REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Ecole Nationale Polytechnique



Département Génie Industriel

Mémoire de projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état en Génie Industriel

Option: Management de l'Innovation

Option: Management Industriel

Thème:

Amélioration de la performance du Laboratoire de Développement Galénique grâce à une Transformation Lean

Réalisé par :

TAIEB Lydia Ourida METROUNI Hayet

Sous la direction de :

Mme NIBOUCHE Fatima (ENP)

Mr BENZIADA Ahmed (BIOPHARM)

Présenté et soutenu publiquement le 11/07/2021

Composition du Jury:

Présidente :Mme BOUCHAFAA BahiaMCAENPPromotrice :Mme NIBOUCHE FatimaMCAENPExaminatrice :Mme AIT BOUAZZA SofiaMAAENP

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Ecole Nationale Polytechnique



Département Génie Industriel

Mémoire de projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état en Génie Industriel

Option: Management de l'Innovation

Option: Management Industriel

Thème:

Amélioration de la performance du Laboratoire de Développement Galénique grâce à une Transformation Lean

Réalisé par :

TAIEB Lydia Ourida METROUNI Hayet

Sous la direction de :

Mme NIBOUCHE Fatima (ENP)

Mr BENZIADA Ahmed (BIOPHARM)

Présenté et soutenu publiquement le 11/07/2021

Composition du Jury:

Présidente :Mme BOUCHAFAA BahiaMCAENPPromotrice :Mme NIBOUCHE FatimaMCAENPExaminatrice :Mme AIT BOUAZZA SofiaMAAENP

Remerciements

Tout au long de la rédaction de ce mémoire, nous avons reçu l'aide et l'assistance de nombreuses personnes à qui nous voudrions témoigner toute notre gratitude.

Nous tenons tout d'abord à remercier nos parents respectifs pour leur soutien constant tout au long de nos études et leurs encouragements. Merci d'être toujours présents pour nous.

Nous présentons nos sincères remerciements à notre directrice de thèse, Mme Fatima Nibouche, dont l'expertise a été inestimable dans la formulation des questions et de la méthodologie de recherche. Vos commentaires perspicaces nous ont poussées à affiner notre réflexion et à amener notre travail à un niveau supérieur.

Aussi nous remercions notre tuteur Mr Ahmed Benziada pour sa merveilleuse collaboration et sa patience mais aussi pour toutes les opportunités qu'il nous a données et les différents outils qu'il nous a fourni pour la réussite de notre mémoire.

Nous tenons également à remercier toute personne de Biopharm SPA sans qui ce travail n'aurait jamais pu être réalisé, en particulier le personnel du LDG, chefs de projet et opérateurs, pour leur collaboration et leur participation à notre projet.

Enfin, nous remercions le jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à l'examination de notre modeste travail

Dédicaces

J'ai le plaisir de dédier ce travail à ma famille. Un sentiment particulier de gratitude envers mes parents aimants, pour leurs innombrables sacrifices et dont les mots d'encouragement et de ténacité résonnent à mes oreilles.

Sans oublier mon cher frère qui a toujours répondu présent et qui m'a soutenue le long du processus.

Lydia

. Fe dédie mon travail :

H mes chers parents, pour tous leurs sacrifices, leur soutien et leurs prières tout au long de mes études,

H mes chères sœurs, pour leur appui et leur soutien moral,

Et à mon cher petit frère pour ses encouragements permanents.

Hayet

ملخص:

الهدف من هذا العمل الذي تم تطويره في إطار مشروع نهاية الدراسة هو تحسين أداء مخبر التطوير الغالينيكي في Biopharm SPA من خلال التحول اللين. و لهذه الغاية، تم تنظيم العمل وفق اطار DMAIC ، عبر مراحله المتخلفة : تحديد المشروع ، وجمع وقياس البيانات اللازمة ، وتحليلها لوضع خطة التحسين ، وتنفيذ هذه الخطة والتحكم فيها من أجل الاستدامة.

الكلمات المفتاحية: إدارة اللين، التحول، DMAIC ، التحسين المستمر ، البحث والتطوير ، المخبر ، قطاع صناعة الأدوية.

Abstract:

The objective of this work carried out as part of the end of study project is to improve the performance of Biopharm SPA's galenic development laboratory through a lean transformation.

To this end, the work was organized according to the DMAIC framework, through its different stages: define the project, collect and measure the necessary data, analyze them to set up an improvement plan, execute this plan and control it for guaranteed sustainability.

Key words: Lean management, Transformation, DMAIC, continuous improvement, R&D, laboratory, pharmaceutical sector.

Résumé:

L'objectif de ce travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'étude est d'améliorer la performance du laboratoire de développement galénique de Biopharm SPA à travers une transformation lean.

A cet effet, le travail a été organisé selon le cadre DMAIC, de par ses différentes étapes : définir le projet, collecter et mesurer les données nécessaires, les analyser pour mettre un plan d'amélioration, exécuter ce plan et le contrôler pour une pérennisation assurée.

Mots clés : Lean management, Transformation, DMAIC, amélioration continue, R&D, laboratoire, secteur pharmaceutique.

Table des matières

Liste des abréviations

Glossaire

Liste	des	figures

Liste des tableaux

Intro	duction générale	16
Chap	itre 1 : Etat des lieux	18
Intro	ductionduction	19
1	L'industrie pharmaceutique	19
2	Le marché pharmaceutique en Algérie	19
3	Description du groupe Biopharm	20
3.1	Biopharm dans le marché pharmaceutique	20
3.2	Filiales du groupe	20
4	Activités du groupe Biopharm	20
4.1	Production	21
4.2	Distribution	21
4.3	Investissement et alliances externes	21
4.4	Recherche et développement	21
5]	Biopharm SPA (Oued Smar)	21
6	Le processus de développement des médicaments génériques	22
6.1	Les phases de développement d'un médicament (génériques)	22
6.2	Description des procédés de fabrications	24
(5.2.1 Les Procédés de fabrication des formes solides	24
(5.2.2 Le procédé de fabrication des formes liquides	26
(5.2.3 Le procédé de fabrication des formes semi-solides	27
7	Présentation du laboratoire de développement galénique	27
7.1	La responsabilité du LDG	28
,	7.1.1 Phases de conception du projet	28
,	7.1.2 Phases de réalisation du projet	28
,	7.1.3 Phases de suivi et de contrôle de production	28
7.2	L'organisation du laboratoire de développement galénique	28
7.3	Cartographie du processus du LDG	29
,	7.3.1 La cartographie de processus niveau 1	29

	7.3.	.2 La cartographie du processus niveau 2	29
	7.3.	.3 La cartographie du processus niveau 3	31
8	Dia	agnostic du laboratoire de développement galénique	36
9	Con	ntexte du projet	37
	9.1	Description de la problématique	37
	9.2	Développement du plan d'action	37
C	onclusi	sion	38
C	hapitro	re 2 : Etat de l'art	39
Ir	itroduc	ection	40
1	Le l	Lean Management	40
	1.1	Origine et définition	40
	1.2	Les notions de base du Lean	41
	1.2.	.1 Le TPS	41
	1.2.	.2 Les gaspillages	42
	1.2.	.3 Le Lean Thinking	44
	1.3	Le Lean dans la R&D	46
	1.4	Le Lean Laboratoire	46
	1.5	Les outils du Lean	47
	1.5.	.1 Outils de productivité	47
	1.5.	.2 Outils de management	53
	1.6	Les indicateurs de performance	56
	1.6.	.1 Indicateurs leading	56
	1.6.	.2 Indicateurs lagging	56
2.	Tra	ansformation Lean	57
	2.1	Système Opératoire	57
	2.2	Infrastructure de management	57
	2.3	Etat d'esprit et comportements	57
3	La	démarche DMAIC dans le Lean	58
	3.1	Define/Définir	58
	3.2	Measure/Mesurer	58
	3.3	Analyse/Analyser	59
	3.4	Improve/Améliorer	59
	3.5	Control/Contrôler	59

4	Le	s plans d'expérience fractionnaires	60
C	onclu	sion	61
Cl	hapitı	re 3 : Projet d'amélioration du Laboratoire de Développement Galénique	62
In	trodu	ıction	63
1	Ph	ase Définir	63
	1.1	Identification du projet	63
	1.1	.1 Enoncé du problème	63
	1.1	.2 Le périmètre du projet	64
	1.1	.3 Relations du LDG avec les autres départements	64
	1.1	.4 Cartographie du processus de développement de produits par le LDG	68
	1.2	Management du projet	69
	1.2	2.1 Risques et contraintes	69
	1.2	2.2 La charte de projet	69
	1.3	Conclusion de la phase Définir	71
2	Ph	ase Mesurer	72
	2.1	Plan de collecte des données	72
	2.2	Historique des opérations effectuées au sein du LDG	72
	2.2	2.1 Le taux des essais et des validations	73
	2.2	Nombre d'opérations effectuées par forme de produits	74
	2.3	Base de données Access	74
	2.4	Observations des processus	75
	2.4	Les moyens de mesures	75
	2.4	1.2 Déroulement de la collecte d'observations	76
	2.5	Réalisation de la cartographie de la chaîne de valeur	76
	2.6	Le diagramme Spaghetti	79
	2.6	5.1 Diagramme Spaghetti de la granulation par voie humide	79
	2.6	5.2 Diagramme spaghetti pour un essai	79
	2.7	Conclusion de la phase Mesurer	80
3	Ph	ase Analyser	81
	3.1	Analyse du processus des essais	81
	3.1	.1 Analyse de la durée des essais	81
	3.1	.2 Recherche des causes racines	83
	3.2	Analyse du processus de validations	86

	3.2.	1 Analyse de la durée des validations	86
	3.2.	2 Recherche des causes racines	87
	3.3	La sélection des opérations à externaliser, réduire ou supprimer	92
	3.4	Comparaison des données du LDG avec celles du LDP	94
	3.5	Conclusion de la phase Analyser	95
4	Pha	se Améliorer	96
	4.1	Amélioration du processus de faisabilité	96
	4.2	Amélioration du processus des essais	97
	4.2.	Recherche de solution de réduction du nombre d'essais	97
	4.2.	2 Les plans d'expérience fractionnaires	97
	4.2.	3 JMP pour la fabrication pharmaceutique	97
	4.3	Amélioration du processus de validation	98
	4.3.	1 Mise en œuvre de la méthode SMED	98
	4.3.	2 La cartographie de la chaine de à valeur améliorée	105
	4.4	Simulation de scénarios améliorés avec Witness	108
	4.4.	1 Etat initial	108
	4.4.	2 Scénario 1	109
	4.4.	3 Scénario 2	110
	4.5	Conclusion de la phase Améliorer	111
5	Pha	se Contrôler	112
	5.1	Indicateurs de performance (KPI)	112
	5.1.	1 Indicateurs Lagging	112
	5.1.	2 Indicateurs Leading	112
	5.2	Tableaux de bord	113
	5.2.	1 Tableau de bord des essais	113
	5.2.	2 Tableau de bord des validations	116
	5.3	Management et supervision de la performance	119
	5.3.	1 Briefing quotidien	119
	5.3.	2 Revue hebdomadaire de la planification	120
	5.4	Standardisation	120
	5.4.	1 Standardisation du CO	120
	5.4.	2 Audit des 5S	125
C	onclus	ion	127

Conclusion générale	128
Bibliographie	129
Webographie	130
Annexes	132

Liste des abréviations

R&D Recherche et Développement.

LDG Laboratoire de Développement Galénique.

LCQ Laboratoire de Contrôle Qualité.

LCQ2/LDA Laboratoire de Contrôle Qualité 2/Laboratoire de Développement Analytique

LDP Service Planification du LD.

DBD Département Business Development.

HHI Humain Health Information.

AR Service des Affaires Réglementaires.

AQ Service d'Assurance Qualité.

TI Transfert Industriel

NP Service Nouveau Produit.

COA Certificate Of Analysis.

DFPA Demande préliminaire De Faisabilité Analytique.

MOA Method Of Analysis.

EX Excipient

ADC Articles De Conditionnement.

PA Principe Actif.

API Principe Actif.

FDS Fiche de Demande de Sécurité.

CC Change Control.

C/O Change-Over.

BAT Bon à Tirer.

MSDS Material Safety Data Sheet.

SOP Standard Opération Procédure.

ADC Ière/ IIème Article de Conditionnement primaire et secondaire.

OF Ordre de Fabrication.

DL Dossier de lot.

ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament.

MSPRH Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

TPS Toyota Production System.

JIT Just in Time.

VA Value Added.

BVA Business Value Added.

NVA Non-Value Added.

PDCA Plan Do Check Act.

OSHA Occupational Safety and Health Administration.

SMED Single Minute Exchange of Die.

TPM Total Productive Maintenance.

OEE/TRS Overall Equipment Effectiveness /Taux de Rendement Synthétique.

VSM Value Stream Mapping.

SO Système Opératoire.

RCP Résumé des caractéristiques du produit.

BDD Base De Données.

Glossaire

- **-Les bonnes pratiques de fabrication :** Un des éléments de l'assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés de façon uniforme et selon des normes de qualité adaptées à leur utilisation.
- **-Le dossier d'enregistrement/dossier de lot :** Un dossier de demande d'autorisation de mise d'un médicament sur le marché transmis pour la direction de la pharmacie MSPRH, il regroupe un ensemble de documents et de check-list complété au fur et à mesure de la production d'un lot, retraçant toutes les données de sa fabrication.
- **-Un projet de développement pharmaceutique :** Un processus d'acquisition des connaissances permettant à une molécule issue de la recherche et présumé active sur des cellules vivantes de devenir un médicament. Le projet commence par l'étude de faisabilité et se termine par les validations des lots d'enregistrement.
- -Principe Actif : Une substance qui possède un effet thérapeutique (traite les maladies), elle constitue le composant principal du médicament et ne représente qu'un faible pourcentage de ses compositions.
- **-Excipient :** Une substance inerte (ne rentre pas en interaction avec le principe actif) qui rentre dans la composition d'un médicament et qui sert à incorporer les principes actifs
- -Reproductibilité: Un test est effectué durant le dernier essai de développement d'un médicament pour s'assurer de la reproductibilité, qui signifie une faible variabilité des résultats analytiques lorsque les paramètres opératoires de production varient (paramétrage des machines ou autres).
- **-Robustesse** : Tout comme le test de reproductibilité, la robustesse est le comportement que le médicament doit adopter dans le cas où les conditions de fabrication sont extrêmes (température élevée, forte variation de pression dans les ateliers).
- -Change-Over : Le temps de changement qui signifie le temps entre la dernière tâche réalisée dans le traitement d'un produit et la première tâche effectué dans le traitement du prochain produit.

-Articles de conditionnement :

Conditionnement primaire : en contacte directe avec le médicament, on cite les blisters et les sachets alimentaires.

Conditionnement secondaire : tout conditionnement dans lequel se trouve les conditionnements primaires et qui sont les étuis, boites et cartons.

Liste des figures

Figure 1 : Cartographie de processus de l'entreprise BIOPHARM (Oued Smar)	22
Figure 2 les principales étapes du développement d'un médicament générique	23
Figure 3 : Présentation schématique du procédé de fabrication par la voie humide	25
Figure 4 : Présentation schématique du procédé de mélange par voie sèche	26
Figure 5 : Présentation schématique du procédé de fabrication des médicaments de forme liquide	
Figure 6 : Organigramme de l'entité recherche et développement	27
Figure 7 : Organisation du personnel du LDG	28
Figure 8 : Cartographie du processus LDG-niveau 1 (Fait par l'auteur)	29
Figure 9 : Cartographie de processus -niveau 2- (fait par l'auteur)	
Figure 10 cartographie de processus réalisation de l'étude de faisabilité-niveau 3	32
Figure 11 cartographie de processus de réalisation des essais- niveau 3	33
Figure 12 cartographie de processus de réalisation des validations -niveau 3	34
Figure 13 : Cartographie de processus de support-niveau 3-	
Figure 14 : cartographie de processus de pilotage-niveau 3	36
Figure 15 : Arbre des dysfonctionnements.	
Figure 16 : Logigramme de classification des opérations VA/BVA/NVA	45
Figure 17 : Triangle coût-qualité-temps.	
Figure 18 : Roue de Deming.	
Figure 19 : Diagramme des phases 5S.	
Figure 20 : Diagramme d'Ishikawa 5M.	
Figure 21 : Illustration de la relation entre les facteurs et les réponses.	
Figure 22 : Réponses des 5 Pourquoi.	
Figure 23 : La charte de projet.	
Figure 24 : Extrait de la base de données créée sur Excel	
Figure 25 : Histogramme représentant le nombre d'essais et de validations effectués par semaine	
Figure 26 : Histogramme représentant le nombre de produits développés par forme pharmaceutique	
Figure 27 : Capture d'écran des relations entre les tables de la base de données sur Access	
Figure 28: Exemple de fiche d'observations.	
Figure 29 : Cartographie de la chaine de valeur actuelle pour le procédé de fabrication par voie humid	
Figure 30 : Cartographie de la chaine de valeur actuelle pour le procédé de fabrication par voie sèche	
Figure 31 : Digramme Spaghetti d'un processus de validation, cas de la granulation par voie humide.	
Figure 32 : Diagramme Spaghetti d'un essai de formulation, forme liquide	
Figure 33 : Graphe représentant les durées de la formulation et le nombres d'essais effectuées par production et le nombres de la nombre d	
Figure 34 : Digramme Gantt représentant la durée de formulation des produits des chefs de projet	82
Figure 35 : Histogrammes représentant les durées des activités effectuées durant la formulation des	00
produits 6, 12 et 19	
Figure 36 : Diagramme à secteurs représentant les temps à valeur ajoutée et le temps a non-valeur ajour d'un essai de forme liquide.	
Figure 37 : Histogramme de la durée total en minutes d'un essai de forme semi-solide	
Figure 37 : Histogramme de la durée total en minutes d'un essai de forme semi-sonde Figure 38 : Diagramme à secteurs représentant les temps à valeur ajoutée et le temps a non valeur ajou	
d'un essai de forme semi-solide	
u un coon uc 1011110 dellu-dolluc	03

Figure 39 : Histogramme de la durée total en minutes d'un essai de forme semi-solide	85
Figure 40: Digramme Ishikawa pour les essais	85
Figure 41 : Histogramme des durées de validation par produits	87
Figure 42 : Histogramme des durées d'activités durant l'opération : Mélange à sec	88
Figure 43 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour le mélange	à sec
	88
Figure 44 : Histogramme des durées d'activités durant l'opération : Mélange humide mélange	89
Figure 45 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour le mélange	;
humide	89
Figure 46 : Histogramme des durées d'activités effectués durant la compression	90
Figure 47 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour la compres	sion 90
Figure 48 : Histogramme des durées d'activités effectuées durant le pelliculage	91
Figure 49 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour la compres	sion.
	91
Figure 50 : Digramme Ishikawa pour le processus de validation	
Figure 51 : Digramme de Pareto des causes	93
Figure 52 : Comparaison des données du LDG avec celles du LDP	
Figure 53 : Tableau d'enregistrement des médicaments en phase de l'étude de faisabilité	
Figure 54 : Exemple de feuille Excel pour l'enregistrement des données par le service LDG	
Figure 55: Jeu SMED	
Figure 56 : Composition des équipes pour le jeu SMED	99
Figure 57 : Application de la méthode SMED sur la machine	
Figure 58 : Tableau des opérations internes/externes pour la comprimeuse (c/o Majeur)	
Figure 59 : Tableau des opérations internes/externes pour la comprimeuse (c/o Mineur)	
Figure 60 : Tableau Externalisation des opérations (nettoyage majeur) pour la comprimeuse	
Figure 61 : Tableau Externalisation des opérations (nettoyage mineur) pour la comprimeuse	
Figure 62 : Instruments dédiés aux nettoyage des poinçons	
Figure 63 : Papier spécial pour le pesage des matières.	
Figure 64 : Ergo-clip flash	
Figure 65 : VSM améliorée pour le processus de fabrication par voie humide	
Figure 66 : VSM améliorée pour le fabrication par voie sèche	
Figure 67 : Simulation du déroulement du procédé - état initial	
Figure 68 : Répartition des temps à VA et à NVA du tamisage 3.	
Figure 69 : Simulation du procédé de mélange à sec - scénario 1	
Figure 70 : Simulation du procédé de mélange à sec - scénario 2.	
Figure 71 : Capture d'écran des relations entre les tables de la BDD de traçabilité des essais	
Figure 72 : Capture d'écran du formulaire de saisie d'un nouveau produit	
Figure 73 : Capture d'écran du formulaire de saisie d'un nouvel essai.	
Figure 74 : Capture d'écran du tableau de bord des essais.	
Figure 75 : Capture d'écran gamme opératoire	
Figure 76 : Captures d'écran de l'ordonnancement des ateliers.	
Figure 77 : Capture d'écran du schéma d'ordonnancement hebdomadaire	
Figure 78: Capture d'écran du tableau de bord des essais.	
1.9.2.1 / C. Cabrara a sarat an motion as core and something	+ + 5

Liste des tableaux

Tableau 1:10 plus grandes laboratoires pharmaceutiques au monde selon le chiffre d'affaires	19
Tableau 2 : Filiales du groupe Biopharm	20
Tableau 3 : Les huit piliers de la TPM	52
Tableau 4 : Les six pertes de l'OEE	53
Tableau 5 : Finalités du QQOQCCP	53
Tableau 6 : Réponses du QQOQCCP.	63
Tableau 7: Description des relation du LDG avec les autres services	65
Tableau 8 : Tableau Du Voix Du Client.	66
Tableau 9 : Tableau des CTQ.	68
Tableau 10 : Risques projet	69
Tableau 11 : Plan de collecte des données.	72
Tableau 12 : Nombre de jours des taches effectuées durant la formulation des produits 6, 12 et 19	82
Tableau 13 : Dysfonctionnement des essais	83
Tableau 14 : Durées des validations des produits 15, 19, 22 et 14	86
Tableau 15 : Dysfonctionnements du procédé de mélange	88
Tableau 16 : Dysfonctionnements du procédé de compression	89
Tableau 17 : Dysfonctionnements du pelliculage	91
Tableau 18 : Tableau de calcul Pareto.	93
Tableau 19 : Solutions d'externalisation/élimination des opérations	
Tableau 20 : Etapes du mélange à sec du produit 19.	108
Tableau 21 : Objectifs des indicateurs Lagging.	112
Tableau 22 : Objectifs des indicateurs Leading.	112
Tableau 23 : Le dictionnaire des données de la BDD de traçabilité des essais	114
Tableau 24 : Check-list de C/O pour le procédé de mélange à sec	120
Tableau 25 : Check-list de C/O pour le procédé de mélange humide	121
Tableau 26 : Check-list de C/O pour le procédé de compression.	123
Tableau 27 : Check-list de C/O pour le procédé de pelliculage	124
Tableau 28 : Check-list d'audit 5S	125
Tableau 29 : Critère de notation de l'audit 5S.	126

Introduction générale

De nos jours, au croisement de la politique de la santé et industrielle, les médicaments sont un bien aux multiples enjeux. Pour pouvoir être mis sur le marché, il doit passer avec succès par plusieurs étapes, garantissant son innocuité.

Aujourd'hui, le secteur pharmaceutique est un secteur très dynamique et créateur d'emplois, il dégage un solde commercial excédentaire. Cependant, il apparait fragilisé par la concurrence internationale croissante et des couts de recherche et de développement de plus en plus élevé. (Pauriche & Rupprecht, 1998) Il est donc impératif pour les laboratoires pharmaceutiques d'assurer un retour d'investissement suffisant pour que les futures innovations soient possibles et profitables. Et pour assurer la rentabilité de cette industrie, la brevetabilité des médicaments s'est imposée à partir de la fin des années 1940, et a l'issue de la période de protection du brevet, ces molécules tombent dans le domaine public et deviennent copiables. Ceci explique l'accroissement de la production des médicaments génériques.

Les médicaments génériques sont définis de diverses façons, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les génériques sont : « des copies des médicaments princeps tombés dans le domaine public, contenant la même quantité de principe actif et présentés sous la même forme pharmaceutique. Ces médicaments doivent être des équivalents thérapeutiques aux produits princeps (et sont de ce fait interchangeables). Ils doivent en outre présenter un avantage économique » (OMS, 2007)

En Algérie, les investissements dans de nouvelles capacités de production sont très lourds. Depuis l'interdiction d'importation de médicaments déjà produits localement, les usines de production locales font face à une demande croissante, c'est pourquoi ces entreprises privilégient de plus en plus une stratégie d'optimisation des capacités disponibles afin d'augmenter leur productivité.

C'est dans ce cadre que l'entreprise Biopharm souhaite améliorer sa performance industrielle, en se fixant comme objectif d'élargir sa gamme de produits. « Produire plus » se traduit à « développer plus », c'est là qu'entre en jeu le Laboratoire de Développement Galénique qui a pour mission de formuler et de valider les produits in-house de l'entreprise. Malheureusement, la capacité de ce dernier ne lui permet pas de s'aligner avec l'objectif stratégique de Biopharm. Les durées de développement de produits sont longues, ce qui fait du laboratoire le goulot d'étranglement dans le département de R&D. Alors la question principale de cette étude est la suivante : Comment peut-on améliorer la performance du laboratoire galénique ?

Nous pouvons détailler en profondeur ce premier questionnement comme suit :

- 1. Comment évaluer la performance actuelle du laboratoire galénique ?
- 2. Quels sont les outils à mettre en place afin d'améliorer sa performance et comment les implémenter ?
- 3. Comment s'assurer de l'efficacité de ces outils et comment pérenniser la situation améliorée ?

Nous essayerons d'apporter le plus de réponses et de solutions à chacun de ces questionnements. Le présent travail s'inscrit dans cette dynamique. Son objectif est de mener un projet de Transformation dans la Recherche et le Développement, et de contribuer à la réalisation d'une étude d'optimisation et de mise en place d'outils du Lean management au sein du Laboratoire de Développement Galénique. A cet effet, nous avons adopté la démarche DMAIC pour mieux cerner la problématique et structurer le travail mené.

Notre travail s'articule principalement autours des trois chapitres :

Chapitre 1 : Cette première phase concerne l'état des lieux, il servira à la familiarisation avec les techniques du secteur pharmaceutique ainsi qu'à la description du processus de recherche et développement dans l'entreprise Biopharm. Dans ce chapitre nous mettons en avant les différents procédés de fabrication existants dans le service de développement. En second lieu vient la contribution du laboratoire de développement galénique dans le processus de développement, qui constitue l'environnement interne de notre étude. Cette partie est suivi par une cartographie de processus qui a servi à un diagnostic, à partir duquel nous avons lister les dysfonctionnements observés dans le LDG. L'objectif fixé dans notre étude, est l'optimisation de la durée de développement, afin d'augmenter du nombre de produits développés par an.

Chapitre 2 : Le deuxième chapitre quant à lui, présentera un état de l'art riche en notions théoriques du Lean management. Comme le projet Transformation a été déjà été réalisé dans les différents chantiers de l'entreprise (Maintenance, production) par le cabinet de conseil McKinsey, nous avons enchainé une autre vague de Transformation tout en s'inspirant de la méthodologie de McKinsey

Chapitre 3 : Le troisième chapitre exposera notre solution proposée pour l'entreprise, dont une partie est déjà implémentée. La solution principale consiste à l'application du Lean management à l'aide de l'approche DMAIC. Au départ, nous avons défini le périmètre du projet et collecté les données nécessaires pour les analyser, cette analyse aura pour but d'évaluer la performance du LDG. Nous avons procédé l'amélioration de la performance et l'élimination du gaspillage, en passant par une formation SMED organisée avec l'équipe concernée afin de les motiver et d'agir sur leur état d'esprit, car celui-ci constitue le véritable obstacle pour l'implémentation des solutions proposées. Ce chapitre est clôturé par la standardisation des méthodes, qui assurera la pérennisation des solutions et garantira une amélioration des performances du LDG, ceci à l'aide d'un tableau de bord pour le suivi des KPI, qui constitue un outil de pilotage et de prise de décision.

Chapitre 1 : Etat des lieux

Introduction

Le but de ce premier chapitre est de présenter le groupe Biopharm au sein duquel notre étude a été menée. Cette présentation se décline en trois parties. En premier lieu, nous commençons par une présentation générale du groupe Biopharm et de ses différentes filiales, puis décrire de façon générale son positionnement dans le marché pharmaceutique. Ensuite, nous avons cité les différentes activités du groupe, à savoir la production, la distribution, les investissements et enfin le développement et la recherche. Enfin, la dernière partie permettra de détailler les activités du LDG qui n'est autre que le lieu où notre étude a été faite.

1 L'industrie pharmaceutique

Avant la fin du XIX^e siècle, les médicaments étaient fabriqués par chaque pharmacien, ou apothicaire à partir de diverses substances végétales, voire minérale L'industrie pharmaceutique moderne est née à la fin du XIXe siècle avec le développement des médicaments de synthèse issus de la chimie.

Aujourd'hui, le secteur pharmaceutique est l'un des secteurs les plus rentables et importants économiquement au monde. Le marché pharmaceutique continue de croître pour atteindre, selon des estimations, 1400 Mds de dollar en 2020 (FNIM, 2020). Le tableau 1 représente les dix plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde selon le chiffre d'affaires. (Handelsblatt, 2020)

NOM	PAYS	CHIFFRE D'AFFAIRES (milliards *USD)
Johnson & Johnson ou L&L		82,6 Mill.
Roche	•	65,1 Mill.
Novartis		48,6 Mill.
Merck & Co ou MSD		48,0 Mill.
Glaxo-Smithkline ou GSK	**	47,9 Mill.
AbbVie		45,8 Mill.
Sanofi		43,8 Mill.
Bristol-Myers Squibb		42,5 Mill.
Pfizer		41,9 Mill.
Takeda Pharmaceutical	•	30,3 Mill.

Tableau 1:10 plus grandes laboratoires pharmaceutiques au monde selon le chiffre d'affaires

2 Le marché pharmaceutique en Algérie

Le secteur pharmaceutique en Algérie a enregistré un accroissement rapide ces dernières années. Après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie en 1962, une forte croissance de la population a entrainé une augmentation de la demande sur les médicaments poussant le pays vers l'importation de ces produits pour couvrir le déficit. Actuellement, le chiffre d'affaires avoisine les 5 Mds de dollars USD. (BBFA, 2020)

3 Description du groupe Biopharm

3.1 Biopharm dans le marché pharmaceutique

Biopharm est un groupe pharmaceutique algérien créé en 1991 par Abdelmadjid Kerrar. Il a réussi à s'affirmer comme un acteur de premier plan du secteur pharmaceutique, et plus généralement, de la santé publique en Algérie. Le groupe détenait déjà plus de 13% du marché algérien du médicament en 2016. (Algérie, 2016)

Le groupe exporte depuis 2011 une partie de ses produits vers le marché africain, dans des pays tels que : Mauritanie, le Mali et le Niger (RABHI, 2016). En 2012, Biopharm est classé 5ème compagnie pharmaceutique en Afrique par « The Africa Report », et distinguée comme un modèle de succès sur le marché africain parmi 350 entreprises, à travers un rapport élaboré par l'organisme britannique « London Stock Exchange Group » en 2017.

Il exporte aussi ses produits vers la France et autres pays de l'Union Européenne, depuis l'accréditation de l'unité de production par l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de Santé (ANSM) en 2015. L'agence française de classe mondiale a délivré un certificat de conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) de l'entreprise.

3.2 Filiales du groupe

Le Groupe BIOPHARM est composé de la société mère BIOPHARM SPA, engagée dans la production de produits pharmaceutiques et de filiales opérationnelles dont les principales informations sont reprises dans le tableau 2 :

Filiale	Pourcentage de contrôle de Biopharm (%)	Description des activités de la filiale
Biopharm Distribution SPA	99.06	Achat et distribution de produits pharmaceutiques
Biopure SPA	99.92	Répartition et commercialisation en gros des produits pharmaceutiques
Biopharm Logistics SPA	99.80	Gestion de la logistique pour l'industrie pharmaceutique
Human Health Information SPA	99.66	Promotions des produits pharmaceutiques
Profarm SPA	99.08	Partenariats industrial

Tableau 2 : Filiales du groupe Biopharm.

4 Activités du groupe Biopharm

Le groupe BIOPHARM est actif dans diverses industries du marché pharmaceutique, tel que le développement de médicaments, la production, la distribution en gros, la distribution en pharmacie, l'information médicale et les services logistiques.

4.1 Production

L'unité de production est bâtie sur un site de 8 000 m² à Oued Smar. Elle comprend neuf lignes de production, soit deux lignes pour les formes liquides (petits et grands volumes), une ligne de crèmes et gels, deux lignes de suppositoires et quatre lignes de formes sèches (sachets, poudre, pilules et comprimés).

Aujourd'hui, plus de 10% des médicaments disponibles en pharmacies sont produits ou distribué par BIOPHARM ¹. L'entreprise fabrique 130 produits de différentes formes galéniques et classes thérapeutiques. 104 de ces produits sont de marque Biopharm, le reste est fabriqué sous entente contractuelle avec des laboratoires partenaires. Le groupe fabrique 60 millions d'unités par an. (ElWatan, 2018)

4.2 Distribution

Le réseau de distribution du groupe certifié depuis 2008 selon le Référentiel Qualité ISO 9001 est constitué de 14 centres de distribution, de plus de 150 grossistes et 3000 officines pharmaceutiques. Le groupe distribue des produits pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire algérien, y compris régions les plus reculées du pays. Ce réseau est également le support de relations tissées progressivement avec plus de 50 laboratoires internationaux (Abbott; Alcon; Astra Zeneca; Bayer; Bohringer Ingelheim; Cipla; Merck; Pierre Fabre; etc.)

4.3 Investissement et alliances externes

En 2013, Le directeur général, A. Kerrar a vendu une participation de 49% de la société à un consortium d'investisseurs qui comprenait Mediterrania Capital Partners. Biopharm a également conclu un accord avec AstraZeneca pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de 125 millions de dollars pour la production locale d'une gamme de médicaments pour les pathologies cardiovasculaires, neurologiques et oncologiques.

Biopharm poursuit aujourd'hui son évolution en ouvrant son capital en bourse, et en offrant la possibilité à l'Epargne Nationale Algérienne de participer aux opportunités de croissance du secteur pharmaceutique Algérien.

4.4 Recherche et développement

Le département R&D de Biopharm est dédié au développement, au transfert industriel et au contrôle qualité de divers médicaments, compléments alimentaires et produits cosmétiques.

Notre étude concerne processus de développement au sein du laboratoire galénique, l'organigramme présenté dans la figure 6 nous a permis de situer ce dernier dans le processus global de recherche et développement et de mettre en évidence ses interactions avec les autres services constituant l'unité de R&D.

5 Biopharm SPA (Oued Smar)

Dans cette partie, nous allons décrire l'entreprise BIOPHARM dans laquelle nous avons effectué notre stage. Le site est composé de plusieurs services : Achat, R&D, stock, maintenance, production...etc. Parmi les processus clés de cette unité : l'approvisionnement et la gestion des relations avec les fournisseurs, la recherche et développement (médicaments génériques, cosmétiques...). Le site dispose également d'une grande usine de production, dans laquelle se trouve

_

¹ Biopharm 2015, RAPPORT ANNUEL DE GESTION

plusieurs lignes de fabrication. Nous avons modélisé l'ensemble des processus existants sous forme d'une cartographie comme présenté sur la figure 1 :




Figure 1 : Cartographie de processus de l'entreprise BIOPHARM (Oued Smar)

6 Le processus de développement des médicaments génériques

6.1 Les phases de développement d'un médicament (génériques)

La mise au point de nouveaux médicaments génériques par les entreprises pharmaceutiques est un processus long et très coûteux qui passe par une phase de faisabilité et de recherche puis une phase de développement. Celui-ci dure moyennement entre 4 et 6 mois. Cependant la partie R&D de nouveaux médicaments est une partie indispensable à l'activité de l'industrie pharmaceutique, à côté de la production des médicaments. Elle poursuit un double objectif : Un objectif de santé publique et un objectif économique pour l'entreprise, car la population des malades va constituer un marché pour le médicament. En effet, plus la maladie est répandue au sein de la population plus les bénéfices obtenus par les ventes du médicament qui la guérit sont élevés.

On peut résumer le processus de développement de médicaments sur la figure 2 :




Figure 2 les principales étapes du développement d'un médicament générique

La première phase permet de faire une étude de marché pour une liste de produits établie par le Département Business Development, puis de transmettre une demande de faisabilité technique pour les différents services intervenants, à savoir : le Laboratoire de Développement Galénique, le service Hygiène-Santé-Environnement, les Affaires Réglementaires et le Laboratoire de Contrôle Qualité 2 (aussi appelé Laboratoire de développement Analytique).

Le LDG effectue une recherche bibliographique sur les caractères techniques du principe actif ainsi que les excipients satisfaisants les types des ADC, en vue de fixer la formule « tentative » (formule initiale) du produit. Durant ce temps, le DBD se chargera de l'étude économique du projet en identifiant les risques, faire une estimation de coût de revient et enfin en négociant le Pricing. Après la clôture de l'étude de faisabilité, une décision est prise par la direction. Elle concerne soit la continuation des projets soit leur annulation.

La deuxième phase correspond aux développements du médicament, où une seule formule fera l'objet de nombreux essais et de validations exigés réglementairement pour prouver son activité pharmacologique, son efficacité et sa non toxicité, ceci afin de pouvoir obtenir l'accord de lancement sur le marché. L'organisation et le déroulement du développement doivent obligatoirement se conformer aux BPF, afin que le dossier d'enregistrement reçoive l'approbation nécessaire à sa commercialisation.

Par ailleurs, le développement pharmaceutique implique la contribution de nombreuses disciplines (galénique, analytique, microbiologique...). Une coordination efficace est indispensable afin minimiser le temps et les coûts du développement.

La recherche bibliographique effectuée dans la phase 1 servira à comprendre le développement de synthèse du principe actif, la mise au point des méthodes nécessaires et la détermination du procédé de fabrication.

L'objectif de cette phase est de choisir la forme d'administration la plus appropriée pour le principe actif (forme solide : comprimé, comprimé pelliculé, gélule, poudre ; forme semi-solide : suspension, pommade, gel, crème ; forme liquide : sirop, stick, ovule) en fonction de ses caractéristiques techniques, et les excipients nécessaires dans le but de développer une formule industrialisable.

6.2 Description des procédés de fabrications

Afin de pouvoir établir un diagnostic du LDG dans ce qui va suivre, il nous faut tout d'abord assimiler ce qui s'y passe. Comprendre les procédés de fabrications utilisés par les galénistes aidera à mieux cerner les aspects du développement qui présentent des dysfonctionnements et qui nécessitent des améliorations.

Durant la formulation, les galénistes ajustent leurs choix quant aux différents excipients et leurs quantités, le schéma de fabrication adéquat et enfin les conditions opératoires. Ils existent plusieurs procédés de fabrication, et chaque procédé de fabrication est une succession de multiples opérations, qui dépendent de la forme pharmaceutique. Pour les formes solides on trouve : la fabrication (par voie humide et par voie sèche) et les procédés des formes liquides et semi-solide. Cependant, La forme pharmaceutique solide constitue la forme la plus répandue, comparé aux formes liquides et les formes semi-solides, et pour ces formes les comprimés représentent la moitié des médicaments fabriqués par Biopharm. Leur volume réduit et leur solidité suffisante pour résister au conditionnement et au transport sont pour beaucoup dans leur succès.

6.2.1 Les Procédés de fabrication des formes solides

Deux procédés sont suivis au niveau du LDG selon les caractérisés souhaitées du produit. Il y a le mélange à sec dont le résultat est une poudre homogénéisée et consistante. Ou bien le mélange humide utilisé dans le but d'obtenir un granulé, qui est un ensemble de particules de poudres cristallisées ou amorphes en agrégats solides plus au moins résistants et plus ou moins poreux appelés granulés ou grains. Les deux types de résultats peuvent subir un enrobage, et dans d'autres cas ils peuvent être utilisés directement sous formes de doses : sachets, gélules...

6.2.1.1 Le mélange par voie humide

Le procédé de fabrications passe par plusieurs opérations et qui sont :

• Tamisage:

Cette opération permet de séparer les grains qui ont pu se coller entre eux et d'obtenir des grains de dimensions bien déterminés, elle se fait après le refroidissement du mélange. Cette opération est effectuée dans un tamiseur qui contient des tamis de différentes tailles, les vibrations de ces tamis vont permettre la trie des grains selon la taille du tamis inséré dans la machine.

• Humidification et granulation :

Après la préparation des excipients nécessaires et leur pesage (Dans certains cas ils doivent subir un tamisage), la poudre ou le mélange des excipients est additionné d'un liquide de mouillage et ceci est réalisé dans un mélangeur.

• Séchage :

Le granulé humide subit un séchage dans le but de réduire l'humidité du granulé a un taux bien déterminé. Le mélange après la granulation est monté dans le chariot et convoyé jusqu'à l'étuve du sécheur, l'opérateur fixe la température et la durée du séchage.

- Tamisage.
- Broyage:

Le broyage est réalisé dans le but de réduire la taille des grains, à travers la rotation des couteaux qui se trouvent dans le concasseur, permettant de détruire les graines de grandes tailles.

• Mélange:

Le mélange va être introduit dans un mélangeur afin d'assurer une cohésion convenable ente les grains du granulé (autres excipients peuvent être ajouté à cette étape).

• Compression:

Cette opération est effectuée dans une presse à comprimer qui compacte le granulé obtenu, dans le but d'avoir des comprimés d'une taille bien précise, pour cela avant d'entamer la compression, l'opérateur doit placer le format des poinçons qui permettent d'avoir la taille voulue du comprimé.

• Pelliculage:

Il s'agit d'enrober les comprimés avec une fine couche de pellicule, jusqu'à ce que le gain en poids souhaité soit atteint.

Avant de commencer ce procédé, l'opérateur doit dépoussiérer les comprimés et vérifier leur poids moyen, puis préparer la solution de pelliculage et durant ce temps les comprimés vont être préchauffer dans la turbine de la pelliculeuse. Enfin, la solution sera introduite dans le pistoler pour la pulvérisation.

La figure 3 illustre les différentes opérations effectuées lors du procédé de fabrication de forme solide par voie humide




Figure 3 : Présentation schématique du procédé de fabrication par la voie humide.

6.2.1.2 Mélange par voie sèche

Dans le cas du mélange par voie sèche, on ajoute le produit sous-forme sèche sans solution de mouillage. Ce choix de procédé peut être dû à la nature du PA utilisé, qui ne supporte pas l'humidité.

Les étapes de ce procédé sont présentées dans le schéma de la figure 4 :




Figure 4 : Présentation schématique du procédé de mélange par voie sèche

6.2.2 Le procédé de fabrication des formes liquides

Pour les formes liquides, le procédé est assez différent et simple, il s'agit d'homogénéiser les composants du produit à l'aide d'un agitateur. On résume ces étapes comme suit :

• Chauffage

A l'aide d'une plaque chauffante et la verrerie nécessaire, l'opérateur chauffe le solvant, et ajoute progressivement le soluté.

• Refroidissement et homogénéisation

La solution obtenue est homogénéisée à l'aide d'un harmonisateur.

Agitation

La solution est laissée sous une agitation pour une durée déterminée.

La figure 5 montre les étapes de fabrication de produits de formes liquide ou semi-solide :




Figure 5 : Présentation schématique du procédé de fabrication des médicaments de forme liquide

6.2.3 Le procédé de fabrication des formes semi-solides

Concernant ce procédé, la texture pâteuse peut être obtenue avec la préparation de deux phases, chaque phase passe par les mêmes étapes que le procédé de fabrication des formes liquides.

7 Présentation du laboratoire de développement galénique

Le laboratoire de développement est opérationnel depuis 2007 (Cap, 2019), c'est l'un des rares laboratoires de développement en Algérie à suivre les BPF, ce qui permet la conception de médicaments génériques innovants et leur conversion à l'échelle industrielle.

Il fait partie du macro-processus Recherche et développement, comme le montre l'organigramme de la figure 6 :




Figure 6 : Organigramme de l'entité recherche et développement.

Il s'agit d'une véritable usine à l'échelle du laboratoire, comprenant trois ateliers pilote ; atelier de granulation 1, atelier de granulation 2 et atelier de pelliculage. Les laboratoires disposent d'équipements de contrôle de qualité «in-process » et d'équipements de fabrication similaires à la production à petite échelle, les équipements sont détaillés dans l'Annexe 1.

7.1 La responsabilité du LDG

A Biopharm, la mission principale du LDG est la conception et le développement de produits de différentes formes pharmaceutiques, tout en respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication. On peut catégoriser les activités principales du LDG selon les différentes phases d'un projet :

7.1.1 Phases de conception du projet

- Réaliser la veille technique et la recherche bibliographique sur la forme adaptée des nouveaux médicaments ainsi que leurs techniques industrielles et réglementaires.
- Définir les ressources et les moyens nécessaires pour la réalisation du projet.
- Concevoir les protocoles et planifier les étapes du projet (essais et validations et autres.)

7.1.2 Phases de réalisation du projet

- Coordonner les essais de formulations des médicaments et la mise au point de procédés.
- Définir les variables liées à la formulation.
- Effectuer la validation des premiers lots de productions.
- Interpréter les résultats analytiques obtenues sur les formules de développement.
- Optimiser le processus de développement (temps et matière).

7.1.3 Phases de suivi et de contrôle de production

- Investiguer en cas d'anomalie en production.
- S'assurer de la reproductibilité et la robustesse du procédé défini.
- Identifier les problèmes techniques et proposer des solutions.

7.2 L'organisation du laboratoire de développement galénique

L'équipe du LDG est constituée d'opérateurs, chargé de projet galénique, chef de projet galénique, superviseur développement galénique, chargé de documentation sous la responsabilité du responsable du LDG, comme illustré dans la figure 7.

La description du poste et des taches de l'ensemble des éléments du LDG est détaillée dans la fiche de poste dans l'Annexe 2.




Figure 7 : Organisation du personnel du LDG

7.3 Cartographie du processus du LDG

Dans cette partie, nous allons utiliser la méthode de l'approche processus afin de modéliser par niveaux le processus de développement de nouveaux médicaments au sein du LDG, dans le but d'analyser et de travailler sur l'amélioration de l'efficacité de cette organisation.

7.3.1 La cartographie de processus niveau 1

A ce niveau, seul le macro-processus est décrit de façon globale tel qu'illustré su la figure 8. Il se décompose en trois sous-processus : l'étude de faisabilité, réalisation des essais et lancement des lots de validation et de revalidation.




Figure 8 : Cartographie du processus LDG-niveau 1-. (Fait par l'auteur)

7.3.2 La cartographie du processus niveau 2

Nous descendons d'un niveau d'analyse et à ce niveau nous allons décrire les processus élémentaires constituant le macro-processus LDG. Nous identifions les activités qui définissent chaque processus comme suit :

• Processus de réalisation :

On distingue pour le sous-processus de l'étude de faisabilité :

- La faisabilité technique ;
- La recherche bibliographique.

Comme expliqué précédemment dans la partie de description du processus de développement des médicaments génériques, les galénistes étudient la faisabilité technique du procède de fabrication d'un nouveau produit par rapport aux matériels et les moyens qu'ils disposent, ils étudient également la composition du médicament, son comportement pendant la fabrication ainsi que les propriétés physicochimiques. Cette étude servira à l'ensemble des structures : HSE, AQ, AR, LCQ2 et LDG. Elle permettra de mener en parallèle une étude de faisabilité industrielle sur les aspects réglementaires, qualité et l'aspect de conditionnement. Arrivé à ce niveau, l'équipe du LDG pourra clôturer l'étude de faisabilité puis la transmettre à la DBD et la direction.

Le processus des essais s'éclate en deux sous-processus :

- Les essais de développement d'un nouveau produit : qui vise à fixer une formule tentative puis l'ajuster à travers la réalisation d'autre essais jusqu'à l'obtention d'une formule finale stable. De l'autre côté ;
- Les essais des lots routines auront lieu lorsque le procède de fabrication au niveau de la production présente une non-conformité du produit ou une anomalie, dans ce cas le LDG effectuera d'autres essais pour pouvoir résoudre le problème.

Enfin, la validation correspond à :

- Le sous-processus de fabrication des trois premiers lots industriels pour les nouveaux médicaments ;
- La validation d'un lot routine peut être déclenchée dans le cas où on sélectionne un nouveau fournisseur d'une MP, ou lors d'un changement d'un excipient.

• Processus de supports :

On retrouve les éléments indispensables qui seront utilisés lors de la réalisation des opérations de développement d'un produit (essai ou validation), on cite les sous-processus suivants :

- Achats:
- Infrastructure et environnement du travail ;
- La gestion documentaire.

• Processus de pilotage :

Le LDG effectue une planification régulière que l'équipe doit respecter, ainsi que la gestion de la performance par rapport à la fixation des objectifs à atteindre. (Nombre de produits/an). Cette description est illustrée dans la figure 9 par une cartographie de niveau 2.




Figure 9 : Cartographie de processus -niveau 2- (fait par l'auteur)

7.3.3 La cartographie du processus niveau 3

La cartographie de niveau 3 sert à approfondir l'analyse, en décomposant chaque sous-processus en une succession d'activités qui le décrivent.

7.3.3.1 Les processus de réalisation

Dans la recherche bibliographique, le LDG commence par caractériser la spécialité de références du produit générique : c'est la spécialité qui englobe tous les produits génériques ayant le même principe actif, ensuite il étudie les caractéristiques techniques du PA : caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et biopharmaceutiques. La récolte de ces informations va permettre d'effectuer le choix des excipients qui dépendra de la forme des ADC (Article De Conditionnement) déjà choisis.

L'étude de faisabilité se déclenche après la réception d'une commande de faisabilité de la part de DBD qui établit une liste annuelle des produits à développer. Le LDG se chargera d'initier le projet de faisabilité auprès des différentes structures puis, chaque structure étudie la faisabilité d'un aspect spécifique de son côté, durant cette période le LDG effectue des tests sur les échantillons fournis par le DBD. Enfin, une liste d'investissement sera établie et communiquée à la direction.




Figure 10 cartographie de processus réalisation de l'étude de faisabilité-niveau 3

Une fois que la décision est prise par la direction, le LDG réceptionne les MP nécessaires pour la réalisation des essais et des validations. Ces MP doivent être préalablement analysées et pesées. Durant les essais, le LDG doit respecter les instructions établies sur les fiches essais en renseignant tous les détails et en reportant les résultats des tests obtenus durant l'essai.

A la fin de chaque essai un échantillon sera envoyé avec une demande d'analyse au laboratoire d'analyses LCQ2, afin de s'assurer que les paramètres techniques sont bien définis. Les galénistes effectuent le dernier essai pilotes (un ou plusieurs) et conditionnent le produit.

Le déroulement d'un essai des produits de routine se passe de la même manière que les essais d'un nouveau produit. La seule différence est que l'objectif de cet essai est d'investiguer sur un problème bien déterminé, soulevé par la production lors de la fabrication de ce médicament.

La figure 11 illustre la cartographie des processus de réalisation des essais effectuées au LDG:




Figure 11 cartographie de processus de réalisation des essais- niveau 3-

Dans le LDG, le processus de validations est similaire au processus de fabrication des médicaments au niveau de la production. Il s'agit de produire les trois premiers lots de production. Les opérateurs du LDG reçoivent la MP nécessaires, puis déroule le processus de validation en respectant les étapes décrites dans le protocole de validation. Durant ces opérations ils réalisent plusieurs tests et contrôles et renseignent sur le dossier de lot les résultats obtenus. Des échantillons seront envoyés à LCQ2 pour vérifier la conformité du produit. Il faut noter qu'à ce niveau les analyses ne sont bloquantes que pour le premier lot, c'est à dire que l'opérateur ne sera pas obligé d'attendre les résultats analytiques pour pouvoir poursuivre les opérations de la validation.

Pour certains lots de produits routines la revalidation est nécessaires afin de réajuster le protocole de fabrication. Ces cas se présentent lors du changement d'un fournisseur des MP (le prix d'achats a été modifié) Ou alors, un changement d'un excipient ou un composant quelconque du produit.

Le produit semi-fini sera enfin prêt pour le conditionnement (sachets alimentaires) et sera transmis à la production afin de poursuivre l'opération de conditionnement primaire et secondaire. A la fin de la validation, le LDG sera capable de fournir un dossier administratif « dossier d'enregistrement » complet et prêt pour être transmis à la direction de la pharmacie du MSPRH.

La figure 12 représente les processus de validation et de réalisation de lots routine :




Figure 12 cartographie de processus de réalisation des validations -niveau 3-

7.3.3.2 Les processus de support

Le sous-processus achats se déclenche après la clôture de l'étude de faisabilité industrielle des produits à développer. Les galénistes expriment leur besoin en intrants (MP et ADC) nécessaires pour l'opération de développement dans le laboratoire. Ils établissent une fiche de besoins pour la DBD. De son côté, la DBD vérifie la disponibilité de ces besoins, élabore et suit des demandes d'achat. Une fois les achats sont réceptionnés, ils seront pesés, analysés (si nécessaire) puis récupérer par les galénistes et stockés dans le stock LD.

Le sous-processus infrastructure et environnement du travail concerne l'hygiène et l'élimination du risque de contamination des produits, car la contamination est la crainte de tous les industriels en pharmacie. La contamination peut être croisée (contamination d'un produit ou une matière par un autre produit ou une autre matière).

Tout au long des opérations de développement, le médicament est disposé à différentes sources de contamination. Des moyens de lutte sont mis en place pour maitriser ces contaminations et garantir la qualité et la sécurité du produit. La gestion des gaspillages concerne les matières premières restantes après les essais et les validations, il est important de conditionner ces matières dans des sachets en plastique et de les mettre dans un endroit dédié différent de l'endroit alloué aux gaspillages ordinaires.

Concernant le nettoyage, on distingue deux types de nettoyage, le nettoyage majeur : programmé entre le passage de traitement d'un produit à un autre. Dans ce cas, les opérateurs appliquent la procédure de nettoyage par machine (démontage, rinçage puis montage) en utilisant les outils nécessaires. Le nettoyage mineur se fait entre deux lots du même produit, par machine et de façon rapide et superficielle, car le risque de contamination croisée est assez faible.

Concernant le sous-processus de la gestion documentaire, les galénistes doivent rédiger toute la documentation technique qui concerne le produit avant qu'elle soit approuvée par AQ. Les documents élaborés tels que la fiche produit, la fiche essai, le protocole de validation et le dossier de lot seront

renseignés plus tard durant les essais et les validations. Ceci va permettre au LDG de garder une traçabilité sur les opérations effectuées.

La figure 13 illustre les processus de support du LDG :




Figure 13: Cartographie de processus de support-niveau 3-

7.3.3.3 Les processus de management

La panification constitue un élément primordial dans la gestion du LDG, une affectation des produits est faite par chef de projet selon leur disponibilité et leur expérience avec le développement des médicaments. Le LDP établie ensuite un planning des opérations à effectuer par produit selon la disponibilité de la matière première demandée par les galénistes mais aussi selon la date de lancement prévue. Le LDG, établit de son côté, un planning selon la disponibilité des opérateurs, des chefs de projet et des équipements du laboratoire (des essais et des validations du service NP peuvent être planifiés dans le LDG et quelques lots routines de petites tailles).

Afin d'évaluer la performance du LDG, les galénistes organisent chaque semaine avec le responsable du processus R&D, des réunions pour discuter de l'avancement des projets, ainsi que les obstacles rencontrés lors du développement de certains produits tout en essayant de trouver des solutions et mettre en œuvre des moyens qui empêche ces problèmes de se reproduire dans les prochains projets.

La cartographie des processus de management est représentée dans la figure 14 :




Figure 14 : cartographie de processus de pilotage-niveau 3-

8 Diagnostic du laboratoire de développement galénique

Le diagnostic de l'état de fonctionnement du processus de développement au niveau du LDG est basé sur l'analyse de la cartographie ainsi qu'une observation de l'ensemble des activités réalisés, en collaboration avec le superviseur et le personnel du LDG. Ce diagnostic nous a permis de récapituler les différents dysfonctionnements, qui sont présentés dans l'arbre de dysfonctionnement présenté dans la figure 15 :




Figure 15: Arbre des dysfonctionnements.

9 Contexte du projet

9.1 Description de la problématique

Des années après le lancement de la fabrication des médicaments, Biopharm est toujours engagée pour l'amélioration de la qualité des produits et l'augmentation de la productivité. Le bureau de Transformation mène actuellement des projets d'amélioration sur plusieurs chantiers.

Notre projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la performance, avec l'aide du bureau de Transformation, du laboratoire de développement galénique qui constitue un goulot d'étranglement pour le service R&D dans le processus de développement des médicaments. Pour booster la performance et la productivité du LDG, nous nous sommes naturellement orientées vers l'approche Lean tout en appliquant la démarche DMAIC, qui semble être la solution idéale.

9.2 Développement du plan d'action

Afin de réussir le projet d'amélioration de la productivité nous avons été menées à réaliser plusieurs actions :

- ✓ Une analyse globale sur la durée de développement des produits précédents, ainsi que le temps de chaque opération de l'essai et de la validation.
- ✓ Une évaluation de la qualité des essais.
- ✓ Une réalisation de la cartographie de la chaine de la valeur ainsi qu'une analyse.
- ✓ Un déploiement de la méthode SMED dans les différents ateliers du laboratoire galénique.
- ✓ Une amélioration du temps de la production.
- ✓ Une formation des opérateurs sur la nécessité du changement et de l'amélioration des méthodes.
- ✓ Un suivi de la performance du LDG à l'aide d'indicateurs clés sur un tableau de bord.

Conclusion

Ce premier chapitre avait pour but de présenter le contexte de travail et du projet, ainsi que de donner une description du processus de développement au sein de Biopharm et la contribution du LDG dans ce dernier. Nous avons également détaillé l'ensemble des procédés de fabrication existants dans le laboratoire. Finalement, un plan d'actions a été élaboré pour la mise en œuvre des solutions proposées afin d'atteindre des objectifs de notre projet.

Chapitre 2 : Etat de l'art

Introduction

Dans l'environnement hautement concurrentiel d'aujourd'hui, il est essentiel pour la survie de toute entreprise d'être adaptative, compétitive en termes de prix, réactive, proactive et capable de fournir des produits de classe mondiale en fonction des diverses exigences des clients. Ces défis encouragent les entreprises à mettre en œuvre divers outils Lean pour répondre aux besoins de la demande du marché en constante évolution en éliminant les gaspillages associés à la chaîne de valeur de fabrication.

Pour être une organisation de classe mondiale et être stable sur le marché, l'entreprise n'a pas à opérer dans le monde entier ni même à l'échelle nationale. Il peut s'agir d'une petite organisation locale, qui mène dans son domaine, embrasse et démontre activement les caractéristiques d'une performance de classe mondiale. Une telle performance maintient un succès continu grâce au développement d'un environnement organisationnel qui est nettement différent des entreprises concurrentes dans sa philosophie et sa formule de création de richesse.

La production au plus juste est l'une des initiatives que de nombreuses grandes entreprises du monde entier tentent d'adopter afin de rester compétitives sur un marché de plus en plus concurrentiel. L'idée maîtresse de la production au plus juste est la capacité de travailler en synergie pour créer un système de haute qualité qui fabrique des produits finis au rythme de la demande des clients avec peu ou pas de gaspillages.

1 Le Lean Management

Le Lean management est une approche simple pour gérer une entreprise de manière efficace en améliorant et en peaufinant progressivement certains processus, ceci en maximisant la valeur et en réduisant les gaspillages.

1.1 Origine et définition

Le Lean Management est un concept auquel l'industrie manufacturière s'est familiarisée grâce aux travaux de Taiichi Ohno (« Toyota Production System », 1988) et de Womack, James et Roos (« La machine qui a changé le monde », 1990), tous deux cités dans les comptent rendu historique de la gestion de la production Lean de Holweg (2007), et presque dans toute la littérature détaillant les aspects théoriques et pratiques du Lean. Depuis lors, le Lean a donné naissance à un nouvel ensemble de terminologies (principalement japonaises) qui sont maintenant courantes dans le secteur de la fabrication et des services, en tant que boîte à outils pour augmenter la productivité et la qualité tout en mettant l'accent sur la satisfaction du client.

Lean est une philosophie de la gestion des opérations dont l'objectif principal est « d'éliminer le gaspillage en réduisant ou en minimisant simultanément la variabilité des fournisseurs, des clients et de l'entreprise » (Shah et Ward, 2007). Le concept de gaspillage est clé dans la compréhension de la gestion Lean et peut être défini comme « toute activité qui n'ajoute pas de valeur aux yeux du client » (Heizer et Render, 2014).

En anglais, Lean signifie rapide, agile, souple et vif. C'est le processus d'augmentation de la valeur du point de vue des clients, des possibilités des processus techniques et des idées innovantes des employés.

« Ce serait une grande erreur de croire que Lean est synonyme de réduction de coûts et de suppression d'emplois. Il s'agit en réalité de créer de la valeur et de la croissance sans gaspiller inutilement les ressources disponibles et les efforts humains. Or, cela ne peut se faire que si chacun apprend à améliorer son travail et à résoudre les problèmes avec ses collègues, c'est-à-dire apprendre à travailler ensemble

autrement. Le Lean cherche à développer et faire progresser des êtres humains pour qu'ils apprennent à mieux travailler ensemble pour créer de meilleurs processus » (Jones & Womack, 1996)

1.2 Les notions de base du Lean

Le Lean management est fondé sur de nombreux concepts, majoritairement japonais, qui font que cette méthode une des plus rigoureuses en ce qui concerne l'amélioration des processus.

1.2.1 Le TPS

Le développement du système de production Toyota a pris des dizaines d'années. Or, il est loin d'être terminé; ce qui a été commencé par Sakichi Toyoda², est poursuivi par les employés et les fournisseurs aujourd'hui.

Une autre personne importante pour le système de production Toyota a été Shigeo Shingo³, qui n'était pas un haut dirigeant de Toyota mais a écrit des livres sur la fabrication. Ces livres ont révélé au monde le système de production Toyota et ont fait connaître Shigeo Shingo dans les pays occidentaux.

Le système de production Toyota est un système complexe qui repose sur quatre idées principales, et ce sont les suivantes : Just-in-Time, Jidoka, Heijunka et Kaizen. La section suivante couvrira les pensées les plus centrales de la philosophie. (Roos, Jones, & Womack, 1990)

1.2.1.1 Le Kaizen

Kaizen est un processus d'« amélioration continue » qui permet d'assurer une qualité maximale, d'éliminer le gaspillage et d'améliorer l'efficacité. Les améliorations Kaizen dans le travail standardisé aident à maximiser la productivité sur chaque chantier. Le travail standardisé implique de suivre des procédures de manière cohérente et, par conséquent, les employés peuvent identifier les problèmes rapidement. Les activités Kaizen comprennent des mesures d'amélioration des équipements, ainsi que l'amélioration des procédures de travail. (Scotchmer, 2007)

1.2.1.2 Le Jidoka

Le Jidoka ou l'autonoation est l'un des grands principes du TPS. C'est le principe de la conception d'équipements pour qu'ils s'arrêtent automatiquement et pour détecter et attirer l'attention sur les problèmes immédiatement, lorsqu'ils surviennent (jidoka mécanique). Dans le Toyota Production System, les opérateurs sont équipés de moyens pour arrêter le flux de production dès qu'ils constatent quelque chose de suspect (jidoka humain). Le Jidoka prévient le gaspillage qui résulterait de la production d'une série d'articles défectueux.

Il libère également les opérateurs du contrôle de la machine et les laisse libres de se concentrer sur des tâches qui leur permettent d'exercer leurs compétences et leur jugement, au lieu de surveiller chaque machine en permanence. (Roos, Jones, & Womack, 1990)

1.2.1.3 Le Just In Time

Le TPS est dicté par les besoins du client, car nous ne produisons rien tant que cela n'est pas nécessaire. La production juste à temps signifie ne faire que ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire et juste dans la quantité nécessaire. Le TPS exploite un système « pull ». Lorsque chaque produit est fabriqué sur commande, un signal est envoyé pour les pièces à remplacer, maintenant ainsi le stock de pièces et de

² Sakichi Toyoda était un inventeur et industriel japonais qui a fondé les entreprises familiales Toyota.

³ Shigeo Shingo était un ingénieur industriel japonais considéré comme le plus grand expert mondial des pratiques de fabrication et du système de production Toyota.

matériaux à un niveau équilibré. La production et le transport ont lieu simultanément tout au long de la séquence de production. (Roos, Jones, & Womack, 1990)

1.2.2 Les gaspillages

Toyota a développé son système de production autour de l'élimination de trois ennemis du Lean qui sont : le Muda (gaspillages), le Muri (surcharge) et le Mura (irrégularités). (Voehl, Harrington, Mignosa, & Charron, 2013)

1.2.2.1 Muda

« Muda » est un mot japonais qui se traduit par les gaspillages. Il décrit un concept d'être « inutile » ou « inactif ». Le concept selon lequel le Muda doit être éliminé dans un processus est un concept moteur du système de production Toyota et de la production au plus juste. Muda est une tâche sans valeur ajoutée au sein d'un processus.

Certains types de Muda sont plus faciles à identifier que d'autres, c'est pourquoi Lean déploie des outils telle que la cartographie des chaînes de valeur. Selon Taiicho Ohno, ingénieur en chef de Toyota, il existe sept Muda, ou ressources qui sont généralement mal utilisées et mal gérées :

• La surproduction :

La surproduction stresse les employés et use les machines prématurément. Cependant, lorsqu'une usine ou une ligne de production surproduit du matériel ou des produits, la surproduction elle-même n'est pas la partie la plus problématique de la pratique. Le plus grand gaspillage est vu dans le résultat de la surproduction.

Dans une usine où il y a des lignes de production, une ligne fabrique des produits pour la ligne suivante qui est considérée comme client interne. La cadence de production de l'usine doit être adaptée aux besoins du client. Que le client soit la prochaine ligne de production ou un consommateur, la surproduction entraînera toujours des entrepôts surdimensionnés et des systèmes supplémentaires.

• Les stocks inutiles :

Dans le système de production de Toyota, les stocks sont généralement considérés comme des gaspillages. C'est un mal nécessaire qui doit être réduit au plus près du néant sans affecter la précision de livraison du client.

Dans les usines de production employant un flux « push », le gaspillage d'inventaire est un problème courant. Cela augmente les coûts de stockage et nécessite des systèmes de gestion, une pratique qui n'augmentera pas la valeur du produit aux yeux du client. L'entreprise peut posséder plusieurs outils et machines, par exemple des chariots élévateurs, uniquement parce qu'elle dispose de trop grands entrepôts.

Une façon simple de voir les pratiques à non-valeur ajoutée est d'effectuer une cartographie de la chaîne de valeur. L'exécution de la cartographie de la chaîne de valeur aidera les responsables à voir la production du point de vue du client et à comprendre les pratiques à non-valeur ajoutée.

• Les erreurs et qualité insuffisante :

Dans la pensée traditionnelle, les rebuts font partie de la production ainsi que des ateliers qui sont utilisés pour réparer les produits qui sont rejetés. Les rebuts sont des gaspillages pour des raisons évidentes puisque le produit dans lequel le travail matériel et de main-d'œuvre a été investi, ne créera aucun profit. Dans le pire des cas, les investissements ne seront pas récupérés et le produit est jeté.

La raison pour laquelle Ohno catégorisé les rebuts comme gaspillage est en relation avec les réparations que vont subir ces gaspillages, les coûts supplémentaires et le temps que la réparation prendra. Même si le produit réparé est vendu, le bénéfice net peut se transformer en perte nette lorsque du temps et de l'argent supplémentaires ont été investis pour réparer le produit.

• Les mouvements inutiles :

Dans la chaîne de production, les mouvements excessifs sont les actions qui sont effectuées sans ajouter de valeur au produit, ou l'ajout de valeur nécessite des déplacements inutiles. Par exemple, si sur une ligne de production, certains types de tournevis sont nécessaires de temps en temps, les mouvements de recherche de l'outil sont excessifs. Après avoir examiné si l'action ou le mouvement est excessif, il est important de reconnaître quels outils ou équipements sont nécessaires dans la procédure à valeur ajoutée. Certains outils sont soit si chers, soit si volumineux qu'ils ne peuvent pas être installés à côté de la zone de travail. Cependant, il faut considérer que le temps consommé dans le mouvement excessif vaut aussi de l'argent.

• Le surprocess :

Dans ce gaspillage est le problème principal est l'échec à répondre aux besoins des clients. Dans le système de production Toyota, le producteur est tenu de répondre aux besoins du client comme promis. Tout ce qui est « plus » ou bien « moins » que le nécessaire est un gaspillage. Le polissage excessif peut même être un échec pour le client s'il empêche le client d'utiliser le produit là où il est censé le faire.

• Les temps d'attente :

L'attente est le gaspillage le plus évident puisque, en entreprise, il porte souvent sur les heures de travail des employés, ce qui génère des pertes financières pour l'entreprise. Le système Just-In-Time peut aider l'entreprise à faire ce qui est nécessaire en cas de besoin, comme son nom l'indique ; juste à temps. L'attente est toujours inutile et peut souvent être gérée en modifiant la cadence de production ou en investissant dans de nouvelles machines.

Cependant, la solution à l'attente ne devrait pas être la surproduction. Dans certains cas, l'attente peut être la meilleure solution pour commencer.

• Les transports inutiles :

Comme le gaspillage de mouvement excessif mentionné précédemment concernait le gaspillage auquel les employés sont confrontés dans leur travail, les gaspillages de transport concernent le travail à un niveau supérieur (emploi de moyens de transport couteux). La surproduction entraîne également un transport excessif lorsque les produits doivent être stockés dans un entrepôt puis collectés à nouveau pour le processus suivant. Pour un employé d'atelier, le gaspillage de transport n'est pas aussi évident que des mouvements excessifs.

Le gaspillage de transport conduit à un gaspillage d'inventaire qui est principalement causé par une surproduction et une mauvaise planification de la production. Une production mal gérée entraîne ce gaspillage et oblige l'entreprise à investir dans des équipements qui ne seraient pas nécessaires si la production fonctionnait à un rythme optimal.

1.2.2.2 Mura

Mura est un mot japonais qui signifie le type de gaspillage qui accompagne un flux de travail irrégulier, ce qui peut entraîner une perte de temps ou une diminution de l'efficacité lors de l'utilisation

maximale des ressources humaines. Une seule tâche peut retarder l'ensemble d'un processus lorsque d'autres postes de travail attendent qu'une tâche soit terminée. Une situation quotidienne avec Mura est le coaching d'un nouvel employé. Chaque nouvel employé devrait se voir donner une période de test ou une formation adaptée pour son travail. Cependant, cela est souvent négligé dans les entreprises car considéré comme une tâche moins importante.

1.2.2.3 Muri

Muri signifie un travail trop stressant ou épuisant qui finira par entraîner une perte d'équipement ou de ressources humaines. Un travail trop laborieux usera les machines plus rapidement que prévu. Un travail trop stressant a des conséquences similaires sur les gens. Une personne peut prendre une charge de travail plus élevée occasionnellement, mais ne peut pas continuer à cette cadence trop longtemps. Le stress est un bon facteur de motivation, mais il aura un effet négatif sur une personne lorsqu'il persiste trop longtemps. Pour une entreprise, il est plus rentable d'employer suffisamment de personnes que de risquer de perdre du personnel qualifié pour un travail trop stressant.

1.2.3 Le Lean Thinking

La pensée Lean est un cadre de transformation qui vise à fournir une nouvelle façon de penser à la façon d'organiser les activités d'une entreprise et de fournir de la valeur pour les clients tout en éliminant le gaspillage. La pensée Lean est une manière de considérer une activité et de constater les gaspillages générés par inadvertance par la façon dont le processus est organisé (Jones & Womack, 1996). Il utilise les concepts de :

1.2.3.1 La valeur

Le Lean est un principe de fabrication qui consiste à réduire le temps de production en éliminant tous les gaspillages pour ajouter plus de valeur à l'ensemble du processus. Dans la perspective Lean, chaque activité est classée en tant que tâche à valeur ajoutée (VA) ou à non-valeur ajoutée (NVA). Cependant, il convient de noter que même certaines tâches perçues NVA peuvent être nécessaires pour se conformer à certaines exigences. De telles activités sont appelées tâches essentielles sans valeur ajoutée (BVA).

• La valeur ajoutée

La VA regroupe l'ensemble des caractères pour lesquels le client est prêt à payer un supplément. Il existe trois critères qui ont été cités par Flinchbaugh et Carlino⁴ pour définir la valeur ajoutée. Il s'agit d'une activité pour laquelle :

- Le client ou consommateur valorise cette activité et est prêt à la payer ;
- Une transformation doit avoir lieu sur le produit ou le service ;
- Cette transformation doit être bien faite « du premier coup ».

• La non-valeur ajoutée

Les gaspillages décrits précédemment peuvent être considérés comme des activités sans valeur ajoutée. On distingue deux types de tâches à non-valeur ajoutée :

- Les tâches à non-valeur ajoutée mais nécessaire au processus (BVA) ;
- Les tâches à non-valeur ajoutée non nécessaires (NVA).

⁴ Flinchbaugh J, Carlino A. Hitchhiker's guide to lean. Dearborn, MI: Society of Manufacturing Engineers; 2006.

Chasser les gaspillages permet de libérer des capacités et du temps pour l'amélioration continue. Les tâches à NVA sont à supprimer radicalement. Le reste de ces activités, BVA, sont indispensables et ne peuvent pas être supprimées, elles sont plutôt à réduire.

La figure 16 représente un organigramme de classification des activités :




Figure 16 : Logigramme de classification des opérations VA/BVA/NVA

1.2.3.2 La chaine de valeur

La chaîne de valeur est l'ensemble de toutes les actions spécifiques requises pour apporter un produit spécifique (qu'il s'agisse d'un bien, d'un service ou d'une combinaison des deux) à travers les trois tâches de gestion critiques de toute entreprise :

- La tâche de résolution de problèmes allant du concept à la conception détaillée et à l'ingénierie jusqu'au lancement de la production ;
- La tâche de gestion de l'information allant de la prise de commande à la planification détaillée jusqu'à la livraison ;
- La tâche de transformation physique allant des matières premières au produit fini entre les mains du client.

L'ensemble de la chaîne de valeur pour chaque produit, ou pour chaque famille de produits, est la prochaine étape de la pensée Lean, une étape que les entreprises ont rarement tentée mais qui expose presque toujours des quantités énormes, voire stupéfiantes, de gaspillages.

1.2.3.3 Le flux

Une fois les gaspillages retirés de la chaîne de valeur, l'étape suivante consiste à s'assurer que les étapes restantes se déroulent sans interruption, sans retard ni goulot d'étranglement. Cela peut nécessiter de faire l'effort de devenir inter-fonctionnel dans tous les départements. Cependant, des études montrent que cela conduira également à d'énormes gains de productivité et d'efficacité, parfois jusqu'à 50 % d'amélioration ou plus.

1.2.3.4 Pull

Pull signifie que personne en amont ne devrait produire un bien ou un service jusqu'à ce que le client en aval le demande. Avec un flux amélioré, le temps de mise sur le marché peut être considérablement

amélioré. Cela facilite beaucoup la livraison des produits selon les besoins, comme dans la fabrication ou la livraison « Juste A Temps ». Le client peut « retirer » le produit selon ses besoins. En conséquence, les produits n'ont pas besoin d'être fabriqués à l'avance ou les matériaux stockés, créant un inventaire coûteux qui doit être géré, économisant de l'argent à la fois pour le fabricant/fournisseur et le client.

1.2.3.5 Le perfectionnement

Ce principe consiste à intégrer la pensée Lean et l'amélioration des processus à la culture d'entreprise. Alors que les gains continuent de s'accumuler, il est important de se rappeler que le Lean n'est pas un système statique et nécessite un effort et une vigilance constants pour se perfectionner. Chaque employé doit être impliqué dans la mise en œuvre du Lean. Selon les experts Lean, un processus n'est pas vraiment Lean tant qu'il n'a pas été soumis à une cartographie des flux de valeur au moins une demidouzaine de fois.

1.3 Le Lean dans la R&D

Au sein de ce vaste domaine de recherche, il existe un rayon extrêmement restreint de Lean R&D. La nouveauté du Lean dans le domaine de la R&D provient probablement de la dissemblance entre l'objectif et les méthodes utilisées dans la fabrication et la R&D. Il existe des barrières (sociales, linguistiques et autres) au transfert du Lean vers la R&D. C'est peut-être parce que la R&D (au moins la R) représente souvent un très faible pourcentage du budget global des entreprises manufacturières. De telles entreprises, même ayant connu du succès grâce au Lean, peuvent retarder la concentration sur la petite partie de leur entreprise représentée par la R&D. (Barnhart)

Pour une raison quelconque, l'intérêt de faire la transition du Lean vers la R&D n'a pas été grand, mais il existe des implications et des opportunités intrigantes.

Etant donné que la fonction de la R&D est l'accumulation de connaissances dans des ensembles utiles et précieux (produits, services, connaissances habilitantes, etc.), le Lean R&D peut être considéré comme la science de l'amélioration de l'innovation. Cela fait du Lean R&D un concept récursif. C'est la recherche qui s'efforce de comprendre et d'améliorer la capacité de la recherche. De plus, étant donné que la R&D est peuplée de personnes formées pour faire de la recherche, cela devrait s'avérer un nouvel espace naturel, voire passionnant, pour les chercheurs à étudier, et cela s'est avéré vrai chaque fois que les chercheurs ont adopté le concept de base du Lean.

De même qu'en production, l'application de Lean dans le développement de produits englobait tout, de l'obtention des commentaires des clients à la conception d'outils, des structures de gestion aux revues de projet.

En fin de compte, la recherche peut s'avérer être un terreau fertile pour les penseurs Lean qui reviendront ensuite dans le reste du monde de l'entreprise avec de nouvelles idées et innovations qui entraîneront le prochain niveau de changement productif. (Barnhart)

1.4 Le Lean Laboratoire

Le flux de valeur des produits développés est essentiellement affecté par les laboratoires de développement et de contrôle en charge des différentes opérations liées à ces produits, notamment la pesée des matières premières, la fabrication, les tests d'analyses et le conditionnement des produits finis. La qualité des médicaments développés est donc attestée par les résultats des différents tests d'analyse effectués tout au long du processus de production, mais aussi par l'efficacité et l'efficience de ce processus lui-même.

Le Lean Laboratoire permet l'optimisation et l'amélioration de la performance des laboratoires. L'approche, tout comme en production, se base sur la minimisation des tâches à non-valeur ajoutée ; c'est entre autres une application des concepts clés du Lean aux laboratoires, de manières adaptées à ces derniers. Trois paramètres sont pris en considération dans le but de satisfaire le client : la **qualité** (conformité des produits et formules développés ainsi que les analyses), le **temps** (les délais de développement) et le **coût** (gaspillages induits par le laboratoire), qui sont représentés dans la figure 17 :




Figure 17: Triangle coût-qualité-temps.

Les activités dans les laboratoires de contrôle sont très variées, un bon suivi de ces activités nécessite l'implémentation des bons KPI qui reflètent la performance du laboratoire. Un tableau de bord est une manière pratique pour le suivi de ces indicateurs en un coup d'œil. (Studer)

1.5 Les outils du Lean

1.5.1 Outils de productivité

La productivité étant le rapport entre production et ressources, s'apparente à un rendement, ce dernier est un rapport entre les entrées et les sorties. La pérennité d'une entreprise au sein d'un milieu concurrentiel dépend de sa productivité et la maîtrise des coûts, qualité et les délais est cruciale pour sa survie (Voehl, Harrington, Mignosa, & Charron, 2013). Voici quelques outils pouvant améliorer la productivité :

1.5.1.1 PDCA

Le PDCA est une méthode de conception et de gestion itérative utilisée en entreprise pour la maîtrise et l'amélioration continue des processus et des produits. Il est également connu sous le nom de roue de Deming, et tout comme un cercle, il n'a pas de fin, le cycle PDCA doit être répété encore et encore pour une amélioration continue.




Figure 18: Roue de Deming.

1.5.1.2 5S

5S est une approche japonaise Lean pour organiser un espace de travail, le concept affirme qu'en rendant un processus plus efficace et efficient il deviendra plus facile d'identifier et d'effacer le muda. 5S s'appuie sur des repères visuels et une zone de travail propre pour améliorer l'efficacité, réduire les accidents et standardiser les flux de travail pour réduire les défauts. La méthode repose sur cinq étapes :




Figure 19: Diagramme des phases 5S.

• Phase 1 : Trier

Au cours de la phase de tri, tous les éléments ou matériaux d'un espace de travail sont examinés, en supprimant les éléments inutiles et en conservant les ressources nécessaires. En éliminant les obstacles et les éléments inutiles, les coûts, le temps et la frustration des employés sont également supprimés.

L'étape de tri permet de faire l'inventaire d'une zone, de découvrir des ressources inutilisées ou gaspillées et de faire de la place pour une réorganisation. Le tri peut également être appliqué avec des processus informatisés.

• Phase 2 : Redresser

Une fois les excédents retirés de la zone de travail, les équipes doivent fournir un emplacement rationalisé et facile à utiliser pour tout ce qui est nécessaire à l'espace de travail. Pendant la phase de redressement, chaque élément, outil ou matériau reçoit une maison. Pour faciliter l'organisation continue, l'emplacement des ressources doit être clairement étiqueté. L'idée est de créer un espace de travail que tout le monde pourrait. Les employés d'une entreprise doivent pouvoir se déplacer d'un poste à l'autre et trouver facilement du matériel et des outils. L'objectif est de fournir les contrôles visuels qui permettent une opération de bon sens.

La phase de redressement fonctionne également bien dans un environnement numérique, en particulier lorsque les ordinateurs ou les systèmes sont utilisés par diverses personnes.

• Phase 3 : Faire briller

La troisième phase de la méthodologie 5S vise à garder le lieu de travail propre et ordonné. Seiso peut également être traduit par « balayer, désinfecter ou frotter ». L'objectif est de faire briller l'espace de travail en le nettoyant, en entretenant l'équipement et en remettant les articles au bon endroit après utilisation. Dans un environnement informatisé, la phase de brillance peut être accomplie en nommant les fichiers d'une manière qui les rend faciles à localiser, en gardant les structures de dossiers intactes et en supprimant ou en archivant les fichiers qui ne sont plus nécessaires.

• Phase 4: Standardiser

La phase de standardisation est utilisée pour maintenir les progrès réalisés dans toutes les phases précédentes. En maintenant des normes élevées d'ordre en place, les avantages de la méthodologie 5S peuvent durer à long terme. Le stress et la vitesse d'une journée de travail quotidienne peuvent rendre difficile le respect des normes 5S. Si tout le monde s'engage à travailler ensemble, les avantages peuvent être continus.

• Phase 5 : Soutenir

5S ne fonctionne que si tout le monde dans l'équipe ou au sein de l'organisation s'engage dans le processus. Les employés doivent suivre les règles mises en place pour normaliser et pérenniser l'organisation. Sinon, l'équipe entre dans un cycle de nettoyage après une période de non-respect des normes 5S.

Les avantages globaux de la méthode 5S comprennent :

- Réduction des risques d'accidents et de problèmes de sécurité ;
- Conformité accrue aux réglementations d'organisations telles que l'OSHA;
- Facilité à identifier les gaspillages et à les éliminer ;

- Amélioration de la production et la qualité.

1.5.1.3 Outils du Jidoka

Le Jidoka est l'un des deux piliers de base du Leam Management. Les outils qui permettent la mise en place des règles de ce pilier sont Poka-Yoke et Andon

Poka-Yoke

En japonais, Poka signifie « erreur » et Yoke signifie « prévention ». Poka-yoke signifie mettre en œuvre des dispositifs simples et peu coûteux qui détectent les situations anormales avant qu'elles ne se produisent ou une fois qu'elles se produisent, arrêtent la ligne pour éviter les défauts. Le développeur de méthodes Shigeo Shingo a pris soin de faire la distinction entre les erreurs, qu'il estimait impossibles à éviter, et les défauts, qu'il croyait pouvoir être entièrement éliminé.

La philosophie sous-jacente du Poka-Yoke reconnaît explicitement que :

- Les gens oublient et font des erreurs ;
- Les machines et les processus échouent et font des erreurs ;
- L'utilisation d'idées et de méthodes simples de prévention des erreurs dans la conception de produits et la conception de processus peut éliminer les erreurs humaines et mécaniques.

Les poka-yokes réduisent la charge physique et mentale d'un travailleur en éliminant le besoin de vérifier constamment les erreurs courantes qui conduisent à des défauts. Les membres de l'équipe de l'atelier sont généralement la meilleure source de poka-yokes.

Andon

Andon est un terme d'origine japonaise qui fait référence à un signal lumineux informant d'un problème dans les flux de contrôle de qualité ou de production. L'activation de l'alerte (généralement par une tirette ou un bouton) arrête automatiquement la production afin qu'une solution puisse être trouvée.

1.5.1.4 Outils du Juste A Temps

Le JIT est le second pilier de base du Lean Management. Chez Toyota, l'essence du JIT consiste à faire circuler la valeur pour que le client puisse tirer. Les outils du système JIT sont :

Kanban

Un kanban est un outil visuel utilisé pour réaliser la production JIT. Un kanban est une autorisation de production ou de retrait et peut également contenir des informations connexes telles que

- Le fournisseur de la pièce ou du produit ;
- Le client :
- Où le stocker;
- Le moyen de transport.

Un message électronique sur un écran d'ordinateur peut également servir de kanban.

SMED

Cette méthode permet de raccourcir à une seule minute le temps de changement. Shigeo Shingo a identifié quatre étapes d'équipement de changement d'amélioration de processus :

- Analyse de l'état actuel du poste de travail ;

- Opérations de séparation opérations de basculement internes et externes ;
- Transformer les opérations internes en externes ;
- Améliorer tous les aspects de la transition.

L'action apportant le plus grand effet de minimisation du temps de changement est de transformer les opérations d'interne en externe. Les opérations internes sont celles dont l'exécution a lieu pendant le temps d'arrêt de la machine. Les externes, ce sont les activités qui sont effectuées avant et après l'arrêt.

• Takt Time

Le Takt time nous indique notre fréquence de demande, ou à quelle fréquence nous devons produire un produit, et peut être calculé comme suit :

Takt Time = Durée de fonctionnement quotidienne ÷ Quantité requise par jour

Le Takt time diffère du temps de cycle, qui est le temps réel nécessaire pour effectuer le processus. L'objectif est de synchroniser le plus possible le Takt time et le temps de cycle. Cela permet d'intégrer des processus dans des cellules à l'appui de l'objectif de production un par un.

Une cellule est un ensemble de personnes, de machines, de matériaux et de méthodes de sorte que les étapes de traitement soient adjacentes dans un ordre séquentiel. Le but d'une cellule est d'obtenir et de maintenir un flux continu efficace.

Le Takt time nous permet également de saisir d'un coup d'œil notre état de production. Cette compréhension motive des contre-mesures rapides, pour remettre la ligne en mouvement, et un kaizen, pour éliminer la cause première du problème.

Heijunka

Le Heijunka est une technique pour faciliter la production Just In Time. Heijunka signifie nivellement de la production (recherche et maintien des volumes de production moyens) et est utilisé pour lisser la production dans tous les départements, ainsi que celle du fournisseur sur une période de temps.

• Travail de normalisation

Le travail de normalisation est un outil utilisé par le Lean pour l'amélioration du travail et la durabilité des processus de production. La normalisation signifie uniformément les opérations ou les tâches de tous les opérateurs. Le travail standardisé est la meilleure méthode de fonctionnement. Cela permet l'exercice de toutes les étapes de la même manière, dans le même ordre et dans le même temps, à un coût fixe. La normalisation suppose également le développement continu de nouvelles normes de meilleure qualité, afin de s'adapter aux exigences en constante évolution des clients.

1.5.1.5 TPM

La TPM (Total Productive Maintenance) est une approche holistique de la maintenance des équipements qui s'efforce d'atteindre une production parfaite :

- Pas de pannes ;
- Pas de petits arrêts ou de course lente ;
- Aucun défaut ;
- Aucun accident.

TPM met l'accent sur la maintenance proactive et préventive pour maximiser l'efficacité opérationnelle des équipements. Il brouille la distinction entre les rôles de production et de maintenance en

mettant fortement l'accent sur la responsabilisation des opérateurs pour qu'ils participent à la maintenance de leurs équipements.

La mise en œuvre d'un programme TPM crée une responsabilité partagée pour l'équipement qui encourage une plus grande implication des travailleurs de l'usine. Dans le bon environnement, cela peut être très efficace pour améliorer la productivité (augmenter le temps, réduire les temps de cycle et éliminer les défauts).

• Piliers de la TPM

Ils sont au nombre de huit, et détaillés dans le tableau 3 :

Tableau 3 : Les huit piliers de la TPM.

Pilier	Description
Améliorations ciblées (Kobetsu Kaizen)	Utiliser d'équipes inter-fonctionnelles pour les activités d'amélioration
Maintenance Autonome	Donner aux opérateurs de l'équipement la responsabilité d'effectuer l'entretien de base de l'équipement
Maintenance planifiée	Utiliser le taux de défaillance historique des équipements
Amélioration des connaissances et des savoir-faire	Combler le fossé des compétences et des connaissances grâce à la formation de tous les travailleurs
Maintenance précoce de l'équipement	Concevoir de nouveaux équipements en utilisant les leçons tirées des activités TPM précédentes
Maîtrise de la Qualité	Qualité ancrée dans l'équipement afin de réduire les défauts
TPM dans les fonctions bureautiques	Diffuser des principes aux fonctions administratives au sein d'une organisation
Santé sécurité et environnement	Fournir un environnement de travail idéal sans accidents ni blessures

OEE/TRS

L'efficacité globale de l'équipement (ou TRS) mesure combien de temps productif planifié est réellement productif. Les trois composantes de la mesure globale de l'efficacité de l'équipement sont :

- Disponibilité: qui est une mesure du pourcentage de temps pendant lequel une pièce d'équipement ou un processus est disponible pour un travail productif. L'objectif de cette métrique est de s'assurer qu'il n'y a pas de pannes et de temps d'arrêt au-delà du temps d'arrêt déjà planifié.
- La performance : mesure la performance d'un processus par rapport aux objectifs fixés et expose toute perte de vitesse pouvant survenir pendant le déroulement d'un processus de production
- La qualité : est une mesure du pourcentage de bonnes pièces qui sortent d'un processus par rapport à toutes les pièces produites. Il concerne le taux de défauts et la capacité d'un processus à produire une bonne qualité du premier coup sans avoir à retravailler

L'OEE est une mesure importante car elle correspond bien aux objectifs d'un programme TPM qui vise à avoir zéro défaut, zéro panne et zéro arrêt dans le processus de fabrication. Le suivi de l'OEE est

important car ce faisant, on sera en mesure de dire si le programme TPM fonctionne comme prévu ainsi que l'effet de toute activité d'amélioration.

• Les six grandes pertes d'OEE

Le tableau 4 montre les six grandes pertes ainsi que leur relation avec le TRS :

Tableau 4 : Les six pertes de l'OEE.

Perte	Classification
Pannes de machines	Perte de temps d'arrêt
Perte de configurations et ajustements mineurs	Perte de temps d'arrêt
Arrêts mineurs	Perte de vitesse
Course lente	Perte de vitesse
Erreurs de démarrage	Perte de qualité
Défauts du produit	Perte de qualité

1.5.2 Outils de management

Le management est un savoir-faire qui permet d'atteindre les objectifs d'une entreprise en mettant l'humain au centre de l'action tout en stimulant le leadership et l'action collective (Voehl, Harrington, Mignosa, & Charron, 2013). Il emploie outils purement opérationnels tels que :

1.5.2.1 Résolution de problèmes

La résolution de problèmes est l'acte de définir un problème, déterminer sa cause, identifier, hiérarchiser et sélectionner des alternatives pour une solution et la mettre en œuvre.

OOOOCCP

Ce sont des questions dont les réponses sont considérées comme fondamentales pour la collecte d'informations et la résolution de problèmes. Selon le principe du QQOQCCP, un rapport ne peut être considéré comme complet que s'il répond à ces questions en commençant par ces mots interrogatifs :

Tableau 5 : Finalités du QQOQCCP.

Question	Finalité
Quoi?	Description du problème
Qui?	Indentification des parties prenantes (actrices et impactées)
Où?	Identification du lieu d'occurrence
Quand?	Spécification du moment d'occurrence, durée et fréquence
Comment?	Analyse des procédures et des pratiques
Combien?	Description des moyens et ressources engages
Pourquoi?	Description des causes sous-jacentes

Chaque question doit avoir une réponse factuelle avec les faits nécessaires à inclure pour qu'un rapport soit considéré comme complet. Il est important qu'aucune de ces questions ne peut être répondue par un simple « oui » ou « non », le plus détaillé est le mieux.

• 5 Pourquoi

Lorsqu'on cherche à résoudre un problème, il est utile de commencer par le résultat final, de réfléchir à la cause de cela et de remettre en question la réponse cinq fois. Cette approche élémentaire et

souvent efficace pour la résolution de problèmes favorise une réflexion approfondie par le questionnement, et peut être adaptée rapidement et appliquée à la plupart des problèmes. De la manière la plus évidente et la plus directe, la technique des 5 Pourquoi se rapporte au principe de la résolution systématique des problèmes. La technique a été développée par Sakichi Toyoda pour Toyota Industries Corporation.

Il existe trois éléments clés pour une utilisation efficace de la technique des 5 Pourquoi :

- Un énoncé précis et complet du problème ;
- Une honnêteté totale dans les réponses aux questions ;
- La détermination à aller au fond des problèmes et les résoudre.

Dans certains cas la réponse au problème survient au bout de moins de 5 Pourquoi, dans d'autres, l'aboutissement à cette solution demande plus de questionnement.

• 5M

Les 5M, connus sous le nom de diagramme de cause à effet, ou encore diagramme en arête de poisson, est l'un des outils les plus populaires jamais développés. Il a été créé et développé par le Dr Kaoru Ishikawa, un consultant japonais, et est également appelé également diagramme d'Ishikawa en son honneur. C'est un outil qui permet d'identifier, d'organiser et d'afficher les causes possibles d'un problème spécifique. Il illustre graphiquement la relation entre un résultat donné (l'effet) et tous les facteurs qui pourraient influencer le résultat (les causes). La structure du diagramme aide l'équipe à penser de manière très systématique, car elle recherche les causes potentielles du problème qu'elle essaie de résoudre.




Figure 20: Diagramme d'Ishikawa 5M.

• Diagramme de Pareto

Le principe de Pareto stipule que 80% des conséquences proviennent de 20% des causes. Le principe, qui découle du déséquilibre de la propriété foncière en Italie, est couramment utilisé pour illustrer l'idée que les choses ne sont pas égales et que la minorité possède la majorité.

L'analyse de Pareto est une technique de prise de décision simple qui peut aider à évaluer et à hiérarchiser différents problèmes ou tâches en comparant les avantages que la résolution de chacun apportera.

1.5.2.2 VSM

La cartographie des chaînes de valeur ou Value Stream Mapping (VSM) est un outil précieux qui aide à saisir la situation actuelle et à identifier les opportunités d'amélioration. VSM est un langage comprenant les symboles qui détaillent le flux d'information et de matière tout le long de la chaine de valeur, ils sont basés sur une mise en œuvre réelle du Lean et illustrent sa puissance.

La carte montre toutes les tâches entreprises dans le processus, depuis l'achat des matières premières jusqu'à la livraison des produits finis au client. Là où il y a un processus, il y a des étapes à valeur ajoutée, et il y a du gaspillage. Ainsi, la VSM peut également aider à améliorer tous les processus commerciaux. Des secteurs tels que la santé, la banque et l'assurance en retirent déjà des avantages substantiels.

1.5.2.3 Management visuel

La gestion visuelle est formée par une combinaison de métriques visuelles et de contrôles visuels rendant les informations facilement digestibles avec peu ou pas de formation pour comprendre. C'est un outil absolument essentiel lors d'une implémentation Lean et peut être vu comme le lien entre les données et les personnes, il s'agit de l'affichage des données pour nous dire comment chaque zone est suivie. La gestion visuelle utilise des repères visuels instinctifs pour rendre des informations succinctes et précises sur un lieu de travail disponibles à tout moment pour ceux qui ont besoin de les connaître.

1.5.2.4 Diagramme de Spaghetti

Un diagramme en spaghetti est une méthode de visualisation des données pour visualiser les flux possibles à travers les systèmes. Les flux représentés de cette manière apparaissent comme des nouilles, d'où l'invention de ce terme. Cette méthode de statistiques a d'abord été utilisée pour suivre l'acheminement dans les usines.

1.5.2.5 Hoshin Kanri

Hoshin Kanri est une méthode qui permet de focaliser toute la capacité de l'entreprise à améliorer ses performances à travers l'élaboration d'une politique unifiée et de plans de gestion annuels basés sur le concept de base du management de l'entreprise. Hoshin Kanri peut avoir diverses applications dans l'entreprise, à commencer par les méthodes et outils de planification stratégique pour gérer des projets complexes, le système de gestion de la qualité (de nouveaux produits sont fabriqués dans l'entreprise en réponse à la demande des clients) jusqu'au système d'exploitation, garantissant des revenus stables croissance. Les actions de cette méthode se déroulent selon les étapes suivantes :

- Définir la mission et la vision dans le cadre d'une stratégie globale ;
- Définition des objectifs stratégiques (3 5 ans);
- Définition des objectifs annuels ;
- Transférer les cibles à des niveaux inférieurs ;
- Evaluation annuelle de la réalisation des objectifs.

1.5.2.6 Gemba walk

Gemba est la place la plus importante dans l'entreprise. C'est là que toute la valeur est créée pour les clients. Ce concept était si important aux yeux de Soichiro Honda, fondateur de Honda Motor Company, qu'il n'avait pas de bureau de président. Il a toujours été trouvé quelque part à Gemba. Gemba signifie le lieu réel, ou l'endroit où se déroule l'action. Lorsqu'un problème survient, c'est la première place où il faut se rendre afin de chercher et résoudre les problèmes en profondeur.

Gembutsu signifie évaluer toutes les informations pertinentes en Gemba qui entourent le problème. Interviewer plusieurs employés et poser des questions sur ce qui se passait lorsque le problème est survenu. Il s'agit d'une recherche des faits de ce qui s'est passé.

1.6 Les indicateurs de performance

Les indicateurs de performance clés, ou KPI, sont des valeurs qui mesurent le réussite d'une organisation à atteindre ses objectifs. Les KPI fournissent un aperçu des conditions commerciales telles que .

- Prévisibilité
- Retour sur investissement (ROI) précoce
- La qualité des produits
- ...

En pratique, les KPI mesurent la croissance stratégique d'une entreprise. Cependant, derrière chaque KPI se cache l'implication que les conditions actuelles influencent les tendances et informent les prévisions de croissance future. Les indicateurs « Leading » (avancés) et « Lagging » (retardés) sont des qualificatifs qui évaluent l'état actuel d'une entreprise (indicateur lagging) et prédisent les conditions futures (indicateur leading), afin que les entreprises puissent réaliser des projections précises. Ce sont des mesures qui informent les gestionnaires qu'ils sont sur la bonne voie pour atteindre les buts et objectifs de leur entreprise.

1.6.1 Indicateurs leading

Les indicateurs leading sont parfois décrits comme des intrants. Ils définissent les actions nécessaires pour atteindre les objectifs avec des résultats mesurables. Ils conduisent à atteindre avec succès les objectifs commerciaux globaux, c'est pourquoi ils sont appelés « leaders ». Ils fournissent des repères qui, s'ils sont atteints, indiqueront la réalisation des KPI et des objectifs globaux.

Les indicateurs leading sont plus difficiles à mesurer que les indicateurs lagging car ils ont tendance à être plus abstraits.

1.6.2 Indicateurs lagging

Les indicateurs lagging mesure la production et les performances actuelles. Alors qu'un indicateur leading est dynamique mais difficile à mesurer, un indicateur retardé est facile à mesurer mais difficile à modifier. Ils sont opposés et, en tant que tel, un indicateur retardé est parfois comparé à une métrique de sortie. Les indicateurs retardés mesurent la production qui s'est déjà produite pour avoir un aperçu du succès futur. Ils le font en mesurant des choses comme :

- Profit
- Dépenses
- Participation des clients
- Taux de renouvellement
- Revenu

Les indicateurs lagging sont toujours déclenchés par un événement qui vient de se produire et, en ce sens, sont un peu plus explicites que les indicateurs avancés. Ces deux types d'indicateurs sont mieux utilisés en conjonction pour déterminer les tendances et si les résultats ont été atteints.

2. Transformation Lean

La Transformation Lean et l'amélioration continue sont parfois utilisées de manière interchangeable pour décrire les changements apportés à une entreprise ou à sa façon de travailler. Cependant, bien que la ressemblance entre ces deux concepts apporte à confusion, ces termes se concentrent sur des stratégies de changement très différentes. L'amélioration continue est une stratégie de changement de l'état actuel vers un état meilleur pour l'entreprise en termes de valeur et de satisfaction client, à long terme. La Transformation quant à elle est une stratégie beaucoup plus radicale, c'est un changement qui se produit relativement rapidement et modifie l'essence des structures sociales ou des pratiques organisationnelles. La réussite d'une Transformation nécessite trois dimensions à prendre en compte :

2.1 Système Opératoire

Le SO fait référence à un ensemble standard de processus à l'échelle de l'entreprise. La définition a également été étendue pour inclure la structure commune, les principes et les pratiques nécessaires pour diriger l'organisation. Il gère les actifs, des ressources et le personnel dans le but créer de la valeur pour le client.

Les objectifs du SO sont de s'assurer que le travail quotidien est axé sur les objectifs stratégiques de l'organisation et est effectué de la manière la plus efficace. Les systèmes traitent des questions « pourquoi » (objectif du travail), « quoi » (objectifs spécifiques du travail) et « comment » (les processus utilisés pour effectuer le travail). Le système de production Toyota se concentre à la fois sur la façon de fabriquer des voitures et sur la façon d'améliorer la façon dont les voitures sont fabriquées. Un troisième objectif peut également être ajouté, qui est d'améliorer le système d'entreprise lui-même en identifiant ou en améliorant les outils et techniques qui le composent.

2.2 Infrastructure de management

Il s'agit des structures, processus et systèmes formels à travers lesquels le système opératoire est géré pour satisfaire les objectifs commerciaux. L'ensemble de l'infrastructure de management doit être conçu de manière à soutenir le SO, en d'autres termes : les processus de management, les mécanismes de développement des compétences et la structure de l'organisation doivent être alignés avec le SO.

L'objectif étant de développer une culture Transformation Lean, les processus de suivi de la performance sont conçus pour que les objectifs de chacun soient clairs et mesurables, cohérents avec les ceux de l'entreprise.

2.3 Etat d'esprit et comportements

Comment chacun pense, se sent et se comporte sur son lieu de travail, individuellement et collectivement, les perturbations émotionnelles ont un impact à la fois sur les canaux intuitifs et logiques nécessaires au changement. Les barrières émotionnelles inhibent principalement la confiance, l'engagement sans heurt et l'interaction harmonieuse entre les personnes. Ces obstacles comprennent les croyances et les expériences positives/négatives que les gens ont accumulées.

La Transformation Lean a pour objectif d'exposer ces barrières de la pensée qui empêchent le travail productif et capable d'avoir lieu. Cette même philosophie qui expose les barrières dans la pensée manufacturière peut tout aussi bien exposer les barrières dans l'espace de l'innovation. Une fois exposés, ces modèles mentaux, ces croyances, peuvent être modifiés pour permettre à des structures plus récentes, plus flexibles et plus capables de s'implanter.⁵

⁵McKinsey&Company, Les trois dimensions à prendre en compte pour une transformation réussie

3 La démarche DMAIC dans le Lean

Les projets qui visent à améliorer un processus existant suivent une feuille de route pour leur succès connu sous le nom de processus DMAIC, une démarche habituellement utilisée dans le Six Sigma, néanmoins elle peut être employée dans d'autres méthodologies d'amélioration de la qualité et de gestion telles que les Transformation Lean vu son approche méticuleusement structurée de gestion de projets. La démarche est connue pour être assez inclusive, une grande majorité des équipes qui cherchent à améliorer un projet seront en mesure d'adapter leurs activités aux étapes DMAIC qui sont conçues pour permettre une certaine flexibilité

Les principales activités d'un projet DMAIC comprennent l'identification des intrants ou des causes critiques qui créent le problème, la vérification de ces causes, le brainstorming et la sélection de solutions, la mise en œuvre de solutions et la création d'un plan de contrôle pour assurer l'état amélioré est maintenu. DMAIC est divisé en cinq phases : définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler

3.1 Define/Définir

Au cours de la phase Définir d'un projet d'amélioration, les équipes créent une charte de projet et un plan de travail de base. La charte est un synopsis du projet qui fournit des informations communes et un résumé de ce que l'équipe espère accomplir. Elle comporte généralement une liste des membres de l'équipe, les noms des personnes responsables des résultats, un énoncé du problème, un objectif et quelques définitions de base de la portée et des mesures de réussite. Certaines chartes incluent également une estimation approximative du calendrier du projet.

Également, au cours de la phase de Définir, les équipes répertorient les exigences mesurables des clients. Souvent, les équipes commencent par un diagramme SIPOC pour les aider à commencer à comprendre un processus. Les équipes doivent également identifier les parties prenantes au cours de la phase de définition. Les parties prenantes sont des individus, à l'intérieur et à l'extérieur d'une organisation, qui ont un certain niveau d'influence sur le succès d'un projet d'amélioration. En comprenant qui sont les parties prenantes, les équipes peuvent rester en contact avec diverses personnes tout au long du projet, en communiquant avec ces parties prenantes au besoin pour assurer la viabilité future de toute amélioration créée. Une façon d'identifier les parties prenantes consiste à effectuer une analyse de ces dernières.

3.2 Measure/Mesurer

Une fois qu'une équipe a une bonne compréhension de ce que fait le processus et comment il fonctionne, quel est le problème et quel est l'objectif du projet, elle passe de Définir à Mesurer. Habituellement, la transition entre les phases est marquée par une revue de péage au cours de laquelle l'équipe présente son travail de définition à un champion ou à un comité de direction. Le champion ou le conseil d'administration fournit des commentaires et décide si l'équipe est prête à passer à la seconde phase.

Au cours de la phase de mesure, l'équipe se charge de créer des métriques de base pour le processus et d'affiner les énoncés du problème et d'autres résultats de l'étape de définition. La création de métriques de référence permet aux équipes de comprendre comment un processus doit être mesuré et comment le processus fonctionne réellement avant que les améliorations ne commencent. Il fournit également un point de comparaison permettant aux équipes de montrer l'amélioration qu'elles ont apportée à un projet à la fin de la méthode DMAIC.

L'un des plus grands défis, est de décider ce qu'il faut mesurer. Souvent, les équipes finissent par passer du temps à collecter des données obsolètes ou qui ne peuvent pas être utilisées pour le processus. Étant donné que la phase Mesurer commence par des conjectures et des essais et erreurs éclairés, l'équipe

doit surveiller de près les progrès et rediriger le travail lorsque les mesures ne créent pas les réponses ou la production requise.

Une phase Mesurer réussie nécessite de solides compétences d'observation, une compréhension des raisons qui sous-tendent la mesure, une connaissance des types de données tels que discrets et continus, des outils d'évaluation des mesures et une solide expérience en analyse statistique.

3.3 Analyse/Analyser

Une fois les mesures collectées, ou en cours de collecte, l'équipe passe généralement à la phase d'analyse. Encore une fois, un examen du péage est souvent effectué entre les phases, mais les lignes entre Mesure et Analyse sont souvent plus floues que les lignes entre Définir et Mesurer. Dans certains cas, une équipe doit mesurer, analyser, puis mesurer davantage, en particulier si les métriques ne sont pas déjà en place pour un processus.

Durant la phase Analyser l'équipe effectue un travail de détective sur le processus. À l'aide des indices recueillis au cours des phases de définition et de mesure, ainsi que des informations fournies par le sponsor, le propriétaire du processus et les experts en la matière, l'équipe tente d'identifier les causes profondes d'un problème, elle utilise également des analyses statistiques et d'autres outils pour vérifier les causes avant de se tourner vers le travail d'identification des solutions possibles. Au cours de la phase d'analyse, les membres de l'équipe utilisent une variété d'outils courants tes que le diagramme de Pareto, les diagrammes d'exécution, les histogrammes, les diagrammes de cause à effet, les diagrammes de dispersion, les cartes de processus et l'analyse de la valeur.

Au fur et à mesure que l'équipe progresse dans la phase d'analyse, elle commence également à se préparer pour la phase d'amélioration, à travailler sur des solutions possibles et à sélectionner des solutions, à développer des plans d'amélioration et à préparer une documentation de base sur les travaux d'amélioration. Le fait qu'une équipe commence ce travail pendant l'analyse dépend souvent du projet individuel et de la manière dont le chef d'équipe souhaite procéder.

3.4 Improve/Améliorer

Au cours de la phase Améliorer d'un projet, une équipe sélectionne une solution finale et commence à la mettre en place. Parfois, l'équipes sélectionne plusieurs solutions, en particulier si quelques solutions plus petites sont étroitement liées et travaillent ensemble pour une solution globale. Cependant, il peut être difficile de déterminer quelle solution améliore réellement un processus. Il est donc généralement recommandé de mettre en œuvre un changement à la fois et de vérifier ce changement avant de passer à autre chose. Il convient aussi de noter que la meilleure solution n'est pas toujours la solution qui offre le plus d'améliorations. Les solutions qui sont si coûteuses ou perturbatrices qu'elles causent des inconvénients qui l'emportent sur les avantages ne devraient jamais être sélectionnées.

Pendant l'amélioration, les membres doivent continuer à garder à l'esprit les définitions du projet. La solution doit traiter une cause première vérifiée lors de la phase d'analyse, qui est directement liée au problème énoncé lors de la phase de définition. Après avoir sélectionné les solutions, l'équipe doive les tester à l'aide d'outils statistiques et d'un échantillonnage du monde réel pour garantir leur efficacité avant de déployer des solutions dans un environnement de travail réel.

3.5 Control/Contrôler

Le contrôle est la phase finale pour les équipes d'amélioration utilisant le processus DMAIC. Au cours de la phase Contrôler, les membres gèrent généralement quatre tâches : créer les bases de la discipline des processus, finaliser les documents concernant l'amélioration, établir des mesures continues pour évaluer

le processus et élaborer un plan de gestion des processus qui permet à l'équipe de transférer l'amélioration au propriétaire du processus.

Les outils utilisés par une équipe pendant la phase de contrôle comprennent des listes de contrôle de la documentation, des tableaux de contrôle, des plans de réponse, des schémas de processus et des tableaux de bord de processus.

La phase Contrôler est souvent facile pour une équipe car le travail a déjà atteint un crescendo. Dans un processus DMAIC bien géré, la phase de contrôle est une période de conclusion des détails et d'arrivée à la fin d'un projet. En même temps, l'équipe peut trouver difficile d'abandonner un processus dans lequel elles ont consacré tant de temps. Au moment où les membres de l'équipe atteignent la phase de contrôle, ils peuvent avoir travaillé avec un processus pendant des mois se sentent personnellement liés à la qualité et au résultat, ce qui rend difficile le transfert du travail à d'autres équipes ou employés.

4 Les plans d'expérience fractionnaires

Les plans d'expérience fractionnaires, Design Of Experiment (DOE) en anglais, est une méthode systématique pour déterminer la relation entre les facteurs affectant un processus et le résultat de ce processus. En d'autres termes, il est utilisé pour trouver des relations de cause à effet. Ces informations sont nécessaires pour gérer les entrées de processus afin d'optimiser la sortie.

Les termes les plus couramment utilisés dans la méthodologie DOE incluent : facteurs d'entrée contrôlables et incontrôlables, réponses, test d'hypothèse, blocage, réplication et interaction.

- Les facteurs d'entrée contrôlables, ou facteurs x, sont les paramètres d'entrée qui peuvent être modifiés dans une expérience ou un processus.
- Les facteurs d'entrée incontrôlables sont les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés. Ces facteurs doivent être reconnus pour comprendre comment ils peuvent affecter la réponse.
- Les réponses, ou mesures de sortie, sont les éléments du résultat du processus qui mesurent l'effet souhaité.
- Les tests d'hypothèses aident à déterminer les facteurs significatifs à l'aide de méthodes statistiques. Il y a deux possibilités dans un énoncé d'hypothèse : la nullité et l'alternative. L'hypothèse nulle est valide si le statu quo est vrai. L'hypothèse alternative est vraie si le statu quo n'est pas valide. Les tests sont effectués à un niveau de signification, qui est basé sur une probabilité.
- Blocage et réplication : Le blocage est une technique expérimentale pour éviter toute variation indésirable dans le processus d'entrée ou expérimental. Par exemple, une expérience peut être menée avec le même équipement pour éviter toute variation d'équipement. Les praticiens reproduisent également les expériences, en effectuant la même combinaison plusieurs fois, afin d'obtenir une estimation de la quantité d'erreur aléatoire qui pourrait faire partie du processus.

- Interaction : Lorsqu'une expérience comporte trois variables ou plus, une interaction est une situation dans laquelle l'influence simultanée de deux variables sur une troisième n'est pas additive.




Figure 21 : Illustration de la relation entre les facteurs et les réponses.

Les plans d'expérience fractionnaires sont un outil puissant du Six Sigma pour gérer les facteurs d'entrée significatifs afin d'optimiser le résultat souhaité, il est souvent utilisé dans la phase d'analyse du DMAIC pour confirmer les causes profondes potentielles. Les expériences factorielles sont polyvalentes car de nombreux facteurs peuvent être modifiés et étudiés à la fois. (Beg & Sarwar, 2021)

Les logiciels de DOE simplifient considérablement les calculs manuels auparavant laborieux nécessaires avant l'utilisation d'ordinateurs. Des logiciels tels que JMP ou encore Minitab, combinent une analyse statistique robuste et une visualisation dynamique afin de pouvoir déterminer l'effet d'un facteur individuel à un coût minimum. Ils comprennent également un riche ensemble de méthodes de modélisation.

Conclusion

Les concepts et outils présentés dans ce chapitre sont utilisés pour soutenir les efforts d'amélioration des processus tels que la Transformation Lean. Les experts utilisent des techniques qualitatives et quantitatives pour transformer ces processus et le soulever vers un état meilleur. Bien que les outils euxmêmes ne soient pas uniques, la façon dont ils sont appliqués et intégrés dans un les projet d'amélioration l'est.

Chapitre 3 : Projet d'amélioration du Laboratoire de Développement Galénique

Introduction

DMAIC a été notre choix de framework pour l'implémentation de la Transformation Lean au niveau des ateliers du LDG. Chaque phase nous a fourni un guide structurel complet commençant par l'identification du projet au contrôle du processus, en passant par l'identification des causes profondes d'un problème, leur analyse et l'implémentation de solutions.

La démarche telle que nous l'avons appliquée, utilise une approche standard guidée et orientés par les données de la méthodologie DMAIC retrouvé dans des projets Six Sigma, mais en employant les outils Lean correspondant à chaque phase, afin de déterminer les opportunités d'amélioration et analyser plus en détail les problèmes relevés durant notre diagnostic.

1 Phase Définir

Pourquoi?

Dans cette partie, nous allons développer la première partie de l'approche DMAIC : Définir pour le projet de Transformation dans le chantier LDG. Les outils utilisés ont pour but de cerner le projet et sa problématique et d'assurer son bon déroulement. Il s'agit de spécifier les CTQ (Critical To Quality) qui représentent les éléments essentiels de satisfaction clients. Le diagramme SIPOC qui permettra de définir les parties prenantes et la nature des relations entre elles, ainsi que les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Le diagramme QQOQCCP a été aussi utilisé pour plus de clarté et enfin la charte de projet qui définit la problématique actuelle et la planification du travail.

1.1 Identification du projet

A partir d'un premier questionnement sur l'objectif de cette Transformation, nous avons appris qu'en 2020 le nombre de produits in-house développés par le LDG était de 15. L'objectif de l'année en cours, 2021, est de 27 produits, et celui de 2022 de 40.

1.1.1 Enoncé du problème 1.1.1.1 QOOQCP

Une première identification du problème est donnée par les réponses aux questions du QQOQCCP présentées dans le tableau 6 :

Question	Réponse
Qui sont les personnes concernées par ce	Les personnes concernées sont le personnel du
projet ?	laboratoire de développement
De quoi s'agit-il?	Les services impliqués dans le processus de
	développement de produits affirment que le LDG
	n'arrive pas à développer assez de produits pour
	atteindre l'objectif de la direction
Où cela se passe-t-il ?	Cela se passe au niveau du LDG dasn le service de la
	R&D
Quand le problème a-t-il été identifier?	Après que Biopharm ait décidé d'élargir sa gamme de
	produits
Comment le problème a-t-il été identifié ?	Il a été remarqué que la cadence du LDG ne permettra
_	pas de développer le nombre de produits fixé par la

DG, c'est un goulot d'étranglement

et nécessite des améliorations

Le mode de fonctionnement du LDG n'est pas optimal

Tableau 6 : Réponses du QQOQCCP.

1.1.1.2 Les **5** pourquoi

Une analyse plus profonde du problème est établie grâce aux 5 Pourquoi :




Figure 22 : Réponses des 5 Pourquoi.

Dans notre cas, nous arrivons à des réponses avec moins de cinq Pourquoi. Nous nous arrêtons au niveau du quatrième Pourquoi afin de poser notre hypothèse.

1.1.1.3 Hypothèse

Les performances du LDG ne permettent pas l'atteinte de l'objectif qui lui es assigné, qui est de développer 27 produits in-house pour l'année 2021, ces performances sont freinées par une mauvaise planification et une mauvaise gestion des essais et des validations effectuées au niveau du laboratoire. L'hypothèse est la suivante, afin de développer plus de produits, il est nécessaire de :

- Augmenter les taux d'utilisation des machines ;
- Augmenter la qualité des essais ;
- Réduire le nombre d'essais par procédé de fabrication.

Ceci en éliminant les gaspillages rencontrés au cours du développement, et en contrôlant mieux le processus dans sa globalité.

1.1.2 Le périmètre du projet

Le périmètre se limite aux produits développés par le LDG, entre essais et validations. Les lots routines et les produits du département NP sont considéré hors périmètre.

1.1.3 Relations du LDG avec les autres départements

Le LDG travaille en collaboration avec les départements présentés dans le tableau 7 :

Tableau 7 : Description des relation du LDG avec les autres services

	Nature de la relation	Description de la relation	
DBD	Fournisseur	Le DBD établit la liste annuelle des produits à développer ainsi que des échantillons dans certains cas	
	Client	Le LDG envoie à la demande du DBD des échantillon placebo au DBD afin de s'assurer de répondre aux exigences	
DG	Client	Le LDG présente à la DG la formule finale du produit développé ainsi que toutes les spécifications nécessaires pour commencer sa production	
LCQ	Fournisseur	Le LCQ assure l'analyse des MP, des articles de conditionnement, des contrôles physicochimiques des lots de revalidation et des contrôles microbiologiques	
	Client	Le LDG envoie le produit fini après validation et conditionnement au LCQ afin que ce dernier établisse l'étude de stabilité	
LCQ2	Fournisseur	Le LDA se charge des contrôles physicochimiques justifiant la conformité ou non des produits développés au LDG, ce dernier se base sur les résultats fournis par le LDA afin d'avancer dans le processus de développement.	
	Client	Le LDG envoie des échantillons au LDA afin d'effectuer la validation analytique.	
Production	Fournisseur	La pesée des MP destinée aux essais et validations et effectuée au niveau de la centrale de pesée de la production, en utilisant ses ressources (balance, opérateur). Les validations des formes liquide et pâteuse se déroulent au niveau de la production. Le LDG utilise les équipements de la production pour le conditionnement des lots d'enregistrement à l'échelle pilote et industriel, selon un planning prédéfini.	
	Client	Le LDG élabore les fiches techniques des produits contenant toutes les informations nécessaires à leur production ; la formule, le procédé de fabrications, le paramétrage des machines ainsi que d'autres spécifications propres aux produits Le LDG se charge aussi de la production des lot routine dont la taille est relativement petite, ainsi que des essais de machinabilité sur les équipements de la production.	
LDP	Client	Le LDG communique au LDP un besoin en intrants et en planning, sur lequel sera basé la gestion des intrants et la planification hebdomadaire.	
	Fournisseur	Le LDP se charge de la satisfaction du besoin du LDG en intrants, ainsi que de la planification de l'utilisation des ressources du LDG, qui sont partagées entre les services LD et NP.	

	Fournisseur	L'AQ supervise les opérations de validation et de revalidation	
AQ		réalisées au LDG, ainsi que la vérification des différents	
		protocoles, rapports, Dl et approbation des SOP.	
	Client	Le département NP utilise les locaux, les équipements, et les	
NP		opérateurs du LDG pour la réalisation des essais et des lots	
		d'enregistrement selon un planning prédéfini par le LDP.	
Approvisionnement	Fournisseur	Se charge de la prospection en MP et en ADC.	
	Fournisseur	Les AR vérifient et approuvent les protocoles et rapports émis par	
AR		le LDG, élaborent les RCP, les notices et les BAT et se chargent	
		de l'enregistrement des produits développés au niveau du	
		MSPRH.	

1.1.3.1 La Voix Du Client (VDC)

Dans cette partie, le problème est énoncé à l'aide de la VDC. En effet, comparer la situation voulue par le client et la situation réelle permettra de mieux analyser le problème. Des interviews avec les clients ayant le plus d'échanges avec le laboratoire ont permis de relever leurs attentes et exigences, ainsi que certains problèmes rencontrés et des pistes d'amélioration. La VDC se présente sous forme de tableau avec plusieurs colonnes. La première répertorie tous les clients du LDG, ces clients sont des services qui reçoivent une information ou un élément produit par le LDG (échantillons pour l'analyse ou dossier de lot par exemple) ou demandent une certaine performance. A chaque client correspond un besoin qui est traduit en une exigence mesurable, ils peuvent être retrouvés dans le tableau 8 :

Tableau 8 : Tableau Du Voix Du Client.

	Echanges avec le LDG	Problèmes	Pistes
		rencontrés	d'améliortions
LDA	-En cas de besoin de tests physicochimiques pendant les essais, le LDG envoie au LDA une demande d'analyse, les résultats des analyses sont envoyés par email ou par téléphone en cas d'urgence -Afin que le LDA effectue la validation analytique d'un produit, une demande d'échantillon est envoyée au LDG -Le LDA se charge des prélèvements pour contrôles analytiques durant les validations des lots d'enregistrement	-Mauvaise communication entre LDG et LDA	- Retravailler l'ordonnancement du LDG
LDP	-Selon un planning mensuel, le LDG transmet un besoin en intrants pour la réalisation des essais et validations avec une fiche de besoin signée par le chef de projet concerné. Les gestionnaires des stocks vérifient et préparent les intrants selon la règle FEFO (FIFO si les dates de péremption sont les mêmes). Un OE est ensuite établie sur la base de la fiche de besoin, une fois signé, il est	-Le LDG envoie son besoin hebdomadaire de planification en retard -Le LDP ne possède pas les gammes opératoires des produits, sur lesquelles la responsable pourrait se baser pour mieux	-Améliorer la communication entre LDG et LDP -Envoyer la gamme opératoire du produit après avoir effectué l'essai pilote de ce dernier

	transféré à la centrale de pesée de la production pour la pesée des MP, et les ADC sont fournis sur la base de la fiche de besoin. -Chaque semaine, la responsable LDP se charge de la planification de l'utilisation des ressources du LDG, entre le personnel du LDG, NP et les lots routines qui sont toujours prioritaires. Entre LDG et NP, le choix du plus prioritaire se fait en se basant sur le date de la programment des produits	planifier l'utilisation du laboratoire (comme cela se fait en production) -Le LDG n'informe pas le LDP de tous les essais qu'il effectue en laboratoire	
Production	-Durant la phase de pesée des MP, la centrale de pesée de la production reçoit les MP ainsi qu'un OE provenant du LDP et un bon-palette. Après la pesée, le chef de projet LDG responsable de ces MP se charge de la vérification conformément à l'OE, signe le bon palette et transferts les MP vers le stock LD. -Pour les validations des formes liquides et semi-solides, les chefs de projet LDG utilisent les atelier et équipements de la production étant donné que le LDG n'est pas équipé pour des quantités à l'échelle industriel pour ces formes-là. Les lignes de production de ces deux formes sont donc réservées au LDG lorsqu'elles sont hors production -Les lignes de conditionnement aussi sont occupées par le LDG lorsqu'elles ne sont pas utilisées par la production -Les lots de production de petites tailles sont transférés au LDG pour fabrication, accompagnés d'un dossier de lot de fabrication	-La non disponibilité du personnel LDG pendant les night shifts, ce qui retarde la production -Le LDG laisse les MP pesée au niveau de la centrale de pesée trop longtemps -Le LDG oublie dans certains cas de renseigner des paramètres de réglage ou de les mettre à jour dans les dossiers de lot développés en laboratoire, ce qui retarde leur production -La charge imposée à la production pour l'impression des articles à blanc	-Mettre en place plusieurs shifts pour le LDG (night shifts) -Récupérer les MP aussitôt qu'elles ont été pesées pour ne pas encombrer la centrale de pesée -Ouvrir une centrale de pesée pour le LD -S'assurer d'avoir renseigner les bons paramètres avant de soumettre les documents d'un produit -Les maquettes des produits doivent être prêtes à temps
NP	Selon le planning défini par le LDP, le personnel NP utilise les ateliers, équipements et opérateurs du LDG pour effectuer des essais et validations	/	/

1.1.3.2 CTQ

Les CTQ ont pour objectif de décomposer le besoin du client en exigence (délai, qualité...) qui doivent pouvoir être convertis en caractéristiques mesurables par la suite. Les CTQ que nous avons pu identifier grâce à la VDC sont : les délais, la communication, l'efficacité et la qualité. Ils sont présentés dans le tableau 9 :

Tableau 9 : Tableau des CTQ.

Besoins	Exigences	Caractéristiques
Délai	-Effectuer les essais et les validations avant la date de lancement du produit.	-Lead-time des différents procédés de fabrication -Durée de développement des médicaments.
Communication	-Assurer une bonne communication entre les membres de l'équipe du laboratoire LDG. -Partager l'informations en temps réel (planification et réalisation).	-Planification du programme et sa communication au personnel du LDG -Bonne circulation et accessibilité à l'information
Efficacité	-Développer la formule finale du produit avec un nombre minimal d'essais. -Assurer le bon déroulement du processus et anticipation des obstacles.	-Nombre d'essais par procédé de fabrication -Exactitude des paramètres fixés sur les fiches essai et les dossiers de validation
Qualité	-S'assurer de la conformité des essais et des validations réalisées	- Résultat des analyse sur la conformité du produit (LDA) - Caractère concluant des essais

1.1.3.3 Diagramme SIPOC

A la suite de la réalisation de la VDC et l'identification des CTQ, un diagramme SIPOC est réalisé afin de cartographier le processus de développement au sein du LDG, et de déterminer l'ensemble des intrants et des extrants. Ce diagramme est présenté dans l'Annexe 4.

1.1.4 Cartographie du processus de développement de produits par le LDG

La cartographie globale représentant le macro-processus de développement de produits avec l'intervention de tous les départements concernés se décompose en quatre processus comme suit :

- Processus de faisabilité;
- Processus de prospection et d'achat des intrants ;
- Processus de formulation (essais);
- Processus de validation et de conditionnement.

La cartographie est présentée dans l'Annexe 5.

1.2 Management du projet

Dans cette partie nous avons procédé à l'identification des risques et contraintes du projet, les délais de chaque phase du DMAIC, mais aussi les personnes concernées par le changement.

1.2.1 Risques et contraintes

Pour une meilleure gestion des imprévus, il était impératif pour nous d'identifier les limites de notre projet, des moyens de remédier aux risques et de détourner les contraintes qui s'imposent.

1.2.1.1 Les risques

Les risques et moyens d'y remédier sont détaillés dans le tableau 10 :

Tableau 10 : Risques projet

Risques	Moyens d'y remédier
Dépassement des délais préalablement fixés	- Fixation d'objectifs réalisables et de deadlines
	claires pour ces objectifs
	- Recours à des heures de travail supplémentaires
Non-coopération des personnes concernées	- Insistance sur la troisième dimension de la
	Transformation Lean ; l'état d'esprit de l'équipe
	- Participation avérée de l'équipe du LDG à la
	démarche et leur sollicitation à rythme fréquent
	- Organisation de séances de travail et de
	formations sur l'importance de l'amélioration
	dans l'environnement de travail
Non-atteinte de l'objectif ou non-pertinence des	- Exploration de nouvelles pistes d'amélioration
plans d'action	- Analyse des causes pouvant faire échouer le plan

1.2.1.2 Les contraintes

Les contraintes sont les facteurs sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Dans notre projet, nous devons faire face aux difficultés suivantes :

- Manque de données nécessaires/données erronées ou difficiles d'accès ;
- Confidentialité de certains documents et impossibilité de partage ;
- Non-coordination entre LDG en tant que ressource et le développement galénique en tant que processus (certaines opérations de développement sont réalisées hors laboratoire comme les validations des formes liquides et pâteuse, et le conditionnement);
- Certains lots de routine (de taille relativement petite) sont effectués au LDG, et sont prioritaires au développement (contrairement au développement, la production apporte de la valeur monétaire) ;
- Le LDG peut être aussi occupé par le service NP qui y effectue ses essais et validations.

1.2.2 La charte de projet

Les informations récoltées lors de cette étape ainsi que celles de la Voix Du Client sont consolidées dans la charte de projet. La direction a défini l'objectif principal de ce projet : augmenter le nombre de produits développés par an. La présente charte a pour but de positionner le projet par rapport à ce qui est demandé. Elle contient une description précise du problème, des clients, de leurs besoins, et des caractéristiques mesurables, ainsi que des éléments relevant du management de projet comme les contraintes, le périmètre du projet et le planning de son exécution.

Charte de projet Titre du projet Application du Lean management a l'aide de l'approche DMAIC dans un projet de Transformation au sein du laboratoire LDG. **Objectifs** Description de la problématique La processus de développement des médicaments prends beaucoup -Augmenter le nombre de de temps. produits développés par -Le temps de production (essais et validations) est estimé entre 12% À an(27 produit in-house). 38% (S9 2021) du temps disponible du laboratoire. -Détecter les gaspillages et -Le taux d'adhérence aux planning dépasse 100%: sous-estimation des Optimisation des ressources. capacités du laboratoire. Clients Besoins des clients Caractéristiques mesurables -Finaliser le processus de -DBD. -Indicateurs de performance: développement des produits -LDP. Taux d'occupation (laboratoires et -LCQ2. avant la date de leur lancement. par atelier). -La production. -Traiter un nombre de déterminer Taux d'adhérence au planning. -La direction. de produits conformes. Périmètre du projet Contraintes -Processus de -Démotivation de l'équipé du laboratoire et la résistance aux développement d'un changement. nouveau produit du service -Manque de données. LDG: Etude de faisabilité, les -Ne pas pouvoir atteindre les objectifs du projet par manque de temps essais et les validations. Planning du projet Equipe du projet Mois Rôle Fév Mar Avr Mai Jun Nom et fonction 2021 Chef de projet Bencheikh Thoraya (Manager) Définir Mesurer Tumkur abdulrazak **Sponsor** (rsponsable LDG) **Analyser** Gopal Venu (responsable LDG) Sahi Mohamed (Superviseur) Agents de **Améliorer** Hadj Seray Aomar (Chef de ansformation projet) Contrôler Omari Riadh (Chef de projet)

Figure 23: La charte de projet.

1.3 Conclusion de la phase Définir

La définition du projet, des objectifs, de l'équipe de travail et le rôle de chacun vont pousser à la collecte des données dans la phase suivante. Cette collecte doit se faire de manière méticuleuse pour obtenir des résultats fiables et garantir un bon déroulement du projet selon le calendrier prévisionnel.

2 Phase Mesurer

La phase mesurer est une phase de collecte de données, nous avons suivi le plan de collecte de données détaillés ci-dessous.

2.1 Plan de collecte des données

Nous avons établi le plan de collecte de données selon les pistes d'amélioration tirées de la phase précédente. Durant cette étape, nous avons été contraintes par la difficulté d'obtenir les données au niveau du LDG, pour cause de manque de suivi des opérations effectuée au sein de ce dernier. Nous précisons dans le tableau 11, pour chaque exigence client, la métrique adéquate pour la collecte de données, la source des données, l'étendu de la collecte de données et la phase du processus concernée.

CTQ	Métrique	Source de la mesurer	Etendu de la collecte	Phase du processus
Délai	Taux d'occupation des machine	Observations des procédés de fabrication	2 mois	Validations
Efficacité	Nombre d'essais par procédé de fabrication	-Fiches essais Historique des essais effectués par les chefs de projet.	7 mois	Essais
Qualité	Taux d'essais à caractère concluant	-Fiches essais -Historique des essais effectués par un chef de projet.	5 mois	Essais

Tableau 11 : Plan de collecte des données.

2.2 Historique des opérations effectuées au sein du LDG

Après avoir collecté l'ensemble des données sur les différentes opérations réalisées par les chefs de projet, nous avons créé un historique qui englobe toutes ces opérations. Les données sont organisées de la façon suivante : chaque opération dure une journée ou plus, l'opération peut être : un mélange, une granulation, une compression, un pelliculage ou bien un essai de forme liquide/pâteuse. Le conditionnement primaire et secondaire n'est pas pris en compte car celui-ci est réalisé au niveau de la production. Il est à noter que plusieurs opérations peuvent être réalisées simultanément dans la même journée (à condition que ce soit pour un même produit).

Nous rajoutons à ces données des détails sur le produit : son nom, le chef du projet et sa forme.

La période couverte par les données s'étale d'Octobre 2020 jusqu'à la dernière semaine d'Avril 2021. Les données sont prises à partir des fichiers Excel des chefs de projets. Il est à noter que durant le dernier trimestre de 2020 (Octobre-Décembre), un des chefs de projet du LDG était absent.

Date	type	Opération	Produit	Réalisé par	Type opération	Forme	responsable
29/04/2021	Validation	produit17 500mg cp pel	produit17	chef de projet1	Pelliculage	Solide	LDG
29/04/2021	Validation	validation produit7 100mg cp	produit7	chef de projet2	Granulation	Solide	LDG
28/04/2021	Validation	produit17 500mg cp pel	produit17	chef de projet1	Granulation	Solide	LDG
22/04/2021	Essai	placebo produit20 essai 05 sans	produit20	chef de projet2	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
22/04/2021	Essai	Essai 04 produit5 5mg Ovule	produit5	chef de projet1	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
22/04/2021	Essai	produit2 40 mg essai 18(pelliculage)	produit2	chef de projet3	Pelliculage	Solide	LDG
21/04/2021	Essai	Placebo produit4 essai 03 sans	produit4	chef de projet2	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
21/04/2021	Essai	Essai 03 produit5 5mg Ovule	produit5	chef de projet1	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
21/04/2021	Essai	produit2 40 mg essai 18 (compression)	produit2	chef de projet3	Compression	Solide	LDG
21/04/2021	Validation	produit15 5 mg cp / produit15 10 mg cp	produit15	chef de projet3	Granulation	Solide	LDG
20/04/2021	Essai	produit2 40 mg essai 18 (granulation)	produit2	chef de projet3	Granulation	Solide	LDG
19/04/2021	Essai	placebo produit20 essai 05	produit20	chef de projet2	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
18/04/2021	Essai	essai 05 produit20 + placebo produit20 essai 05	produit20	chef de projet2	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
15/04/2021	Essai	essai 03 produit4 + placebo produit4 03	produit4	chef de projet2	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
12/04/2021	Essai	produit5 5mg Ovule (Applicabilité	produit5	chef de projet1	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
12/04/2021	Essai	produit23 1.5 MUI- essai 01 pelliculage	produit23	chef de projet3	Pelliculage	Solide	LDG
11/04/2021	Essai	essai de solubilité de bétamethasone	produit7	chef de projet2	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
11/04/2021	Essai	produit5 5mg Ovule (Applicabilité	produit5	chef de projet1	Liquide/Semi-solide	Semi-solide	LDG
11/04/2021	Essai	produit23 1.5 MUI- essai 01	produit23	chef de projet3	Compression	Solide	LDG
08/04/2021	Essai	placebo produit7 100mg 425g	produit7	chef de projet2		Solide	LDG

Figure 24 : Extrait de la base de données créée sur Excel

2.2.1 Le taux des essais et des validations

D'après les données collectées, nous pouvons estimer le nombre des essais et des validations réalisés par semaine durant cette période, et nous obtenons le graphe de la figure 25 :




Figure 25 : Histogramme représentant le nombre d'essais et de validations effectués par semaine.

De cet histogramme nous pouvons remarquer que durant les périodes où se déroulent des validations, peu ou presque pas d'essais du tout ne sont effectués. Ceci est dû au fait que durant les validations, l'accès au laboratoire devient restreint afin d'éviter les contaminations des médicaments.

Nous pouvons aussi observer la répartition non équitable des essais au cours des semaines.

2.2.2 Nombre d'opérations effectuées par forme de produits

Nous remarquons à travers les observations qu'une grande partie des médicaments développés sont des médicaments de forme solide, comme montré sur la figure 26 :




Figure 26 : Histogramme représentant le nombre de produits développés par forme pharmaceutique.

D'après l'histogramme on trouve que 166 jours sont consacrés à la phase des essais de développement des produits de formes solide et 45 jours pour la phase de validations.

2.3 Base de données Access

Afin de faciliter la manipulation des données, nous avons créé une base de données sur Access pour pouvoir gérer les relations entre les produits et les chefs de projets et les opérations existantes. Les tables créées sont :

- Produits (DCI, forme, Appartenant à)
- Essai (id_essai, DCI, numero_essai, Commentaire, Date début, Date fin)
- Operation (id_operation, id_operation, operation, dosage, commentaire, Date début, Date fin, réalisé par, ID)
- Responsable (ID, pilote, Nom, Prénom, Fonction)
- Validation (id_validation, DCI, Date début, Date fin, commentaire, réalisé par)

La figure 27 représente le modèle entité-association sur Access :




Figure 27 : Capture d'écran des relations entre les tables de la base de données sur Access

2.4 Observations des processus

Afin de collecter les données nécessaires à la détermination des tâches à NVA, nous avons procédé nous-mêmes à des observations des procédés réalisés par le personnel du LDG.

2.4.1 Les moyens de mesures

Une fiche d'observation présentée dans la figure 28, a été utilisée à cet égard, ainsi qu'un chronomètre permettant de mesurer le temps de chaque tâche.

Objet : Essai n8 placebo		Date début: 06/04/2021 Date Fin: 07/04		1/2021	
Produit: Produit12	Format: suspe	Format: suspension		Process: semie solide/ Liquide	
Tâche	Heure de début	Heure de fin	Commentaires		Valeur Ajoutée
La première phase: Sortie de l'opérateur pour la recherche des récipients necessaires (becher)	10:00:00	10:10:00	Manque de l effectuer		NVA
Pesée de la matière première	10:10:00	10:16:00			VA
Préparation d'une solution puis la surchauffer et l'agiter	10:16:00	10:20:00	Dépalcer vers trouve la plaq (une seule utili laboratoire), fonctionne m	ue chauffante sée par tout le thermomètre	VA
pesée d'une autre matière première	10:20:00	10:27:00			VA
Déplacer la plaque chauffante de la salle de compression vers la salle de granulation pour effectuer le reste de l'essai	10:27:00	10:30:00	rejoindent l	s slutions de	NVA
Chauffer et agiter la solution	10:30:00	10:33:00			VA
La deuxième phase: Recherche des récipients pour preparer une nouvelle solution	10:33:00	10:40:00	Chercher un b		NVA

Figure 28: Exemple de fiche d'observations.

2.4.2 Déroulement de la collecte d'observations

Les observations collectées au LDG concernent les étapes du déroulement du procédé réalisé dans les moindres détails, y compris les CO, en chronométrant chaque tâche effectuée tout en notant des commentaires concernant les dysfonctionnements remarqués. La fiche peut être retrouvé à l'Annexe 6. Les tâches ont ensuite été classées en quatre catégories :

- VA : les tâches à valeur ajoutée (qui rentrent dans la fabrication du produit)
- BVA : les tâches à non-valeur ajoutée mais nécessaires (comme la documentation)
- NVA : les tâches à non-valeur ajoutée
- Cachée : les tâches réalisées en temps masqué (en parallèle d'une tâche à VA)

Nous avons observé les procédés de fabrication suivants :

- Validations par le procédé de fabrication par voie humide et par voie sèche: Granulation, mélange, compression, pelliculage, l'ensemble des Change Over effectués y compris les nettoyages par machine.
- Les essais des formes liquide et semi-solide.
- La fabrication des petits lots de routines (les mêmes procédés de fabrication)

2.5 Réalisation de la cartographie de la chaîne de valeur

Après avoir relevé plusieurs observations des opérations réalisées au LDG, nous avons opté pour la VSM, qui constitue un outil très pertinent pour comprendre la situation actuelle. Comme déjà expliqué, la forme solide est la forme majoritaire dans l'ensemble des formes pharmaceutique développées, de plus les procédés de fabrication de cette forme : Mélange par voie humide et par voie sèche, sont les plus complexes et les plus longs. Nous avons constaté que, durant le déroulement du processus, toutes les machines du LDG sont utilisées dans le processus de validation ; c'est pour cette raison que nous avons pris les procédés de fabrication de la forme solide pour la modélisation de la VSM.

Il faut noter que dans ce cas le processus est en flux continu, chacun des produits développés passant d'une opération à l'autre de la chaine de fabrication sans période d'arrêt entre les étapes (sauf arrêt pour les nettoyages). Pour le calcul du lead time, deux cas se présentent :

- Le premier cas : C'est le cas de passage d'un produit à un autre produit de nature différente, un nettoyage majeur aura lieu dans les ateliers afin d'éviter la contamination croisée, mentionnée dans la cartographie comme suit : product to product (p to p).
- Le deuxième cas : c'est le cas de passage d'un lot à un autre lot du même produit, le nettoyage majeur n'est pas nécessaire, un nettoyage mineur dure moins qu'un nettoyage majeur, il est mentionné comme suit : batch to batch (b to b).

Pour chaque cas, nous avons calculer le lead time avec deux cas possibles :

- Change Over mineur: le temps de nettoyage mineur y compris le temps de documentation.
- Change Over majeur : le temps de nettoyage majeur y compris le temps de documentation.

Les figure 29 et 30 représentent respectivement les VSM initiales des procédés de fabrication ; mélange par voie humide et mélange par voie sèche.




Figure 29 : Cartographie de la chaine de valeur actuelle pour le procédé de fabrication par voie humide





Figure 30 : Cartographie de la chaine de valeur actuelle pour le procédé de fabrication par voie sèche

2.6 Le diagramme Spaghetti

Le diagramme Spaghetti constitue un autre outil révélateur de la complexité des flux et du nombre de déplacements. La disposition des équipements dans le laboratoire et les déplacements de matières et des opérateurs ne sont pas représentés dans la VSM. Le diagramme Spaghetti présenté dans la figure 31 reprend le plan de la zone du laboratoire de développement et symbolise les déplacements de l'operateurs durant le processus de validation des formes sèches. Nous prenons également le cas d'un essai de formulation observé pour une forme semi-solide, ceci dans le but de mettre en évidence la complexité des opérations des essais qui nécessite l'usage d'outils particuliers (verrerie, Agitateur, balance...).

2.6.1 Diagramme Spaghetti de la granulation par voie humide



Bureau/table/étagère/espace de rangement ...

Figure 31 : Digramme Spaghetti d'un processus de validation, cas de la granulation par voie humide.

2.6.2 Diagramme spaghetti pour un essai

Nous avons observé les déplacements faits par les chefs de projets lors d'un essai de formulation d'un médicament de forme liquide. Le gaspillage de temps a été remarquable durant le déplacement pour la recherche d'outillage et de la verrerie nécessaires pour les essais, car il n'y avait pas d'emplacement dans les ateliers dédiés aux matériels, ceci est détaillé dans la fiche d'observations de l'essai 8 du produit4 dans l'Annexe 6. Les déplacements sont montrés dans le diagramme de la figure 32 :




Figure 32: Diagramme Spaghetti d'un essai de formulation, forme liquide.

2.7 Conclusion de la phase Mesurer

La collectes de données est une étape importante pour l'analyse qui va suivre. Durant notre démarche, nous avons procédé à la phase Analyser en parallèle de la phase Mesurer, ce qui nous a permis de réajuster notre plan de collecte de données à maintes reprises afin de tester les hypothèses sur les sources de gaspillages que nous posions.

3 Phase Analyser

Après avoir déroulé les étapes *Définir* et *Mesurer*, nous avons pu identifier les caractéristiques critiques pour la qualité CTQ du processus de développement au sein du LDG, et collecter les données necessaires. Durant cette phase, nous allons analyser le délai étendu du développement des produits en identifiant les goulots d'étranglement et les causes racines des retards.

Pour cela nous avons défini plusieurs pistes d'amélioration concernant :

- Les essais de développement ;
- Les validations (un processus similaire à la production);
- Le processus de planification.

3.1 Analyse du processus des essais

3.1.1 Analyse de la durée des essais

Pour analyser la durée totale du développement des médicaments nous avons pris un échantillon de produits dont nous possédons les dates de début et de fin de formulation. La durée de réalisation du total des essais de ces produits est comparée avec le nombre d'essais effectués, nous obtenons le graphe de la figure 33 :




Figure 33 : Graphe représentant les durées de la formulation et le nombres d'essais effectuées par produit

On retrouve une légère corrélation entre le nombre d'essais et durée de réalisation de ces essais. Seulement, le nombre d'essais ne s'avère pas être le seul facteur agissant sur la durée. La longueur de la durée de formulation peut aussi être expliquée par le fait que la complexité des essais de formulation diffèrent d'un produit a un autre, ou d'une forme pharmaceutique à une autre, comme expliqué dans la matrice de complexité de l'Annexe 7, elle montre que chaque produit peut être classé selon des caractéristiques techniques dans l'une des quatre classes de complexité.

Dans le cas où le chef du projet rencontre un problème dans la formulation d'un produit, il fera une investigation pour la résolution du problème, puis effectuera un autre essai.

En analysant les durées des essais par le digramme Gantt, nous constatons que la longueur de la durée de formulation peut être expliquée aussi par l'absence d'enchainement des essais pour un produit donné. Comme montré dans le diagramme de la figure 34, le développement produit est interrompu par des essais de formulation des autres produits (pour le même chef du projet) :




Figure 34 : Digramme Gantt représentant la durée de formulation des produits des chefs de projet

Pour mieux analyser la durée de formulation, nous avons choisi des produits dont la durée était relativement élevée. Ces durées sont découpées comme présenté dans le tableau 12 :

Tableau 12 : Nombre de jours des taches effectuées durant la formulation des produits 6, 12 et 19

Nom du produit	NB Jours d'essai	Autres	NB Jours essais sur d'autres produits	NB Jours de validation durant la période	Durée essais (hors weekend)	Durée Totale d'essais
Produit12	24	31	15	23	93	128
Produit 19	9	38	0	10	57	78
Produit 6	5	23	7	11	46	64




Figure 35 : Histogrammes représentant les durées des activités effectuées durant la formulation des produits 6, 12 et 19

Afin de découvrir l'origine de ces pertes de temps libellées « Autres » dans la figure 35, nous avons questionné les chefs de projets responsables. Leur première réponse était que ces durées correspondaient à l'attentes des résultats d'analyse des échantillons des essais. Un questionnaire a alors été soumis à un des chefs de projets (responsable du produit 12). Ce document récolte des informations relatives à l'objectif de chaque essai et son résultat (concluant/non concluant). Un commentaire sur la durée qui sépare chaque essai de l'autre est demandé. Les réponses ont été rédigées sur le tableau de l'Annexe 8. Il s'est avéré que les raisons de la présence de cette durée supplémentaire étaient multiples :

- Attentes des résultats des analyses pour plus de trois jours afin d'effectuer l'essai prochain ;
- Préparation des documents qualité (Protocole, DL, Fiches Produit, CC) ;
- Attente de la réception des matières premières ;
- Faisabilité industrielle et recherche bibliographique ;
- Vérification des COA;
- Gestion des intrants :
- Investigations faites suite à l'apparition de problèmes liés à une caractéristique technique du médicament ;
- _

3.1.2 Recherche des causes racines

A partir des observations faites sur des essais de formulation pour un essai de forme semi-solide (suspension) et un essai de forme liquide, nous avons relevé les dysfonctionnements suivants :

Tableau 13 : Dysfonctionnement des essais


Essai liquide	La cuve utilisée pour le mélange est inadaptée
	Le matériel utilisé pour les essais ne suffit pas (béchers, Erlens Mayer,
	cuillère)
	Manque d'outils de nettoyage

	Les aimants utilisés pour l'agitation sont faciles à perdre et n'ont pas de place
	de rangement
	Le densitomètre et le pH mètre sont dysfonctionnels, il faut se déplacer au
	LCQ pour faire les tests
	Les ciseaux, agrafeuse, stylos et autre papeterie sont introuvables
Essai semi-solide	Il y a une seule plaque chauffante, qui est déjà en cours d'utilisation
	Le thermomètre est dysfonctionnel
	Il y a un manque de matériel pour les essais (béchers, Erlens, spatules,
	éprouvette)
	Les opérateurs sont pris par une validation su service NP
	Il y a un seul agitateur pour tous les ateliers

On remarque dans les deux cas que les dysfonctionnements sont de même nature : manque d'outillage et de matériels. Afin d'approfondir notre analyse nous avons déterminé toutes les activités effectuées par les chefs du projet ainsi que leurs durées. Nous les avons classées en trois catégories :

- Temps à valeur ajoutée.
- Temps a non-valeur ajoutée
- Temps a non-valeur ajoutée mais nécessaire.

Et nous avons obtenu les diagrammes des figures 36, 37, 38 et 39 :







Figure 37 : Histogramme de la durée total en minutes d'un essai de forme semi-solide.

Figure 36 : Diagramme à secteurs représentant les temps à valeur ajoutée et le temps a non-valeur ajoutée d'un essai de forme liquide.






Figure 39 : Histogramme de la durée total en minutes d'un essai de forme semi-solide.

Figure 38 : Diagramme à secteurs représentant les temps à valeur ajoutée et le temps a non valeur ajouté d'un essai de forme

D'après les histogrammes, on remarque qu'une grande partie du temps d'ouverture est dédiée à la recherche et nettoyage du matériel (30% pour l'essai semi-solide), au déplacement de matières et du matériel (10%) et à la documentation (16% pour l'essai liquide). Ces activités sont à non-valeur ajoutée et causent le retard dans le processus de formulation des produits. Pour mieux analyser et classer les causes fondamentales, nous utilisons le diagramme de causes à effets de la figure 40, qui sert à associer tous les facteurs qui affectent le processus :




Figure 40: Digramme Ishikawa pour les essais

De cette analyse nous retenons que les causes profondes des retards et des temps à NVA des essais sont le manque de verreries et de papeteries, le dysfonctionnement des équipements nécessaires ainsi que l'absence de lieux de disposition des documents relatifs aux essais.

3.2 Analyse du processus de validations

Le processus de validation est le processus qui suit les essais, à ce niveau le procédé de fabrication du médicament devient maitrisable par les chefs de projets.

3.2.1 Analyse de la durée des validations

Dans cette partie, on s'intéressera à la durée totale des validations et la durée que prend chaque opération. La durée de la validation correspond à la durée de fabrication des 3 lots du médicament. Pour notre analyse, nous prenons les produits retrouvés dans le tableau 14, dont la validation est déjà terminée. Seuls les produits de forme solide sont pris en considération car ceux de forme liquide ou semi-solide sont traités au niveau de la production.

Tableau 14 : Durées des validations des produits 15, 19, 22 et 14

Date début	Date fin	Produit	Durée	Nombr e de dosages	Type de produit
13/12/2020	31/12/2020	Produit 15	19	1	Semi-solide
21/10/2020	27/10/2020	Produit 24	7	1	Comprimé non pelliculé
28/02/2021	09/03/2021	Produit 19	10	2	Comprimé pelliculé
06/10/2020	22/03/2021	Produit 22	168	3	Comprimé non pelliculé

Nous obtenons le graphe de la figure 41 :




Figure 41 : Histogramme des durées de validation par produits

On remarque que la de validation ne dure pas moins d'une semaine, sauf pour le cas du produit 22, un produit comprenant 3 dosages (3 lots de validation pour chaque dosage), qui a présenté une anomalie lors de la validation. Des essais d'investigation et trois lots de validation supplémentaires ont été réalisés afin d'ajuster le procédé de fabrication du médicament. Pour les formes liquide et semi-solide, la tâche se complique un peu car les validations se font au niveau de la production, les galénistes doivent donc se plier au planning du service afin de réaliser ces validations.

3.2.2 Recherche des causes racines

Nous avons récolté des observations des processus de validation, afin d'analyser les activités des opérateurs, et estimer le temps à non-valeur ajoutée et définir le goulot d'étranglement.

Le procédé observé correspond au procédé de mélange (par voie humide et par voie sèche) dont le flux de la matière est continu. Nous avons décortiqué ces procédés en plusieurs opérations et qui sont :

- Pour la voie sèche : Le mélange à sec, la compression et le pelliculage ;
- Pour la voie humide : Le mélange humide (granulation, séchage, concassage et mélange), la compression et le pelliculage.

Les nettoyages des machines effectués entre les opérations sont également inclus dans nos observations.

3.2.2.1 Le mélange

Les procédés de mélange sont des procédés nécessitant l'utilisation de plusieurs machines et équipements, en particulier pour le mélange humide. Les machines et outils de contrôle in-process sont détaillés à l'Annexe 1. De nos observations, nous retenons les dysfonctionnements listés dans le tableau 15 :

Tableau 15 : Dysfonctionnements du procédé de mélange

Dysfonctionnements
Il faut débrancher le tamiseur pour brancher le mélangeur et vice versa,
pendant plusieurs cycles de tamisage-mélange. Or les deux opérations
peuvent être effectuées en parallèle avec l'ajout d'une seconde prise
L'opérateur ne retrouve pas la louche et autres équipements, un grand temps
est passé à les chercher en vain
L'attente de l'arrivée de l'agent de prélèvement pour analyse
Un seul opérateur suffit pour la réalisation du mélange, mais deux sont
mobilisés
Il y a une seule prise pour le mélangeur, le tamiseur et le concasseur, ce qui
oblige l'opérateur à brancher et débrancher ces machines à tour de rôle
Le granulé a été partagé en deux fractions pour le séchage alors que la
machine pouvait le sécher en une seule fraction, ce qui a augmenté le temps
de séchage
Il y a beaucoup de sacs plastique troués
Il faut ajouter d'une couche d'aluminium au concasseur pour que les lames ne
blessent pas les parois
Le joint du concasseur est en très mauvais état et devrait être changé
Il n'y a pas de place de rangement pour les documents
Le nettoyage reporté au lendemain par manque de temps

Nous effectuons une analyse de la durée du mélange et nous obtenons les diagrammes des figures 42, 43, 44 et 45 :





Figure 42 : Histogramme des durées d'activités durant l'opération : Mélange à sec

Figure 43 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour le mélange à sec

D'après l'histogramme, on remarque qu'une grande partie des activités constituent des activités à NVA (68%), telles que : le branchement et le débranchent des machines qui sont censées fonctionner en parallèle, le temps de nettoyage de quelques équipements et le temps de changement de format.






Figure 44 : Histogramme des durées d'activités durant l'opération : Mélange humide mélange

Figure 45 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour le mélange humide

Dans le cas du mélange humide, les temps à NVA représentent 44% soit plus que le temps à VA. L'une des causes de ce chiffre élevé est que de nombreuses machines entrent en jeu, ce qui rend le temps de C/O colossale, la documentation aussi en est pour beaucoup.

3.2.2.2 La compression

Pour les médicaments sous forme de poudre ou de gélules, le processus de validation au niveau du LDG s'arrête au mélange (les gélules se font dans les ateliers de la production pour cause d'indisponibilité de géluleuse au LDG). Quant aux comprimés, la compression est l'opération suivante, elle emploie uniquement la presse à comprimer. Dans la fiche d'observation, de l'Annexe 11, on trouve toutes les étapes effectuées. Les dysfonctionnements observés listés dans le tableau 16 :

Tableau 16 : Dysfonctionnements du procédé de compression

Procédé	Dysfonctionnements
Compression	La compression ne commence pas à temps à cause du manque de
	communication entre le personnel du LDG
	Les outils de nettoyage ne sont pas à portée de main et les 3 ateliers partagent
	une seule bouteille de solution alcoolique pour le nettoyage, ce qui fait perdre
	du temps à l'opérateur
	Il y a un manque d'outils adéquats pour le nettoyage
	Il n'y a pas de place de rangement pour la documentation, ce qui coûte à
	l'opérateur un temps précieux à la recherche du dossier de lot
	Il existe une seule lampe à sodium pour les 3 ateliers du LDG
	Les caisses contenant les poinçons et les matrices sont rangées derrière la
	comprimeuse et sont difficiles d'accès

Les nouvelles matrices retirées de la caisse pour le C/O sont retrouvées sales et nécessitent un second nettoyage

La lubrification des poinçons et matrices se fait manuellement


L'opérateur passe un temps considérable à la recherche de papeterie (stylo, feutre, agrafeuse ...) qui est partagée entre les 3 ateliers, afin de remplir le dossier

L'alimentation en poudre de la comprimeuse se fait manuellement, l'opérateur ne peut rien faire en parallèle pendant que la machine est en marche

La balance fonctionne mal et fait perdre du temps pendant le test de poids Des tests in-processus non documentés et nécessitant l'arrêt de la machine

Il y a beaucoup de perte de matière, ce qui est reflété par un rendement faible

Nous obtenons les diagrammes présentés sur les figures 46 et 47 :






Figure 46 : Histogramme des durées d'activités effectués durant la compression

Figure 47 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour la compression

A travers l'analyse des activités durant l'opération de compression, nous remarquons que le temps de production représente seulement 9% du temps disponible, le temps à NVA concerne le temps des contrôles au début, au milieu et à la fin du processus, les contrôles supplémentaires, le temps du C/O qui comprend le temps de nettoyage de la presse et le changement de format.


3.2.2.3 Le pelliculage

Le pelliculage est une opération appliquée dans certains cas de médicaments nécessitant une pellicule de protection. Cette opération se fait dans une machine appelée la pelliculeuse. Cette opération nécessite la préparation d'une solution de pelliculage au préalable, comme mentionné dans la fiche d'observation de l'Annexe 12. Les dysfonctionnements relevés sont mentionnés dans le tableau 17 :

Tableau 17 : Dysfonctionnements du pelliculage

Procédé	Dysfonctionnements			
Pelliculage	La pression de l'eau chaude est faible			
	L'évacuation de l'eau après le rinçage se fait dans un sac plastique			
	Le dépoussiérage des comprimés avant le pelliculage se fait manuellement			
	Il n'y a pas de matériel adéquat pour le séchage, qui se fait manuellement			
	pour éviter de blesser les parois de la machine			
	Les outils de nettoyage ne sont pas à portée de main et les 3 ateliers partagent			
	une seule bouteille de solution alcoolique pour le nettoyage, ce qui fait perdre			
	du temps à l'opérateur			
	Il n'y a pas de place de rangement pour la documentation			
	Il existe une seule lampe à sodium pour les 3 ateliers du LDG			

Nous obtenons les résultats présentés sur les figures 48 et 49 :



Répartition des temps pour le pelliculage

32%
50%

Figure 48 : Histogramme des durées d'activités effectuées durant le pelliculage.

Figure 49 : Diagramme à secteurs des temps à valeur ajoutée et non-valeur ajoutée pour la compression.

Nous utilisons à nouveau le diagramme Ishikawa de la figure 50 afin de classifier les dysfonctionnements observés dans des catégories appropriées et chercher les causes racines des retards dans le processus de validation :




Figure 50 : Digramme Ishikawa pour le processus de validation

3.3 La sélection des opérations à externaliser, réduire ou supprimer

Une fois la liste des étapes et les temps correspondants chronométrés, une réflexion est menée sur la conversion des étapes pouvant être réalisées en temps masqué (c'est-à-dire soit pendant que les machines tournent, soit avant le changement de lot, soit après le démarrage du lot suivant).

Afin de sélectionner et classifier par ordre les causes fondamentales, on utilise le diagramme de Pareto, qui établit graphiquement une hiérarchisation des actions à mener pour se concentrer ses efforts sur les 20% des causes qui produisent 80% des effets. Pour cela, nous avons regroupé l'ensemble des causes collectées pour les validations et les essais en six causes et qui sont :

- Cause 1 : Documentation.
- Cause 2 : Nettoyage et changement de fabrication.
- Cause 3 : Control-in-process supplémentaire et la pesée.
- Cause 4 : Recherche du matériel.
- Cause 5 : Déplacement de la matière.
- Cause 6 : Paramétrage et réglage des machines.

Tableau 18 : Tableau de calcul Pareto.

Les causes	Durée par ordre croissant	Pourcentage	Pourcentage cumulé
Déplacement de la matière	17	2%	100%
Recherche de matériel	124	18%	20%
Nettoyage et changement de fabrication	262	38%	38%
Control in process supplémentaire et pesée	135	20%	58%
Documentation	122	18%	93%
Paramétrage et réglage des machines	29	4%	98%
Total	689	100%	

Nous obtenons le graphique de Pareto représenté sur la figure 51 :




Figure 51 : Digramme de Pareto des causes

Nous retenons les trois causes suivantes :

- Nettoyage et changement de fabrication ;
- Control in process supplémentaire et pesée ;
- Recherche du matériel.

L'analyse des écarts de temps (maximum et minimum) sur une même opération de nettoyage et changement de fabrication conduit à se poser la question de recherche des causes de cette hétérogénéité. Pour cela nous optons pour la méthode des cinq pourquoi :

- Le problème : Les opérateurs prennent beaucoup de temps dans les opérations de nettoyage
- -Pourquoi ? car : les opérateurs ne mettent pas le même temps et les mêmes étapes de nettoyage pour chaque opération.
- -Pourquoi ? car : chaque opérateur fonctionne selon son habitude.
- -Pourquoi ? car : il n'existe pas de standards ou de documents pour les nettoyages.
- -Pourquoi ? car : il n'en n'a jamais existé.
- -Pourquoi ? car : Le nettoyage et les changements de lot n'étaient jamais jusqu'à ici des temps d'arrêt programmés avec un temps planifié par le service planification.
 - Le problème : Plusieurs controls in process supplémentaires sont effectués durant le process.
- -Pourquoi ? car : Les opérateurs ne sont pas sûrs du résultat obtenu.
- -Pourquoi ? car : Certains opérateurs n'arrivent pas à maitriser le procédé de fabrication.
- -Pourquoi ? car : Les opérateurs n'anticipent pas les anomalies qui peuvent avoir lieu durant la fabrication malgré l'expérience acquise.
- -Pourquoi ? car : L'équipe du laboratoire ne s'engage pas dans l'amélioration des méthodes de développement pharmaceutique.
- -Pourquoi ? car : L'état de l'esprit de l'équipe du laboratoire et du responsable est résistant pour tout type de changement ou amélioration.

Dans la phase Analyser, nous avons pu déterminer les causes racines qui impactent la durée de développement des médicaments au niveau du LDG. Dans le chapitre suivant, nous allons proposer et mettre en place des actions pour remédier aux problèmes détectés dans cette étape.

- Le problème : pourquoi la recherche du matériel dure longtemps.
- -Pourquoi ? car : Le matériel est difficile à trouver.
- -pourquoi ? car : Il n'y a pas d'emplacement réservé au stockage de matériel.
- -Pourquoi ? car : Le laboratoire est désordonné.
- -Pourquoi ? car : Les actions de rangement et de réorganisation ne durent pas.
- -Pourquoi ? car : Le personnel n'a pas de pratique régulière de rangement.

3.4 Comparaison des données du LDG avec celles du LDP

Une analyse des données fournies Par le LDP nous a ouvert les yeux sur le déphasage existant entre les deux services. En effet, Le nombre d'essais enregistrés par le service planification ne correspond pas du tout à celui retrouvé au LDG. Ceci démontre la faible participation de la planification dans l'organisation des opérations au niveau du LDG, et la mauvaise communication de ce dernier sur l'état d'avancement des essais de formulation.

Nous avons vite réalisé que les données récoltées du côté du LDP n'est pas en mesure d'être exploité, à l'exception de la comparaison graphique présentée sur la figure 52 :




Figure 52 : Comparaison des données du LDG avec celles du LDP

De même pour les validations, les dates de début et fin retrouvées au LDP diffèrent complétement de l'état réel du déroulement des validations au niveau du laboratoire.

Cette découverte nous a pousser à vite chercher des solutions d'amélioration de la communication et à la création d'un moyen de partage entre LDP et LDG

3.5 Conclusion de la phase Analyser

Dans la phase Analyser, nous avons pu déterminer les causes racines qui impactent la durée de développement des médicaments au niveau du LDG. Dans le chapitre suivant, nous allons proposer et mettre en place des actions pour remédier aux problèmes détectés dans cette étape.

4 Phase Améliorer

Dans les étapes précédentes, nous avons déterminé les causes racines qui affectent le processus et qui causent des retards dans le développement des produits et durant ces étapes le processus n'a pas été modifié en profondeur. Le but de cette étape est d'atteindre l'objectif fixé en début de projet en apportant les modifications en profondeur au processus. Nous identifions trois pistes d'amélioration qui vont affecter le processus de développement : L'étude de faisabilité, les essais et les validations.

4.1 Amélioration du processus de faisabilité

Comme expliqué précédemment, le processus de développement au sein de Biopharm débute par une étude de faisabilité, dans laquelle plusieurs services interagissent afin d'étudier la possibilité de développer un médicament. Dans l'absence d'un système informatique (la création d'un ERP est en cours) nous avons opté pour un outil pouvant assurer une coordination entre les services, cet outil fera l'objet d'un suivi pour étude de faisabilité jusqu'à la conclusion.

Le service DBD enregistre sur la table de la figure 53 la liste des médicaments concernés par l'étude de faisabilité



Figure 53 : Tableau d'enregistrement des médicaments en phase de l'étude de faisabilité

Chaque service renseigne le fichier montré dans la figure 54 en introduisant toutes les informations tirées de la recherche bibliographique sur les médicaments de la liste (chaque feuille est dédiée à un service, et chaque service à l'accès à sa feuille uniquement) enfin une conclusion sera établie.



Figure 54 : Exemple de feuille Excel pour l'enregistrement des données par le service LDG

Comme montré sur la feuille de la figure 54, chaque service fera une estimation de la valeur des investissements requises pour le développement, il pourra également consulter le taux de complétion des autres services.

Enfin, selon les caractéristiques des médicaments introduites par chaque service ainsi que le besoin e investissement de chacun, un rapport sera rédigé à partir du fichier Excel et envoyé à la direction pour la décision finale.

4.2 Amélioration du processus des essais

4.2.1 Recherche de solution de réduction du nombre d'essais

L'une des premières choses que nous avons remarquées au sein du LDG, est que les chefs de projets effectuent des essais sans se fixer de limite. Certains produits à caractère relativement durs à formuler peuvent pousser les galénistes à aller jusqu'à 30 ou 40 essais, bien sûre, il s'agit là d'exemples extrêmes de produits de grande complexité.

Ces chiffres importants nous ont fait réfléchir pendant de longues semaines, à la recherche d'un moyen de les réduire, ou du moins de les contrôler. Limiter le nombre d'essais par procédé n'avancerait à rien car chaque produit est unique en son genre et nécessite donc un nombre d'essais différents.

Aussi, la définition d'un essai est très compliquée en elle-même ; un essai peut servir par exemple à éviter le collage de matière au niveau des poinçon d'une presse à comprimer, dans ce cas l'essai s'arrête à la compression même s'il s'agit de produit nécessitant un pelliculage. Dans d'autres cas l'essai peut prendre fin après le mélange ; par exemple pour choisir le bon procédé entre mélange à sec ou humide.

4.2.2 Les plans d'expérience fractionnaires

Des discussions avec les chefs de projet du LDG ont abouti à une solution assez technique et adaptée au domaine ; les plans d'action fractionnaire. Grâce à un logiciel spécialisé en développement pharmaceutique, la solution peut être implémentée en toute simplicité.

Cette technique permet la génération de données de réponse à partir de combinaisons systématiquement sélectionnées de facteurs d'entrée utilisés pour créer des modèles mathématiques (équations) à partir desquels des conclusions valides et objectives sur les entrées et les sorties peuvent être déduites.

Selon les chefs de projet et les recherches qu'ils ont menées, les plans d'expérience fractionnaires réduirait considérablement le nombre d'essais réalisé, en arrivant au « point idéal » avec jusqu'à deux ou trois fois moins d'essais.

4.2.3 JMP pour la fabrication pharmaceutique

JMP est un programme pour l'analyse statistique d'une grande utilisation dans le secteur pharmaceutique, il offre une approche qui permet aux fabricants de médicaments d'identifier et d'évaluer toutes les sources de variabilité par rapport aux paramètres de qualité du produit fini.

L'utilisation du programme propose d'entrer des paramètres spécifiques à un produit donné; ces paramètres sont des facteurs d'influence propre au produit (les taux d'excipients utilisés, la cadence de la machine, le temps de cycles ...), le résultat d'un première essai donnera un point de départ pour la fonction d'extrapolation construite par le programme, qui permettra de définir avec précision avec chaque nouvel essai les paramètres exacts à mettre en place pour obtenir le résultat le plus proche de l'idéal.

Cette solution a été proposée lors du comité de pilotage du mois de Juin 2021 par le bureau de Transformation, elle a reçu un accord immédiat compte tenu du gaspillage en temps qu'elle est capable d'éliminer. Une Trial va être testée une fois les essais transférés au site de Reghaïa, et selon les résultats observés la direction songera à une version payante.

4.3 Amélioration du processus de validation

4.3.1 Mise en œuvre de la méthode SMED

4.3.1.1 Préparation du chantier SMED

En tenant compte de l'état d'esprit du personnel du LDG, que nous trouvons résistant au changement, nous avons adopté la méthode de McKinsey⁶ afin de sensibiliser les galénistes aux avantages de l'application de la méthode SMED. Pour cela nous avons organisé un jeu SMED avec les opérateurs, les chefs de projets et les responsables. Le jeu consiste à créer des groupes de trois personnes, et pour chaque groupe une petite machine est mise à disposition afin d'effectuer des opérations de changement de série, le but étant de challenger les participants sur le temps de changement de série et le réduire au maximum.





Figure 55: Jeu SMED

• L'organisation du jeu :

- L'équipe est formée d'un opérateur (celui qui effectue les opérations du change Over), le superviseur (qui se chargera du chronométrage des étapes du changement de série) un contrôleur (qui contrôle la qualité afin de vérifier les mesures et les étapes).
- Chaque équipe possède les outils et les formats nécessaires pour le changement de série.
- Le jeu se déroule en trois rounds, et entre chaque round et un autre un nouvel objectif est fixé afin de minimiser le temps que prend chaque opérateur dans le changement de série. Des brainstormings également sont organisés entre les rounds, afin de proposer des améliorations pour le prochain round.

Les figures 55, 56 et 57 montres le jeu utilisé par la compagnie McKinsey pour la formation du personnel, et que nous avons exploiter dans le but de changer l'état d'esprit des membres de l'équipe du LDG


-

⁶ Formation des équipes au SMED à l'aide d'un jeu interactif





Figure 56: Composition des équipes pour le jeu SMED






Figure 57 : Application de la méthode SMED sur la machine

4.3.1.2 Déploiement des étapes de la méthode du SMED

Nous avons déroulé le SMED en suivant les étapes suivantes :

- Identifier des étapes ;
- Dissocier les étapes externes et les étapes internes ;
- Convertir les opération internes en opérations externes ;
- Rationaliser les opérations et réduire leurs temps.

Nous appliquons la méthode sur l'ensemble des machines existantes dans les ateliers.

Etape 1 : Identifier les opérations

Les opérations de nettoyage et de changement de série sont appliquées de la façon suivante :

- -Nettoyage majeur : effectué entre la production de deux produits différents.
- -Nettoyage mineur : effectué entre la production de deux dosages/lots du même produit.

Les étapes de nettoyage diffèrent d'un type a un autre, nous avons lister toutes les étapes du changement de série par machine en mesurant le temps correspondant. Le travail se trouve à l'Annexe 13.

Etape 2 : Séparer les opérations internes & externes

Cette étape permet de terminer la phase d'observation. Chaque opération est examinée et classée selon sa nature :

- Si l'opération peut être effectuée pendant que la machine fonctionne, elle est classée dans les opérations externes.
- Si l'opération nécessite l'arrêt de la machine, elle est classée dans les opérations internes. Cette étape du SMED a été faite avec l'ensemble des opérateurs et les chefs de projets.

Nous avons listé toutes les opérations de changement de série par machine, sur la figure 58 nous prenons le cas de la comprimeuse, pour chaque type de C/O mineur et majeur, ainsi que le temps total en minutes.

		Opération de changement de série (Majeur)	La machine:	Comprimeuse
N°		Opération élementaire	Opération Interne	Opération externe
1	Bracuation des déchets	Retirer le sabot, la trémie et la goulotte Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du	•	
2	nettoyage poinçons sup	détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Retirer les poinçons supérieurs Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique Nettoyer poinçons supérieurs Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier	•	
		Ranger les poinçons supérieurs Retirer les poinçons inférieurs Pulvériser les poinçons inférieurs Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique	:	
3	nettoyage poinçons inf	Nettoyer poinçons inférieurs Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier Ranger les poinçons inférieurs	•	
4	nettaoyage des matri œs	Retirer les matrices Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique Nettoyer les matrices Sécher les matrices et les lubrifier Ranger les matrices Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices	•	
5	préparation du prochain lot	Préparer le dossier Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons Lubrifier les matrices Placer les matrices Lubrifier les poinçons Placer les poinçons supérieurs Placer les poinçons inférieurs Remettre le sabot, la trémie et la goulotte Remplir la trémie		
	e du soi	Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique	•	
6	5 0	nettoyer le soi Total	202	

Figure 58 : Tableau des opérations internes/externes pour la comprimeuse (c/o Majeur).

L	Opération de changement de série (Mineur)		La machine: (La machine: Comprimeuse	
N°		Opération élementaire	Opération interne	Opération externe	
1	Evacuation des déchets	Retirer le sabot	•		
		Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre	•		
	nettoyage poinçons sup	Retirer les poinçons supérieurs	•		
		Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique	•		
2		Nettoyer poinçons supérieurs	•		
		Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier			
	- od	Ranger les poinçons supérieurs			
\vdash	4	Retirer les poinçons inférieurs			
	ge S in	Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique	-		
3	nettoyage poinçons inf	Nettoyer poinçons inférieurs	•		
		Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier	•		
		Ranger les poinçons inférieurs	•		
	nettaoyage des matrices	Retirer les matrices	•		
		Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique	•		
4		Nettoyer les matrices	•		
		Sécher les matrices et les lubrifier	•		
Ш		Ranger les matrices	•		
	Ë	Préparer du dossier	•		
	Ë	Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons	•		
	préparation du prochain lot	Lubrifier les matrices	•		
_		Placer les matrices	•		
5		Lubrifier les poinçons	•		
		Placer les poinçons supérieurs	-		
		Placer les poinçons inférieurs	-		
Ш		Remettre le sabot	-		
		Remplir la trémie	-		
6	nettoayge du sol	nettoyer le sol	•		
		Total (min)	107		

Figure 59 : Tableau des opérations internes/externes pour la comprimeuse (c/o Mineur).

Les mêmes tables ont été construites pour le reste des machines et sont présentées dans l'Annexe 14.

Etape 3 : Convertir les opérations internes en opérations externes :

Durant cette étape, nous allons transformer le maximum d'opérations, réalisées actuellement en internes en opérations externes afin de minimiser le temps de changement de série actuel, comme montré sur les figures 60 et 61. Pour définir les opérations qu'il faut externaliser, nous avons identifié celles qui ne sont pas indispensables pour que la machine tourne ; i.e. : elles ne nécessitent pas l'arrêt de la machine.

Opération de changement de série (Majeur)				
	Opération de changement de série (Majeur)		La machine: Comprimeuse	
Ν°		Opération élementaire	Opération interne	Opération externe
1	Evacuation des déchets	Retirer le sabot, la trémie et la goulotte Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	•	
Н		Retirer les poinçons supérieurs	•	
	nettoyage poinçons sup	Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique		•
2		Nettoyer poinçons supérieurs		•
-		Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier		
	- 6	Ranger les poinçons supérieurs		
\vdash	-	Retirer les poinçons inférieurs	•	
	age s in	Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique		•
3	Š č	Nettoyer poinçons inférieurs		•
	nettoyage poinçons inf	Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier		•
		Ranger les poinçons inférieurs		•
	nettaoyage des matrices	Retirer les matrices	•	
		Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique		•
		Nettoyer les matrices		•
4		Sécher les matrices et les lubrifier		•
		Ranger les matrices		•
		Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices	•	
	préparation du prochain lot	Préparer le dossier		•
		Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons		•
		Lubrifier les matrices		•
		Placer les matrices	•	
5		Lubrifier les poincons		•
		Placer les poinçons supérieurs	•	
		Placer les poinçons inférieurs	•	
		Remettre le sabot, la trémie et la goulotte	•	
		Remplir la trémie	•	
	e du sol	Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution	•	
	e du so	alcoolique		
\vdash		Inattouer la col		_
6	e e	nettoyer le sol		

Figure 60 : Tableau Externalisation des opérations (nettoyage majeur) pour la comprimeuse

Opération de changement de série (Mineur)			Comprimeuse	
N°		Opération élementaire	Opération interne	Opération externe
1	Evacuation des déchets	Retirer le sabot	•	
		Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre		
	nettoyage poinçons sup	Retirer les poinçons supérieurs	•	
		Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique		•
2		Nettoyer poinçons supérieurs		•
		Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier		•
	- od	Ranger les poinçons supérieurs		•
Н	4	Retirer les poinçons inférieurs	•	
	age s ir	Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique		•
3	nettoyage poinçons inf	Nettoyer poinçons inférieurs		•
		Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier		•
		Ranger les poinçons inférieurs		•
	nettaoyage des matrices	Retirer les matrices	•	
		Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique		•
4		Nettoyer les matrices		•
		Sécher les matrices et les lubrifier		•
Ш		Ranger les matrices		•
	préparation du prochain lot	Préparer du dossier		
		Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons		•
		Lubrifier les matrices		
_		Placer les matrices	-	
5		Lubrifier les poinçons	_	
		Placer les poinçons supérieurs		
		Placer les poinçons inférieurs Remettre le sabot		
		Remplir la trémie		
		nettoyer le sol		
6	nettoa yge du sol	inemorphic and		•
Ľ	ne yg			

Figure 61 : Tableau Externalisation des opérations (nettoyage mineur) pour la comprimeuse

Le même travail a été effectué sur toutes les machines et a servi à la réalisation de check-lists de C/O dans la phase Contrôler.

Etape 4 : Rationaliser les opérations internes et externes

Après avoir cité toutes les opérations à extraire, nous allons mettre en place pour chacune d'entre elles la solution adéquate, qui permettra d'optimiser ou supprimer cette dernière.

Si nous faisons l'analyse des opérations réalisées sur les machines, nous allons constater que la majorité de ces opérations sont liées au vieillissement des machines et des pannes qui n'ont pas étaient signalées par les opérateurs. Nous listons dans le tableau 19 la liste des solutions réalisées par machine :

Machine	Solution proposée pour l'externalisation des opérations	
Mélangeur	-Les opérations qui peuvent être externalisées sont : la préparation des dossiers du	
granulateur	lot en temps masqué (pendant que la machine fonctionne, ou durant la fabrication	
	du l'ancien lot)	
	- Disponibilité des matériels de nettoyage au niveau de chaque atelier permettra de	
	réduire le temps de nettoyage, et éliminer la recherche de ces derniers dans les	
	autres ateliers.	
	- Mettre en place les 5S pour évitera la recherche des documents nécessaires	
	(l'opération dure moins longtemps donc elle peut être externalisée durant le	
	mélange).	
	-Approvisionner les ateliers avec l'outil nécessaires pour le séchage des machines.	
Concasseur	-Mettre un joint dans la fermeture du concasseur permettra d'éliminer l'opération :	
	mettre de l'aluminium a la place du joint.	
Tamiseur	-Les opérations de nettoyage du tamiseur peuvent être effectuées durant	
	l'opération du mélange qui précède le tamisage, si on met en place une nouvelle	
	prise de courant.	
	-Mettre un nouveau joint de fixation de tamis, permettra d'éliminer l'opération	
	d'ajuster la position des tamis sur le joint.	
Mélangeur	-L'achat d'un nouveau joint de la cuve permettra d'éliminer l'opération de	
octogonal	fixation de ce dernier avec de la colle.	
Sécheur à lit	-S'approvisionner avec un autre chariot et d'autre filtres pour que les accessoires	
	déjà utilisés soient nettoyés en temps masqué (ça prend beaucoup de temps).	
Presse à	-Le nettoyage et la lubrification des poinçons supérieurs et inférieurs peut être	
comprimer effectué en temps masqué car plusieurs poinçons sont disponibles, il suffit d		
	mettre des poinçons non utilisés.	
	-L'achat d'instruments spéciaux de nettoyages de poinçons et des matrices pourra	
	réduire le temps de cette opération.	





Figure 62 : Instruments dédiés aux nettoyage des poinçons

-Le remplissage de la trémie peut être automatisé, l'opérateur pourra se charger de la documentation au moment où la trémie projette du granulé dans la matrice.

Equipements des essais

- -Séparation de la verrerie propre et la verrerie sale, puis externaliser le lavage de la verrerie déjà utilisé.
- -Concernant la préparation de la matière à peser, le chef de projets utilise du papier en aluminium qui contient cette matière, nous pouvons éliminer cette étape en utilisant du papier spécial jetable comme le montre la figure 63 :




Figure 63 : Papier spécial pour le pesage des matières.



Figure 64 : Ergo-clip flash

Bien qu'un gain de temps soit réalisé grâce à l'élimination de certaines tâches et à la conversion d'autres tâches internes en externe avec une rationalisation des changements de série, il est possible d'atteindre un temps plus optimal que cela, grâce à la mise en place des standards de changement de série pour chaque machine, en définissant le temps objectif et en standardisant la méthode de travail. Cette partie sera traitée dans la dernière phase : Contrôler de la démarche DMAIC.

4.3.2 La cartographie de la chaine de à valeur améliorée

Dans la phase précédente nous avons analyser les temps à non-valeur ajouté qui représente un temps perdu du le temps de cycle des opérations. Le plan d'actions présenté dans le tableau 19 permettra d'éliminer une partie du temps à NVA, ainsi que l'optimisation du temps du CO, les nouvelles valeurs sont présentées dans les VSM améliorées des figures 65 et 66.




Figure 65 : VSM améliorée pour le processus de fabrication par voie humide




Figure 66 : VSM améliorée pour le fabrication par voie sèche

La cartographie mesurée au départ et la VSM améliorée nous a permis de bénéficier du gain du temps suivant :

Mélange par voie humide:

2h 17min

Gain en C/O mineur: 1h 45min

Gain en C/O majeur: 8h15min

Mélange par voie sèche :

2h 5min

Gain en C/O mineur: 1h 6min

Gain en C/O majeur: 3h 19min

4.4 Simulation de scénarios améliorés avec Witness

Nous prenons l'exemple du mélange à sec que nous avons pu observer. Le mélange concerne deux machines ; le tamiseur et le mélangeur octogonal.

4.4.1 Etat initial

Nous commençons par décrire l'état initial. Comme mentionné précédemment, les deux machines partagent une seule et unique prise de courant. Les opérateurs procèdent au tamisage et au mélange à tour de rôle, en branchant et débranchant les machines.

Le procédé observé concernait le produit 19. Pour sa réalisation, deux opérateurs ont tamisé et mélangé 5 MP. Les étapes du procédé ainsi que leurs temps sont présentées dans le tableau 20 :

Etape	Durée à VA	Durée de réglages	Durée totale par étape
	(minutes)	(minutes)	(minutes)
Tamisage 1	7	5	12
Mélange 1	5	2	7
Tamisage 2	8	1	9
Mélange 2	5	3	8
Tamisage 3	6	10	16
Mélange 3	5	4	9
Tamisage 4	3	3	6
Mélange 4	5	3	8
Tamisage 5	2	5	7
Mélange 5	10	3	13

Tableau 20 : Etapes du mélange à sec du produit 19.

Une modélisation de cet état est présentée dans la figure 67 :




Figure 67 : Simulation du déroulement du procédé - état initial.

Nous constatons que la durée de réalisation des tamisages et des mélanges en série est de 95 minutes. De la figure 68, qui présente des statistiques sur l'opération de tamisage 3, nous constatons que le pourcentage des arrêts pour le branchement et le débranchement constitue 17% du temps opératoire.




Figure 68 : Répartition des temps à VA et à NVA du tamisage 3.

A présent nous allons modéliser sur Witness quelques solutions d'amélioration. Chaque solution va être présentée sous forme d'un scénario.

4.4.2 Scénario 1

Dans un premier temps nous allons étudier l'influence des temps passés pour le branchement et le débranchement du tamiseur et du mélangeur et nous proposons de réordonnancer les tâches du procédé. Nous commençons d'abord par tamiser toutes les MP, puis nous procéderons aux mélanges.

Ceci dans le but de réduire les temps de branchement et de débranchement, comme le montre la figure 69 :




Figure 69 : Simulation du procédé de mélange à sec - scénario 1.

Le temps de réalisation du procédé dans ce cas est de 68 minutes, ie : un gain de 28%. L'inconvénient avec cet ordonnancement est qu'il nécessite un espace de stockage des matières tamisées en attendant leurs mélanges, ce n'est dons pas la solution la plus optimale.

4.4.3 Scénario 2

Dans ce scénario nous allons modéliser l'exécution du tamisage et du mélange simultanément. Ici, chaque machine est utilisée par un opérateur uniquement. Ce La figure 70 est une illustration de ce cas :




Figure 70 : Simulation du procédé de mélange à sec - scénario 2.

Le travail simultané des opérateurs, chacun sur une machine, réduit le temps du mélange à sec jusqu'à 47 minutes, soit un gain de 51%.

4.5 Conclusion de la phase Améliorer

Les solutions proposées précédemment sont soit implémentées soit en cours d'implémentation. Afin de pérenniser cet état amélioré et de standardiser certaines pratiques, nous passons à la phase Contrôler.

5 Phase Contrôler

Afin de nous assurer que les éléments d'action créés dans la phase précédente sont bien mis en œuvre et maintenus, nous avons construit des outils de contrôle et de suivi que nous présenterons dans cette dernière phase du projet de Transformation.

5.1 Indicateurs de performance (KPI)

5.1.1 Indicateurs Lagging

L'évolution de ces indicateurs se constate à long terme, néanmoins, ils traduisent explicitement la satisfaction client. Nous avons choisi dans notre cas :

KPIObjectifNombre de produits développés in-house par an27 (pour 2021)Nombre de produits développés total40 (pour 2021)Durée de développement de produit< 4 mois</td>

Tableau 21: Objectifs des indicateurs Lagging.

5.1.2 Indicateurs Leading

Ce sont des indicateurs dont l'évolution est mesurée en temps réel et sur lesquels on peut entreprendre des mesures de correction immédiates.

Leur choix n'a pas été évident durant notre démarche, en particulier pour les essais. Notre première approche consistait à limiter le nombre d'essais par forme de produits. Cependant, certains produits, bien qu'ils aient la même forme, ne requièrent pas le même nombre d'essais, pour cause de différence de procédé (ex : avec ou sans pelliculage) ou de différence de complexité de la formule. La seconde approche était de limiter le nombre d'opérations par procédé, ici la définition de « opération » c'est montré d'une extrême intrication, ce qui nous a conduit à renoncer à l'idée.

Quant aux validations, nous nous sommes d'abord inspirés de ce qui est fait en production : calcul de l'OEE. Seulement, ce KPI ne peut pas être employé tel qu'il est au niveau du LDG, étant donné la dissimilitude entre *fabrication en production* et *fabrication en laboratoire*.

Nous avons fini, après de longues et nombreuses séances de brainstorming avec le personnel du LDG, par opter pour les KPI dans le tableau 22 :

KPI	Définition	Fréquence de suivi	Cible
Taux d'occupation du laboratoire	On suppose que le laboratoire est fonctionnel pendant deux shifts de 8 heures par jour, cinq jours par semaine. Il s'agit du taux de temps utile du laboratoire par rapport au temps d'ouverture : Temps utile	Hebdomadaire	40%
	Temps d'ouverture du laboratoire		
Taux d'occupation par atelier	On suppose que les ateliers sont fonctionnels pendant deux shifts de 8 heures par jour, cinq jours par semaine. Il s'agit du taux de temps utile de l'atelier par rapport au temps d'ouverture : Temps utile Temps d'ouverture de l'atelier	Hebdomadaire	50%

Tableau 22 : Objectifs des indicateurs Leading.

Taux	C'est le temps d'occupation ordonnancé sur le	Hebdomadaire	
d'adhérence au	temps réel :		100%
planning	Temps utile réel		10070
	Temps utile ordonnancé		
Taux d'efficacité	C'est le taux d'essai à caractère concluant :	Mensuel	
des essais	Nombre d'essaisconcluants		90%
	Nombre total d'essais		
Taux	Chaque étape de formulation des essais	Mensuel	100% à
d'avancement	correspond à un taux d'avancement :		atteindre
	- Orientation = 20%		dans les
	- Pré-formulation = 40%		délais
	- Formulation = 60%		les plus
	- Optimisation = 80%		courts
	- Lot pilote = 100%		Courts

5.2 Tableaux de bord

Les tableaux de bord sont des outils nous aidant à suivre l'état d'évolution des indicateurs Leading en temps réel, ils permettent ainsi une intervention instantanée en cas de dysfonctionnement constaté.

Etant donné que le processus de formulation des essais sera déplacé vers le site de Reghaïa, il a été préféré de réaliser deux tableaux de bord séparés, un pour les essais et un autre pour les validations.


5.2.1 Tableau de bord des essais

Il a pour objectif le suivi des KPI liés aux essais :

- Taux d'efficacité (global, par forme de produit, par chef de projet, par produit) ;
- Taux d'avancement des essais.

5.2.1.1 Source d'alimentation du tableau

A cet effet, une BDD Acces a été mise au point comme illustré dans la figure 71 :



Figure~71: Capture~d'écran~des~relations~entre~les~tables~de~la~BDD~de~traçabilit'e~des~essais.

Le dictionnaire des données se présente dans le tableau 23 :

Tableau 23 : Le dictionnaire des données de la BDD de traçabilité des essais.

Table	Attribut	Signification
produits	dci	La dénomination commune du produit
	nom_commercial	Le nom commercial du produit
	forme	La forme du produit
spec_produits	id_spec	L'identifiant de la table des spécifications d'un
		produit
	dosage	Les dosages spécifiques à un produit
	type	Le type du produit
users	nom	Le nom du chef de projet réalisant les essais
	prenom	Le prénom du chef de projet
essais	id_essai	L'identifiant de l'essai
	date	La date de réalisation de l'essai
	numero_essai	Le numéro de l'essai
	objectif	L'objectif de réalisation de l'essai
	concluant	Une case à cocher dans le cas où l'essai est concluant
	non_concluant	Une case à cocher dans le cas où l'essai est non-
		concluant
	specification_n	Ils sont au nombre de 5 et contiennent les
		spécifications propres à l'essai réalisé, comme les
		dosages
	commentaire	Un commentaire quant à l'essai réalisé
nature	nature	La nature de l'essai
	taux_d_avancement	Le taux d'avancement correspondant à la nature de
		l'essai réalisé

Afin de remplir la BDD, des formulaires de récolte d'informations sur les essais réalisés ont été établis :

- Un formulaire pour l'introduction d'un nouveau produit dans la BDD est illustré dasn la figure 72 :




Figure 72 : Capture d'écran du formulaire de saisie d'un nouveau produit.

- Un formulaire pour l'introduction d'un nouvel essai est présenté dans la figure 73 :




Figure 73 : Capture d'écran du formulaire de saisie d'un nouvel essai.

Chaque chef de projet possède une version du fichier afin de renseigner les formulaires, ces fichiers sont reliés au fichier source grâce au réseau de l'entreprise, les données sont donc mises à jour en temps réel.

Grâce à des requêtes, nous avons relevé le taux d'avancement de chaque produit (c'est le taux qui correspond à la nature du dernier essai effectué), tout comme nous avons calculé le nombre d'essais concluants : par produit, par forme de produit, par chef de projet ainsi que le nombre total, et ceci dans le but de générer les KPI relatifs aux essais et les représenter sur le tableau de bord.

5.2.1.2 Interface du tableau de bord

Les données récoltées dans la BDD sont exportées et visualisées sur un fichier Excel a rythme mensuel comme montré dans la figure 74 :

Tableau de Bord du Laboratoire de Développement Galénique-Essais

Etat global du laboratoire Taux d'avancement Taux d'efficacité global 60% 40% Taux d'efficacité par chef de projet Taux d'efficacité par forme 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% Forme semi-solide ■ Sahi ■ Seray ■ Omari Taux d'efficacité par produit **Produit** Anomalies | Problèmes | Impact Taux d'efficacité | Commentaires 100% 90% 60% 50%

Figure 74 : Capture d'écran du tableau de bord des essais.

Il est à noter que les formulaires Acces et le tableau de bord ne seront en cours d'utilisation qu'une fois le processus de formulation d'essais déplacé vers le site de Reghaïa. De ce fait, les données visualisées ne sont que des exemples fictifs.

Durant les mois ou l'on n'effectue pas d'essais, le tableau n'affichera rien.

M10

M11

5.2.2 Tableau de bord des validations

20%

M1

Ce tableau sert à monitorer l'ordonnancement et déroulement des validation grâce aux KPI suivants :

- Taux d'occupation (laboratoire et par atelier) ;
- Taux d'adhérence au planning.

5.2.2.1 Source d'alimentation du tableau

Pour un meilleur ordonnancement du laboratoire et une utilisation plus optimisée de ses ateliers pendant les validations, nous avons implémenté un fichier Excel.

Dans ce fichier le service LDP, qui se charge de l'ordonnancement du LDG, commence d'abord par introduire les produits concernés par la validation, les ateliers qu'ils occuperont chacun et le temps opératoire de chaque procédé en minutes dans la table des gammes de la figure 75 :

Produit	▼ Process ▼	Atelier	Temps Opératoir (mir 🔻
produit 1	Compression	Granulation 2	200
produit 2	Granulation	Granulation 1	360
produit 2	Compression	Granulation 2	225
produit 2	Pelliculage	Pelliculage	210

Figure 75 : Capture d'écran gamme opératoire.

Ensuite, pour chaque atelier, le LDP planifie les opérations de la semaine comme illustré dans la figure 76 :




Figure 76 : Captures d'écran de l'ordonnancement des ateliers.

Le temps d'ouverture est calculé en minutes et par unité de shifts de 8 heures, il dépend du nombre d'heures ordonnancé par jour par atelier :

			Granula	tion 1			_
Dim	i. L	un. Mar	. Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	
			8				
			8				
			Granula	tion 2			
Dim	. L	un. Mar	. Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Atelier
	8	8		8			Granulatio
							Granulatio
							Pelliculage
			Pellicu	lage			Laboratoir
Dim	i. L	un. Mar	. Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	
				8			
			Labora	toire			_
Dim	. L	un. Mar	. Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	
	8	8	8	16	0	0	0
	0	0	8	0	0	0	0

Figure 77 : Capture d'écran du schéma d'ordonnancement hebdomadaire.

Une fois la semaine terminée, le LDG se charge de sélectionner les opérations qui ont été effectivement réalisée, le reste sera réordonnancé pour la semaine suivante. Ceci permet de calculer le taux réel d'utilisation ainsi que le taux d'adhérence au planning.

Ce procédé se répète à rythme hebdomadaire pendant la période des validations, il y a donc un fichier Excel par semaine.

5.2.2.2 Interface du tableau de bord

Les données récoltées sont visualisées sur un fichier Excel comme illustré dans la figure 78 :

Tableau de Bord du Laboratoire de Développement Galénique-Validations Taux d'adhérence Laboratoire Granulation 1 Granulation 2 Pelliculage 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 20% S-19 S-22 S-23 S-19 S-22 S-20 5-21 S-20 5-21 S-23 **Process** Anomalies | Problèmes | Impact Taux d'occupation | Commentaires Atelier de Granulation 1 100% 90% 80% 60% 50% 30% 20% 10% 0% S-18 Taux d'occupation ordonnancé Taux d'occupation réalisé — Taux d'adhérence Anomalies | Problèmes | Impact Taux d'occupation | Commentaires **Process** Atelier de Granulation 2 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% S-15 S-16 S-17 S-18 S-20 S-21 S-22 S-23 S-24 **Process** Anomalies | Problèmes | Impact Taux d'occupation | Commentaires Atelier de Pelliculage 100% 90%

Figure 78 : Capture d'écran du tableau de bord des essais.

Les données représentées sont celles des validations réalisées au cours des semaines S19, S20 et S21 de cette année. Les semaines qui ont suivies ont servi à la réalisation d'essais, par conséquent, pas de validations ce qui explique les taux nuls.

5.3 Management et supervision de la performance

5.3.1 Briefing quotidien

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

S-15 S-16 S-17 S-18 S-19 S-20 S-21 S-22 S-23 S-24

Une réunion quotidienne a été mise en place dans le but de dynamiser l'équipe du LDG et de l'aligner sur les objectifs collectifs de la journée. Le briefing a généralement lieu à 8h du matin et dure de 10 à 15 minutes durant lesquels le personnel se charge de traiter les problèmes rencontrés la veille,

relever des actions pour y remédier, vérifier l'état d'avancement des actions en cours et faire le point sur le programme de la journée.

Durant chaque briefing on désigne :

- Un animateur, qui dirige la réunion et l'oriente de sorte à ne pas perdre de vue les objectifs clés ;
- Un time-keeper, qui s'assure que le briefing commence et se termine à temps ;
- Un audit, qui se charge d'évaluer la réunion en termes de préparation, bonne communication, ponctualité ...

5.3.2 Revue hebdomadaire de la planification

Durant ces revues, le personnel du LDG se rassemble avec les responsables du LDP, du LD et de NP, afin de faire le point sur l'adhérence au planning de la semaine passée, d'ordonnancer la semaine suivante entre développement galénique et service NP, ainsi que de discuter des produits à venir.

La revue a lieu chaque mercredi à 11h du matin et tout comme le briefing discuté précédemment, on y désigne un animateur, un time-keeper et un audit afin de s'assurer du bon déroulement de cette revue.

Certes, les réunions du personnel sont importantes pour la communication et le partage de l'information à temps, mais un bon management de la performance ne serait complet sans la prise et le suivi des actions discutées durant ces rassemblements. Une fiche de suivi des actions se trouve à l'Annexe 15.

5.4 Standardisation

Cette étape est d'une telle importance que certains vont jusqu'à la fusionner à la démarche DMAIC en tant que sixième phase. La standardisation dans notre démarche a consisté à mettre en place des outils permettant aux éléments importants des processus d'être exécutés de la même manière à chaque fois :

5.4.1 Standardisation du CO

L'approche pour laquelle nous avons optée est de réaliser une checklist pour chaque procédé de fabrication, compte tenu qu'un procédé implique l'emploi des mêmes équipements à chaque fois. Nous avons établi ces standards avec la collaboration du personnel du LDG.

• Opération de mélange à sec :

Tableau 24 : Check-list de C/O pour le procédé de mélange à sec.

Tâche	Durée	Int/	Ext	Réal	lisé ?	Si non,	Commentaires
1 acile	(min)	Int	Ext	Oui	Non	pourquoi ?	Commentaires
Tamiseur	64						
Démonter le tamiseur	2	X					
Retirer le tamis, les joints et le support	5	X					
Nettoyer le tamis avec de l'air comprimé	5		X				
Nettoyer les accessoires à l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	20		X				
Sécher les accessoires à l'air comprimé	5		X				
Aspirer le reste de poussière de l'intérieur du tamiseur	5	X					

Essuyer le tamiseur et ses accessoires avec une solution alcoolique	10	X				
Ranger le tamis	2		X			
Retirer un autre tamis	3		X			
Placer le tamis, les joints et le	5	X				
support	3	Λ				
Monter le tamiseur	2	X				
Mélangeur octogonal	75					
Démonter la trémie et la cuve	10	X				
Aspirer la matière restantes	10	X				
Nettoyer l'intérieur du mélangeur, la trémie et la cuve à l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	20	X				
Sécher l'intérieur du mélangeur	5	X				
Essuyer la trémie, la cuve et l'extérieur du mélangeur avec une solution alcoolique	10	X				
Monter la trémie et la cuve	10	X				
Faire fonctionner la machine à vide pour la sécher	10	X				
Nettoyer le sol et le reste de la salle	30	X				
Total	165	130	35			

• Opération de mélange humide :

Tableau 25 : Check-list de C/O pour le procédé de mélange humide.

Tâche	Durée	Int/	Ext	Réalisé ?		Si non,	Commentaires
1 acne	(min)	Int	Ext	Oui	Non	pourquoi ?	Commentaires
Granulateur	60						
Retirer le couvercle du granulateur	5	X					
Aspirer la matière restante de l'intérieur du granulateur	10	X					
Nettoyer l'intérieur du granulateur à l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	20	X					
Sécher l'intérieur	5	X					
Essuyer l'intérieur et l'extérieur du granulateur avec une solution alcoolique	10	X					
Faire fonctionner la machine à vide pour la sécher	10	X					
Sécheur	105						
Ouvrir la porte arrière du sécheur et retirer les écrous	5	X					
Aspirer la matière restante de l'intérieur et l'extérieur de la machine	10	X					

Démonter les filtres à poches	10	X			
Nettoyer les filtres et le chariot	20		X		
Mettre un sac à l'intérieur de la					
machine et nettoyer à l'eau chaude					
puis appliquer du détergent pendant	20	X			
quelques minutes et rincer à l'eau					
purifiée					
Sécher l'intérieur	5	X			
Essuyer l'extérieur de la machine	10	v			
avec de l'alcool	10	X			
Monter les filtres à poches	10	X			
Fermer la porte arrière du sécheur	5	X			
Faire fonctionner le sécheur pour le	10	v			
sécher	10	X			
Tamiseur	70				
Démonter le tamiseur	5	X			
Retirer le tamis, les joints et le	5	X			
support	3	Λ			
Nettoyer le tamis avec de l'air	5		X		
comprimé	3		Λ		
Nettoyer les accessoires à l'eau					
chaude puis appliquer du détergent	20		X		
pendant quelques minutes et rincer	20		Λ		
à l'eau purifiée					
Sécher les accessoires à l'air	5		X		
comprimé			Λ		
Aspirer le reste de poussière de	5	X			
l'intérieur du tamiseur		71			
Essuyer le tamiseur et ses					
accessoires avec une solution	10	X			
alcoolique					
Ranger le tamis	2		X		
Retirer un autre tamis	3		X		
Placer le tamis, les joints et le	5	X			
support					
Monter le tamiseur	5	X			
Mélangeur octogonal	75				
Démonter la trémie et la cuve	10	X			
Aspirer la matière restante	10	X			
Nettoyer l'intérieur du mélangeur,					
la trémie et la cuve à l'eau chaude	20	***			
puis appliquer du détergent pendant	20	X			
quelques minutes et rincer à l'eau					
purifiée Sághar Pintáriour du málangour	5	v			
Sécher l'intérieur du mélangeur	3	X			
Essuyer la trémie, la cuve et	10	X			
l'extérieur du mélangeur avec une	10	Λ			
solution alcoolique Monter la trémie et la cuve	10	X			
Faire fonctionner la machine à vide	10	Λ			
pour la sécher	10	X			
Concasseur	67				
Ouvrir le concasseur	2	X			
Ouvill le colleasseul		_ Λ			<u> </u>

Demonter le concasseur : Retirer la	10	X			
trémie, les lames et la grille	10				
Aspirer le reste de poussière de	5	X			
l'intérieur du concasseur		11			
Nettoyer le concasseur et les					
accessoires avec de l'eau chaude					
puis appliquer du détergent pendant	20	X			
quelques minutes et rincer à l'eau					
purifiée					
•					
Sécher les accessoires à l'air	5	X			
comprimé		11			
Essuyer le concasseur et ses					
accessoires avec une solution		X			
alcoolique	10				
Placer les accessoires	10	X			
Monter le concasseur	5	X			
Nettoyer le sol et le reste de la		V			
salle	30	X			
Total	415	360	55		

• Compression:

Tableau 26 : Check-list de C/O pour le procédé de compression.

Tâche	Durée	Int/	Ext	Réal	lisé ?	Si non,	Commentaires
Tache	(min)	Int	Ext	Oui	Non	pourquoi ?	Commentaires
Retirer le sabot, la trémie et la goulotte	7	X					
Aspirer le reste de la poudre de l'intérieur de la comprimeuse	10	X					
Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	30	X					
Retirer les poinçons supérieurs ⁷	7	X					
Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique	2		X				
Nettoyer poinçons supérieurs	5		X				
Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier	10		X				
Ranger les poinçons supérieurs	5		X				
Retirer les poinçons inférieurs	7	X					
Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique	2		X				
Nettoyer poinçons inférieurs	5		X				
Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier	10		X				
Ranger les poinçons inférieurs	5		X				
Retirer les matrices	5	X					

⁷ Le changement de poinçons et de matrice se fait dans le cas de dosage différent ou de produit différent.

123

Total	236	145	91		
Nettoyer le sol et le reste de la salle	30	X			
Remettre le sabot, la trémie et la goulotte	10	X			
Placer les poinçons inférieurs	7	X			
Placer les poinçons supérieurs	7	X			
Lubrifier les poinçons	10		X		
Placer les matrices	5	X			
Lubrifier les matrices	5		X		
Vérifier des paramètres dans le dossier pour le choix des poinçons	3		X		
Préparer du dossier	2		X		
la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique	10	X			
Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices Essuyer la comprimeuse, le sabot,	10	X			
Ranger les matrices	5		X		
Sécher les matrices et les lubrifier	10		X		
Nettoyer les matrices	10		X		
avec une solution alcoolique	2		X		
Pulvériser les matrices inférieures					

• Pelliculage:

Tableau 27 : Check-list de C/O pour le procédé de pelliculage.

Tâche	Durée	Int/	Ext	Réa	lisé ?	Si non,	Commentaires
Tache	(min)	Int	Ext	Oui	Non	pourquoi ?	Commentaires
Démonter les aspirateurs, les joints							
de fermeture, le pistolet, les		X					
flexibles et la turbine	15						
Nettoyer les accessoires avec de							
l'eau puis appliquer du détergent		X					
pendant quelques minutes et rincer		Λ					
à l'eau purifiée	20						
Sécher les accessoires à l'air		X					
comprimé	5	Λ					
Essuyer les accessoires avec une		X					
solution alcoolique	10	Λ					
Nettoyer l'intérieur de la							
pelliculeuse avec de l'eau puis							
appliquer du détergent pendant		X					
quelques minutes et rincer à l'eau							
purifiée	10						
Sécher l'intérieur	5	X					
Essuyer et l'extérieur avec une		X					
solution alcoolique	5	Λ					
Monter les accessoires	15	X					
Préchauffer la machine	10	X					
Nettoyer le sol et le reste de la salle	30	X					

Total	125	125	0		

En cas de nettoyage mineur, seules les tâches situées dans des cases grisées doivent être réalisées.

5.4.2 Audit des 5S

Afin de réussir la mise en œuvre et le suivi des 5S, des audits doivent être menés régulièrement. Cela assure que l'état des ateliers du LDG évitera un retour à l'état initial, avant les 5S. Pour cela nous avons rédiger la check-list d'audit 5S montrée dans le tableau 28, l'audit se fait par atelier de manière assidue et cadencée :

Tableau 28 : Check-list d'audit 5S.

FC	élément de	Decerntion					Score						
5 S	vérification	Description	0	1	2	3	4						
	Matériaux ou pièces	Y a-t-il des matériaux ou des pièces inutiles sur les lieux ?											
•.	Machines ou autres équipements	Y a-t-il des machines ou d'autres équipements inutilisés dans les environs ?											
1S : Trier	Outils, fournitures, pièces	Rien sur le sol à part des pieds ou des roues ?											
18	Fréquence	Les articles ont-ils été triés par usage quotidien par rapport à ceux utilisés occasionnellement ?											
	Normes écrites	L'établissement des 5S a-t-il laissé des normes inutiles ?											
		Total partiel											
	Indicateurs de localisation	Les étagères et autres zones de stockage sont-elles marquées d'indicateurs d'emplacement ?											
	Indicateurs d'article	Est-ce que tout a une place ? Est-ce que tout est à sa place ?											
2S: Redresser	Indicateurs de quantité	Les quantités de matières maximales autorisées sont- elles respectées ?											
2S : Re	Marquage des allées et des zones de stockage	Des lignes ou des marqueurs sont-ils utilisés pour indiquer clairement les allées et les zones de stockage ?											
	Outils	Les outils sont-ils agencés fonctionnellement pour faciliter leur cueillette et leur retour ?											
		Total partiel											
3S:	Sols	Les sols sont-ils maintenus brillants et propres et exempts de gaspillages, d'eau, de poussière ou d'autres types de saleté ?											

	Machines et équipements	Les machines sont-elles souvent nettoyées, exemptes de gaspillages, de poussière ou d'autres types de saleté ?		
	Nettoyage et contrôle	La check-list de contrôle de nettoyage est-t-elle bien suivie ? Est-t-elle efficace ?		
	Responsabilités de nettoyage	Est-il clair (compris et communiqué) qui est responsable du nettoyage ?		
	Habitualité de la propreté	Les travailleurs nettoient-ils habituellement leurs postes de travail sans le dire (balayer les sols, essuyer le matériel, le bureau, etc.) ?		
		Total partiel		
	Audits d'amélioration	L'audit SS a-t-il été complété pour cet atelier le mois dernier ?		
diser	Idées d'amélioration	Les idées d'amélioration du dernier audit ont-elles été mises en œuvre ?		
4S: Standardiser	Procédures clés	Les procédures standard écrites sont-elles claires et activement utilisées ?		
4S:S	OPL	Les OPL sont-ils utilisés pour communiquer les activités/procédures clés ?		
	Les 3 premiers S	Les trois premiers S sont-ils maintenus ?		
		Total partiel		
	Formation	Tout le monde est-il suffisamment formé aux procédures standard ?		
	Outils et pièces	Les outils et les pièces sont-ils correctement stockés ?		
Soutenir	Contrôle des stocks	Le contrôle des stocks est-il respecté ?		
5S: So	Procédures	Les procédures sont-elles mises à jour (au cours de l'année dernière) et régulièrement revues ?		
	Panneaux d'activités	Des panneaux d'activités sont-ils utilisés ? Sont-ils mis à jour et régulièrement révisés ?		
		Total partiel		

Les critères de notations sont détaillés dans le tableau 29 :

Tableau 29 : Critère de notation de l'audit 5S.

Score par S	Type	Critère
0	Sérieux	Activités pas du tout menées
1	Majeur	Activités mises en œuvre entre 0 et 30 %, danger de baisse du
1		processus

2	Mineur	Activités mises en œuvre entre 31 % et 600 %, sinon attention pourrait devenir de type Majeur
3	Trivial	Activités menées de manière systématique mais pouvant s'améliorer, entre 61 % et 90 %
4	Excellent	Activités mises en œuvre et utilisées de manière systématique, entre 91 % et 100 %

Conclusion

Notre étude se résume à une Transformation Lean suivant le cadre du DMAIC, une démarche propre au Six Sigma, mais qui a été d'une grande aide dans l'organisation et la structuration de notre travail. Durant la phase Définir, nous avons établi un diagnostic de l'état initial du LDG et avons pu identifier ses clients et le périmètre sur lequel le travail doit être fait. Dans la phase Mesurer, nous avons collecter les données qui nous ont semblé indispensables à l'étude de la phase Analyser qui, en l'occurrence, se faisait simultanément, cela nous a permis de choisir les données adéquates et nécessaires. Ensuite, durant la phase Améliorer et selon les aboutissements de la phase Analyser, nous avons procédé à l'implémentation des solutions et des propositions pouvant avoir le plus d'impact sur les performances et l'atteinte des objectifs fixés. Enfin pour la phase Contrôler, des outils de suivi et de standardisation ont été mis en œuvre afin de préserver et perpétuer l'état amélioré et que nos efforts ne partent pas en vain.

Conclusion générale

L'idée global de cette étude était d'améliorer le processus de R&D en venant à bout du goulot d'étranglement qu'était le laboratoire de développement galénique, un projet d'ordre primordiale pour Biopharm qui s'est fixé comme objectif d'élargir sa gamme de produits. Et c'est à cet égard que nous avons choisi de procéder à une Transformation Lean avec l'aide du bureau de Transformation de l'entreprise, une approche des plus évidentes puisque c'est la plus appropriée pour la prise en charge du concept d'amélioration continue à long terme, et qui cherche systématiquement à réaliser de petits changements progressifs dans les processus afin d'éradiquer les goulots.

Nous avons suivi la démarche DMAIC qui nous a permis, à l'aide des outils de chaque étape, de structurer notre travail. Nous avons d'abord diagnostiqué et défini l'état initial du laboratoire, nous avons observé son fonctionnement et relevé les données nécessaires à la détermination des causes racines des retards dans le développement, tout ça dans le but de sélectionner et d'implémenter les solutions que nous jugions adéquates.

Certaines de nos solutions ont été implémentées. Nous pouvons citer l'achat de nouveaux équipements, la formation du personnel au SMED et son implémentation, la mise en œuvre de systèmes pour traçabilité des essais et pour l'ordonnancement des validations, et enfin la mise au point de KPI et des tableaux de bord. D'autres nécessitent plus de temps et sont soit en cours d'implémentation comme les 5S, les travaux de maintenance et la maintenance préventive des machines, soit en cours de prospection comme l'utilisation des plans d'expérience fractionnaires.

Nous avons pu tirer plusieurs conclusions de notre étude. Celle qui a été la plus fascinante à nos yeux, est que le Lean est un savoir-faire qui s'applique dans tous les domaines d'activité sans exception, et contre toute attente, la R&D n'est pas épargnée. Il est vrai que la démarche telle que nous l'avons appliquée a légèrement divergé de l'approche traditionnelle retrouvée en production. La discordance existant entre la production (où tout est prédéfini et où la cadence est stable) et le développement (qui est plus semblable à un terrain inconnu et où l'avancement se fait à petit pas) nous a poussés à innover afin d'adapter les connaissances et les outils du Lean à un processus aussi coriace que celui du développement de produits. Toutefois, les résultats de nos travaux ont été aussi fructueux que ceux d'une implémentation Lean en production.

Cette étude est une démonstration de ce à quoi ressemble le Lean dans le développement de produits pharmaceutiques, fonctionnant pleinement comme un système, le Lean crée de nouveaux outils qui prennent en charge l'environnement de développement. Cela a apporté une nouvelle façon d'apprentissage rapide, organique et de gestion de projet qui n'est pas très rependu dans la R&D. En outre, notre étude montre que les niveaux d'amélioration presque impensables sont aussi possibles dans les sciences inexplorées et fondamentalement inconnus.

La vague de Transformation Lean, bien qu'elle ne soit toujours pas terminée, a déjà commencé à donner une impulsion à l'établissement des meilleures pratiques au sein du LDG. Une amélioration significative a été observée dans l'état d'esprit du personnel, ce qui les incite à vouloir faire mieux en cherchant continuellement des pistes d'amélioration. Certaines mesures en été mises en œuvre en ce qui concerne la disponibilité des équipements et la maintenance préventive des machines. Aussi, des travaux de rénovation ont été envisagés.

Un autre boost pour les performances du LDG, en dehors de la Transformation Lean, aura lieu après le transfert des essais de formulation vers le site de Reghaïa. Le site de Oued Smar, quant à lui, ne se chargera plus que des validations, des revalidation et des lots de routine. Chose que nous avons prise en considération dès le début du projet ; nos solutions ont été pensées de sorte à pouvoir s'adapter à ce changement imminent, chaque site possède son propre tableau de bord lui permettant de suivre ses performances.

Bibliographie

- Adam FARBER, Ulrik SCHULZE & Kim WAGNER. (2009). Lean comes to Pharma.
- Anact. 10 Questions sur la Conduite des Projets de Transformation.
- Aude Louyot. La gestion de projet en développement pharmaceutique :application pratique au développement industriel de principes actifs.
- Barnhart, T. (s.d.). Creating a Lean R&D System, Lean Principals and Approaches for Pharmaceutical and Reaserch-Based Organizations.
- Beg & Sarwar. Design of Experiments for Pharmaceutical Product Development.
- Cap. (2019). Biopharm : nouvelle hausse du bénéfice et des dividendes distribués. Cap Algérie.
- Department of Mechanical Engineering, Birla Institute of Technology and Science (BITS). Lean manufacturing implementation using value stream mapping as a tool.
- Dr. Thomas Goldsby & Robert Martichenko. (2005). *LEAN SIX SIGMA LOGISTICS : Strategic Development to Operational Success*.
- ElWatan. (2018). Le groupe Biopharm se lance les complément alimentaires. El Watan.
- Erwin Studer. "Work smarter, not harder": Lean methods come to the lab...at last!.
- Fanny Olivier. L'approche Lean : méthodes et outils appliqués aux ateliers de production pharmaceutique.
- Flinchbaugh, J., & Hitchhiker, C. (2006). Society of Manufacturing Engineers.
- FNIM. (2020). Fédération Nationale de l'Information Médicale.
- Frank Voehl, H. James HarringtonChuck Mignosa & Rich CharronThe. (2013). *THE LEAN SIX SIGMA BLACK BELT HANDBOOK: Tools and Methods for Process Acceleration*.
- Hans BRANDENBURG & Jean-pierre WOJTYNA. Approche Processus, Mode D'emploie.
- James P. WOMACK Daniel T. JONES & Daniel ROOS. (1991). *The Machine That Changed the World*.
- JOHN DREW, BLAIR MCCALLUM & STEFAN ROGGENHOFER. (2004). *Objectif lean, Réussir l'entreprise au plus juste : enjeux techniques et culturels.*
- Jones, D. T., & Womack, J. (1996). Lean Thinking.
- K.Eswaramurthi & P.V.Mohanram. (2013). *Value And Non-Value Added (VA / NVA) Activities Analysis Of A Process*.
- Margaux Belorgeys. Déploiement et pérennisation de la méthode SMED sur une ligne de conditionnement.
- McKinsey&Company. The Lean Management Enterprise: A system for daily progress, meaningful purpose, and lasting value.
- Michael GEORGE, Dave ROWLANDS & Bill KASTLE. (2002). Qu'est ce que le Lean Six Sigma.
- Olivier SERRAT. (2009). Knowledge Solutions: The 5 Whys Technique.

- Pauriche, P., & Rupprecht, F. (1998). Le secteur pharmaceutique, un secteur aux multiples enjeux. *Economie et statistique*.
- RABHI, M. (2016). Biopharm fait un bénéfice net de 24% supérieur aux prévisions. Liberté.
- Rahmat Nurcahyo, Faisal, Muhammad Dachyar & Muhammad Habiburrahman. *Overall Equipment Effectiveness (OEE) at the Laboratory of Structure Testing*.
- Serge Lambert, Georges Abdul-Nour & Marie-France Lortie. *Cartographie de la chaîne de valeur* : *Cerner la valeur pour obtenir un avantage concurrentiel*.
- Scotchmer, A. (2007). 5S Kaizen en 90 minutes.
- Sophie Bougaret, Bernard Burtin, Didier Gourc, Raphaël Masse. *Creating a Lean R&D System : Le management des projets innovants dans le secteur Pharmaceutique*
- Terence M. Barnhart. (2012). Creating a Lean R&D System: Lean Principles and Approaches for Pharmaceutical and Research-Based Organizations.
- Thierry LECONTE. La Pratique SMED.
- Université de Limoges, Faculté de Pharmacie. (2016). Mise en place d'un projet d'amélioration continue sur une ligne deConditionnement secondaire de vaccins, à l'aide de l'outil Lean Six Sigma.
- University of Debrecen, Faculty of Informatics. Specialties of first SMED in pharmaceutical manufacturing.
- UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER FACULTE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES. (2015). MAITRISE DE LA LIBERATION PHARMACEUTIQUE DES LOTS DE PRODUCTION INDUSTRIELLE.

Webographie

- Article : Biopharm devient actionnaire majoritaire de GPE. Récupéré sur <u>www.algerie-eco.com/2020/11/09/biopharm-devient-actionnaire-majoritaire-de-gpe/</u>
- Article : Le marché pharmaceutique en Algérie (2020). Récupéré sur <u>www.businessfrance.fr/le-marche-pharmaceutique-en-algerie-2020</u>
- Description de la formulation galénique. Récupéré sur <u>www.apec.fr/tous-nos-metiers/etudes-recherche-et-developpement/responsable-formulationgalenique-chimie.html</u>
- Descripton du processus de support, Les Mareyeurs. Récupéré sur www.mareyeurs.org/site GBPH/processus de support.html
- Guide d'amélioration de la performance R&D (2021). Récupéré sur <u>www.wevalgo.com/fr/savoir-faire/r-d/r-d-performance</u>
- Leading vs Lagging Indicators. Récupéré sur www.bmc.com/blogs/leading-vs-lagging-indicators
- Lean Production. Récupéré sur www.leanproduction.com
- SGBV Bourse d'Algérie. Récupéré sur www.sgbv.dz/?page=details_societe&id_soc=44&lang=fr
- Site du Groupe Biopharm. Récupéré sur www.biopharmdz.com
- The Types of Visual Controls. Récupéré sur www.txm.com/5-types-of-visual-controls

Transformation vs Continuous Improvement. Récupéré sur <u>www.medium.com/transformation-vs-continuous-improvement</u>

What Is Continuous Improvement? Definition & Tools. Récupéré sur <u>www.kanbanize.com/lean-management/improvement/what-is-continuous-improvement</u>

Annexes

Annexe 1 : Listes des équipements disponibles dans les ateliers du LDG.

Nom/Marque	Rôle	Temps Opératoires (min)	Temps de nettoyage majeur	Temps de nettoyage mineur
Mélangeur granulateur GANSONS LDME1	Mélange à sec Granulation	68	45	15
Sécheur a lit d'air fluidisé <i>LDSF1</i>	Séchage Refroidissement	90	115	30
Tamiseur LDTA01	Tamisage Calibrage	40	45	20
Concasseur GANSONS LDBR1	Broyage	20	80	25
Mélangeur octogonale GANSONS/Cubique	Mélange Lubrification	45	60	20
Presse à comprimer KILIAN LDPC02	Compression	199	200	110
Pelliculeuse SEJONG LDPL02 (turbine 0,02 kg - 6 kg)	Préchauffage Pelliculage	245	125	55

Annexe 2 : Fiches de poste des personnels LDG.

Fiche de poste 1					
Identification du titulaire du poste					
Nom et prénom :	Intitulé du poste : Superviseur en développement galénique				

Missions principales:

- Gestion de la logistique du LDG (équipements, matériels, stock.).
- Planification des différentes étapes d'un projet et suivi de l'avancement des projets.
- Définir les formules quantitatives et qualitatives des produits développés.
- Veiller au respect de l'application des bonnes pratiques et les mesures de sécurité de laboratoires.

Activités du poste :

- Définir les besoins en MP et ADC des produits développés nécessaires au développement et au lancement des lots d'enregistrement.
- Analyse, interprétation et vérification de la cohérence des résultats avec les spécifications attendues du produit.
- Coordination et suivi des essais de développement.

Fiche de poste 2						
Identification du titulaire du poste						
Nom et prénom :	Intitulé du poste : chef de projet					
	<u>'</u>					

Missions principales:

- Gestion interne des intrants du LDG (MP, vrac, produit fini, formats...).
- Définir les formules quantitatives et qualitatives des produits développés en collaborant avec les responsables hiérarchiques du LD.

Activités du poste :

- Rédiger les fiches essais et réaliser les essais laboratoires ainsi que les tests pharmacotechniques.
- Superviser le technicien galénique lors de réalisation des essais et les lots d'enregistrement.
- Prendre en charge le développement des formes galéniques à savoir : fromes sèches, #hyformes liquides, formes pâteuses et cosmétique.

Fiche de poste 3

Identification du titulaire du poste

Nom et prénom : Intitulé du poste : Opérateurs LDG

Missions principales:

- Réaliser la fabrication des lots routine (les produits de la production).
- Effectuer le nettoyage des équipements, le vide de chaine et de ligne en respectant les BPF.
- Réaliser les opérations liées à la validation industrielle.

Activités du poste :

- Exécuter les opérations de fabrications (peser, mélange, granulation, compression, pelliculage).
- Réalisation des changements de formats.
- Ajuster le réglage des machines en cours d'exploitation et effectuer l'entretien préventif habituel (lubrification.).

Annexe 3 : Questionnaires préparées pour l'interview avec les clients du LDG.

Ouestionnaires

LDP (planification)

- 1- Le LDP envoie t il le planning chaque semaine au LDG?
- 2- Comment est décidé la priorité entre LDG et NP?
- 3- Peut-on avoir le planning prévisionnel et réalisé du dernier trimestre ?
- 4- Quels sont les autres interactions avec le LDG?
- 5- Quels sont les problèmes rencontrés avec ce dernier (retard, non application des planning).

NP

- 1- Combien dure la validation de vos produits?
- 2- Qui se charge de la validation des produits TI-NP?
- 3- Qui décide de la priorité des validations entre LDG et TI-NP?

Production

- 1- Pour quels types de produits, les validations et les essais sont effectués dans la production ?
- 2- Qui se charge de ces validations ? quels opérateurs ?
- 3- Comment sont-elles planifiées ? avec quelle fréquence ?

LCQ2

- 1- Est-ce que le LCQ2 effectue les analyses du LDG seulement?
- 2- Quels types d'analyses effectue le LDA? Combien de fois?
- 3- Combien durent ces analyses?
- 4- Qui se déplace vers le LCQ2 pour transmettre les échantillons ?
- 5- Est-ce qu'il y a un planning ? qui s'en charge ?
- 6- Quel est le flux d'informations qui circule entre le LCQ2 et LDG?
- 7- Que se passe-t-il si les analyses ne sont pas conformes ?
- 8- LDG peut-il envoyer plusieurs prélèvements à la fois ?
- 9- Quels sont les problèmes constatés ? des améliorations à proposer ?

AQ


- 1- Quel est le flux d'informations circulant entre le LDG et AQ?
- 2- A quel moment intervient l'AQ dans le processus de développement du produit ?

Annexe 4 : Le diagramme SIPOC.


Supp	oliers	Inputs	Process	Outputs	Customer
-DE -TI-I		-Liste des produits À Developper. -commande de faisabilité.	étudier la faisabilité Industrielle du produit	-Fichier Excel faisabilité. - Formule tentative. - Taille du lot (pilote/ industriel) et les ADC.	-DBD -TI-NP
-Di	BD ·NP	-Décision de développement du produit. -étude de faisabilite cloturée sur le produit.	Décision: Produit validé Pour le développement Identifier et commander les besoins en intrants (MP, ADC, moule, formats, accessoires)	- demande de prospection des intrantsfiche de besoin des intrantsbesoin en planification	-LCQ2 -Service planification
-D	BD	-Plan hebdomadaire établi par le service de planification.	Planifier les essais	-Plan hebdomadaire propre au laboratoire.	-DBD
pesée(-Stoc Maga	e de (PROD) k LD/ sin de OD	-Intrants (MP, Formats, moules,) conformes et pesées.	Controler et verifier les matièRes premières reçues	-Fiche technique preliminaire des MP.	-TI-NP
-Stoc Magasi	k LD/ n PROD	-Intrants MP.	Effectuer les essais : orientation, préformulation et fromulation	-Fiche essaiEchantillon prelevés pour l'analytiquesFormule unitaire du médicamentFiche consigne de sécurité.	-LCQ2 -HHI -AQ,HSE, TI-N
	ck LD CQ2	-Intrants MPValidation analytique de la formule du produit.	Effectuer l'essai pilote	-Fiche essaiParamètres techniques fixéS (echantillonage). -Produit semi-fini.	-LCQ2 -TI-NP
	-NP CQ2	-Fiche produit. -RéSultat de l'éTude de stabilité	Préparer le dossier d'enregistrement du produit	-Dossier protocole de validation. -Dossier de lot de fabrication et conditionnement.	-AQ -AR
-Α	AQ	-Dossier d'enregistrement validé	préparer les intrants et planifier les validations	-OEE(nouveau produit)Odre de fabrication.	-Service planification
Magasi -Ser	k LD/ n PROD vice ication	-Intrants MP. -Planification hebdomadaire.	Lancer les lots d'enregistrements (nettoayge)	-Dossier de lot, dossier de protocole de validation. -echantillonage. -Produit fini.	-AR -AQ -LCQ2 -PROD
	in PROD	-Intrants (MP) -Ordre de fabrication(non renseigné)	Lancer des lots routines de productions	-Ordre de fabrication renseigné. -Fiche de conciliation. -Produit fin (redestiné à la production pour le conditionnement)	-PROD

Annexe 5 : cartographies des sous processus du LDG


Cartographie du processus de faisabilité




Cartographie du processus de prospection et d'achat des intrants



Cartographie du processus de formulation/essais



Cartographie du processus de validation




Annexe 6 : Fiche observation essai semi-solide produit 12.

	Fiche obs	ervation			
Objet : Essai n8 placebo		Date début: 0	6/04/2021	Date Fin: 07/	04/2021
Produit: Produit12	Format: suspe	ension	Process: semi	e solide/ Liqui	de
Tâche	Heure de début	Heure de fin	Comme	ntaires	Valeur Ajoutée
Sortie de l'opérateur pour la recherche des récipients necessaires (becher)	10:00:00	10:10:00	Manque de b effectuer i		NVA
Pesée de la matière première	10:10:00	10:16:00			VA
Préparation d'une solution puis la surchauffer et l'agiter	10:16:00	10:20:00	-Dépaicer vers trouve la plaqu (une seule utilis laboratoire), t fonctionne m	ue chauffante sée par tout le hermomètre	VA
pesée d'une autre matière première	10:20:00	10:27:00			VA
Déplacer la plaque chauffante de la salle de compression vers la salle de granulation pour effectuer le reste de l'essai	10:27:00	10:30:00	les autres che rejoindent le l'agitation de leurs e	a salle pour s slutions de	NVA
Chauffer et agiter la solution	10:30:00	10:33:00			VA
Recherche des récipients pour preparer une nouvelle solution	10:33:00	10:40:00	dificulté de troi en verre		NVA
rincage de becher	10:40:00	10:52:00	charge du ne	ttoayge des	NVA
pesée d'un excipient (pommade) et la mettre dans le becher chercher une éprouvette et la remplir avec	10:52:00	10:55:00	mettre des sy chaque salle p manipu éprouvette ne	our facilitéles lations se trouve pas	VA NVA
de l'eau purifiée (lutilisée pour la dilution) Chercher un Erlen Mayer et le nettoyer puis le remplir avec de l'eau purifiée	10:55:00	11:00:00	disponible da attendant que	ns la salle. En l'autre chef de	NVA
mettre l'Erlen Mayer sur la plaque chauffante et recherche d'un nouveau becher	11:06:00	11:10:00	projet misse r	agnation de la	NVA
pesée d'une deuxième quantitéde de l'excipient pommade	11:10:00	11:14:00			VA
Recherche de matériel	11:14:00	11:20:00			NVA
pesée d'une autre matière première pour verser dans l'Erien Mayer	11:20:00	11:22:00	matières de pet utiliser de l'		VA
Interruption	11:22:00	11:34:00			NVA
verser la quantité pesée dans l'Erien Mayer	11:34:00	11:35:00			VA
ramener un agitateur de l'autre salle	11:35:00	11:37:00	per au moins	un agitateur	NVA

montage de l'agitateur sur la paillasse	11:37:00	11:39:00	personne	BVA
nettoyage de l'axe du agitateur dans un				BVA
récipient contenant de l'eau purifiée	11:39:00	11:40:00		
Ajuster la position du support de l'agitateur				BVA
par rapporta au Erien mayer	11:40:00	11:44:00		
Continuer a ajouter de la matière (mélange				VA
de plusiers excipients pesés) dans le Erlen				**
Mayer et début de l'agitation	11:44:00	11:45:00		
remettre agitateur sur son support puis le			l'operation est sensé durer 20	VA
demarrer	11:45:00	12:10:00	min	**
Préparation d'une autre quantité	I			Caché
d'excipient pour l'analytique et recherche	I			Cache
des flacons pour le conditionnement	11:50:00	11:56:00		
préaration des matieres dans les flacons et				
l'etiquettage pour les envoyer a				- t
l'analytique (arreter l'agitation de la				Caché
solution à 12:10)	11:56:00	12:14:00		
Ajout d'un autre excipient et demmarrer				
l'agitation de nouveau	12:10:00	12:20:00	solution trop visceuse	VA
Documentation	12:20:00	12:30:00	- Control of the control	BVA
Pause deieuner	12:30:00	13:35:00		NVA
separation de la solution obtenue en 2 :				
placebo sans conservateur et sans PA et	I			BVA
placebo sans PA	13:35:00	13:37:00		247
etiquettage des deux recipients contanant	23.33.00	23.37.00		
les deux solutions	13:37:00	13:38:00		BVA
les deux solutions	13.37.00	15.56.00		
and to come and a second state of the second s	43,30.00	43-44-00		BVA
prélevement pour l'analytique et pesée	13:38:00	13:44:00		
ramener un agitateur a l'helice de l'autre salle				NVA
	13:44:00	13:50:00		
Rinçage de l'helice de l'agitateur	13:50:00	13:55:00	il a eté utilsé dans l'autre salle	NVA
montage de l'agitateur sur la paillasse et				BVA
lancer l'agitation	13:55:00	14:00:00		
pesée d'un autre excipient pour				VA
l'analytique et le mettre dans un flaçon	14:00:00	14:20:00		
Recherche d'un nouveau becher et le				NVA
nettoyer	14:20:00	14:36:00		
nettoyage de la verrerie et la pesée de				VA
l'arome	14:36:00	14:50:00		
préparation de la matière et quantifier	I			VA
l'eau purifiée a ajouter dans les solutions	14:50:00	15:07:00		
pesée de l'eau et le verser dans l'Erlen				VA
Mayer et lancer l'agitation	15:07:00	15:10:00		••
And the state of t			1	
Agitation de la solution du placebo (fin	 			
process) les taches de nettoyage sont	 			VA
effectuées en parallèle	15:10:00	15:26:00		
Ramner les bouteilles (2) pour le				
conditionnement du placebo et préparer	 			BVA
les etiquettes	15:26:00	15:31:00		
remplissage des bouteilles et les				BVA
conditionner dans des sachets	15:31:00	15:35:00		DVA

Annexe 7 : Matrice de classification des produits solide par complexité.



Annexe 8 : La durée des essais pour le produit 12.

Essa i	nature	Objectif	Concluant /non concluant	date essai	Retour résultats	durée réelle de l'analyse	Durée standard d'analyse (jours)	Durée jusqu'au prochain essai	Durée hors analyse	Commentaire
1	Pré formulation	Application de la formule tentative	Concluant	23/11/2020	NA		3	8	5	Essai non remis pour analyse
2	Orientation	Test de la formule quantitative	Concluant	01/12/2020	03/12/2020	2	3	2	0	enchainement des essai pour débuter la formulation
3	Formulation	Amélioration de l'aspect des Cp (Problème de décalottage)	non concluant	03/12/2020	03/12/2020	0	3	7	4	attente des résultat pour passage au prochain essai
4	Formulation	Amélioration de l'aspect des Cp (Problème de décalottage)	non concluant	10/12/2020	17/12/2020	7	3	5	2	enchainement des essais pour amélioration
5	Formulation	Amélioration de l'aspect des Cp (Problème de décalottage)	Concluant	15/12/2020	17/12/2020	2	3	16	13	investigation après l'apparition du problème de décalottage pour le régler
6	Formulation	Amélioration de la dissolution (milieu PH6,8 non-conforme)	Concluant	31/12/2020	05/01/2021	5	3	11	8	attente des résultats d'analyse
7	Optimisation	Amélioration dissolution Milieu PH4,5 et PH 1,2	non concluant	11/01/2021	19/01/2021	8	3	13	10	amélioration des résultats de dissolution
8	Optimisation	Amélioration dissolution Milieu PH4,5 et PH 1,3	Concluant	24/01/2021	31/01/2021	7	3	32	29	attente de réception des MP de la pesée
9	Pilote	Essai à niveau pilote (augmentation taille de lot 9,900kg)	non concluant	25/02/2021	28/02/2021	3	3	33	30	Préparation du lot pilote N°02 et attente de réception des MP
10	Pilote	Essai à niveau pilote (augmentation taille de lot 9,900kg)	Concluant	30/03/2021	05/04/2021	6	3			Lot concluant qui sera utiliser pour entamer la validation

Annexe 9 : Fiche d'observations essai liquide.

	Fiche obs	ervation		
Objet : Essai n4		Date début: 0	6/04/2021 Date Fin: (07/04/2021
Produit: Produit11	Format: suspe		Process: iquide	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Tâche	Heure de début	Heure de fin	Commentaires	Valeur Ajoutée
Documentation	08:30:00	09:10:00		BVA
Pesée du sucre	09:10:00	09:20:00		VA
Chercher cuve pour pesée de l'eau	09:20:00	09:29:00	Cuve inadaptée	NVA
Pesée de l'eau purifiée	09:29:00	09:31:00		VA
Emmener la cuve à l'atelier granulation 2	09:31:00	09:34:00		NVA
Chauffage du mélane 1	09:34:00	10:24:00		VΔ
Documentation	09:35:00	09:51:00		Caché
Recherhce de récipient et seringue	09:51:00	09:58:00		Caché
				Caché
Interruption	09:58:00	10:00:00		_
Pesée de la matière líquide 1	10:00:00	10:03:00		Caché
Etiquetage	10:03:00	10:04:00		Caché
Fermeture de la bouteille	10:04:00	10:06:00		Caché
Rinçage des récipients pour pesée le liquide 2	10:06:00	10:11:00	Mangue de papier	Caché
Pesée de la matière liquide 2	10:11:00	10:16:00		Caché
Etiquetare	10:16:00	10:17:00		Caché
Recherche de récipients	10:17:00	10:20:00		Caché
Pesée des matières sèches	10:20:00	10:21:00		Caché
Recherche de la petite cuière	10:21:00	10:23:00		Caché
Pesée des matières sèches	10:23:00	10:24:00	jusqu'à 10:29	Caché
Arrêter le chauffage, ajouter les matières sèches et déplacer la cuve vers l'agitateur	10:24:00	10:29:00		VA
Recherche de récipients	10:29:00	10:32:00		Caché
Agitation du mélange 1	10:29:00	11:08:00		VA
Aiout du sucre	10:33:00	10:36:00		Caché
Pesée des matières sèrbes	10:36:00	10:40:00	Commence à 10:33	Caché
Rechernce d'airmant	10:40:00	10:50:00	10:36 Faciles à perdre	Caché
Préparation mélange 2 (agiter avec aimant		11:05:00	south residue a persidue	Caché
+ chauffage	10:50:00			Caché
Interruption Incorporation du mélance 1 à 2	11:05:00	11:06:00		Caché
mearperedon de melange 1 a 2	11.08.00	11.07.00		Courie
Rinçage du becher contenant le mélange 2	11:08:00	11:09:00		BVA
Enlever une petite quantité pour rincer le becher de l'arôme plus tard	44.00.00	44-45-55		BVA.
Incorporation de l'arôme	11:09:00	11:10:00		
	11:10:00			VA
Agiter le mélange final Enlever une petite quantité pour rincer le	11:11:00	11:12:00		VA
Agiter le mélange final	11:12:00	11:13:00		BVA
Agiter le melange final Ajout du PA	11:13:00			VA
Ajout du PA	11:15:00	11:24:00		Caché

Aporter un becher d'eau purifiée	11:19:00	11:22:00		Caché
Interruption	11:19:00	11:34:00		Caché
Chercher les attaches	11:34:00	11:34:00		Caché
Fermer les sacs de MP	11:36:00	11:38:00	Ciseaux introuvables	Caché
Permer les sacs de MP Documentation		12:05:00	Ciseaux introuvables	Caché
Verser le mélange final dans une	11:38:00	12:05:00		Cache
				VA
éprouvette	12:05:00	12:06:00		
Rinçage de la cuve à l'eau purifiée Aiout d'eau purifiée	12:06:00	12:08:00		BVA
	12:08:00	12:09:00		VA
Emmener l'éprouvette à l'atelier 1 pour la				
pesée	12:09:00	12:11:00		NVA
Pesée du mélange	12:11:00	12:13:00		VA
Calcul de la densité	12:13:00	12:15:00		BVA
Retour à l'atelier 2	12:15:00	12:16:00		NVA
Agiter le mélange final	12:16:00	13:53:00		VA
Rangement/Nettoyage	12:17:00	12:21:00		Caché
Couvrir la cuve avec une feuille				
ďaluminium	12:17:00	12:18:00		Caché
Pause déjeuner	12:21:00	13:30:00		Caché
Interruption	13:30:00	13:33:00		Caché
Chercher des flacons stériles pour				
prélévement	13:33:00	13:37:00		Caché
Documentation (en attendant l'arrêt de				
l'agitation)	13:37:00	13:53:00		Caché
Interruption	13:53:00	13:55:00		NVA
Apporter becher + éprouvette	13:55:00	13:56:00		NVA
Remplir les flacons + pesée	13:56:00	14:04:00		VA
Recherche de becher pour tests	14:04:00	14:06:00		NVA
Aller au LDA pour tests densité et pH	14:06:00	14:07:00	Densitomètre et pH mètres	NVA
Test densité	14:07:00	14:09:00		VA
Renseigner logbook	14:09:00	14:11:00		BVA
Test pH	14:11:00	14:14:00		VA
Renseigner logbook	14:14:00	14:15:00		BVA
Retour au LDG	14:15:00	14:16:00		NVA
Recherche d'un essai précédent pour				
comparer les pH	14:16:00	14:18:00		BVA
Test pH de l'essai précédent au LDA	14:18:00	14:25:00		NVA
Recherche d'un grand flacon pour stocker				
la quantité restante	14:18:00	14:21:00		Caché
Lavage du grand flacon	14:25:00		14:21 Pas d'outil adéquat	NVA
Séchage (papier + air comprimé)	14:27:00	14:30:00	24.22 7 43 4 0007 0004000	NVA
Désinfecter avec de l'alcool	14:30:00	14:32:00	Le flacon est inutilisable	NVA
Recherche d'un nouveau flacon	14:32:00	14:32:00	and the same of th	NVA
Lavage du nouveau flacon	14:32:00	14:36:00		NVA
Séchage (papier + air comprimé)				
	14:36:00	14:38:00		NVA NVA
Désinfecter avec de l'alcool	14:38:00	14:40:00	a matin de 1.000	BVA
Impression des étiquettes au LDA	14:40:00	14:55:00	a partir de 14:36	
Etiquetage	14:55:00	14:56:00		BVA
Verser le produit dans le grand flacon	14:56:00		Flacon suplémentaire car le	
Interruption	15:00:00	15:02:00		NVA

Demande de prélévement LDA	15:02:00	15:07:00	BVA
Interruption	15:07:00	15:08:00	NVA
Rinçage de la verrerie	15:08:00	15:10:00	BVA
Mise en sachets des flacons	15:10:00	15:12:00	BVA
Ranger le surplus du produit + renseigner			
le pH sur les flacons	15:12:00	15:14:00	BVA
Vérifier la demande de prélévement	15:14:00	15:15:00	BVA
Sceller les sachet des flacons, les ranger et			
démoter l'agitateur	15:15:00	15:18:00	BVA
Rincer la verrerie	15:18:00	15:22:00	BVA
Mise en panier des flacons pour envoyer			
au LDA	15:22:00	15:24:00	BVA
Nettoyage de la paillasse avec de l'alcool	15:24:00	15:27:00	BVA
Attacher le sac des MP	15:27:00	15:28:00	BVA

Annexe 10 : Fiches d'observations du mélange à sec et du mélange humide.

	Fiche obs	ervation			
Objet : Lot routine		Date début: 0	4/04/2021	Date Fin: 04	/04/2021
Produit: Produit27	Format: solide		Process: Mélan	ge humide.	
Tâche	Heure de début	Heure de fin	Commentaires		Valeur Ajoutée
Documentation	08:30:00	09:06:00			BVA
Nettoyage + préparation des machines	09:06:00	09:39:00			BVA
Préparation du matériel pour la solution de	09:39:00	09:57:00			BVA
Préparation de la solution de mouillage (agitateur)	09:57:00	10:48:00			VA
Tamisage de la MP	10:15:00	10:22:00	Brancher	le tamis	Caché
Interruption	10:22:00	10:37:00			Caché
Granulation (mélange avant ajout de la	10:37:00	10:44:00			Caché
Interruption	10:44:00	10:48:00			Caché
Déplacer la solution	10:48:00	10:49:00			NVA
			Incorporation p	endant 1 min	
Aiout de la solution	10:49:00	10:51:00			VA
Vérification du granulé	10:51:00	10:52:00			BVA
Rinçage du sceau	10:52:00	10:57:00			NVA
Incorporation	10:57:00	10:58:00			VA
Vérification du granulé	10:58:00	10:59:00			BVA
Granulation	10:59:00	11:04:00			VA
Vérification du granulé	11:04:00	11:06:00			BVA
Recherche de sacs plastiques	11:06:00	11:08:00			NVA
Mise du granulé dans un sac plastique (1)	11:08:00	11:10:00	La quantité (2) e	st plus petite	BVA
Mise du granulé (1) dans le sécheur	11:10:00	11:11:00			BVA
Séchage de (1)	11:11:00	11:44:00	Temps de s	écharge	VA
Mise du granulé dans un sac plastique (2)	11:12:00	11:21:00	Bien vider le g	granulateur	Caché
Vérification de l'humidité résiduelle (1)	11:44:00	11:47:00			BVA
Séchage de (1)	11:47:00	12:16:00			VA
Vérification de l'humidité résiduelle (1)	12:16:00	12:20:00			BVA
Retirer le granulé (1) du sécheur	12:20:00	12:21:00	1 1 - 1		BVA
Mise du granulé (2) dans le sécheur	12:21:00		Le sécheur aura	it pu contenir	BVA
Séchage de (2)	12:22:00				VA
Pause déjeuner Séchage de (2)	12:40:00				NVA
, •	13:33:00			la care en	VA
Préparation du tamis	13:38:00				Caché
Tamisage de (1)	13:44:00	15:48:00	Le refus du tami	sage passe au	Caché
Vérification de l'humidité résiduelle (2)	13:54:00	13:58:00			BVA
Retirer le granulé (2) du sécheur	13:58:00	14:01:00			BVA
Déplacer granulé (2)	14:01:00	14:03:00			NVA

Retirer la matière résiduelle du sécheur 14:06:00 14:08:00 Préparation du concasseur 14:08:00 14:23:00 Ajout d'une couche BVA Concassage 14:23:00 14:26:00 VA Ouvrir le concasseur pour retirer la matière résiduelle 14:26:00 14:28:00 BVA Fermer le concasseur 14:28:00 14:30:00 BVA Documentation 14:30:00 14:35:00 12% de perte de matière, on BVA	Tamisage de (2)	14:03:00	14:06:00		VA
Préparation du concasseur					BVA
14:23:00					
Description	Préparation du concasseur	14:08:00		Ajout d'une couche	BVA
résiduelle 14:28:00 14:28:00 BVA Fermer le concasseur 14:38:00 14:30:00 14:30:00 18% de perte de matière, on BVA Documentation 14:30:00 14:35:00 12% de perte de matière, on BVA Documentation 14:31:00 14:41:00 La perte ne se trouve pas au NVA Documentation 14:31:00 14:50:00 Avis du superviseur : L'eccès BVA Vérification de l'humidité résiduelle 14:48:00 14:50:00 BVA Préparation du tamis 15:01:00 15:05:00 BVA Tamisage des matières pour l'ajustement 15:09:00 15:08:00 VA Ajout de l'ajustement à la phase externe 15:08:00 Mélanger ? VA Ajout de l'ajustement à la phase externe 15:09:00 15:11:00 Branchement NVA Vérification de l'humidité résiduelle de la phase interne (granulé) 15:09:00 15:11:00 Branchement NVA Préparation du mélangeur 15:11:00 15:23:00 Branchement NVA Mélanger à l'apur de l'apur d		14:23:00	14:26:00		VA
	1				BVA
Documentation		14:26:00	14:28:00		517
Documentation		14:28:00	14:30:00		BVA
Documentation	Documentation	14:30:00			BVA
Vérification de l'humidité résiduelle 14:48:00 14:30:00 Caché Pessée des matières pour l'ajustement 14:37:00 15:01:00 BVA Préparation du tamis 15:01:00 15:05:00 BVA Tamisage des matières pour l'ajustement 15:05:00 15:08:00 VA Ajout de l'ajustement à la phase externe 15:08:00 15:09:00 VA Vérification de l'humidité résiduelle de la phase interne (granulé) 15:09:00 15:11:00 BVA Préparation du mélangeur 15:11:00 15:13:00 Branchement NVA Mélange de la phase interne + externe 15:13:00 15:23:00 Documentation en parallèle VA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:13:00 15:23:00 Documentation en parallèle VA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:13:00 15:23:00 Conmencerééllement à 13:13 BVA Demande d'échantillonage 15:23:00 15:23:00 Commencerééllement à 13:13 BVA Tamisage du lubrifiant 15:34:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:34:00 <	Ouvrir le sécheur	14:35:00			NVA
Pessée des matières pour l'ajustement 14:37:00 15:05:00 BVA	Documentation	14:41:00	14:57:00	Avis du superviseur : L'eccès	BVA
Préparation du tamis		14:48:00	14:50:00		Caché
Tamisage des matières pour l'ajustement 15:05:00 15:08:00 Mélanger ? Ajout de l'ajustement à la phase externe 15:08:00 15:09:00 VA Préparation de l'humidité résiduelle de la phase interne (granulé) 15:09:00 15:11:00 BVA Préparation du mélangeur 15:11:00 15:13:00 Branchement NVA Mélange de la phase interne + externe 15:13:00 15:23:00 Documentation en parallèle VA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:13:00 15:23:00 Commenceréllement à 15:15 BVA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:23:00 15:23:00 Commenceréllement à 15:15 BVA Préparation du tamis 15:27:00 15:27:00 SVA Préparation du tamis 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Tamisage du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 Non respect du temps BVA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:44:00 15:44:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:49:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:34:00 BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:34:00 Recherche d'un production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:25:00 14:25:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:25:00 Le flacon est inutilisable NVA	Pesée des matières pour l'ajustement	14:57:00	15:01:00		BVA
Ajout de l'ajustement à la phase externe 15:08:00 15:09:00 VA Vérification de l'humidité résiduelle de la phase interne (granulé) 15:09:00 15:11:00 Branchement NVA 10 min	Préparation du tamis	15:01:00	15:05:00		BVA
Ajout de l'ajustement à la phase externe 15:08:00 15:09:00 VA Vérification de l'humidité résiduelle de la phase interne (granulé) 15:09:00 15:11:00 BVA Préparation du mélangeur 15:11:00 15:13:00 Branchement NVA 10 min Documentation en parallèle VA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:13:00 15:23:00 Commencerééllement à 15:13 BVA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:13:00 15:23:00 Commencerééllement à 15:13 BVA Préparation du tamis 15:27:00 15:23:00 Non respect du temps BVA Demande d'échantillonage 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 Non respect du temps BVA Mélange 15:38:00 15:48:00 5 min VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 S min VA Mélange 15:38:	Tamisage des matières pour l'ajustement	15:05:00	15:08:00	Malangar 2	VA
Vérification de l'humidité résiduelle de la phase interne (granulé) 15:09:00 15:11:00 BVA Préparation du mélangeur 15:11:00 15:13:00 Branchement NVA Mélange de la phase interne + externe 15:13:00 15:23:00 Documentation en parallèle VA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:23:00 15:23:00 Caché Préparation du lubrifiant (pesée) 15:23:00 15:23:00 Commencerééllement à 15:13 BVA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:23:00 15:23:00 Non respect du temps BVA Demande d'échantillonage 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Tamisage du lubrifiant 15:34:00 15:37:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Mélange 15:38:00 15:49:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:49:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:49:00 15:49:00 BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:50:00 BVA	Ainut de l'aiustement à la obass autorna	45-00-00	45-00-00	meanger:	V.A
Phase interne (granulé)	, ,	13:08:00	13:09:00		VA
Préparation du mélangeur		48-22-22	48-44-55		
Mélange de la phase interne + externe	U 2 1				
Mélange de la phase interne + externe 15:13:00 15:23:00 Documentation en parallèle VA Préparation du lubrifiant (pesée) 15:15:00 15:23:00 Caché Préparation du lubrifiant (pesée) 15:23:00 15:25:00 Commencerééllement à 15:15 BVA Préparation du tamis 15:25:00 15:27:00 Non respect du temps BVA Demande d'échantillonage 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Tamisage du lubrifiant 15:34:00 15:37:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Mélange 15:38:00 3 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:38:00 15:44:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:49:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Réfiere le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Resigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 Recherche du bon de production Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 BVA	Preparation du melangeur	15:11:00	15:13:00		NVA
Préparation du lubrifiant (pesée) 15:23:00 15:25:00 Commencerééllement à 15:13 BVA Préparation du tamis 15:25:00 15:27:00 BVA Demande d'échantillonage 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Tamisage du lubrifiant 15:33:00 15:38:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Mélange 15:38:00 15:40:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:40:00 15:40:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:40:00 15:40:00 NVA Retirer le mélange du mélangeur 15:40:00 15:40:00 BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:40:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 BVA BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour		15:13:00	15:23:00		VA
Préparation du tamis 15:25:00 15:27:00 BVA Demande d'échantillonage 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA Tamisage du lubrifiant 15:34:00 15:37:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Mélange 15:38:00 15:44:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:38:00 15:45:00 NVA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:45:00 15:45:00 NVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 16:00:00 Recherche du bon de production Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 BVA BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 BVA Test pH de l'essai précédent pour comparer les pH 14:18:00 14:23:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lav		15:15:00	15:23:00		
Demande d'échantillonage 15:27:00 15:34:00 Non respect du temps BVA		15:23:00	15:25:00	Commencerééllement à 15:15	BVA
Tamisage du lubrifiant 15:34:00 15:37:00 VA Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Mélange 15:38:00 15:44:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:38:00 15:45:00 NVA Prélévement 15:45:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Pesée + étiquetage + mise en sac 15:54:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:21:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alc		15:25:00	15:27:00		BVA
Ajout du lubrifiant 15:37:00 15:38:00 VA Mélange 15:38:00 15:44:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:44:00 15:45:00 NVA Prélévement 15:45:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Pesée + étiquetage + mise en sac 15:54:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication Recherche d'un production BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:21:00 La flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA		15:27:00	15:34:00	Non respect du temps	BVA
Mélange 15:38:00 15:44:00 5 min VA Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:44:00 15:45:00 NVA Prélévement 15:45:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Pesée + étiquetage + mise en sac 15:34:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:20:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:21:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA		15:34:00	15:37:00		VA
Attente d'arrivée du flacon de prélévement 15:44:00 15:45:00 NVA Prélévement 15:45:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Pesée + étiquetage + mise en sac 15:54:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + Recherche du bon de production + Indication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:22:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA	,	15:37:00	15:38:00		VA
Prélévement 15:45:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Pesée + étiquetage + mise en sac 15:54:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:22:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:21:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA	Mélange	15:38:00	15:44:00	5 min	VA
Prélévement 15:45:00 15:49:00 Chercher un petit sachet pour BVA Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA Pesée + étiquetage + mise en sac 15:54:00 16:00:00 BVA Renseigner bon de production + conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:22:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:21:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA	Attente d'arrivée du flacon de prélévement	15:44:00	15:45:00		NVA
Retirer le mélange du mélangeur 15:49:00 15:54:00 BVA				Chercher un petit sachet pour	BVA
Pesée + étiquetage + mise en sac 15:54:00 16:00:00 BVA	Retirer le mélanse du mélanseur				
Recherche du bon de					
conciliation + annexes + dossier de lot de fabrication production fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:22:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA				Recherche du bon de	
fabrication 16:00:00 16:20:00 BVA Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:22:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA				production	
Etiquetage du prélévement 16:20:00 16:22:00 Nettoyage mineur reporter au BVA Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA		16:00:00	16:20:00	·	BVA
Recherche d'un essai précédent pour comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA	Etiquetase du prélévement	16:20:00	16:22:00	Nettovage mineur reporter au	BVA
comparer les pH 14:16:00 14:18:00 BVA Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA					
Test pH de l'essai précédent au LDA 14:18:00 14:25:00 NVA Recherche d'un grand flacon pour stocker la quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA		14:16:00	14:18:00		BVA
Recherche d'un grand flacon pour stocker 14:18:00					
Is quantité restante 14:18:00 14:21:00 Caché Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA					
Lavage du grand flacon 14:25:00 14:27:00 14:21 Pas d'outil adéquat NVA Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA		14:18:00	14:21:00		Caché
Séchage (papier + air comprimé) 14:27:00 14:30:00 NVA Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 Le flacon est inutilisable NVA				14:21 Pas d'outil adéquat	
Désinfecter avec de l'alcool 14:30:00 14:32:00 Le flacon est inutilisable NVA	_ " "				
				1 11	
27.02.00					
Lavage du nouveau flacon 14:32:00 14:36:00 NVA					
Séchage (papier + air comprimé) 14:36:00 14:38:00 NVA					

Désinfecter avec de l'alcool	14:38:00	14:40:00		NVA
Impression des étiquettes au LDA	14:40:00	14:55:00	a partir de 14:36	BVA
Etiquetage	14:55:00	14:56:00		BVA
Verser le produit dans le grand flacon	14:56:00	15:00:00	Flacon suplémentaire car le	BVA
Interruption	15:00:00	15:02:00		NVA
Demande de prélévement LDA	15:02:00	15:07:00		BVA
Interruption	15:07:00	15:08:00		NVA
Rinçage de la verrerie	15:08:00	15:10:00		BVA
Mise en sachets des flacons	15:10:00	15:12:00		BVA
Ranger le surplus du produit + renseigner				
le pH sur les flacons	15:12:00	15:14:00		BVA
Vérifier la demande de prélévement	15:14:00	15:15:00		BVA
Sceller les sachet des flacons, les ranger et				
démoter l'agitateur	15:15:00	15:18:00		BVA
Rincer la verrerie	15:18:00	15:22:00		BVA
Mise en panier des flacons pour envoyer				
au LDA	15:22:00	15:24:00		BVA
Nettoyage de la paillasse avec de l'alcool	15:24:00	15:27:00		BVA
Attacher le sac des MP	15:27:00	15:28:00		BVA

	Fiche obs	ervation			
Objet :Validation		Date début: 0	1/03/2021	Date Fin: 01	/03/2021
Produit: Produit22	Format: solide	9	Process: Mélan		
Tâche	Heure de début	Heure de fin	Commen		Valeur Ajoutée
Tamisage mélange 1 (2 MP)	10:50:00	10:57:00			BVA
Débrancher la machine	10:57:00	10:59:00			BVA
Mélange 1	10:59:00	11:04:00	Débrancher la	machine de	BVA
Débrancher la machine	11:04:00	11:05:00			VA
Tamisage mélange 2 (2 MP)	11:05:00	11:13:00	changer le ta d'ajouter la sec		Caché
Débrancher la machine	11:13:00	11:16:00			Caché
Mélange 2	11:16:00	11:21:00	Mélange de :	5 minutes	Caché
Débrancher la machine	11:21:00	11:26:00			Caché
Recherche de la louche	11:26:00	11:31:00			NVA
Tamisage mélange 3 (1 MP)	11:31:00	11:37:00	L'opérateur ne t louche pour co Minut	mmencer (5	VA
Débrancher la machine	11:37:00	11:41:00			BVA
Mélange 3	11:41:00	11:46:00	Mélange de :	5 minutes	NVA
Débrancher la machine	11:46:00	11:49:00			VA
Tamisage mélange 4 (2 MP)	11:49:00		Préparation de	la matière 1	BVA
Débrancher la machine	11:52:00	11:55:00			VA
Mélange 4	11:55:00	12:05:00	Mélange de 1	10 minutes	BVA
Pause déjeuner	12:05:00				NVA
Tamisage mélange 5 (1 MP)	13:35:00	13:37:00			BVA
Débrancher la machine	13:37:00	13:40:00			BVA
Mélange 5	13:40:00	13:44:00	Premier préléve	ment après 3	VA
Attente de l'arrivée de l'opérateur faisant le prélevement	13:44:00	13:48:00			Caché
Premier prélévement	13:48:00	13:48:00			BVA
Mélange 5 (suite)	13:49:00	13:51:00			VA
Second prélévement	13:51:00	13:52:00			BVA
					BVA
					BVA
Entre 14:00 et 16:30					VA
Opérateur 1	Début	Fin			NVA
Fractionnement	14:16:00	14:24:00			VA
Test Tassement	14:25:00	14:37:00			Caché
Ramener les matières pesées et DL (Lot 003)	14:59:00	15:09:00			Caché

Annexe 11 : Fiche observation pour la compression.

	Fiche obs	ervation			
Objet :Validation		Date début: 0	2/03/2021	Date Fin: 03/03/	2021
Produit: Produit22	Format: solide		Opération : Cor	mpression	
Tâche	Heure de début	Heure de fin	Commentaires		Valeur Ajoutée
Nettoyage poinçons supérieurs	11:20:00	11:22:00	l'opérateur a nettoyage sans r pensant faire i	ommunication; vait effectué un etirer les poinçons une compression rage 1	BVA
Nettoyage poinçons supérieurs	11:25:00	11:53:00		porte une solution	BVA
Recherche de solution alcoolique et papier	11:29:00	11:32:00	Il cherche la soi	ition alcoolique et	NVA
Nettoyage poinçons supérieurs	11:32:00	11:34:00			BVA
Recherche de gants	11:34:00	11:38:00	II cherch	e des gants	NVA
Nettoyage poinçons supérieurs	11:38:00	11:49:00			BVA
Nettoyage poinçons supérieurs	11:50:00	11:53:00			BVA
Nettoyage poinçons inférieurs	11:53:00	12:02:00			BVA
Pause déjeuner	12:02:00	13:53:00	Reprise pr	évue à 13:30	NVA
Nettoyage poinçons inférieurs	13:53:00	13:58:00			BVA
Nettoyage matrices	13:58:00	14:16:00			BVA
Recherche du dossier	14:16:00	14:23:00			NVA
Vérification des paramettres dans le	14:23:00	14:29:00	- Il rechero	he le dossier	BVA
Placer les matrices	14:29:00	14:45:00	-Les matrio	es ont été mai	BVA
Placer les poinçons	14:45:00	15:10:00		aisse alimentaire pour lubrification	BVA
Remettres le sabot et ferme la machine	15:10:00	15:12:00			BVA
Recherche de papeterie pour remplir les	15:12:00	15:16:00	Faine des tests D	ébut, Milieu et Fin	NVA
Documentation	15:16:00	15:34:00	-L'opérateur ch	erche l'agraffeuse,	BVA
Remplir la trémie	15:35:00	15:36:00			BVA
Vérifier les paramètres et réglages	15:36:00	15:38:00			BVA
Compression	15:38:00	15:50:00	Alimentation mo	snuelle en poudre, peut rien faire en	VA
Tests Début	15:50:00	16:16:00			BVA
Mélange 5 (suite)	13:49:00	13:51:00			VA
Second prélévement	13:51:00	13:52:00			BVA
					BVA
					BVA
Entre 14:00 et 16:30					VA.
Opérateur 1	Début	Fin			NVA
Fractionnement	14:16:00	14:24:00			VA
Test Tassement	14:25:00	14:37:00			Caché
Ramener les matières pesées et DL (Lot 003)	14:59:00	15:09:00			Caché
Tests Début (après arrêt de la machine)	08:37:00	09:17:00	chaque arrêt	apès chaque 1h et de la machine	BVA
Compression	09:17:00	09:30:00	Il refait les mêm	es tests pendant la	VA.

Tests	09:30:00	09:43:00	Le temps de désintégration est toujours élevé	NVA
Compression	09:43:00	09:53:00	Il refait les test de dureté, d'épaisseur et de poids	VA
Tests	09:53:00	09:56:00	Fait par opérateur 1	NVA
Tests	09:56:00	10:10:00	Le temps de désintégration étant	NVA
Tests	10:01:00	10:03:00		NVA
Tests	10:03:00	10:07:00	Fait par un autre opérateur	NVA
Tests	10:04:00	10:22:00	Arrivée de SAHI Mohamed pour	NVA
Tests Milieu (Arrêt de la machine)	10:22:00	10:48:00		BVA
Documentation	10:48:00	10:59:00		BVA
Prélévement	10:59:00	11:00:00		BVA
Tests	11:00:00	11:05:00		NVA
Compression	11:05:00	11:09:00		VA
Tests	11:09:00	11:11:00		NVA
Compression	11:11:00	11:13:00		VA
Test Fin (Arrêt de la machine)	11:16:00	11:41:00		BVA
Prélévement	11:39:00	11:40:00		BVA
Compression	11:42:00	11:47:00	Comprimer le reste de la poudre	VA
Documentation	11:48:00	12:04:00		BVA
Pesée des comprimés	11:50:00	11:55:00	Calcul du nombre de comprimés pour calculer le rendement	BVA
Pesée des déchets	11:56:00	11:57:00		BVA
Etiquettage des sacs	12:04:00	12:05:00	Rendement faible car beaucoup de pertes	BVA

Annexe 12 : Fiche observation pour le pelliculage.

	Fiche obs	civation			
Objet :Validation		Date début: 0	2/03/2021	Date Fin: 03/	03/2021
Produit: Produit22	Format: solide		Opération : Pel	lliculage	
Täche	Heure de début	Heure de fin	Commer	ntaires	Valeur Aioutée
Démontage et rincage des accessoires de la	08:00:00	10:12:00			RVA
pelliculeuse					BVA
Démontage et rincage de la turbine	10:12:00	10:45			BVA
Nettoyage a l'air pour eviter la corrosion	10:46:00	10:51:00			BVA
Nettoyage interne de la	10:51:00	11:02:00			
machine, mettoyage des autres pieces :					BVA
Rincage de la machine	11:02:00	11:20:00			BVA
séchage de la machine	11:23:00	11:28:00			BVA
montage des accessoires	11:36:00	11:44:00			BVA
nettoyage externe de la machine	11:47:00	11:50:00			BVA
nettoyage de la paillasse	11:51:00	11:52:00			RVA
metroyage de la palliasse	11.31.00	11.32.00			
Pause déjeuner	11:52	13:30			NVA
solution	13:30	13:41			RVΔ
Préparation de la solution	13:41	13:44			RVA
préparation des comprimés pour le	14:09				RVA
déplacement de la lampe Soduim	14:36	14:38			NVA
préparation de machine du pelliculage	14:38	14:59			BVA
pelliculage des comprimés	14:59	17:45			VΔ
refroidissement des comprimés	17:45	18:00			VA
Nettoyage mineur de la pelliculeuse et documentation lot 1 20mg	08:00:00	10:30:00	nettoyage de pulverisateur, fi documents,Al compression du	nalisation des ttente de la	BVA
Finaliser des documents de l'ancien lot	11:02:00	11:05:00			BVA
Déplacer l'aspirateur et chercher les outils	11:06:00	11:13:00			NVA
Nettoyage des récipients et de la paillasse	11:13:00	11:20:00			BVA
Nettoyage des tamis	11:20:00	11:24:00	Il les déplace ve	rs l'autre salle	BVA
Aspirer la matière restante sur la machine					
de tamisage	11:24:00	11:27:00			BVA
			les cables traina	ient par terre	BVA
Nettoyage de la machine avec de l'alcool	11:27:00	11:33:00			
Rangement des cables	11:33:00	11:35:00			NVA
Nettoyage du mélangeur (aspire la matière	11:35:00	11:37:00			BVA
Nettoyage extérieur des machines avec de l'alcool	11:37:00	11:40:00			BVA
Remplir les fiches de nettoyage	11:40:00	11:45:00			BVA
Préparation de la solution de pelliculage			Il ne trouve pas matières se		VA

Annexe 13 : Les étapes de changement de série par machine.

	Etapes de CO des machines (Etape 1 du SMED)	
N	Opération élementaire	Durée
	Tamiseur (Majeur)	
1	Ouvrir le tamiseur	2
2	Retirer le tamis, les joints et le support	5
3	nettoayé les tamis avce de l'air comprimé	5
_	Nettoyer les accessoirs à l'eau chaude puis appliquer du détergent	20
	Sécher les accessoires à l'air comprimé	
	Aspirer le reste de poussière de l'intérieur du tamiseur	5
	Essuyer le tamiseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique	5
6	essuyer le tamiseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique	10
7	Ranger le tamis	2
8	Retirer un autre tamis	3
9	Placer le tamis, les joints et le support	5
10	Fermer le tamiseur	2
	Total	64
	Tamisuer (Mineur)	
1	Ouvrir le tamiseur	2.
2	Nettoyer le tamis avec de l'air comprimé	5
3	Aspirer le reste de poussière du tamiseur et ses accessoirs	5
4	Essuyer le tamiseur avec une solution alcoolique	10
- 5	Fermer le tamiseur	2
	Total	24
	Mélangeur octogonal (Majeur)	
1	demonter la trémie et la cuve	10
	aspirer la matière restantes	10
3	nettoyer la cuve avec l'eau chaude, détergeant, l'eau purifiée	20
	secher l'interieur de la machine	5
3	nettoyer l'exterieur de la machine avec de l'alcool	10
5	fixer le joint avec de la colle	10
6	montage des accessoires	10
-	faire fonctionner a vide	10
	Mélangeur octogonal (Mineur)	
1	aspirer la matière restantes	10
2	nettoyer l'exterieur de la machine avec de l'alcool	10
	Total	20
_	Granulateur (Majeur)	
	ouvrir le couvert de la machine	5
3	aspirer la matière restantes	10
١,	nettoyer l'interieur de la machine avec le détergeant puis l'eau purifiée	20
	sécher l'interieur avec du papier absorbant	10
	nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'alcool	10
	faire fonctionner la machine à vide pour la sécher	10
–	Total	65
	rotal	43

-	Granulateur (Mineur)	
	ouvrir le couvert de la machine	- 5
	aspirer la matière restantes	10
	nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'alcool	10
	Total	25
	Sécheur (Majeur)	23
1	Ouvrir la porte arrière du sécheur et enlever les écrous	3
_	Cowin la porte amere du secretar et eniever les ecrous	
2	Aspirer la matière restante de l'interieur et l'éxterieur de la machine	10
	démonter les filtres à poches	10
	déplacer les filtres et le chariot vers la laverie et les nettoyer	30
-	mettre un sac a l'interieur de la machine pour recupérer l'eau après le	30
	rincage,nettoyer l'interieur du sécheur avec de l'eau chaude, détergeant,	
3	l'eau purifiée	20
	nettoyer l'externe de la machine avec de l'alcool	10
7	monter les filtres avec des fils en plastique	15
-/8	fermer la porte arrière du sécheur	5
9	faire fonctionner le sécheur pour le sécher de l'interieur	10
3		
_	Total	115
_	Sécheur (Mineur)	_
_1	Ouvrir la porte arrière du sécheur et enlever les écrous	
_		_
	Aspirer la matière restante à l'interieur et l'éxtérieur de la machine fermer la porte arrière du sécheur	5
3		- 5
4	nettoyer le chariot et l'exterieur de la machine avec de l'alcool	5
	Total	20
	Concasseur (Majeur)	
	Concesseur (Majeur) Ouvrir le concesseur	2
2	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille	
2	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum	2
2	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du	2
3	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	2
3 4 5	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur	2 10 2
3 4 5	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du concasseur	2 10 2
3 4 5	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur	2 10 2 20 5
3 4 5	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du concasseur	2 10 2 20 5
2 3 4 5 6	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique	2 10 2 20 5
2 3 4 5 6 7 8	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'interieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint)	2 10 2 20 5 5
2 3 4 5 6 7 8	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique	2 10 2 20 5 5
2 3 4 5 6 7 8	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur	2 10 2 20 5 5 10 10
2 3 4 5 6 7 8 9	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur)	2 10 2 20 5 5 10 10 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du concasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur) Ouvrir le concasseur	2 10 2 20 5 5 10 10 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur)	2 10 2 20 5 5 10 10 10 2 76
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du concasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur) Ouvrir le concasseur	2 10 2 20 5 5 10 10 10 2 76
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur) Ouvrir le concasseur Evacuer la matière restante	2 10 2 20 5 5 10 10 10 2 76
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur) Ouvrir le concasseur Evacuer la matière restante Aspirer le reste de poussière	2 10 2 20 5 5 10 10 10 2 76
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'intérieur du concasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur) Ouvrir le concasseur Evacuer la matière restante Aspirer le reste de poussière Essuyer le concasseur avec une solution alcoolique	2 10 2 20 5 5 10 10 10 2 76
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Concasseur (Majeur) Ouvrir le concasseur Retirer la trémie, les lames et la grille enlever la couche d'aluminum Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur Essayer la metiere restantes de l'interieur du cncasseur Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique Placer les accessoirs Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint) Fermer le concasseur Total Concasseur (Mineur) Ouvrir le concasseur Evacuer la matière restante Aspirer le reste de poussière Essuyer le concasseur avec une solution alcoolique Fermer le concasseur avec une solution alcoolique	2 10 2 20 5 5 10 10 10 2 76

Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau purifiée 30 2 détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée 37 3 Retirer les poinçons supérieurs 7 4 Pulvériser les poinçons supérieurs 90 5 Nettoyer poinçons supérieurs 90 6 Sécher les poinçons supérieurs 90 6 Sécher les poinçons supérieurs 90 7 Ranger les poinçons supérieurs 90 8 Retirer les poinçons inférieurs 90 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 90 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 90 10 Nettoyer poinçons inférieurs 90 11 Sécher les poinçons inférieurs 90 12 Ranger les poinçons inférieurs 90 13 Retirer les poinçons inférieurs 90 14 Ranger les poinçons inférieurs 90 15 Nettoyer les matrices 90 16 Sécher les matrices 90 17 Ranger les matrices 90 18 Aspirer le restrices 90 19 Nettoyer les matrices 90 10 Préparer du dossier 90 10 Préparer 90 10 Nettoyer les matrices 90 10 Préparer 90 10 Nettoyer les matrices 90 10 Préparer 90 10 Nettoyer les matrices 90 10 Préparer 90 10 Nettoyer les poinçons supérieurs 97 10 Préparer 90 10 Nettoyer les poinçons supérieurs 97 10 Préparer 90 10 Nettoyer les poinçons supérieurs 97 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 97 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 95 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 96 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 97 11 Sécher les poinçons supérieu			
détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée 30 3 Retirer les poinçons supérieurs 7 4 Pulvériser les poinçons supérieurs 9 5 Nettoyer poinçons supérieurs 9 6 Sécher les poinçons supérieurs 9 7 Ranger les poinçons supérieurs 9 7 Ranger les poinçons supérieurs 9 8 Retirer les poinçons supérieurs 9 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 10 Nettoyer poinçons inférieurs 9 12 Sécher les poinçons inférieurs 9 13 Retirer les poinçons inférieurs 9 14 Pulvériser les matrices 9 15 Ranger les poinçons inférieurs 9 16 Ranger les poinçons inférieurs 9 17 Ranger les poinçons inférieurs 9 18 Ratirer les matrices 9 19 Retirer les matrices 10 10 Nettoyer les matrices 10 10 Sécher les matrices 10 10 Sécher les matrices 10 10 Sécher les matrices 10 11 Ranger les matrices 10 12 Secher les matrices 10 13 Ranger les matrices 10 14 Pulvériser le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 18 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 19 solution alcoolique 7 19 Préparer du dossier 9 10 Préparer du dossier 9 10 Préparer les matrices 10 21 Lubrifier les matrices 10 22 Lubrifier les matrices 10 23 Placer les poinçons supérieurs 7 24 Lubrifier les poinçons supérieurs 7 25 Placer les poinçons inférieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le zabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Rempiir la trémie 10 20 Compression (Mineur) 1 1 Total 20 Compression (Mineur) 1 2 Retirer les poinçons supérieurs 9 3 Evecur les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 9 3 Evecur les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 9 3 Sécher les poinçons inférieurs 9 4 Retirer les poinçons inférieurs 9 3 Ranger les poinçons inférieurs 3 4 Retirer les poinçons inférieurs 3 4 Retirer les			
3 Retirer les poinçons supérieurs 4 Pulvériser les poinçons supérieurs 5 Nettoyer poinçons supérieurs 6 Sécher les poinçons supérieurs 7 Ranger les poinçons supérieurs 8 Retirer les poinçons supérieurs 8 Retirer les poinçons inférieurs 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 10 Nettoyer poinçons inférieurs 11 Sécher les poinçons inférieurs 12 Ranger les poinçons inférieurs 13 Sécher les poinçons inférieurs 14 Nettoyer poinçons inférieurs 15 Sécher les poinçons inférieurs 16 Sécher les poinçons inférieurs 17 Ranger les matrices 18 Retirer les matrices 19 Nettoyer les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 19 Nettoyer les matrices 10 Nettoyer les matrices 10 Nettoyer les matrices 10 Ranger les matrices 10 Ranger les matrices 10 Rapirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 Rapirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 Préparer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 10 Solution alcoolique 10 Préparer du dossier 10 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 10 Placer les poinçons supérieurs 11 Toche 12 Retirer le sabot 13 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 14 Retirer les poinçons supérieurs 15 Pluvériser les poinçons supérieurs 16 Nettoyer poinçons supérieurs 17 Sécher les poinçons supérieurs 18 Ranger les poinçons supérieurs 19 Sécher les poinçons supérieurs 20 Nettoyer poinçons supérieurs 21 Sécher les poinçons supérieurs 22 Retirer les poinçons supérieurs 23 Retirer les poinçons supérieurs 24 Retirer les poinçons inférieurs 25 Retirer les poinçons inférieurs 26 Retirer les poinçons inférieurs 27 Sécher les poinçons inférieurs 28 Retirer les poinçons inférieurs 29 Retirer les poinçons inférieurs 20 Retirer les poinçons inférieurs 20 Retirer les poinçons inférieurs 20 Retirer les poinçons inférieurs 21 Retirer les poinço	١,		20
4 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 5 Nettoyer poinçons supérieurs et les lubrifier 5 6 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 7 7 Ranger les poinçons supérieurs 7 8 Retirer les poinçons inférieurs 9 9 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 10 Nettoyer poinçons inférieurs et les lubrifier 5 11 Sécher les poinçons inférieurs 13 12 Ranger les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Retirer les matrices 4 14 Pulvériser les matrices 14 15 Pulvériser les matrices 16 16 Sécher les matrices 16 17 Ranger les matrices 16 18 Aspirer le matrices 10 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 19 solution alcoolique 7 17 Préparer du dossier 2 18 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 19 Placer les matrices 3 20 Lubrifier les matrices 3 21 Lubrifier les poinçons supérieurs 7 22 Préparer le sobot, la trémie et la goulotte 10 23 Placer les poinçons supérieurs 7 24 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le soi et le reste de la salle 10 29 Remplir la trémie 10 20 Compression (Mineur) 1 1 Tache 10 20 Compression (Mineur) 1 1 Tache 202 Compression (Sinneur) 2 9 Pulvériser les poinçons supérieurs 2 10 Nettoyer poinçons supérieurs 3 11 Sécher les poinçons supérieurs 3 12 Sécher les poinçons supérieurs 3 13 Pulvériser les poinçons supérieurs 3 14 Retirer les poinçons supérieurs 3 15 Pulvériser les poinçons inférieurs 3 16 Ranger les poinçons inférieurs 3 17 Ranger les poinçons inférieurs 3 18 Ranger les poinçons inférieurs 3 19 Pulvériser les poinçons inférieurs 3 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 3 11 Ranger les poinçons inférieurs 4 12 Retirer les matrices 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 4 14 Retirer les matrices 5	_		
Secher les poinçons supérieurs 5 6 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 7 Ranger les poinçons supérieurs 7 8 Retirer les poinçons supérieurs 7 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 10 Nettoyer poinçons inférieurs et les lubrifier 5 11 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 12 Ranger les poinçons inférieurs 5 13 Retirer les poinçons inférieurs 6 14 Pulvériser les matrices 7 15 Nettoyer les matrices 7 16 Sécher les matrices 10 17 Nettoyer les matrices 10 18 Sécher les matrices 10 19 Sécher les matrices 10 10 Nettoyer les matrices 10 10 Sécher les matrices 10 11 Ranger les matrices 11 12 Ranger les matrices 10 13 Sécher les matrices 11 14 Pulvériser les matrices 12 15 Sécher les matrices 10 16 Sécher les matrices 10 17 Ranger les matrices 10 18 Sécher les matrices 10 19 Sécher les matrices 10 10 Sécher les matrices 10 10 Sécher les matrices 10 11 Ranger les matrices 10 12 Sécher les matrices 10 13 Rapper les comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 19 solution alcoolique 17 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 19 Frépaner du dossier 10 20 Frépaner du dossier 10 21 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 10 22 Lubrifier les matrices 15 23 Placer les matrices 15 24 Lubrifier les matrices 15 25 Placer les poinçons supérieurs 17 26 Placer les poinçons supérieurs 17 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 10 29 Remplir la trémie 11 20 Compression (Mineur) 10 20 Compression (Mineur) 10 20 Compression (Mineur) 11 20 Retirer le poinçons supérieurs 15 21 Sécher les poinçons supérieurs 15 22 Sécher les poinçons supérieurs 15 23 Ranger les poinçons supérieurs 15 24 Retirer les poinçons supérieurs 15 25 Sécher les poinçons supérieurs 15 26 Retirer les poinçons supérieurs 15 27 Sécher les poinçons supérieurs 15 28 Ranger les poinçons supérieurs 15 29 Retirer les poinçons supérieurs 15 20 Retirer les poinçons inférieurs 15 21 Sécher les poinçons inférieurs 15 21 Retir			
6 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 7 Ranger les poinçons supérieurs 5 8 Retirer les poinçons inférieurs 7 9 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 10 Nettoyer poinçons inférieurs 1 11 Sécher les poinçons inférieurs 1 12 Ranger les poinçons inférieurs 1 13 Retirer les motrices 4 14 Pulvériser les matrices 4 15 Nettoyer les matrices 4 16 Pulvériser les matrices 1 17 Ranger les matrices 1 18 Aspirer les matrices 1 19 Nettoyer les matrices 1 10 Sécher les matrices 1 10 Ranger les matrices 1 11 Ranger les matrices 1 12 Ranger les matrices 1 13 Ratirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 1 16 Sécher les matrices 1 17 Ranger les matrices 1 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la goulotte avec une 1 19 solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 2 2 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 2 Lubrifier les matrices 1 2 Ranger les matrices 1 2 Ranger les matrices 1 2 Ranger les poinçons supérieurs 1 3 Ranger les poinçons supérieurs 1 3 Ranger les poinçons supérieurs 2 4 Retirer les poinçons supérieurs 2 5 Ranger les poinçons supérieurs 2 7 Sécher les poinçons supérieurs 2 8 Ranger les poinçons supérieurs 3 9 Ranger les poinçons supérieurs 3 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 2 11 Nettoyer poinçons supérieurs 2 12 Sécher les poinçons supérieurs 2 13 Ranger les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 14 Nettoyer poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 14 Retirer les poinçons inférieurs 2 15 Ranger les poinçons inférieurs 2 16 Ratirer les poinçons inférieurs 2 17 Ranger les poinçons inférieurs 2 18 Ranger les poinçons inférieurs 2 19 Rat			
7 Ranger les poinçons supérieurs 5 8 Retirer les poinçons inférieurs 7 9 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 10 Nettoyer poinçons inférieurs 1 11 Sécher les poinçons inférieurs 1 12 Ranger les poinçons inférieurs 1 13 Retirer les motrices 4 14 Pulvériser les motrices 4 15 Nettoyer les matrices 5 16 Sécher les matrices 10 17 Ranger les matrices 10 18 Sécher les matrices 10 19 Nettoyer les matrices 10 10 Nettoyer les matrices 10 10 Ranger les matrices 10 11 Ranger les matrices 10 12 Ranger les matrices 10 13 Retirer les matrices 10 14 Pulvériser les matrices 10 15 Sécher les matrices 10 16 Sécher les matrices 10 17 Ranger les matrices 10 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 19 Solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 10 21 Préparer du dossier 10 22 Préparer du dossier 10 23 Placer les matrices 15 24 Lubrifier les matrices 15 25 Placer les matrices 15 26 Placer les matrices 15 27 Placer les matrices 15 28 Placer les poinçons supérieurs 17 29 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 20 Préparer du dossier 10 21 Retirer les poinçons supérieurs 17 22 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 26 Placer les poinçons supérieurs 17 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 10 29 Remplir la trémie 10 20 Compression (Mineur) 1 20 Compression (Mineur) 1 20 Retirer les poinçons supérieurs 15 20 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 21 Sécher les poinçons supérieurs 15 22 Retirer les poinçons supérieurs 15 23 Ranger les poinçons supérieurs 15 24 Retirer les poinçons supérieurs 15 25 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 26 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 27 Sécher les poinçons supérieurs 15 28 Ranger les poinçons inférieurs 15 29 Retirer les poinçons inférieurs 15 20 Pulvériser les poinçons inférieurs 25 21 Retirer les matrices 25 21 Retirer les matrices 25 21 Retirer les matrices 26 21 Retirer les mat	H	Cártas las poincons superieurs	
8 Retirer les poinçons inférieurs 9 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 10 Nettoyer poinçons inférieurs 11 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 12 Ranger les poinçons inférieurs 13 Retirer les matrices 14 Pulvériser les matrices 14 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 2 15 Nettoyer les matrices 16 Sécher les matrices et les lubrifier 17 Ranger les matrices 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 19 Solution alcoolique 20 Préparer du dossier 21 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 22 Lubrifier les matrices 23 Placer les matrices 24 Lubrifier les matrices 25 Placer les poinçons supérieurs 26 Placer les poinçons inférieurs 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Remplir la trémie 10 Compression (Mineur) 11 Tache 12 Retirer les poinçons supérieurs 15 Pulvériser les poinçons supérieurs 16 Nettoyer les déchets et aspirer le reste de la poudre 17 Retirer les poinçons supérieurs 29 Pulvériser les poinçons supérieurs 30 Pulvériser les poinçons supérieurs 31 Evecuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 32 Retirer les poinçons supérieurs 33 Pulvériser les poinçons supérieurs 34 Retirer les poinçons supérieurs 35 Pulvériser les poinçons supérieurs 36 Nettoyer poinçons supérieurs 37 Sécher les poinçons supérieurs 38 Ranger les poinçons supérieurs 39 Retirer les poinçons supérieurs 40 Pulvériser les poinçons supérieurs 41 Retirer les poinçons inférieurs 42 Sécher les poinçons inférieurs 43 Ranger les poinçons inférieurs 44 Retirer les poinçons inférieurs 45 Sécher les poinçons inférieurs 46 Sécher les poinçons inférieurs 47 Sécher les poinçons inférieurs 48 Retirer les poinçons inférieurs 49 Retirer les poinçons inférieurs 40 Pulvériser les poinçons inférieurs 41 Retirer les matrices	-	Secret les poinçons supérieurs et les labriller	
9 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 10 Nettoyer poinçons inférieurs 5 11 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 12 Ranger les poinçons inférieurs 6 13 Retirer les matrices 4 14 Pulvériser les matrices 10 15 Nettoyer les matrices 110 16 Sécher les matrices 110 17 Ranger les matrices 110 18 Ranger les matrices 110 19 Sécher les matrices 110 19 Ranger les matrices 110 10 Sécher les matrices 110 10 Ranger les matrices 110 11 Ranger les matrices 110 12 Ranger les matrices 110 12 Ranger les matrices 110 13 Raspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 110 15 Sécher les matrices 110 16 Sécher les matrices 110 17 Ranger les matrices 110 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 110 19 Solution alcoolique 17 20 Préparer du dossier 110 21 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 110 22 Lubrifier les matrices 13 23 Placer les matrices 13 24 Lubrifier les matrices 13 25 Placer les poinçons supérieurs 17 26 Placer les poinçons supérieurs 17 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 110 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 110 29 Remplir la trémie 110 20 Compression (Mineur) 11 20 Compression (Mineur) 11 20 Compression (Mineur) 11 21 Tache 12 22 Retirer le sabot 13 23 Evouer les poinçons supérieurs 15 24 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 25 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 26 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 27 Sécher les poinçons supérieurs 15 28 Ranger les poinçons supérieurs 15 29 Retirer les poinçons supérieurs 15 20 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 21 Sécher les poinçons supérieurs 15 22 Retirer les poinçons inférieurs 15 23 Ranger les poinçons inférieurs 15 24 Retirer les matrices 15	-	Batirar lar poincons infériaurs	_
10 Nettoyer poinçons inférieurs 5 11 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 12 Ranger les poinçons inférieurs 5 13 Retirer les matrices 4 14 Pulvériser les matrices 10 15 Sécher les matrices 110 16 Sécher les matrices 110 17 Ranger les matrices 110 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 19 Societ les matrices 10 20 Préparer du dossier 10 21 Préparer du dossier 10 22 Lubrifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 10 23 Placer les matrices 13 24 Lubrifier les matrices 13 25 Placer les poinçons supérieurs 10 26 Placer les poinçons supérieurs 10 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 10 29 Remplir la trémie 10 20 Préparer du dossier 10 21 Remplir la trémie 110 20 Préparer du dossier 10 21 Placer les poinçons supérieurs 10 22 Placer les poinçons supérieurs 10 23 Placer les poinçons supérieurs 10 24 Lubrifier les sabot, la trémie et la goulotte 10 26 Nettoyer le sol et le reste de la salle 10 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 10 29 Remplir la trémie 10 202 Compression (Mineur) 1 202 Compression (Mineur) 1 202 Compression (Mineur) 1 203 Pluvériser les poinçons supérieurs 15 204 Retirer les poinçons supérieurs 15 205 Pulvériser les poinçons supérieurs 15 206 Nettoyer poinçons supérieurs 25 207 Sécher les poinçons supérieurs 26 208 Retirer les poinçons supérieurs 27 209 Retirer les poinçons supérieurs 27 21 Pulvériser les poinçons supérieurs 27 22 Retirer les poinçons inférieurs 25 23 Ranger les poinçons inférieurs 25 24 Retirer les matrices 25			
11 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 12 Ranger les poinçons inférieurs 5 13 Retirer les matrices 4 14 Pulvériser les matrices 10 15 Nettoyer les matrices 10 16 Sécher les matrices et les lubrifier 5 17 Ranger les matrices 10 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 19 Solution alcoolique 7 20 Prépaner du dossier 2 21 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 22 Lubrifier les matrices 3 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les matrices 3 25 Placer les motices 3 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 2 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 10 20 Remplir la trémie 11 20 Retirer les poinçons supérieurs 10 20 Remplir la trémie 11 20 Retirer les poinçons supérieurs 10 21 Retirer les poinçons supérieurs 10 22 Retirer les poinçons supérieurs 10 23 Remplir la trémie 11 24 Retirer les poinçons supérieurs 11 25 Retirer les poinçons supérieurs 15 26 Pluvériser les poinçons supérieurs 15 27 Remplir la trémie 10 28 Retirer les poinçons supérieurs 15 29 Retirer les poinçons supérieurs 15 20 Ruttoyer poinçons supérieurs 15 20 Ruttoyer poinçons supérieurs 25 20 Retirer les poinçons supérieurs 26 21 Retirer les poinçons inférieurs 27 22 Retirer les poinçons inférieurs 27 23 Ranger les poinçons inférieurs 25 24 Retirer les poinçons inférieurs 25 25 Retirer les poinçons inférieurs 25 26 Retirer les poinçons inférieurs 25 27 Retirer les poinçons inférieurs 25 28 Retirer les poinçons inférieurs 25 29 Retirer les poinçons inférieurs 25 20 Retirer les poinçons inférieurs 25 21 Retirer les poinçons inférieurs 25 21 Retirer les matrices 25			_
12 Ranger les poinçons inférieurs			
13 Retirer les matrices 4 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 2 2 13 Nettoyer les matrices 10 16 Sécher les matrices 10 17 Ranger les matrices 2 2 2 2 2 2 2 2 2			_
14 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 2 19 Nettoyer les matrices 10 16 Sécher les matrices et les lubrifier 5 17 Ranger les matrices 2 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 2 18 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 2 19 solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 2 21 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 22 Lubrifier les matrices 3 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les matrices 3 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 30 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 202 Compression (Mineur) 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 9 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 9 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 8 Retirer les poinçons supérieurs 9 9 Retirer les poinçons inférieurs 15 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 25 11 Ranger les poinçons inférieurs 25 12 Sécher les poinçons inférieurs 25 13 Ranger les poinçons inférieurs 26 14 Retirer les matrices 5	_		
10 Nettoyer les matrices 10 Sécher les matrices et les lubrifier 5 Nanger les matrices et les lubrifier 5 Nanger les matrices 2 Nanger les matrices 2 Nanger les matrices 5 Nanger les matrices 5 Nanger les matrices 6 Nanger les matrices 10 Nanger les matrices 10 Nanger les matrices 10 Nanger les solution alcoolique 7 Nanger les points des 10 Nanger les matrices 10 Nanger les matrices 10 Nanger les matrices 10 Nanger les matrices 10 Nanger les points des points de la pou			
16 Sécher les matrices et les lubrifier 5 17 Ranger les matrices 2 18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 10 19 Solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 2 21 Lubrifier les matrices 5 22 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 5 24 Lubrifier les matrices 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte avec une 10 28 Placer les poinçons supérieurs 7 29 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 20 Placer les poinçons supérieurs 7 21 Placer les poinçons supérieurs 7 22 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 202 Compression (Mineur) 2 30 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 5 9 Retirer les poinçons supérieurs 5 9 Retirer les poinçons supérieurs 5 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 5 11 Ranger les poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Retirer les poinçons inférieurs 5 15 Ranger les poinçons inférieurs 5 16 Ranger les poinçons inférieurs 5 17 Sécher les poinçons inférieurs 5 18 Ranger les poinçons inférieurs 5 19 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 5 11 Ranger les poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Retirer les matrices 5			
18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 19 solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 21 22 Lubrifier les matrices 3 3 Placer les matrices 3 9 Placer les matrices 3 10 23 Placer les poinçons 20 Prépare les matrices 3 7 24 Lubrifier les poinçons 21 10 20 Pracer les poinçons 22 10 Placer les poinçons supérieurs 3 9 Placer les poinçons supérieurs 4 Placer les poinçons inférieurs 7 7 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Remplir la trémie 10 202 Compression (Mineur) Total Compression (Mineur) 1 Take 1 Retirer les poinçons supérieurs 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs 8 Ranger les poinçons inférieurs 9 Retirer les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 11 Nettoyer poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les poinçons inférieurs 15 Sécher les poinçons inférieurs 16 Ranger les poinçons inférieurs 17 Sécher les poinçons inférieurs 18 Ranger les poinçons inférieurs 19 Ranger les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 11 Retirer les matrices 5 Secher les poinçons inférieurs			
18 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une 19 solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 21 22 Lubrifier les matrices 23 Placer les matrices 3 Placer les poinçons 24 Lubrifier les poinçons 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Remplir la trémie 10 202 Compression (Mineur) 1 Tache Compression (Mineur) 1 Tache 2 Retirer les abot 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 Retirer les poinçons supérieurs 10 Pulvériser les poinçons supérieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 11 Petroyer poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les poinçons inférieurs 15 Sécher les poinçons inférieurs 16 Sécher les poinçons inférieurs 17 Sécher les poinçons inférieurs 18 Ranger les poinçons inférieurs 19 Ranger les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 11 Retirer les matrices 12 Sécher les poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les matrices			
Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 2 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 21 Lubrifier les matrices 5 22 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 11 Compression (Mineur) 1 Tache 202 Compression (Mineur) 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 3 Pulvériser les poinçons supérieurs 3 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 3 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 8 Retirer les poinçons supérieurs 9 9 Retirer les poinçons supérieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Nettoyer poinçons inférieurs 9 12 Sécher les poinçons inférieurs 9 13 Ranger les poinçons inférieurs 9 14 Retirer les poinçons inférieurs 9 15 Ranger les poinçons inférieurs 9 16 Retirer les poinçons inférieurs 9 17 Sécher les poinçons inférieurs 9 18 Ranger les poinçons inférieurs 9 19 Retirer les poinçons inférieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Retirer les poinçons inférieurs 9 12 Sécher les poinçons inférieurs 9 13 Ranger les poinçons inférieurs 9 14 Retirer les poinçons inférieurs 9 15 Retirer les poinçons inférieurs 9 16 Retirer les poinçons inférieurs 9 17 Retirer les poinçons inférieurs 9 18 Retirer les poinçons inférieurs 9 19 Retirer les poinçons inférieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Retirer les poinçons inférieurs 9 12 Retirer les poinçons inférieurs 9 13 Retirer les poinçons inférieurs 9 14 Retirer les poinçons inférieurs 9 15 Retirer les poinçons inférieurs 9 16 Retirer les poinçons inférieurs 9 17 Retirer les poinçons 9 18 Retirer les poinç	1./	nanger ies maurices	- 4
Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 2 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 21 Lubrifier les matrices 5 22 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 11 Compression (Mineur) 1 Tache 202 Compression (Mineur) 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 3 Pulvériser les poinçons supérieurs 3 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 3 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 8 Retirer les poinçons supérieurs 9 9 Retirer les poinçons supérieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Nettoyer poinçons inférieurs 9 12 Sécher les poinçons inférieurs 9 13 Ranger les poinçons inférieurs 9 14 Retirer les poinçons inférieurs 9 15 Ranger les poinçons inférieurs 9 16 Retirer les poinçons inférieurs 9 17 Sécher les poinçons inférieurs 9 18 Ranger les poinçons inférieurs 9 19 Retirer les poinçons inférieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Retirer les poinçons inférieurs 9 12 Sécher les poinçons inférieurs 9 13 Ranger les poinçons inférieurs 9 14 Retirer les poinçons inférieurs 9 15 Retirer les poinçons inférieurs 9 16 Retirer les poinçons inférieurs 9 17 Retirer les poinçons inférieurs 9 18 Retirer les poinçons inférieurs 9 19 Retirer les poinçons inférieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Retirer les poinçons inférieurs 9 12 Retirer les poinçons inférieurs 9 13 Retirer les poinçons inférieurs 9 14 Retirer les poinçons inférieurs 9 15 Retirer les poinçons inférieurs 9 16 Retirer les poinçons inférieurs 9 17 Retirer les poinçons 9 18 Retirer les poinç			
19 solution alcoolique 7 20 Préparer du dossier 2 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 21 Vérifier les matrices 5 22 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 202 Compression (Mineur) 2 202 Compression (Mineur) 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 9 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 9 6 Nettoyer poinçons supérieurs 9 7 Sécher les poinçons supérieurs 15 8 Ranger les poinçons supérieurs 15 9 Retirer les poinçons supérieurs 15 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 15 11 Nettoyer poinçons inférieurs 15 12 Sécher les poinçons inférieurs 3 12 Sécher les poinçons inférieurs 3 13 Ranger les poinçons inférieurs 3 14 Retirer les matrices 5	18		10
20 Préparer du dossier 2 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 2 21 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les poinçons 10 23 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le soil et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 3 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons inférieurs 5 8 Ranger les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5			
Vénfier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 21 22 22 22 22 23 Placer les matrices 24 Lubrifier les poinçons 25 Placer les poinçons supérieurs 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Remplir la trémie 1 1 Tache Ourée (min 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 9 Nettoyer poinçons supérieurs 5 9 Retirer les poinçons supérieurs 10 9 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 11 12 Sécher les poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les matrices <td></td> <td></td> <td></td>			
21 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 202 Compression (Mineur) 202 1 Tache Durée (min 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 3 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs et les lubrifier 5 7 Sécher les poinçons supérieurs 5 8 Ranger les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 5 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 14 Retirer les matrices 5	20		2
22 Lubrifier les matrices 5 23 Placer les matrices 3 24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 3 Retirer les poinçons supérieurs 3 Pulvériser les poinçons supérieurs 3 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 2 Retirer les poinçons supérieurs 5 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 5 Nettoyer poinçons inférieurs 5 Nettoyer poinçons inférieurs 5 Nettoyer poinçons inférieurs 5 Ranger les poinçons inférieurs 5 Nettoyer poinçons inférieurs 5 Ranger les poinçons inférieurs 6 Ranger les poinçons inférieurs 6 Ranger les poinçons inférieurs 6 Ratirer les matrices 5		Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons	
23 Placer les matrices 10 24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons supérieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 Total 202 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 9 9 Retirer les poinçons inférieurs 15 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 15 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 15 11 Nettoyer poinçons inférieurs 2 22 Sécher les poinçons inférieurs 3 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Retirer les matrices 5			2
24 Lubrifier les poinçons 10 25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 0urée (min 2 Retirer le sabot 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 3 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 5 6 Nettoyer poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 14 Retirer les matrices 5			-
25 Placer les poinçons supérieurs 7 26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 202 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 3 3 Evacuer les abot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 9 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs 9 8 Ranger les poinçons supérieurs 9 9 Retirer les poinçons inférieurs 9 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 9 11 Nettoyer poinçons inférieurs 9 12 Sécher les poinçons inférieurs 3 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les poinçons inférieurs 2 15 Ranger les poinçons inférieurs 5 16 Ranger les poinçons inférieurs 5 17 Sécher les poinçons inférieurs 3 18 Ranger les poinçons inférieurs 5 19 Ranger les poinçons inférieurs 5 10 Ranger les poinçons inférieurs 5 11 Ranger les poinçons inférieurs 5 12 Retirer les matrices 5			3
26 Placer les poinçons inférieurs 7 27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 10 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remptir la trémie 1 Total 202 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 3 Evacuer les abot 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs 35 Pulvériser les poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons supérieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 11 Nettoyer poinçons inférieurs 3 12 Sécher les poinçons inférieurs 3 13 Ranger les poinçons inférieurs 4 14 Retirer les matrices 5 15 Ranger les poinçons inférieurs 5 16 Ranger les poinçons inférieurs 5 17 Ranger les poinçons inférieurs 5 18 Ranger les poinçons inférieurs 5 19 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Ranger les poinçons inférieurs 5 11 Ranger les poinçons inférieurs 5 12 Ranger les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Retirer les matrices 5			10
27 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 30 28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 30 29 Remplir la trémie 1 202 Compression (Mineur) 202 Compression (Mineur) 3 3 Evacuer les abot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons supérieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs 3 11 Nettoyer poinçons inférieurs 3 12 Sécher les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 3 12 Sécher les poinçons inférieurs 3 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Ranger les poinçons inférieurs 5 15 Ranger les poinçons inférieurs 5 16 Ranger les poinçons inférieurs 5 17 Ranger les poinçons inférieurs 5 18 Ranger les poinçons inférieurs 5 19 Ranger les poinçons inférieurs 5 10 Ranger les poinçons inférieurs 5 10 Ranger les poinçons inférieurs 5 11 Ranger les poinçons inférieurs 5 12 Retirer les matrices 5			
28 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Remplir la trémie Total 202 Compression (Mineur) 1 Tache Durée (min 2 Retirer le sabot 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 Putvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 6 Nettoyer poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs 8 Ranger les poinçons supérieurs 9 Retirer les poinçons supérieurs 10 Putvériser les poinçons inférieurs 11 Nettoyer poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les poinçons inférieurs 15 Sécher les poinçons inférieurs 16 Ranger les poinçons inférieurs 17 Sécher les poinçons inférieurs 18 Ranger les poinçons inférieurs 19 Ranger les poinçons inférieurs 10 Ranger les poinçons inférieurs 11 Ranger les poinçons inférieurs 12 Retirer les matrices 15 Sécher les matrices			<u> </u>
Total 202 Compression (Mineur) Tache Durée (min Retirer le sabot 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 2 Retirer les poinçons supérieurs 3 Retirer les poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 2 Retirer les poinçons inférieurs 5 Ranger les poinçons inférieurs 5 Retirer les poinçons inférieurs 5 Ranger les poinçons inférieurs 5 Ranger les poinçons inférieurs 5 Retirer les matrices 5			
Total 202 Compression (Mineur) Tache 0urée (min Retirer le sabot 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 Nettoyer poinçons supérieurs 5 Sécher les poinçons supérieurs 5 Ranger les poinçons supérieurs 2 Retirer les poinçons supérieurs 5 Retirer les poinçons supérieurs 5 Retirer les poinçons inférieurs 5 Sécher les poinçons inférieurs 5 Retirer les matrices 5			30
Compression (Mineur) 1 Tache Durée (min 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 3 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 3 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5	29		_
1 Tache 2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Retirer les matrices 5		Total	202
2 Retirer le sabot 3 3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 9 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 5 14 Retirer les matrices 5			, ,
3 Evacuer les déchets et aspirer le reste de la poudre 5 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5)urée (min
4 Retirer les poinçons supérieurs 5 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			_
5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 2 6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			5
6 Nettoyer poinçons supérieurs 5 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			5
7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 5 8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			2
8 Ranger les poinçons supérieurs 2 9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			
9 Retirer les poinçons inférieurs 5 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			
10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 2 11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			2
11 Nettoyer poinçons inférieurs 5 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 3	_		
12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 5 13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			2
13 Ranger les poinçons inférieurs 2 14 Retirer les matrices 5			5
14 Retirer les matrices 5			5
		9 1 3	2
15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 2			5
	15	Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique	2

16	Nettoyer les matrices	10
17	Sécher les matrices et les lubrifier	5
18	Ranger les matrices	2
19	Préparer du dossier	2
20	Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons	2
21	Lubrifier les matrices	5
22	Placer les matrices	3
23	Lubrifier les poinçons	1.0
24	Placer les poinçons supérieurs	2
	Placer les poincons inférieurs	3
26	Remettre le sabot	1
27	Nettoyer le sol	10
28	Remplir la trémie	1
	Total	
	Cas ou le dosage est le même	20
	Cas ou le dosage est différent	109
	Peliculeuse (Majeur)	
	Démonter des accessoires: 2 aspirateurs; 2 joints de fermeture; pistolet;	
1	les flexibles et la turbine. Les déplacer vers la laverie.	8
2	rincer les accessoires avec l'eau chaude, détergeant, eau froide	20
3	sécher les accessoires à l'air comprimé	1.0
4	nettoyer les accesoires avec de l'alcool	3
	rincer l'interieur de la pélliculeuse avec de l'eau chaude, détergeant et	
5	l'eau froide	10
6	sécher l'interieur de la pélliculeuse avec du papier absorbant	5
7	monter les accessoires	8
8	nettoyer l'exterieur de la machine avec de l'alcool	2
9	préchaufer de la machine	1.0
	Total	76
	Peliculeuse (Mineur)	
	nettoyage du pistolet; les flexibles avec de l'eau chaude , detérgeant,	
_	,0	1.0
1		
_	netoyage externe de la machine avec de l'alcool	2

Annexe 14 : Externalisation des étapes de C/O par machine.

	La machine: Tamiseur				
N°	Opération élementaire	Opération interne	Opération externe		
1	Ouvrir le tamiseur	Х			
2	Retirer le tamis, les joints et le support	X			
3	nettoayé les tamis avce de l'air comprimé	X			
4	Nettoyer les accessoirs à l'eau chaude puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée	х			
5	Sécher les accessoires à l'air comprimé	Х			
6	Aspirer le reste de poussière de l'intérieur du tamiseur	Х			
7	Essuyer le tamiseur et ses accessoirs avec une solution alcoolique	Х			
8	Ranger le tamis	X			
9	Retirer un autre tamis	X			
10	Placer le tamis, les joints et le support	X			
	Fermer le tamiseur	X			

	La machine: Concasseur			
N°	Opération élementaire	Opération interne	Opération externe	
1	Ouvrir le concasseur	X		
2	Retirer la trémie, les lames et la grille	X		
3	enlever la couche d'aluminum	X		
4	Nettoyer les accessoires avec de l'eau chaude puis	Х		
5	Evacuer le reste de poussière de l'intérieur du concasseur			
		Χ		
6	Essayer la metiere restantes de l'interieur du cncasseur	X		
7	Essuyer le concasseur et ses accessoirs avec une solution	Χ		
8	Placer les accessoirs	X		
9	Mettre une couche de l'aluminum (au lieu de mettre un joint	Χ		
10	Fermer le concasseur	Χ		

	La machine: Mélangeur				
N°	Opération élementaire	Opération interne	Opération externe		
1	demonter la trémie et la cuve	X			
2	aspirer la matière restantes	X			
3	nettoyer la cuve avec l'eau chaude, détergeant, l'eau purifiée	X			
4	secher l'interieur de la machine	X			
5	nettoyer l'exterieur de la machine avec de l'alcool	X			
6	fixer le joint avec de la colle	X			
7	montage des accessoires	X			
8	faire fonctionner a vide	X			

	La machine: Sécheur			
N°	Opération élementaire	Opération interne	Opération externe	
1	Ouvrir la porte arrière du sécheur et enlever les écrous	X		
2	Aspirer la matière restante de l'interieur et l'éxterieur de la machine	Х		
3	démonter les filtres à poches	X		
4	déplacer les filtres et le chariot vers la laverie et les nettoyer	Х		
5	mettre un sac a l'interieur de la machine pour recupérer l'eau après le rincage,nettoyer l'interieur du sécheur avec de l'eau chaude,			
	détergeant, l'eau purifiée	X		
6	nettoyer l'externe de la machine avec de l'alcool	X		
7	monter les filtres avec des fils en plastique	X		
8	fermer la porte arrière du sécheur	X		
9	faire fonctionner le sécheur pour le sécher de l'interieur	X		

	La machine: Mélangeur			
N°	Opération élementaire	Opération interne	Opération externe	
1	ouvrir le couvert de la machine	X		
2	aspirer la matière restantes	X		
3	nettoyer l'interieur de la machine avec le détergeant puis l'eau purifiée	X		
4	sécher l'interieur avec du papier absorbant	X		
5	nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'alcool	X		
6	faire fonctionner la machine à vide pour la sécher	Х		

N° Opération élementaire 1 Retirer le sabot, la trémie et la goulotte 2 Aspier le reste de la poudre de l'intérieur de la comprimeuse 3 Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée 4 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique		La machine: Presse à comprimé			
Aspier le reste de la poudre de l'intérieur de la comprimeuse Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée 4. Retirer les poinçons supérieurs 5. Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique K. Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier S. Ranger les poinçons supérieurs 9. Retirer les poinçons supérieurs 10. Pulvériser les poinçons inférieurs 11. Nettoyer poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X. Sécher les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X. Sécher les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X. Sécher les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X. Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier X. Sécher les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X. Sécher les matrices X. Sécher les matrices X. Sécher les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X. Sécher les matrices et les lubrifier X. Sécher les matrices X. Sécher les poinçons supérieurs 20. Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X. Sécher les poinçons supérieurs X. Sécher les matrices X. Sécher les poinçons supérieurs X. Sécher les poinçons sinférieurs X. Sécher les poinçons supérieurs X. Sécher les poinçons server les les lubrifier les matrices X. Sécher les poi	N°	Opération élementaire			
Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée X Retirer les poinçons supérieurs X Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique X Nettoyer poinçons supérieurs et les lubrifier X Ranger les poinçons supérieurs X Patirer les poinçons supérieurs X Ranger les poinçons supérieurs X Retirer les poinçons inférieurs X Pulvériser les poinçons inférieurs X Nettoyer poinçons inférieurs X Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X Nettoyer poinçons inférieurs X Sécher les poinçons inférieurs X Ranger les poinçons inférieurs X Retirer les matrices X Retirer les matrices X Retirer les matrices I S Pulvériser les matrices I S Pulvériser les matrices I S Ranger les matrices et les lubrifier X Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X Préparer du dossier X Préparer du dossier X De préparer du dossier X Préparer du dossier X Préparer du dossier X Retirer les matrices X Préparer les poinçons supérieurs X Préparer les poinçons supérieurs X Retirer les matrices X Retirer les poinçons supérieurs X Retirer les poinçon	1	Retirer le sabot, la trémie et la goulotte	х		
Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du détergent pendant quelques minutes et rincer à l'eau purifiée X Retirer les poinçons supérieurs X Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique X Nettoyer poinçons supérieurs et les lubrifier X Ranger les poinçons supérieurs X Patirer les poinçons supérieurs X Ranger les poinçons supérieurs X Retirer les poinçons inférieurs X Pulvériser les poinçons inférieurs X Nettoyer poinçons inférieurs X Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X Nettoyer poinçons inférieurs X Sécher les poinçons inférieurs X Ranger les poinçons inférieurs X Retirer les matrices X Retirer les matrices X Retirer les matrices I S Pulvériser les matrices I S Pulvériser les matrices I S Ranger les matrices et les lubrifier X Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X Préparer du dossier X Préparer du dossier X De préparer du dossier X Préparer du dossier X Préparer du dossier X Retirer les matrices X Préparer les poinçons supérieurs X Préparer les poinçons supérieurs X Retirer les matrices X Retirer les poinçons supérieurs X Retirer les poinçon	2	Aspier le reste de la poudre de l'intérieur de la comprimeuse			
4 Retirer les poinçons supérieurs 5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique K 6 Nettoyer poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier 8 Ranger les poinçons inférieurs 9 Retirer les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X 11 Nettoyer poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier X 13 Ranger les poinçons inférieurs et les lubrifier X 14 Retirer les matrices X 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X Nettoyer les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices X 18 Ranger les matrices W 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices SESSUYER la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique 20 alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 22 Lubrifier les matrices 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons supérieurs 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons supérieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X		Nettoyer le sabot, la trémie et la goulotte avec de l'eau puis appliquer du			
5 Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique 6 Nettoyer poinçons supérieurs 7 Sécher les poinçons supérieurs 8 Ranger les poinçons supérieurs 9 Retirer les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 11 Nettoyer poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 13 Ranger les poinçons inférieurs et les lubrifier 14 Retirer les matrices 15 Pulvériser les matrices 16 Nettoyer les matrices 17 Sécher les matrices et les lubrifier 18 Ranger les matrices 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 20 alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 22 Vérifier les matrices 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons supérieurs 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons supérieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X Notation alcoolique 20 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X Notation alcoolique 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons inférieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X Notation alcoolique X Notati	<u> </u>				
Nettoyer poinçons supérieurs	—	1 1 1	X		
7 Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier X 8 Ranger les poinçons supérieurs X 9 Retirer les poinçons inférieurs X 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X 11 Nettoyer poinçons inférieurs X 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier X 13 Ranger les poinçons inférieurs X 14 Retirer les matrices X 15 Pulvériser les matrices X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X 20 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons supérieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	5	Pulvériser les poinçons supérieurs avec une solution alcoolique	X		
8 Ranger les poinçons supérieurs 9 Retirer les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X 11 Nettoyer poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier X Ranger les poinçons inférieurs X X 14 Retirer les matrices X 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X Nettoyer les matrices X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices et les lubrifier X Ranger les matrices et les lubrifier X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X 20 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons supérieurs 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X X X X X X X X X X X X X X X X X X	6	Nettoyer poinçons supérieurs	X		
9 Retirer les poinçons inférieurs 10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique 11 Nettoyer poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les matrices 15 Pulvériser les matrices 16 Nettoyer les matrices 17 Sécher les matrices et les lubrifier 18 Ranger les matrices et les lubrifier 18 Ranger les matrices et les lubrifier 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 20 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons supérieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle 20 Nettoyer le sol et le reste de la salle	7	Sécher les poinçons supérieurs et les lubrifier	x		
10 Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique X 11 Nettoyer poinçons inférieurs X 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier X 13 Ranger les poinçons inférieurs X 14 Retirer les matrices X 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices X 18 Ranger les matrices Eles lubrifier X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X 20 alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons Supérieurs X 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons supérieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	8	Ranger les poinçons supérieurs	X		
11 Nettoyer poinçons inférieurs 12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier 13 Ranger les poinçons inférieurs 14 Retirer les matrices 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 16 Nettoyer les matrices 17 Sécher les matrices et les lubrifier 18 Ranger les matrices et les lubrifier 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 20 alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 22 Vérifier les matrices 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons supérieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle 3 X	9	Retirer les poinçons inférieurs	Х		
12 Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier X 13 Ranger les poinçons inférieurs X 14 Retirer les matrices X 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices X 18 Ranger les matrices et les lubrifier X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X 20 alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons UX 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons supérieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	10	Pulvériser les poinçons inférieurs avec une solution alcoolique	X		
13 Ranger les poinçons inférieurs X 14 Retirer les matrices X 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X 20 alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons UX 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons supérieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X			X		
14 Retirer les matrices 15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique 16 Nettoyer les matrices 17 Sécher les matrices et les lubrifier 18 Ranger les matrices 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 20 alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons inférieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle 20 X	12	Sécher les poinçons inférieurs et les lubrifier	Х		
15 Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique X 16 Nettoyer les matrices X 17 Sécher les matrices et les lubrifier X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons C6 Placer les poinçons supérieurs Z7 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	13	Ranger les poinçons inférieurs	Х		
16 Nettoyer les matrices 17 Sécher les matrices et les lubrifier 18 Ranger les matrices 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 20 alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons supérieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle 27 Placer les poi et le reste de la salle 28 Remettre le salot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle			X		
17 Sécher les matrices et les lubrifier X 18 Ranger les matrices X 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices X Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	15	Pulvériser les matrices inférieurs avec une solution alcoolique	Х		
18 Ranger les matrices 19 Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices 20 Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique 21 Préparer du dossier 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons 23 Lubrifier les matrices 24 Placer les matrices 25 Lubrifier les poinçons 26 Placer les poinçons supérieurs 27 Placer les poinçons supérieurs 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	16	Nettoyer les matrices	X		
Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X Préparer du dossier X Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X Lubrifier les matrices X Placer les matrices X Lubrifier les poinçons X Placer les poinçons supérieurs A Placer les poinçons supérieurs X Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X Nettoyer le sol et le reste de la salle X	17	Sécher les matrices et les lubrifier	X		
Aspirer le reste de poussière de la tourelle et la chambre des matrices Essuyer la comprimeuse, le sabot, la trémie et la goulotte avec une solution alcoolique X Préparer du dossier X Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X Lubrifier les matrices X Placer les matrices X Placer les poinçons X Placer les poinçons supérieurs Placer les poinçons supérieurs X Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X Nettoyer le sol et le reste de la salle X	18	Ranger les matrices	Х		
alcoolique X 21 Préparer du dossier X 22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X			x		
22 Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons UX 27 Placer les poinçons supérieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	20		x		
Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons X 23 Lubrifier les matrices X 24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X Nettoyer le sol et le reste de la salle X	21	Préparer du dossier	X		
24 Placer les matrices X 25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	22	Vérifier des paramettres dans le dossier pour le choix des poinçons	x		
25 Lubrifier les poinçons X 26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	23	Lubrifier les matrices	X		
26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	24	Placer les matrices	X		
26 Placer les poinçons supérieurs X 27 Placer les poinçons inférieurs X 28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	25	Lubrifier les poinçons	X		
28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X			X		
28 Remettre le sabot, la trémie et la goulotte X 29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X			X		
29 Nettoyer le sol et le reste de la salle X	_		X		
·			X		
John Charles A		Remplir la trémie	x		

	La machine: Pelliculeuse				
N°	Opération élementaire	Opération interne	Opération externe		
1	Démonter des accessoires: 2 aspirateurs; 2 joints de fermeture; pistolet; les flexibles et la turbine. Les déplacer vers la laverie.	x			
2	rincer les accessoires avec l'eau chaude, détergeant, eau froide	X			
3	sécher les accessoires à l'air comprimé	X			
4	nettoyer les accesoires avec de l'alcool	Х			
5	rincer l'interieur de la pélliculeuse avec de l'eau chaude, détergeant et l'eau froide	x			
6	sécher l'interieur de la pélliculeuse avec du papier absorbant	Х			
7	monter les accessoires	Х			
8	nettoyer l'exterieur de la machine avec de l'alcool	Х			
9	préchaufer de la machine	X			

Annexe 15 : Fiche de suivi des actions.

Thème de la réunion :	Date :			
Prise de note par :				
Action	Objectif à atteindre	Responsable	Etat d'avancement (%)	Dead line