

DESIGNATION DES ECHANTILLONS

I- Tableau1 : Désignation des aciers :

Nuance	Norme EN	Norme AFNOR
2	X50CrMoWV5	Z50CDWV5
3	80MoCrV42.16	E80DCV40
4	60NiCrMo11	60NCD11

II- Nomenclature des aciers :

ACXY

X : désigne la nuance 2,3,4

Y : numéro de l'échantillon

III- Nomenclature des échantillons chromés :

EXY :

X : désigne la nuance 2,3,4

Y : l'ordre de l'essai

Y	4	1	2	3	5	6
i (A/dm ²)	30	40	50	60	50	50
Θ (°C)	50	50	50	50	60	40