

وزارة التعليم والبحث العلمي

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT : DE GÉNIE ÉLECTRIQUE

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE —
المكتبة —
Ecole Nationale Polytechnique

PROJET DE FIN D'ETUDES

En vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'état.

S U J E T

COMMANDÉ REVERSIBLE
d'une MACHINE à COURANT CONTINU
"à circulation de courant"

Proposé Par :

M^r A. MAAZI
M^r R. TAHMI


Etudié par :

M^r A. BOUAROURA
M^r M. KHEMIRI

Dirigé par :

M^r A. MAAZI
M^r R. TAHMI

PROMOTION : Janvier 1987



وزارة التعليم و البحث العلمي
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DÉPARTEMENT : DE GÉNIE ÉLECTRIQUE

PROJET DE FIN D'ETUDES

— SUJET —

COMMANDÉ REVERSIBLE
d'une MACHINE à COURANT CONTINU
"à circulation de courant"

Proposé par :

M^r A. MAAZI
M^r R. TAHMI

Etudie par :

M^r A. BOUAROURA
M^r M. KHEMIRI

Dirigé par :

M^r A. MAAZI
M^r R. TAHMI

Promotion Janvier 1987

DEDICACES

Cet humble travail est dédié :

- A mes parents.
- A mes frères et sœurs.
- A toute ma famille.
- A tous mes amis.



BOWAROURA Abdelhak.

Je dédie ce modeste travail :

- A mon père.
- A ma mère.
- A mes frères et sœurs.
- A tous mes amis

KHEMIRI Menouar.

Remerciements

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE — المكتبة
Ecole Nationale Polytechnique

- Notre gratitude va à Messieurs A. MAAZI et R. TAHMI pour nous avoir suivi et conseillé durant tout notre travail.
- Que tous les professeurs ayant contribués à notre formation trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.
- Que tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin trouvent ici notre profonde reconnaissance.

Sommaire

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE — المكتبة
Ecole Nationale Polytechnique

_Introduction.

Chapitre I - Etude des convertisseurs alternatif-continu.

I.1. Généralités.

I.2. Dispositif de commande des gâchettes des Thyristors

I.3. Essais et relevés des caractéristiques (α constant):

$U_r(I_r)$, $N(I_r)$, $P(I_r)$, $Q(I_r)$ - Interprétations -

Chapitre II - Les convertisseurs réversibles alternatif-continu

II.1. Etude théorique.

II.2. Etude des puissances.

II.3. Mode de fonctionnement d'un convertisseur réversible.

Chapitre III - Les montages "à circulation de courant" - Le montage antiparallèle.

III.1. Variation du courant de circulation avec l'angle de relais d'allumage.

III.2. Etude du chemin parcouru par le courant de circulation et le courant redressé.

III.3. Etude de l'inversion du courant et de la vitesse du moteur.

III.4. Essais et relevés des caractéristiques (α constant):

$U_r(I_r)$, $P(I_r)$, $Q(I_r)$ et $P_m(I_r)$ - Interprétations -

III.5. Comparaison entre convertisseur non-réversible et convertisseur réversible.

Conclusion.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MCC

L UTILISÉE :

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE —
المكتبة —
Ecole Nationale Polytechnique

- Tension D'induit $U_N = 120 \text{ V}$
- Courant D'induit $I_N = 24 \text{ A}$
- Vitesse Nominale $N_n = 1800 \text{ tr/mn}$
- Puissance Nominale $P_N = 2,2 \text{ Kw.}$
- Courant D'excitation $i_{\text{exc}} = 0,95 \text{ A}$

Caractéristiques Des Thyristors
Utilisés Dans les Convertisseurs

$$I = 100 \text{ A}$$

$$V_{\text{inv}_{\text{max}}} = 1200 \text{ V.}$$

$$\Delta U_d = 1 \text{ V}$$

INTRODUCTION :

Dans de nombreuses applications (monte-charges, lamoins, ...) on veut des moteurs réversibles capables d'effectuer des inversions de marche rapides avec des freinages contrôlés permettant de récupérer l'énergie de freinage. Dans ces conditions, on doit pouvoir inverser brusquement le courant I_r dans l'induit du moteur sans avoir besoin d'arrêter celui-ci.

Pour cela, on utilise deux ponts de Graetz à thyristors qui sont montés en "tête bêche" aux bornes de l'induit.

Les redresseurs des deux ponts, sont commandés en permanence de façon qu'ils donnent toujours aux bornes du moteur des tensions redressées moyennes égales et de signe opposé : C'est le montage dit à "courant de circulation".

$$U_{r_1} = -U_{r_2} \quad \text{avec} \quad \theta_{r_1} + \theta_{r_2} = \pi$$

Ce montage a l'avantage de ne pas présenter de temps mort car dès que le courant I_r devient négative, le courant passe instantanément du pont (I) au pont (II).

Bien que la somme $U_{r_1} + U_{r_2}$ des valeurs moyennes est nulle, il n'en est pas de même de la somme $u_{r_1} + u_{r_2}$ des valeurs instantanées. Il en résulte donc, un courant de circulation à l'intérieur du circuit formé par les deux ponts du convertisseur.

On essaie alors de diminuer ce courant de circulation en placant des inductances de limitation dans le circuit d'induit.

CHAP. ETUDE DES CONVERTISSEURS ALTERNATIF CONTINU

I. GENERALITES :

Les progrès et les performances actuels des composants électroniques ont complètement transformé la commande à vitesse variable des moteurs à courant continu, qui peut être réalisée à l'aide de convertisseurs statiques.

Pour des raisons purement économiques (coût élevé des installations, encombrement et mauvais rendements) le groupe Ward-Léonard est abandonné au profit des convertisseurs statiques.

L'alimentation de ces convertisseurs s'effectue par le réseau.

L'amorçage des thyristors est commandé, leur désamorçage est naturel ou forcé.

- Nature de la conduction :

a/ La conduction est dite continue si le courant se maintient durant toute la période à une valeur non nulle. En conduction continue l'angle d'extinction θ_e est lié à l'angle d'allumage θ_a ($\theta_e = \theta_a + \frac{2\pi}{p}$ où p est l'indice de pulsation) et la tension du groupe est fixée par la connaissance de cet angle.

b/ La conduction est discontinue si le courant s'annule à un moment quelconque de la période. En conduction discontinue, les deux angles θ_e et θ_a ne sont pas liés et la tension du groupe n'est pas fixée par la seule connaissance de l'angle θ_a .

- Mode de conversion :

Lorsque l'énergie active va du réseau vers le moteur, le convertisseur fonctionne en redresseur, en sens inverse, il fonctionne en onduleur.

Parmi les convertisseurs électroniques de puissance, on distingue :

* Le variateur non-reversible ou convertisseur de courant unidirectionnel :

Si la machine entraînée ne nécessite pas un freinage rapide, on utilise habituellement un variateur non-reversible constitué par un seul groupe de thyristors. Dans ces conditions, le convertisseur de courant fonctionne en redresseur contrôlable ($U_p > 0$).

La présence des éléments redresseurs (thyristors) fait que le courant de sortie I_p ne peut circuler que dans un seul sens.

Dans certaines conditions, un tel montage est réversible du point de vue énergétique. Pour que le convertisseur de courant unidirectionnel puisse fonctionner en onduleur, il faut que la tension de sortie U_p soit négative, alors que le courant I_p garde toujours le même sens (positif). La tension moyenne U_p devient négative pour $\alpha > 90^\circ$, si la charge assure la continuité du courant. On peut alors faire fonctionner le convertisseur, en onduleur, en utilisant une charge active constituée par un moteur à courant continu et après avoir pris les précautions nécessaires, on inverse les polarités de l'induit à l'aide d'un interrupteur mécanique. Ainsi la machine à courant continu devient génératrice et dans ce cas l'énergie active P transite depuis la charge vers le réseau alternatif.

Le mode de fonctionnement est indiqué par les figures 1. et 1'.






fig. 1. Mode de fonctionnement d'un convertisseur
de courant unidirectionnel



Redresseur en commutation naturelle $0 < \alpha < 90^\circ$



Graduateur en commutation naturelle $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

fig. 1'. Représentation schématique d'un convertisseur
de courant unidirectionnel.

I.2 Principe de fonctionnement du dispositif de commande des gâchettes:

L'allumage des thyristors du convertisseur de courant nécessite l'application d'impulsions à leurs gâchettes. Ces impulsions doivent avoir un certain angle de retard d'allumage α par rapport au point d'intersection des tensions alternatives alimentant le convertisseur de courant.

Il est indispensable de pouvoir faire varier cet angle de retard d'allumage α à l'aide d'une tension de commande U_c continue. Les éléments essentiels du dispositif de commande sont donnés par la figure - 2.




fig. 2. Schéma synoptique du dispositif de commande des gâchettes. Le déphaseur fournit une tension sinusoïdale U_R qui possède une position de phase bien déterminée (120°), par rapport aux tensions d'alimentation du convertisseur de courant.

La tension de commande U_c est comparée à la tension U_R dite tension de référence. Le comparateur convertit la tension sinusoïdale, décalée verticalement, en une tension rectangulaire. Un monostable, agissant sur le flanc montant de cette tension, fournit des impulsions de durée égale à 4 ms.

Le monostable est un dispositif possédant un état stable en l'absence

d'impulsion extérieure, mais susceptible sous l'effet d'une impulsion de basculer dans son état instable d'où il retourne spontanément à l'état stable.

A la sortie du monostable, on place successivement un amplificateur de courant et un transformateur d'impulsions, qui nous permettent d'obtenir des impulsions aptes à allumer le thyristor.

Le transformateur d'impulsion est indispensable pour garantir une séparation galvanique entre les circuits de commande et les gâchettes des thyristors.

Dans notre cas, on a utilisé la commande verticale : "Arc-cosinus", qui est obtenue par la superposition de deux tensions :

- * La première est la tension de référence U_R .
- * La deuxième est la tension de commande U_c .

Les impulsions d'allumage ont la même fréquence que la tension de référence U_R et sont décalées de l'angle α par rapport au passage par la valeur de crête de U_R (fig. 3.). On en déduit :

$$U_{Rm} \cos \alpha = U_{cm}$$

ce qui donne une fonction de transfert du circuit de commande de la forme :

$$\alpha = \text{Arc-}\cos \frac{U_{cm}}{U_{Rm}} \quad (I) \quad \text{avec} \quad \left\{ \begin{array}{l} U_{cm}: \text{tension de commande continue} \\ U_{Rm}: \text{valeur de crête de } U_R. \end{array} \right.$$

Cette relation permet de linéariser la fonction de transfert du convertisseur.




fig. 3. Fonctionnement d'un dispositif de commande de gâchettes
Il est nécessaire de limiter le domaine de variation de la tension de commande U_t en correspondance avec une limitation de l'angle θ_a entre les limites θ_{\min} et θ_{\max} .

D'après la relation (I) entre θ_a et U_t , on constate qu'à θ_{\min} correspond U_{\max} et qu'à θ_{\max} correspond U_{\min} .
Pour assurer le fonctionnement simultané, en redresseur de l'un des deux ponts constituant le convertisseur réversible, tandis que l'autre pont fonctionne en onduleur, on dispose d'un amplificateur opérationnel inverseur dont la tension d'entrée est variable à volonté à l'aide d'un potentiomètre dans l'intervalle $[-2,4V, +2,4V]$.

La tension de sortie de cet amplificateur peut donc varier dans l'intervalle $[+2,4V, -2,4]$ avec $V_s = -V_b$.

De cette manière le pont attaque par la tension $U_E [-2,4V, 0V]$ fonctionnera en redresseur, alors que celui attaqué par la tension $U_E [0V, +2,4V]$ fonctionnera en ondulateur.




Schéma de l'amplificateur opérationnel inverseur.

- Précautions expérimentales concernant la commande:

Lorsque la conduction est continue, la valeur maximale théorique de l'angle d'allumage α_a est égale à 180° . En réalité, en raison de la durée de la commutation, la valeur maximale de α_a est généralement de 150° .

Lors du fonctionnement en ondulateur, le temps de commutation revêt une importance capitale:

- * L'angle de retard à l'amorçage doit être inférieur à 180° pour permettre la commutation complète ou le transfert du courant d'un thyristor à un autre pendant que la tension a la polarité convenable.

Si la commutation n'est pas terminée avant l'inversion de la polarité de la tension, le premier thyristor reste conducteur et s'oppose à la conduction de celui qui doit prendre le relais: c'est le phénomène de reconduction. Le convertisseur fonctionne alors en redresseur et il s'ensuit une surintensité importante dans les circuits alternatif et continu. La limite de déphasage est égale à:

$$\alpha_{\max} = 180^\circ - \beta \quad \text{avec } \beta = \gamma + \delta$$

β : angle de garde.

γ : angle de commutation ou d'empâtement.

δ : angle de marge (désamorçage des thyristors plus une sécurité).

Dans la réalisation de la commande, on prévoit un angle de garde de 30° . La valeur supérieur de α est donc limité à 150° par sécurité.

De cette manière, on a tenu compte du temps de blocage t_b du thyristor et de la durée du phénomène d'empâtement.

De ce fait, on a été amené à réaliser des butées côté redresseur maximum et onduleur maximum. Dans notre cas ces butées ont été réglé l'une à 30° et l'autre à 150° , donc $30^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$.


On évite ainsi la conduction discontinue et la zone d'impossibilité d'allumage.

* Zone d'impossibilité d'allumage:

La tension aux bornes d'un thyristor ne permet pas son allumage tant que la tension du réseau est inférieure à la f.c.e.m du moteur.

La limite de la zone de conduction continue est caractérisée par le fait que le courant devient nul au moment de l'égalité des tensions des phases et de la f.c.e.m de la machine à courant continu.

~ Montage ~



- I.3. Essais et relevés des caractéristiques (θ_a constant) : $U_h(I_h)$, $N(I_h)$, $P(I_h)$, $Q(I_h)$:

- Relevés des caractéristiques $U_h(I_h)$ à θ_a constant:

$$\ast \theta_a = 30^\circ$$

$U_h(V)$	112	106	105	100	99	98	96
$I_m(A)$	3,9	9,3	9,7	13,7	14,3	17,6	18

$$\ast \theta_a = 45^\circ$$

$U_h(V)$	104	98	93	92	88	86
$I_m(A)$	3,7	8,5	12,7	13,1	16,6	19,6

$$\ast \theta_a = 60^\circ$$

$U_h(V)$	86	78	75	72	70	66	64
$I_m(A)$	3,4	7,2	10,5	13,2	15,6	17,8	19,8

$$\ast \theta_a = 75^\circ$$

$U_h(V)$	60	51	47	44,3	43	42	39	37	35	32
$I_m(A)$	3	5,2	7,2	8,8	10,2	11,4	13,7	15,6	17	20

- Relevés des caractéristiques $N(I_r)$ à la constante:

* $\theta_a = 30^\circ$

$N(\text{trm})$	1933,72	1800,36	1767,02	1683,67	1667	1600,32	1583,65
$I_r(A)$	3,9	9,3	9,7	13,7	14,3	17,6	18

* $\theta_a = 45^\circ$

$N(\text{trm})$	1800,36	1667	1566,98	1550,31	1466,96	1383,61
$I_r(A)$	3,7	8,5	12,7	13,1	16,6	19,6

* $\theta_a = 60^\circ$

$N(\text{trm})$	1483,63	1333,6	1250,25	1166,9	1116,89	1066,88	1000,2
$I_r(A)$	3,4	7,2	10,5	13,2	15,6	17,8	19,8

* $\theta_a = 75^\circ$

$N(\text{trm})$	1046,87	833,5	766,82	716,81	633,46	600,12	583,45	533,44	500,1	416,75
$I_r(A)$	3	5,2	7,2	8,8	11,4	12,6	13,7	15,6	17	20

- Relevés des caractéristiques $P(I_p)$ à la constante:

$$\times \theta_a = 30^\circ$$

$P(w)$	450	1020	1060	1440	1480	1790	1820
$I_p(A)$	3,9	9,3	9,7	13,7	14,3	17,6	18

$$\times \theta_a = 45^\circ$$

$P(w)$	400	890	1270	1320	1590	1820
$I_p(A)$	3,7	8,5	12,7	13,1	16,6	19,6

$$\times \theta_a = 60^\circ$$

$P(w)$	310	640	890	1080	1230	1360	1470
$I_p(A)$	3,4	7,2	10,5	13,2	15,6	17,8	19,8

$$\times \theta_a = 75^\circ$$

$P(w)$	190	320	430	590	640	670	710	770	800	870
$I_p(A)$	3	5,2	7,2	10,2	11,4	12,6	13,7	15,6	17	20

- Relevés des caractéristiques $Q(I_n)$ à la constante:

* $\theta_a = 30^\circ$

$Q(\text{var})$	17,3	173,2	174,2	277,12	277,12	353,72	381,04
$I(A)$	3,9	9,3	9,7	13,7	14,3	17,6	18

* $\theta_a = 45^\circ$


$Q(\text{var})$	69,28	259,8	398,36	415,68	536,92	658,16
$I(A)$	3,7	8,5	12,7	13,1	16,6	19,6


* $\theta_a = 60^\circ$


$Q(\text{var})$	155,88	381,04	606,2	762,08	917,96	1039,2	1160,44
$I(A)$	3,4	7,2	10,5	13,2	15,6	17,8	19,8


* $\theta_a = 75^\circ$

$Q(\text{var})$	225,16	415,68	571,56	848,68	969,92	1056,52	1160,44	1299	1454,88	1680,04
$I(A)$	3	5,2	7,2	10,2	11,4	12,6	13,7	15,6	17	20









- Essais avec un seul pont de Graetz - Fonctionnement en redresseur -

Interprétation des caractéristiques $U_p(I_p)$ à la constante:

les caractéristiques $U_p(I_p)$ à la constante, du convertisseur alimenté sous tensions alternatives constantes, présentent une pente négative montrant l'effet d'une chute de tension ΔU qui est la somme :

- * d'une chute de tension dans les inductances du circuit d'alimentation lors de la commutation qui on note ΔL .
- * d'une chute de tension due aux résistances des enroulements du transformateur d'alimentation et éventuellement de la ligne en amont. On la note ΔR .
- * d'une chute de tension directe dans les thyristors, qu'on note ΔU_b .
Donc la tension redressée moyenne en charge s'écrit :

$$U_p = U_f \cos \alpha - \Delta U$$

ou bien : $U_p = U_f \cos \alpha - (\Delta L + \Delta R + \Delta U_b)$

Les caractéristiques $U_p(I_p)$ restent parallèles du fait que, pour un courant redressé I_p donné, les chutes de tensions partielles, et donc leur somme ΔU , sont indépendantes de α .

On constate aussi qu'à courant redressé donné, la tension redressée moyenne U_p augmente quand l'angle α diminue, ceci s'explique par la relation précédente donnant la tension redressée moyenne en charge.

- Interprétation des caractéristiques $N(I_p)$ à la constante:

Soient U_p' et E' respectivement la tension et la f.c.e.m du moteur:

$$U_p' = U_p \cos \alpha - \Delta U = E' + R I_p$$

$$\text{or } E' = kN \quad (\text{le flux } \Phi \text{ est constant})$$

donc:

$$N = \frac{U_p \cos \alpha - (\Delta U + R I_p)}{k}$$

Si on ne tient pas compte de la réaction d'induit et étant donné que le flux est constant la caractéristique de vitesse $N(I_p)$ à la constante est une droite de pente négative, ceci s'explique par la relation ci-dessus. En augmentant l'angle α , la tension appliquée aux bornes du moteur diminue et on obtient ainsi pour différents angles α , une famille de caractéristiques parallèles. C'est ce qu'on appelle: le mode de réglage (par la tension) permettant de réduire la vitesse d'un groupe moteur-machine entraînée.

- Interprétation des courbes $P(I_p)$ et $Q(I_p)$ à la constante:

Les caractéristiques $P(I_p)$ et $Q(I_p)$ à la constante sont des droites, donc les puissances active et réactive prélevées sur le réseau alternatif sont proportionnelles au courant redressé I_p .

Par ailleurs, on constate que pour un courant I_p donné, si on augmente l'angle α , la puissance active P fournie par le réseau alternatif diminue, tandis que la puissance réactive Q augmente.

CHAP. II. LES CONVERTISSEURS REVERSIBLES ALTERNATIF-CONTINU

II.1. Etude théorique:

Pour divers cas d'application, les convertisseurs alternatif-continu réversibles sont utilisés pour la commande de moteurs à courant continu par l'induit, devant opérer des inversions de marche rapides ou des freinages contrôlés. Le courant d'induit pouvant changer de sens et par conséquent, ces convertisseurs doivent fonctionner dans les 4 quadrants du plan (U_r, I_r). Pour cela, on a utilisé le convertisseur réversible alternatif-continu ou convertisseur de courant bidirectionnel, constitué de deux groupes de convertisseur de courant unidirectionnel montés en tête-bêche.

Nous désirons réaliser un transfert d'énergie, par l'intermédiaire de deux groupes de puissance, entre :

- * Un réseau alternatif.

- * Une machine tournante à courant continu.

Les groupes utilisés travaillent uniquement dans une zone où la tension du réseau amène aux bornes du redresseur une tension permettant son allumage c'est à-dire dans la zone de commutation naturelle; dans notre cas $30^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$.

Donc le transit de l'énergie active est possible dans les deux sens. Selon le signe du produit $U_r \cdot I_r$, la puissance active peut être positive ou négative.

II-2 Etude des puissances :

En triphasé, les puissances active et réactive sont données par les relations:

$$P = 3VI \cos \varphi$$

$$Q = 3VI \sin \varphi$$

En négligeant le phénomène d'empâtement, les pertes dans le convertisseur et dans le transformateur, on peut écrire :

$$U_p = U_0 \cos \theta_a \quad \text{avec} \quad U_0 = \frac{P}{\pi} V_m \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{P}$$

U_p : tension moyenne redressée

p : indice de pulsation du convertisseur ($p=6$)

La tension V et le courant I peuvent être donné en fonction de U_p et du courant redressé I_p par :

$$V = \frac{\pi}{3\sqrt{6}} U_p \quad \text{et} \quad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_p$$

$$\text{donc : } 3VI = 3V \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \frac{\pi}{3\sqrt{6}} U_p \cdot \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_p = U_p I_p$$

$$\text{d'où : } P = U_p I_p \cos \varphi$$

$$Q = U_p I_p \sin \varphi$$

- Influence de l'angle de retard d'allumage :

La répartition en puissance active et réactive résulte du déphasage de l'onde fondamentale du courant du réseau par rapport à la tension simple correspondante. Pour un courant redressé donné, la puissance apparente est constante et le déphasage de l'onde fondamentale φ est égal à l'angle de retard d'allumage θ_a .

$$\text{alors } \varphi = \theta_a$$

Cette relation est déduite de la fig. 4 qui montre que le déphasage φ de l'onde fondamentale du courant de réseau par rapport à la tension simple correspondante est égal à l'angle de retard d'allumage θ_a .




fig. 4 . Allure des tensions et courants de réseau pour un convertisseur en montage en pont triphasé.

En tenant compte du fait que : $U_p = U_p \cos \theta_a$, on peut écrire :

$$P = U_p I_p \cos \theta_a = U_p I_p$$

$$Q = U_p I_p \sin \theta_a$$

A partir de là, on peut dire que :

Pour un angle de retard d'allumage α constant, les puissances active et réactive sont proportionnelles au courant redressé I_r .

Pour un courant redressé donné, la puissance active fournie par le réseau est maximale pour $\alpha = 30^\circ$ (dans notre cas), elle diminue lorsque α augmente pour s'annuler à $\alpha = 90^\circ$. Tandis que la puissance active renvoyée au réseau ($\alpha > 90^\circ$) augmente avec α et elle est maximale pour $\alpha = 150^\circ$ (dans notre cas).

Par contre la puissance réactive augmente avec α pour atteindre le maximum à $\alpha = 90^\circ$. Pour $\alpha > 90^\circ$ la puissance réactive prélevée sur le réseau diminue et tend vers une valeur faible si α tend vers 150° .

Facteur de puissance de l'installation :

Lorsqu'on augmente l'angle d'amorçage d'un thyristor, la forme du courant absorbé sur le réseau ne varie pas, ou peu, mais la phase de ce courant vis à vis de la tension de ligne varie.

A grand déphasage, le facteur de puissance sera mauvais.

La puissance apparente est donnée par :

$$S = 3V_{eff} I_{eff} \quad \text{avec } I_{eff} : \text{valeur efficace du courant de réseau}$$

Le facteur de puissance est défini par :

$$F = \frac{P}{S} = \frac{I}{I_{eff}} \cos \alpha = g \cdot \cos \alpha \quad \text{avec } g = \frac{I}{I_{eff}}$$

Pour un convertisseur de courant en montage en pont triphasé :

$$g = \frac{3}{\pi} = 0,955$$

Donc le facteur de puissance varie comme le cosinus de l'angle de retard d'allumage θ_a .

La commutation entraînant une absorption de puissance réactive, rajoute un déphasage supplémentaire au courant et diminue donc légèrement le facteur de puissance de l'équipement.

- Effet des harmoniques sur la puissance apparente:

En désignant par S , la puissance apparente correspondant au courant global ou courant en ligne I_L , on a:

$$S = 3VI_L = 3V\sqrt{I^2 + (I_L^2 - I^2)}$$

ou bien $S = \sqrt{(3VI)^2 + 9V^2(I_L^2 - I^2)}$

On présente cette relation sous la forme:

$$S = \sqrt{S_1^2 + D^2} \quad \text{avec : } S_1 = 3VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$D = 3V\sqrt{I_L^2 - I^2}$$

S_1 : puissance apparente au terme fondamental du courant.

Où

D : puissance déformante.

La puissance déformante D , traduit l'effet des harmoniques sur la puissance apparente.

A valeur donnée du courant redressé I_F , les valeurs de I_L et I , donc celles de S , S_1 et D sont indépendantes de l'angle de retard d'allumage θ_a , ce qui n'est pas le cas pour P et Q .

II.3. Mode de fonctionnement d'un convertisseur réversible:

Pour inverser le sens de marche d'une machine à courant continu, en agissant uniquement sur l'induit, on est conduit au schéma de puissance (fig. 5.) dont le fonctionnement est explicité par le diagramme (fig. 6.), la f.c.e.m et le courant pouvant s'inverser. Avec les conventions indiquées (fig. 6.), les quadrants (1) et (3) correspondent à des fonctionnements en moteur, les quadrants (2) et (4) à des fonctionnements en génératrice.

On est ainsi conduit au schéma de puissance de la fig. 5.

Avec les mêmes conventions que précédemment, le groupe I. couvre les quadrants (1) et (4), le groupe II. les quadrants (2) et (3).

Soient V_{AB} et V_O , les tensions aux bornes des groupes, il est possible d'imaginer que les deux groupes sont allumés en permanence de telle manière que : $V_{AB} \equiv -V_O$.

Le groupe qui aurait une tension algébriquement supérieure à la f.c.e.m de la machine fournirait le courant.

Mais, puisque on travail en commutation naturelle, on ne peut réaliser que l'égalité des valeurs moyennes des tensions :

$$U_{I_1} = -U_{I_2} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} U_{I_1} = (V_{AB})_{\text{moy}} \\ U_{I_2} = (V_O)_{\text{moy}} \end{cases}$$

Il en résultera l'existence de tensions alternatives V_{AD} et V_{BS} et un courant dit "de circulation".




fig. 5 - Schéma simplifié d'une commande réversible
d'un moteur à courant continu par l'induit.





fig. 6 - Modes de fonctionnement d'un convertisseur
réversible dans un système d'axes (I_R , I_E)

Chap. III.

- Les montages dits "à circulation de courant":

On distingue :

le montage antiparallèle, le montage croisé et le montage en H.
Tous ces montages sont caractérisés par le fait qu'un courant peut circuler d'un convertisseur de courant à l'autre sans passer par la charge. Les tensions instantanées v_A et v_B sont à l'origine de ce courant de circulation.

Dans notre cas, on a utilisé le montage antiparallèle.

Le montage antiparallèle:


Les deux ponts de Graetz sont connectés en antiparallèle (fig. 7 -), les sens de conduction des deux convertisseur de courant sont opposés.

La valeur moyenne des deux tensions v_A et v_B doit être égale mais opposée car la valeur moyenne aux bornes des seifs doit s'annuler.

Il suffit pour cela que les angles d'allumage des deux groupes soient déphasés de manière symétrique autour de la valeur $\alpha_0 = 90^\circ$ qui correspond à une tension moyenne de sortie nulle. A chaque instant, un groupe fonctionne donc en redresseur, l'autre en ondulateur. Les montages antiparallèles sont employés de manière plus fréquente car ils ne nécessitent qu'un seul transformateur.

Les tensions v_A et v_B ont une valeur moyenne nulle et le courant de circulation qu'elles engendrent est unidirectionnel et peut être limité de façon avantageuse par des seifs (fig. 7 -).

fig. 7. Montage antiparallèle.



- Les valeurs instantanées des tensions V_D et V_E dépendent:
- * de la nature du groupe et du montage utilisé.
 - * de la valeur de l'angle d'allumage α_a .

Le montage antiparallèle de deux ponts de Graetz est caractérisé par la présence de deux courants de circulation, l'un circulant dans les moitiés inférieures des ponts (I) et (II) et l'autre dans les moitiés supérieures. La tension de circulation présente donc un indice de pulsation $p=3$ bien que la tension redressée U_R possède un indice de pulsation $p=6$.

Les courants de circulation dans les enroulements du transformateur ont cependant une valeur moyenne nulle, chaque enroulement étant traversé par des courants inverses et ceci en opposition de phase. La valeur moyenne des deux tensions redressées U_1 et U_2 devant être égales et opposées; on a:

$$U_1 = - U_2 \text{ ou bien } U_1 \cos \varphi_{a_1} = - U_2 \cos \varphi_{a_2}$$

$$\text{donc } \varphi_{a_2} = 180^\circ - \varphi_{a_1}$$

Cette condition implique qu'un des deux ponts constituant le convertisseur réversible, fonctionne en redresseur et l'autre en onduleur. En tenant compte de la relation ci-dessus et des contraintes citées au chapitre I-, α_a ne peut varier qu'entre 30° et 150° . Le courant redressé I_R est donné par:

$$I_R = i_1 - i_2$$

Selon que $i_1 > i_2$ ou $i_1 < i_2$, le courant de sortie I_R est positif ou négatif. Avec la suppression d'une forte inductance de filtrage, le courant I_R sera lissé.

Par contre, les courants i_1 et i_2 présentent une ondulation car le courant de circulation est ondulé.

Les selfs de "limitation" du courant de circulation sont généralement calculés de telle manière que le courant moyen maximal de circulation soit de l'ordre de 10% du courant nominal du moteur, ce qui suppose des selfs relativement importantes. Ces selfs peuvent donc limiter le courant de circulation car son amplitude dépend de l'impédance du trajet qu'il parcourt.

- Détermination de la valeur des selfs en fonction du courant de circulation admis:

Dans le circuit du courant de circulation i_c , on trouve toujours deux inductances de limitation pour que, quel que soit le sens du courant redressé I_R , l'une d'elles ne soit pas saturée. Puisque dans le montage antiparallèle existe deux voies possibles pour le courant de circulation, ceci nécessite donc quatre selfs de limitation. On suppose que le circuit des deux courants de circulation est entièrement sérique, étant donné que les courants de circulation dans les enroulements du transformateur ont une valeur moyenne nulle, chaque enroulement étant traversé par des courants inverses en opposition de phase.

La courbe des valeurs moyennes du courant de circulation en fonction de l'angle d'allumage α , nous permet de déterminer la valeur des selfs en fonction du courant de circulation admis.


Pour cela, on relève la valeur moyenne du courant de circulation, pour différents angles d'allumage α , puis on trace la totalité de la courbe, en sachant qu'elle est symétrique par rapport à $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (fig. 8).

III-1. Variation du courant de circulation avec l'angle de retard d'allumage θ_a :

- Relevés du courant de circulation en fonction de l'angle θ_a :

θ_a	30	45	60	75	90
$I_{avg}^{(A)}$	0,25	0,75	1,3	1,15	0,55
$I_{max}^{(A)}$	0,583	1,166	1,728	1,598	0,676

fig. 8.



Le courant de circulation moyen est donné par:

$$i_{cmoy} = \frac{3\sqrt{3} V_m}{\pi L_w} (\sin \varphi_a - \varphi_a \cos \varphi_a)$$

On constate que le courant de circulation moyen est maximum pour $\varphi_a = 60^\circ$ (fig. 8).

$$(i_{cmoy})_{max} = 1,3A = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \frac{V_m}{L_w} \Rightarrow L_w = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \frac{V_m}{1,3}$$

or $V_m = 68V$ d'où on tire:

$$L = 94,23 \text{ mH}$$

La valeur de chaque self est:

$$L_i = \frac{L}{2} = 47,12 \text{ mH.}$$

Ce qui est déjà considérable et justifie l'approximation selon laquelle le circuit du courant de circulation est purement sérique.

La valeur de chaque self mesurée par la méthode directe est:

$$L_{ip} = 48,2 \text{ mH.}$$

La valeur déterminée précédemment est donc appréciable.

Dans notre cas la valeur du courant de circulation moyen est maximum pour 5,4% du courant nominal du moteur.

De plus, la résistance du circuit du courant ic contribue un peu à la limitation de celui-ci.

III.2. Etude du chemin parcouru par le courant de circulation et le courant redressé :
Le chemin parcouru par le courant redressé I_r d'une part et par le courant de circulation i_c , d'autre part, dans les deux moitiés (inférieure et supérieure) des ponts de Graetz (I) et (II) est donné par la figure - 9.

* Dans le cas où I_p est positif, c'est le pont (I) qui conduit le courant de charge I_p .

Le courant de circulation i_c circule à travers les thyristors A_1 et B_2 , tandis que i'_c circule à travers les thyristors B'_2 et A'_1 .

La somme des courants $I_p + i_c$ commute du thyristor A_1 au thyristor B_2 et ensuite au thyristor G_1 . Alors que la somme $I_p + i'_c$ commute du thyristor A'_1 au thyristor B'_2 et enfin le thyristor G'_1 , selon l'angle de retard d'allumage θ_{a_1} .

Le courant de circulation i_c passe du thyristor B_2 à G_2 et A_2 , en relation avec l'angle de retard d'allumage θ_{a_2} .

De même le courant de circulation i'_c passe du thyristor B'_2 à G'_2 et A'_1 , toujours en relation avec l'angle de retard d'allumage θ_{a_2} .

* Dans le cas où I_p est négatif, c'est le pont (II) qui conduit le courant de charge I_p , tandis que le pont (I) ne conduit que les courants de circulation i_c et i'_c .

La tension aux bornes des deux séries L_1 et L_2 de courant de circulation est : $u_C = u_1 - u_2$ où u_1 et u_2 sont les tensions alternatives des deux phases conduisant momentanément le courant de circulation.

En utilisant les deux tensions instantanées U_p et U_g , on obtient de manière plus générale pour la tension de circulation :

$$U_c = U_p + U_g$$

De la même manière, la tension aux bornes des deux relais de limitation du courant de circulation, L_1 et L_2 , on a :

$$U'_c = U_p + U_g.$$

Quand θ_{an} varie de $\frac{\pi}{2}$ à $\frac{5\pi}{6}$, on retrouve les mêmes formes d'ondes pour la tension de circulation U_c et pour i_c et la même valeur pour i_{cmoy} que lorsque θ_{an} varie de $\frac{\pi}{6}$ à $\frac{\pi}{2}$. Cela tient au fait que les deux ponts jouent le même rôle en ce qui concerne le courant de circulation. Lorsque l'angle θ_{an} va de $\frac{\pi}{2}$ à $\frac{5\pi}{6}$, l'angle θ_{ag} va de $\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{6}$.

La courbe $i_{cmoy} = f(\theta_{an})$ est symétrique par rapport à $\theta_{an} = \frac{\pi}{2}$. Lorsque le courant débité I_p change de signe, cela n'affecte pas le courant de circulation si le pont passant est en conduction continue. Par exemple pour faire passer $I_p + i_c$ par l'un des thyristor A₁, B₁ ou G et i_c par A₂, B₂ ou G₂, cela ne modifie pas les formes d'onde de $U_p + U_g$ et de i_c .

La courbe $i_{cmoy} = f(\theta_{an})$ est indépendante du sens de I_p .




fig. 9. Courant redressé I_m et courants de circulation dans un montage antiparallèle.

III.3. Etude de l'inversion du courant et de la vitesse du moteur:


- 30 -

Les relevés sont faits lors de l'inversion rapide du sens de rotation du moteur.

		θ_a^0	30	45	60
EN CHARGE	TPS D'ANNULATION D'INVERSION	Courant I_{in} (A)	4,2	3,4	2,7
		Vitesse N_{in} (tr/min)	1933,72	1400,28	866,84
A VIDE	Courant crête (A)	54	42	30	
	Courant (A)	0,25	0,2	0,18	
	Vitesse (s)	4,8	3,4	2,15	
	Courant (A)	3	2,6	2	
A VIDE	Vitesse (A)	3,2	2,7	2,5	
	Courant I_{in} (A)	19,6	18,4	14	
	Vitesse N_{in} (tr/min)	1400,28	500,1	350,07	
	Courant crête (A)	44	31	22	
EN CHARGE	Courant (A)	1	0,9	0,8	
	Vitesse (A)	3,2	1,6	0,8	
EN CHARGE	Courant (A)	2,9	1	0,7	
	Vitesse (A)	2,6	1,5	0,9	

$\alpha = 30^\circ$

- 39 -




$$\theta_a = 30^\circ$$

- 40 -

A vide


vitesse

En charge



$\theta_a = 45^\circ$

- 41 -



$$\theta_a = 60^\circ$$

- 43 -

Courant

A vide


En charge

5

10


15





$$\theta_a = 60^\circ$$

- 44 -




La surintensité qui se produit lors de l'inversion de la vitesse, provoque l'inversion de la f.c.e.m du moteur. Au moment de l'inversion, la f.c.e.m s'ajoute à la tension appliquée aux bornes du moteur, en donnant un courant plus ou moins important selon qu'on est à vide ou en charge car l'augmentation de la charge entraîne une diminution de la vitesse, donc de la f.c.e.m du moteur.

Les courants initiaux (avant l'inversion) aux bornes du moteur, diminuent au fur et à mesure que la augmente.

Par ailleurs, on remarque que la vitesse du moteur diminue de l'essai à vide à l'essai en charge et atteint sa plus faible valeur pour $\alpha = 60^\circ$, car, lorsque le courant de charge I_s augmente, la chute de augmente également par suite de quoi la vitesse du moteur diminue.

La vitesse du moteur dépend de la tension qui lui est appliquée, donc de l'angle d'amorçage α . Ainsi lorsque l'angle α augmente, la tension appliquée diminue, ce qui entraîne une diminution de la vitesse.

Il découle de ce qui précède que le temps d'inversion de la vitesse, va diminuer lorsqu'on augmente l'angle α , ce qui est le cas. On voit aussi que le temps d'inversion est plus grand à l'essai à vide qu'à l'essai en charge. Ce qui fait que le moteur met beaucoup plus de temps pour retrouver son régime de fonctionnement stable lorsqu'il est à vide que lorsqu'il est en charge. En ce qui concerne le temps d'annulation du courant ou de la vitesse, on constate qu'il diminue avec l'augmentation de l'angle α , ainsi que de la charge.



48

III-4. Essais et relevés des caractéristiques (à la constante): $U_p(I_p)$, $P(I_p)$, $R(I_p)$, $Q(I_p)$:
 - Relevés des caractéristiques $U_p(I_p)$ à la constante:

* $\theta_a = 30^\circ$

$U_2(v)$	119	112	108	106	104	101	100	99
$I_2(A)$	4	8,3	11,6	13,8	15,3	17,4	18,8	19,6

* $\theta_a = 45^\circ$

$U_2(v)$	88	84	81	79	77	75	74
$I_2(A)$	3,6	6,8	8,8	10,3	12,2	13,8	14,4

* $\theta_a = 60^\circ$

$U_2(v)$	44,5	41	39,5	38,5	38	37,5	37
$I_2(A)$	2,5	5,2	6,4	7,0	7,6	8,0	8,5

* $\theta_a = 75^\circ$

$U_2(v)$	14,4	14,2	13,8	13	12,8	12,7
$I_2(A)$	2	2,2	3	4,2	4,5	4,8

* $\theta_a = 90^\circ$

$U_2(v)$	2,9
$I_2(A)$	0,3

Relevés des caractéristiques $U_r(I_r)$ à $\Theta_a = \text{const}$.

* $\Theta_a = 105^\circ$

$U_{r_2}(\text{V})$	-15	-14,5	-14	-13,8	-13,5
$I_{r_2}(\text{A})$	-2,2	-2,6	-2,8	-3,15	-3,3

* $\Theta_a = 120^\circ$

$U_{r_2}(\text{V})$	-58	-54	-52	-49,5	-49	-48,5
$I_{r_2}(\text{A})$	-3,55	-6,4	-7,8	-8,7	-9,3	-9,8

* $\Theta_a = 135^\circ$

$U_{r_2}(\text{V})$	-89	-85	-80	-78	-76	-75	-74,5
$I_{r_2}(\text{A})$	-3,8	-6,8	-10,5	-12,4	-13,6	-14,4	-14,7

* $\Theta_a = 150^\circ$

$U_{r_2}(\text{V})$	-122	-115	-110	-107	-106	-104	-103	-102	-101,8
$I_{r_2}(\text{A})$	-3,85	-8,4	-11,8	-14,2	-15,8	-16,8	-17,8	-18	-19

- Relevés des caractéristiques $P(I_r)$ à θ_a constant:

* $\theta_a = 30^\circ$

$P(w)$	472,5	995	1342,5	1577,5	1742,5	1948,75	2072,5	2137,5
$I_r(A)$	4	8,3	11,6	13,8	15,3	17,4	18,8	19,6

* $\theta_a = 45^\circ$

$P(w)$	317,5	597,5	775	897,5	1032,5	1150	1198,75
$I_r(A)$	3,6	6,8	8,8	10,3	12,2	13,8	14,4

* $\theta_a = 60^\circ$

$P(w)$	150	286	307,5	342,5	357,5	377,5	392,5
$I_r(A)$	2,5	5,2	6,4	7,0	7,6	8,0	8,5

* $\theta_a = 75^\circ$

$P(w)$	47	48,75	50,00	53,75	60,00	66,25
$I_r(A)$	2	2,2	3	4,2	4,5	4,8

- Relevés des caractéristiques $P_m(I_p)$ à θ_a constant:

$$\times \theta_a = 30^\circ$$

$P_m(W)$	444,6	694,2	841,5	897,6	902,8	873,6	837,2	750,5
$I_r(A)$	4	8,3	11,6	13,8	15,3	17,4	18,8	19,6

$$\times \theta_a = 45^\circ$$

$P_m(W)$	210	365,4	432	460,8	444,6	416	387,6
$I_r(A)$	3,6	6,8	8,8	10,3	12,2	13,8	14,4

$$\times \theta_a = 60^\circ$$

$P_m(W)$	78,1	119,25	123,97	121,6	120,75	115,2	108
$I_r(A)$	2,5	5,2	6,4	7,0	7,6	8,0	8,5

$$\times \theta_a = 75^\circ$$

$P_m(W)$	10,24	9,9	9,8	9,0	8,24	8,19
$I_r(A)$	2	2,2	3	4,2	4,5	4,8

- Relevés des caractéristiques Q (I_p) à la constante:

* $\theta_a = 30^\circ$

Q(var)	436,83	873,65	1180,73	1379,68	1526,73	1710,54	1820,83	1881,38
$I_2(A)$	4	8,3	11,6	13,8	15,3	17,4	18,8	19,6

* $\theta_a = 45^\circ$


Q(var)	618,48	999,08	1254,25	1431,58	1630,53	1816,5	1883,54
$I_2(A)$	3,6	6,8	8,8	10,3	12,2	13,8	14,4

* $\theta_a = 60^\circ$

Q(var)	605,5	889,22	1068,28	1180,73	1241,28	1293,18	1353,73
$I_2(A)$	2,5	5,2	6,4	7,0	7,6	8,0	8,5

* $\theta_a = 75^\circ$

Q(var)	392,71	413,04	422,12	447,63	458,45	469,26
$I_2(A)$	2	2,2	3	4,2	4,5	4,8



$\Omega(\omega)$


2000


1500


1000

500

0.0 0.1 1







- Interprétation des caractéristiques $U_p(I_p)$ à la constante:

Les caractéristiques $U_p(I_p)$ sont des droites parallèles de faible pente, ceci est dû au fait que pour un courant I_p donné, la tension redressée moyenne U_p subit une chute de tension constante, indépendante de l'angle de retard d'allumage α , et qui est donnée par:

$$\Delta U = \Delta U_k + \Delta U_R + \Delta U_B$$

Par conséquent, les chutes de tension présentes dans la chaîne de conversion modifient la tension redressée moyenne en charge dont l'équation devient:

$$U_p = U_p \cos \alpha - (\Delta U_k + \Delta U_R + \Delta U_B)$$

De ce fait, pour un angle α donné, la tension redressée moyenne, diminue lorsqu'on augmente la charge.

De même, pour un courant I_p donné, la tension redressée moyenne diminue avec l'augmentation de l'angle de retard d'allumage α .

Interprétation des courbes $P(I_r)$ à la constante:

Les caractéristiques donnant le transit de l'énergie active P entre le réseau alternatif et le montage étudié, en fonction du courant redressé I_r à angle de retard d'allumage α constant, sont des droites. Par conséquent la puissance active P fournie lorsque la machine à courant continu fonctionne en moteur, est proportionnelle au courant redressé I_r . On constate aussi que pour un courant I_r donné, la puissance active prélevée sur le réseau, diminue lorsque l'angle d'amorçage des thyristors augmente, cette puissance est maximale pour $\alpha = 30^\circ$ (dans notre cas). Ceci concorde bien avec la relation donnant la puissance active $P = U_f I_r \cos \alpha$. Par ailleurs, la puissance active absorbée par le moteur à courant continu, à la constante, augmente avec le courant redressé I_r et atteint un maximum pour une certaine valeur du courant puis au delà de cette valeur la puissance absorbée par le moteur diminue.

D'autre part, la valeur du courant pour lequel la puissance absorbée par le moteur est maximum, diminue lorsque l'angle α augmente. La différence de puissance active P fournie par le réseau alternatif et celle absorbée par le moteur est due essentiellement aux résistances des séries de limitation du courant de circulation placées dans le circuit du courant d'induit du moteur à courant continu.

Cependant si on essaye de diminuer la valeur des sels, ceci entraînerait par conséquent la diminution de l'écart de puissance active fournie par le réseau alternatif et celle reçueillie au niveau du moteur, mais dans ce cas la conduction peut devenir discontinue aux faibles débits.

- Interprétation des courbes $Q(I_p)$ à la constante:

Les caractéristiques $Q(I_p)$ à la constante sont aussi des droites, ceci signifie que la puissance réactive fournie par le réseau alternatif au convertisseur est proportionnelle au courant redressé I_p .

Pour un courant I_p donné, la puissance réactive prélevée sur le réseau augmente rapidement avec l'angle de retard d'allumage θ_a pour atteindre le maximum pour $\theta_a = 75^\circ$. Cette puissance réactive est minimale pour $\theta_a = 30^\circ$ et $\theta_a = 150^\circ$ du fait que: $Q = U_p I_p \sin \theta_a$

L'amorçage retardé des thyristors crée un décalage du courant sur la tension, c'est à dire que la phase du courant absorbe sur le réseau vis à vis de la tension de ligne varié.

En fonctionnement redresseur ($30^\circ \leq \theta_a < 90^\circ$) lorsque l'angle d'amorçage θ_a est grand, le facteur de puissance sera mauvais.

III-5- Comparaison des résultats obtenus, avec un seul pont de Graetz fonctionnant en redresseur et ceux du convertisseur réversible : Les caractéristiques $U_p(I_p)$, $P(I_p)$, $Q(I_p)$ à la constante relevées lors des essais avec un seul pont de Graetz fonctionnant en redresseur et celles relevées lors des essais avec deux ponts constituant le convertisseur réversible diffèrent du fait de l'existence dans le dernier montage de selfs assez importantes ainsi que de deux courants de circulation qu'on ne retrouve pas dans le premier montage.

Les résistances des selfs de limitation du courant de circulation peuvent introduire des chutes de tension notables. De plus le courant de circulation qui se superpose au courant redressé I_p dans le pont normalement conducteur produit des pertes supplémentaires.

Le courant de circulation doit assurer la continuité de la conduction des thyristors même si I_p est nul ou faible, donc lorsque I_p change de signe. Par contre pour l'essai avec un seul pont les caractéristiques $U_p(I_p)$ présenteront les effets de la conduction discontinue aux faibles débits.

Conclusion:

Pour obtenir un comportement dynamique rapide lors du changement du sens de rotation du moteur à courant continu avec inversion de la tension et du sens de circulation de l'énergie active (transfert d'énergie active entre le réseau et la machine à courant continu), l'emploi d'un convertisseur de courant bidirectionnel ou convertisseur réversible alternatif-continu s'impose.

Dans notre cas, on a utilisé, un montage dit à circulation de courant, de deux ponts de Graetz montés en tête-bêche. L'avantage de ce montage réside outre la simplicité relative des circuits de contrôle, dans une minimisation des problèmes posés par la conduction discontinue. Ceci est vrai spécialement si les angles d'allumage des thyristors des deux ponts sont déphasés suivant la méthode exposée ultérieurement, c'est à dire $\theta_{av} = 180^\circ - \theta_{av}$.


Par contre, en plus de l'encombrement important des séries de limitation, l'existence d'un courant de circulation se traduit par une surcharge non négligeable des thyristors et du transformateur d'alimentation.

De même le courant réactif résultant de ce montage diminue de façon considérable le facteur de puissance de l'installation.


Bibliographie

- 1- H. Bühler : Electronique de puissance (Edition, Dunod, 1981.)
- 2- G. Séguier : L'électronique de puissance (Edition, Dunod, Paris, 1979)
- 3- F. Milsant : Cours d'électronique - IV. (Edition - Eynolles, Paris, 1981.)
- 4- R. Chauprade : Commande électronique des moteurs à courant continu (Edition - Eynolles, Paris, 1981.).
- 5- H. Bühler : Electronique de réglage et de commande (Edition - Dunod, 1979).
- 6- M. Moumic : Electronique - Redressement - 2^eme partie. (Edition - Foucher, 1969.)


ANNEXE




Aux bornes de l'induit $\theta_a = 30^\circ$



$\theta_a = 30^\circ$




$\theta_a = 60^\circ$




$\theta_a = 45^\circ$

Tensions ET Courants Redressés


Tensions Undulées




$$\theta_a = 135^\circ$$




$$\theta_a = 105^\circ$$




$$\theta_a = 150^\circ$$




$$\theta_a = 120^\circ$$




$$\theta_a = 45^\circ$$



$$\theta_a = 75^\circ$$



$$\theta_a = 30^\circ$$



$$\theta_a = 60^\circ$$

ارتباط ... GENIE ELECTRIQUE

مoteurs ... A. MAAZI ET R. TAHMI

و Ingénieurs ... KHE.MIRI. Menouar Et BOUAROURA. Abdelhak.

رسالة ..

موجه

تلقيه مني

- الموضع : التحكم الإنعكاسي لـلة تيار كهربائي مستمر بمرور تيار متواصل .

- المطلب : يتمثل علنا التطبيقي والنظري في المقارنة بين التحكم في الحركة الإنعكاسية

ـ لـلة تيار كهربائي مستمر بمرور تيار متواصل . والتحكم غير الإنعكاسي في الحركة نفس الحركة الكهربائية .

Subject: Commande Réversible D'une Machine à Courant Continu ... "à Courant de circulation"

résumé - Notre travail consiste en une étude Comparative de la commande non Réversible D'une machine à courant continu et la Commande reversible "à circulation de courant". de cette machine .

subject The control o.f. DC machine...inversal...with...circulation...current.....

abstract The purpose of this study is to compare concepts of the control of DC machine , inversal and reversal with circulation current .

