## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم والسبحث العلمي MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

16+

## ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT De Genie De L'Environnement BIBLIOTHEQUE - 1-1-1

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيسات Ecolo Mationale Polytechnique

## PROJET DE FIN D'ETUDES

\_SUJET\_

TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES DE L'UNITE ANABIB "PETITS TUBES". RECUPERATION DES METAUX LOURDS. RECYCLAGE DES EAUX.

Proposé par :

Etudié par :

Dirigé par :

Dr R. KERBACHI

BEKKOUCHE Latifa Dr R. KERSACHI

PROMOTION: Janvier 87

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات | BIBLIOTHEQUE | المكتبة Ecolo Nationale Polytechnique

# DEDICACES

- A la mémoire de mes parents.
- A mes frères et socurs.
- A mes neuveux et nièces.
- Aux petites:

HANA

RIMA

IMEN

et HOURIA .



# 

Je transmets toute ma gratitude et ma reconnaissance à Mr le Dr KERBACHI R., mon promoteur et Directeur du département de Génie de l'environnement, pour son aide et les nombreux conseils qu'il m'a apporté tout au long de cette étude.

Je remercie:

- Mr DOVGWALLO A. enseignant à l'E.N.P.A., pour les services qu'il m'a rendu.
- Mr NAMANE, enseignant à l'E.N.P.A., pour son aide.
  - Melle ABSI, assistante à l'E.N.P.A.

Je tiens à remercier tout particulièrement mes amis(es):

- SEGHOUNI H.
- NOUAR M.
- ALIA L.
- BOUARAOUA H.
- ISSAD H.

pour leur gentillesse et sympathie.

Trouvant idi toute ma reconnaissance messieurs:

- Mohamed Salah
- Béchir
- Ramdhane
- Taoufil:

Mes remerciements pour ceux qui m'ont fait part de leur aide au sein de l'unité "ANABIB" (Réghaia).

Je n'oublierai pas de remercier tous mes collégues et amis, ainsi que tous ceux qui m'ont aidé de prés ou de loin pour la réalisation de ce modeste trava....



# S O M M A I R E

- I) INTRODUCTION.
- II) PARTIE THEORIQUE.
- III) PARTIE EXPERIMENTALE.
- IV) CONCLUSION.

#### I) Introduction:

- I)1. Avant propos.
- I)2. But du travail.
- I)3. Présentation de l'unité.

#### II) Partie Théorique:

- II) 1. Decapage et galvanisation:
- li II)1.1. Le décapage.
  - II)1.2. La galvanisation.
  - II) 1.3. Les eaux résiduaires de décapage par l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique.
  - II)1.4. Effets des eaux résiduaires de décapage:
- II) 2. Toxicité des métaux lourds:
  - II)2.1. Notion de toxique.
  - II)2.2. Mode de pénétration des toxiques dans l'organisme.
  - II)2.3. Pénétration des métaux dans les cellules.
  - II) 2.4. Effets toxiques des métaux lourds.
    - II)2.4.1. Le chrome.
    - II)2.4.2. Le fer.
    - II) 2.4.3. Le zinc.

#### II) 3. Neutralisation et précipitation:

II) 3.1. Neutralisation.

II) 3.2. Précipitation.

II)3.3. Séparation des boues de neutralisation.

II)3.3.1. La décantation.

II)3.3.2. Floculation.

II)3.3.3. Filtration.

#### III) Partie Experimentale:

#### III) 1. Analyses:

III) 1.1. Prélévaments.

III) 1.2. Paramètres analytiques.

III) 1.3. Résultats des analyses.

III)1.4. Interprétation.

#### III) 3. Traitements:

III) 2.1. Récuperation des sulfates de fer

III) 2.2. Neutralisation par la chaux 5 %.

III) 2.3. Recyclage des eaux.

IV) Conclusion Générale.

#### I) - INTROJUCTION:

I) 1 AVANT PROPOS: La science découvre, le génic invente, l'industrie applique et l'homme s'adapte ou se façonne aux choses nouvelles et l'on peut encore dire qu'il est désormais sous la domination de la science et de l'industrie.

Cela fait refléchir, pour moi les dangers de la téchnologie ne viennent pas de compléxité échappant au controle social, mais plutôt du fait que neus acceptons trop vite les impératifs téchnologiques au lieu d'éxiger que soient avant tout préservés d'autres valeurs humaines essentielles. Il flotte dans l'air un je ne sais quoi nous avertissant que l'évènement marquant des décennies passées et simplement que l'évènement d'avoir fait plus grand et plus vite, que ce n'eat pas un véritable acquis de civilisations, et que sela pourrait même devenir une horreur si nous continuons sur cette voie, oui il éxiste de grands, de véritables, de terribles tragédis dans le monde d'aujourd'hui, et ce qui me laisse le sentiment de frayeurs présent à l'esprit.

La dégradation de l'environnement s'est imposée au public comme une préoccupation très vive il y a quelques années, et la plus part des programmes anti-pollution ont moins de 100 ans.

Et pourtant de reels progrés peuvent être mis au crédit, des efforts concentis ces dernières années. Jonc il y a raison d'éspèrer pour le futur des jours plus heureux, pourvu que nos collectivité sachent exprimer une volenté sociale.

Le taux de pollution s'est abaissé dans beaucoup de villes, plusieurs lacs avaient été tellement polués qu'en peuvait les qualifier de "mort" au cours des années passées, ils ont été aujourd'hui ramenés à un niveau de pureté compatible avec le développement d'une vie aquatique riche et bénifique.

En Algerie le lac naturel de Réghaia, de plus en plus menacé risque bientot, si rien n'est entrepris, de prendre place dans la liste noire ogt déjà longue des reserves naturelles détruites. Les mesures de protection de l'environnement ont donc été prises, non comme réponses à des urgences réelles, mais plutôt en anticipant sur ces urgences. Si nous voulons vraiment contribuer au bien être de l'humanité, le meilleur endroit pour s'attaquer à ce qui ne ve pas est certaienement l'endroit ou l'on vit... et ce ci requiert le concours de tous et pourvu que l'humanité entière sache exprimer une volonté sociale.

#### I) 2 BUT IU TRAVAIL:

Notre études s'inscrit dans le cadre du plan d'action antipollution du lac de Réghaia.

Vue sa situation à proximité de la zone industrielle, et des villes de Reghaia et Rouiba, l'oued est le point de rencontre des effluents de 58 unités industrielles.

Ces effluants contiennent des matières organiques biodégradables et non biodégradables, des polluants chimiques toxiques.

L'oued reçoit aussi toutes les eaux usées urbaines des villes de Réghaia et Rouiba.

Nous nous proposons de faire l'études suivante:

- Analyses des eaux rejetées par la nouvelle unité ANABIB (Ph température, métaux lourds .cct).
- Un mode de détoxication et récupération des métaux lourds.
  - Un recyclage des eaux traitées.

#### I) 3. PRESENTATION DE L'UNITE:

MODE DE FABRICATION: Tuberie lomngitudinale de Réghaia a pour fonction la fabrication de tubes gaz(tout fluide non corrosif à basse préssion).

La fabrication de tubes cerrureries pour la ménuiserie métallique et autres, ceci s'entend pour tout tube laminaire à froid, qu'il soit rond ou polygonal.

En amont de co qui precède, elle pratique aussi le refendage des grosses bobines livrées par Annaba pour les dimensionner suivants les capacités de ses machnies, paralellement à ceci, elle a aussi un atelier d'usinage pour sa pièce d'usure, un atelier de chaudonnerie pour son nécéssaire mécano-soudé.

En plus de cela elle a aussi 2 ateliers de galvanisation le premier date de 1960, et le 2ème nouvellement instalé.

Lans ces derniers installations s'éffectue un revêtement métallique à base de zinc pour le reduction des tubes dits gaz".

Pour le perfectionnement de ses employers, dans la spécialité de l'usine, il y a aussi un centre de formation, dont l'effectif enseignant et souvent prélevé dans l'encadrement.

lu point de vue écologique cette unité est également dautée de tout un système de filtration de deshuilage, d'oxydation, de neutralisation, décantation, d'une partie de ses effluants, a savoir ceux sortant du nouvel atelir de galvanisation.

1-Ancienne (1ère)galvanisation: Pans cet atelier se pratique donc un revêtement metallique sur les tubes produits par l'unité. Ces tubes sont encore une fois des type "gaz" . Etant entendre que coux-ci sont utilisés pour la canalisation d'eau et de gaz de ville.

Phase de galvanisation: Pour qu'un revêtement métallique à base de zinc puisse adhérer sur l'acier à proteger un traitement de surface de ce même acier doit se faire au préalable.

- a Le premier rinçage: Celui ci est utilisé pour déparasser les tubes de leur poussières.
- B Le lessivage: Celui ci est utilisé pour éliminer des traces de graisse dont les tubes sont succeptibles d'être tacher.
- c-- Le deuxième rinçage:La aussi les tubes lessivés doivent être debarrasser des traces d'alcalinité, pour éviter de souiller les bains de décapage, essentiellement acide.
- d Le décapage:Les tubes ainsi rincés, lessivés ensuite rincés sont immergés dans des bains d'H2504 ou HCl, selon la disponibilité.

Si c'est de l'H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>une dilution de celui ci à 15% et un chauffage à 70 °C sont obligatoire.

Si c'est de l'HCl une dilution de celui-ci à 50% est suffisante à la température ambiente, l'inconvénient de ce dernier est qu'il soit fumant, rendant de ce fait l'atmosphère irrespirable.

L'H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>quan**d** à **lu**i a d'autres avantages, ceux en particuliers de mieux désoxyder des tubes couverts de calamine, tandis que l'HCl est utilisé spécialement pour le décapage des tubes très oxydés.

- e Le fluxage:La composition du bain de fluxage est un mélange a des proportions caractéristiques du mode de galvanisation.
- 1 -Voie Sèche: Ce mélange se compose de 83% de chlorure de zinc et 17% de chlorure d'ammonium, la galvanisation des tubes autrement dit l'immension de ceux et dans un bain de zinc se fait après un préchauffage à 110-130 °C pour éviter des projections dûes au contact de 2 corps portés à des températures différentes.
- 2 Voie humide: Co melange se compose de 54% de chlorure de zinc et 46% de chlorure d'ammonium.

L'opération de fluxage est utilisé pour prévenir toute possibilité de réoxydation de l'acier décapé.

L'immersion des tubes dans le bain de zinc se fait directement mais il faut préciser que la surface libre de ce bain de zinc doit être couverte par un tapis de composés chimiques.

Dans la composition de celui ci entre le chlorure de zinc, le chlorure d'aluminium et le chlorure d'ammonium, ce tapis empêche donc les projections citées plus haut.

Les tubes sortant des bains de galvanisation sont ensuite essuyé extérieurement et souflés intérieurement par l'emploi de galés spéciaux, et de vapeur d'eau.

Un refroidissement rapide de ces tubes se fait dans un bain d'eau chauffé à 70 °C pour éviter des torsion éventuels de ces produits galvanisés.Les tubes sent ensuite fagotés et expédiés.

Produits utilisés par l'atelier de galvanisation d'une capacité de 14000 t/an tous diamètres confondus.

- Eau : 29 m<sup>3</sup>/h.
- Sels de fluxage : 300 kg/ j.
- Sels de couvert : 200 kg/ j.
- Alliago d'aluminium : 75 kg/ j.
- Acide chlorhydrique : 7 t/ j.
- Acido sulfurique : 3,5t/ j.

L'atelier fonctionne en 3 . 8, avec un effectif de 640 personnes.

Rejets de l'unité = 600 m3/j.

11) Partic Theorique.

#### II-1 DECAPAGE ET GALVANISATION.

II-1-1 LE DECAPAGE: On entend par décapage l'enlèvement des couches d'oxydes, qui se fait généralement à l'aide d'acides minéreaux, ou de mélange de ces acides (1)

II-1-2 LA GALVANISATION: Le zinc est utilisé dans la calva-nisation comme revêtement protecteur du fer et de l'acier.
Le zinc est utilisé dans cet usage vu son point de fusion et sa
parfaite adhérence sur le métal de base, ainsi que sa plus forte
résitence cathodique à la corrosion par rapport au fer ( 2 ).

#### II-1-3 EAUX RESIDUAIRES DE DECAPAGE PAR L'ACIDE SULFURIQUE

ET L'ACIDE CHLORHYLRIQUE: Pour le décapage de fer on emploi des bains acides contenant de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique dilué ou de l'acide nitrique ou selon le but par un mélange de ces acides.

Le décapage à l'acide sulfurique se pratique à une température atteignant les 80 °C. La pratique du décapage par l'acide chlorhydrique se fait aussi bien à température ambiante qu'à chaud. Par suite aux opérations de décapage il se produit:

- Des caux résiduaires du bain de décapage.
- Des eaux rinçage.

Les eaux du bain de décapage sont rejetées après épuisement total par vidange intermitant, les eaux de rinçages d'écoulent de façon continue (1).

#### II-1-4 EFFETS DES EAUX RESIDUAIRES DE DECAPAGE:

Les eaux residuaires de décapage si elles sont rejetées dans les émissaires peuvent exercer directement une action toxique sur la faune et la flore en causant:

- Tes lésions.
- les cégra ations biologiques.
- Epuisement d'oxygène.
- Envasement dt à la précipitation d'hydroxydes.
- l'étérioration d'ouvrage hydraulique.

- liminution du rendement des récoltes.
- langer de durcissement d'enrichissement en fer et même d'acidification des eaux souterraines.
- Augementation de la teneur en métaux lourds to xiques. Si elles sont déversées directement dans le réseau d'égout urbain il y a risque de:
  - Attaque des materiaux de construction (Béton surtout)
  - Formation de boues et de gaz dans les égouts par contact avec les autres eaux résiduaires.
  - Perturbation ou intéruption complète des processus biologiques dans les installations et les diresteurs à boues (1)

#### II-2 TOXICITE JES METAUX LOURDS.

II-2-1 NOTION JE TOXIQUE: Un toxique est tout facteur physique, chimique ou biolorique créant une source de pollution potentielle (3).

Il éxiste de nos jours une multitude de composés nocifs dans le sol, l'air, l'eau et les aliments.

Si dans la majorité des cas, la contamination du milieu ambiant ou celle de la nourriture des animaux et de l'homme demeure involentaire, il éxiste bien d'autres elle est quasiment délibérée.

- II-2-2 MODE DE PENETRATION DES TOXIQUES DANS L'ORGANISME:
  On distingue trois voies d'absorption (Contamination).
  - La voie respiratoire: contamination par les polluants atmosphériques.
  - La voie transtégumentaire.
  - La voie trophique.

Pans le règne animal, au premier mode correspond la toxicité dite inhalation, au second est dite percutanée, pour le troisième mode c'est la toxicité par injestion ou par voie orale.

Te même les végétaux sont éxposés à ces trois formes de conta-mination, chez les organismes aquatiques, on ne peut en revanche
séparer les voies de pénétration tégumentaire de celle par ingestion
car elles se produisent isofacto-simultanément (3).

I-)2-3 PENETRATION PES METAUX PANS LES CELLULES: Un métal peut pénétrer à travers la membrane cellulaire sous forme d'ion libre, sous forme de particules, ou en solution lorsqu'il peut être combiné à des ligands naturels tandis que son assimilation par les plantes se fait par liaison entre le métal et une molécule non ionique.

Les métaux peuvent pénétrer à travers les membranes : ' cellulaires en parasitant le système de transport actif du sodium et du calcium.

La pénétration des métaux peut se faire par endocyclose des particules métalliques c'est à dire que la membrane cellulaire s'envagine en s'enroulant sur elle-même et libère dans le cytoplasme des vésicules contenant ces particules.

La quantité accumulée par l'organisme augmente en fonction du temps de façon linéaire et est directement propotionnelle à la concentration de ces métaux dans l'environnement (4).

- II) 2-4 EFFETS TOXIQUES TES METAUX LOURTS: Pour une même substance toxique, les êtres vivants peuvent présenter des troubles physiologiques variés selon les quantités absorbées et la durée de l'exposition (3).
- II)2-4-1 LE CHROME: Le chrome a des effets toxiques sur l'homme, la faune et la flore, mais des quantités de quelques microgrammes de chrome sont considérées comme utiles pour l'équilibre du métabolisme du glucose, et certains auteurs indiquent que ce métal aurait un effet protecteur de l'artériosclérose (5).

EFFET SUR L'HOMME: Une intoxication aigue par le chrome entraine une tubulonéphrite aggravée parfois par une hépatite toxique avec ictère.

L'intoxication professionnelle par les deriveés du chrome et particulièrement du chrome (VI) entraine chez les travailleurs des lesions cutaneés difficilement guerrissables, des dermites éczematiques. L'attaque des muqueuses du nez et des troubles des voies respiratoires pouvant aboutir à un cancer.

Cependant quelque soit la forme sous laquelle il se trouve / Cr (III) ou Cr (VI)/,le chrome étant pratiquement un élément anormal de l'eau,on considère qu'il ne doit pas se trouver dans l'eau de boisson (5).

LES SELS CHROMIQUES: Après un temps de contact de 6h dans l'eau distilleè à 21 °C, 130 à 160 mg/l de sulfate de chrome ont une action toxique sur les poissons (1).

Une application quotidienne de 10 mg par litre de chlorure chromique a pour consèquence un ralentissement de l'activité de fermentation.

Les boues d'eaux résiduaires peuvent être enrichies en chrome (VI) jusqu'à 3% de leur poids sec, sans que la dégradation bacterienne des matières organiques en souffre.

Echerichia-coli n'est pas sensible à une concentration de 100 mg par litre de sel chromique.L'action toxique des sels chromique sur les végétaux se manifeste par un dépérissement général de toute les parties du végétal et par déstruction graduelle de l'appareil chlorophyllien.

LES CHROMATES: Ils sont toxiques pour les poissons pour une dose supérieure à 50 mg/l.

Le chromate de potassium a sur les algues une action forte et trés rapide; à des dilutions de 0,1 à 0,001% il ne permet plus aux levures de se développer, tandis que certaines bacteries peuvent vivre aisément à des concentrations de 10<sup>-4</sup>%.

Les cultures bacteriologiques sont stériles au bout de 4h pour des concentrations comprises entre 10 et 500 mg par litre de Cr 03.

LES VEGETAUX: Le blé, le seigle, l'orge, le mais et les petits pois sont fortement deteriorés par une dose de 0,1 mg de chrome. Les chromates ont un effet favorable sur le blé pour des concentrations trés faibles (1).

Les normes internationales ont adopté comme concentrations limites maximales de Cr (VI) /qui est plus toxique que Cr (III)/ le chiffre de 0,05 mg/l.

II)2-4-2 <u>LE FER</u>: Ce métal peut se trouver pratiquement dans toutes les eaux à des doses plus ou moins éleveés.

Le fer à l'état ferreux est assez soluble dans l'eau,il précipite par oxydation à l'air.

EFFETS SUR I'HOMME: Le fer est apporté en quantité suffisante à l'organisme humain par l'alimentation, mais sa présence dans l'eau de boisson ne présente aucun inconvénient du point de vue physiologique; les besoins humains sont de l'ordre de 2 à 3 mg par 24 heures.

Le fer présente une seveur désagréable dans les eaux de consommation si sa teneur dépasse 0,5 mg/1 (5).

#### SELS DE FER:

- POISSONS: L'action du fer dissous reside essentiellement dans le fait que ce métal se dépose à l'état d'hydroxide sur le mucus alcalin des bronchies des poissons, et les déteriore par érosion, la quantité de 0,9 mg/l a un effet mortel à un PH de 6,5 à 7,5.
- VEGETAUX: Lorsqu'on irrigue des prairies avec des eaux renfermant du sulfate de fer, on voit disparaître graduellement les diverses éspèces de trêfles, et les herbes douces qui sont remplaceés par des prêles et des herbes acides et des mousses.
- <u>CRGANISMAS INFERIEURS</u>: Le sulfate de fer est peu toxique à des concentrations de 1g par litre, pour les spirogyres il l'est à des concentrations plus faibles.

Pour les levures les concentrations mortelles se situent entre 0,2 et 0,5 % (1).

Les normes limitent le fer à 0,1 mg/l pour les eaux de consommation et les usages industriels.La toxicité pour la vie aquatique est difficile à préciser; elle depend de l'état chimique du métal (Fe<sup>++</sup>,Fe<sup>+++</sup>)et de la présence de précipité hydroxyde de fer (5).

II)2-4-3 <u>LE ZINC</u>: Les quantité de zinc se trouvant dans les eaux de distribution proviennent généralement des canalisations de laiton ou de fer galvanisé.

L'appoint quotidien chez l'adulte est de 10 à 15 mg par 24h. Du point de vue physiologique et sans que la toxicité puisse entrer en jeu, il apparait surtout que le zinc toléré dans l'eau est rapidement limité par le goût désagréable des sulfates de zinc au dessous de 5 à 10 mg/l (5).

#### EFFETS DES SELS DE ZINC:

- POISSONS:Les hommards périssent en 9 jours dans un bac garni de tôle de zinc.

25 mg/l de sulfate de zinc provoquent la mort chez salmogardenerie en 133 mn.

10 mg/l sont mortelles pour les truites après un temps de contact d.30h.

L'effet toxique du zinc est multiplié par 100 s'il y a addition de chlorure de calcium.

- <u>VEGETAUX</u>:L'appareil chlorophyllien des végétaux est détérioré par les sels de zinc, une dose de 2 à 3,3 mg/l de zinc influe favorablement sur la croissance en longueur des végétaux; le developpement de petits pois en culture dans l'eau est favorisé par des additions de 0,03 et 0,015 mg/l de sulfate de zinc.

- ORGANISMES INFERIEURS: les phénomènes d'intoxication apparaissent pour des quantités superieures à 20 mg/l.Il se produit un ralentissement des processus biologiques dans l'eau qui provoque une diminution de la respiration aérobie et une perturbation du phénomène de l'assimilation de l'azote(1).

Les normes limitent à 5 mg/l la concentration tolérée du zinc. Jans les eaux résiduaires et traitement de surface, le zinc est habituelement accompagné de plomb et de cadmium, l'action texique de ces deux éléments conduira à limiter la teneur en zinc à 1 mg/l.

Pour la vie aquatique, le zinc présente une cortaine toxicité qui est fonction de la minéralisation de l'eau et de l'éspèce considerée (1).

En conclusion à cette présentation de la toxication des métaux lourds, il est à rappeler que le problème et bactoup plus complexe, car les differents organisme présentent une sensibilité très variable vis à vis des toxiques.

En passant d'une éspèce d'organisme à une autre la sensibilté peur être 1000 fois plus élevée et ce par la même durée d'éxposition.

Les normes et les valeurs limites telérées peuvent parfois être subjectives, car il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs, entre autre les phénomènes de synergie dûs à la présence simultanée de plusieurs ions métalliques dans les eaux résiduaires.

TABLEAU- 1-

Substance polluante	Valour limite pour le rejet			
	En émissaire	En réseau d'écout		
РН	6,5 - 8,0	6,5 - 9,0		
Al	10 mc/l	/1 <b>-</b>		
Baryum	10 mg/l	1 mg/l		
Plomb	1 m·/l	1 mg/l		
Cadmium	1 mg/1	1 mg/l		
Chrone (III)	2 mg/l	2 mg/l		
Chrome (VI )	0,1 mm/l	0,1 m//1		
Fer	1 mg/1	Valeur plus élevée		
Cuivro	:1 mg/l	1 mg/l		
Zinc	2 mg/l	2 mg/l		

lirectives suisses concernant la qualité des eaux résiduaires à rejeter (7).

### II) 3- NEUTRALISATION ET PRECIPITATION:

Les eaux résiduaires issues des industries calvanotéchniques sont en cénéral des eaux acides, chargées de métaux lourds.

Lour détoxication se fait par voie chimique. Elle consiste à neutraliser ces eaux et à faire précipiter les métaux lourds sous formes d'hydroxydes.

II) 3-1 LA NEUTRALISATION: Ce terme concerne tous les traitements destinés à rame er une eau acide où basique à un Ph voisin de 7 (6).

La neutralisation des eaux résiduaires acides se fait au moyen d'alcali (soude caustique, chaux, carbonate de soude) que l'on peut mettre en œuvre sous les formes les plus diverses.

La neutralisation d'eau résiduaire acide on basique constitue la réaction la plus importante de détoxication.

En faisant la neutralisation il faut tenir compte de toute une série de constantes, sans cela en peut commêtre des erreurs très grandes.

La neutralisation des caux résiduaires répond à deux buts:

- Amener les eaux résiduqires à un Ph ne présentant pas de dancer pour le processus biologique, le Ph idéal varie de 7,5 à 8,5.
- Convertir les métaux lourds toxiques en hydroxydes très peu solubles ou en sols basiques, ce qui permet de les éliminer des eaux résiduaires (7).
- II)3-2 LA PRECIPITATION: On entend par précipitation chimique la formation par action des réactifs appropriés de composés insolubles des éléments indésirables contenus dans une eau en application de la loi de BERTHOLLET ou celle de l'oxydo-réduction(6).

#### PARAMETRES INFLUENCANT LA PRECIPITATION:

- L. TEMPERATURE: C'est le produit de solubilité  $K_s$  qui détermine qu'une précipitation est plus ou moins complète, la valeur du  $K_s$  n'est constante qu'à une température constante. Si la température varie le  $K_s$  varie aussi.

La solubilité augmente avec la température dans la cas des réactions exothermique; elle diminue dans les cas des réactions endothermique.

LE POTENTIEL D'HYPROGENE (PH):L'un des facteurs les plus importants qui ont une influence sur l'effet de la précipitation et le Ph (Concentration en ions H<sup>+</sup>).

Pour les métaux difficilement solubles, plus le Ph est grand plus la concentration en ion précipitant OH est grande.

Il faut remarquer que dans ce cas l'ion qui provoque la précipitation est l'ion OH et que la concentration de cet ion est liée à celle des ions H<sup>+</sup>.

$$(H^{+})(OH^{-}) = K_{H_{2}O}$$
 (8).

Dans le cas des eaux acides la précipitation des hydroxydes débute à une certaine limite inferieure de Ph, et est pratiquement totale à une limite superieure.

La zone de précipitation pour les divers métaux est trés variable et surtout s'écarte de la neutralité.(voir tab-2-, fig-1-)

FORMATION LE COMPLEXES: Divers complexants, comme les tartes, les citrates, que l'on utilise parfois dans les bains de décapage ou de galvanisation empêche la précipitation des métaux lourds par la formation de complexes il peut même arriver que les hydroxydes déjà formés peuvent se dissoudre (7).

Il est à noter que non seulement la valeur de la concentration en ion précipitant joue un rôle important dans l'équation du produit de solubilité, mais aussi la concentration en ion précipité. C'est par dissimilation qu'on arrive à arrêter complètement la précipitation ou la rendre incomplète.

La dissimilation est la diminution de la concentration en ion précipité dans la solution par fixation de ce dernier par un ion complexe quelconque peu dissocié (8).

TABLEAU 2

+	+		TADDEMO Z				
!	! !	aleur de	PH				
Ion mettalique	Debut do prócipi- tation	!Précipit. !quantita- !tive	!Redissolu- !tion !	Réac préc (1	ipit:	ation!	! !Valeur prise !! !comme base pour ! !la précipitation! !quant!tative (2)!
! Fe <sup>+++</sup>	2,8	1 3,5	! !	N	K	s	2 mg/1 !
Sn <sup>++</sup>	3,9	!colloidal	! 10,6	N			
Al <sup>+++</sup>	! 4,3	! 4,8	8,5	N	K	S !	2 mg/l !
Cr <sup>+++</sup>		!6,3; 6,5 !6,3; 6,5	9,2	N	K	S !	2 mg/1 !
Be <sup>++</sup>	5,8	non mesure	:: : !	N		S !	!
! Cu <sup>++</sup>	5,8 5,8	7,5 8,5	!	N	K	S	1 mg/l
! Zn <sup>++</sup> !	7,6 7,4 7,6		plus que 11 plus que 11	N	K	S !	3 mg/l !
Fe <sup>++</sup>	non mesu	environ 9	!	N		!	! !
Ni <sup>++</sup>	7 <b>,</b> 8	9,3		N	K	s !	3 mg/l !
!Pb <sup>++</sup>	7,0 5,5	9,5 6,5	colloidal	N	К	s !	i mg/1
Cd <sup>++</sup>	9,1	9,5; 9,8		N	К	!	3 mg/1
! Ag <sup>+</sup>	7,0	7,2				S !	!
	The state of the s	Common State of the Common	The second secon		VEHICLE SERVICE SERVIC		

<sup>(1)</sup> N= soude caustique


Zone de PH de précipitation de differents métaux (7)

<sup>-</sup> K= chaux

<sup>-</sup> S= carbonate de soude

<sup>(2)</sup> encore en solution

Fig - 1 -



Solubilité des ions métalliques en fonction du PH. [9].

II)3-3 <u>SEPARATION LES BOUES LE NEUTRALISATION (1)</u>. Aussi bien dans la transformation des matières premières par l'industrie que lors du traitement des eaux résiduaires, il y a production de boues et de résidus boueux.

Ces boues sont de composition variable selon leur origine, elles possèdent des propriètés differentes, et nécessitent le plus souvent un traitement variable.

Ces boues se caractérisont par une tenour très élevée en eau 98 à 99 %.(1).

L'elimination des boues qui sont sous forme d'hydroxyde des eaux résiduaires de fait par décantation ou sédimentation mais, même cette opération est difficile à réaliser.

- II)3-3-1 LA PECANTATION: Vu le poids spécifique des boues très proche de celui de l'eau, les boues décantent très lentement on parlera:
  - I'épaississement : Si les boues contiennent entre 100 et 85% d'eau Deshydratation: Si les boues contiennent entre 85 et 65,6 d'eau.
  - Séchago: Si les boues contiennent entre 65 et 30% d'eau.

Il existe des boues qui ont un comportement thioxotropique, ce qui signifie qu'au repos elles sont visqueuses (92 à 85 % d'eau) ou pateuse (85 à 80%), mais si on les agite ou les secoue elles se liquifient immediatement.

La décantation des boues peut être favoriser par un léger mouvement, non turbulant du liquide au mouen d'agitateur avec une durée de décantation de 4 à 5 h on peut compter sur une clarification suffisante des caux résiduaires.

Pour faire sécher les boues décantés, on les fait passer dans des lits de séchage.

Le séchage des boues présente des difficultés particulières parceque les sédiments provenant du traitment des eaux

résiduaires confère à ces boues une haute capacité de retention d'eau, l'élimination de cette eau demande un temps relativement long.

La realisation des lits de séchage exige de vastes superficies, vu ce problème on fait appel à d'autres procédés, comme la filtration.

II)3-3-2 FLOCULATION: L'action des floculants est basée sur le fait que les valences libres de ces corps agissent directement sur les particules solides en suspension et les ralentissent, ce qui provoque un grossissement des flocons et leur précipitation. Il existe plusieurs sortes des floculants les uns plus efficaces que les autres, certains sont solubles dans l'eau.

A des températures inférioures à 16 °C, l'effet des floculants diminue, et il faut une plus grande quantité pour obtenir le même résultat.

Les floculants agissent durant la promière phase du processus de décantation, et produisent une agglomération rapide des précipités et une sedimentation accelerée (8).

II)3-3-3 FILTRATION: A l'origine, la filtration des boues fluides de faisait très souvent au moyen de filtres a précouches ou à l'aide de filtres sous vide.

La filtration immediate d'eaux résiduaires traitées chmiquement sans décantation préalable, est aujourd'hui fréquemment pratiquée. On parle de filtration directe lorsque l'eau résiduaire après détosication et neutralisation ne subit pas d'autres traitement sauf peutatre l'addition des floculants. L'encombrement plus réduit est un grand avantage de la filtration directe par rapport au bassin de décantation, ou à une combinaison de décanteur sans oublier les frais d'investissement qui sont plus réduits.

Les boues solides sont les boues obtenues après filtration ou prises des lits de séchage, ces boues contiennent une teneur en solide, malgrés ceci, elles représentent toujours un produit encembrant vu le problème de transport et de stockage (8).

#### III - PARTIE EXPERIMENTALE

#### III)1- ANALYSE:

III)1-1 PRELEVEMENTS: Pour avoir une idée sur la pollution causée par les rejets de l'unité ANABIB, nous avons jugé utile de faire des prélévement séparés aux points suivants: (Voir figure 2).

A: Eau de refroidissement de machines.

B: Mélange d'eau 'acide et d'eau de refroidissement.

C: Bain de décapage à l'HCl.

D: A la sortie de la station de galvanisation (eau acide).

E: Bain de décapage à l'acide sulfurique.

F: Avant neutralisation.

G: Aprés neutralisation.


On a procédé à des prélevement<sup>S</sup> manuels, les echantillons ont été transportés dans des flacons en P.C.V., et durant le transport, ils furent conservés dans une glacière à 4 °C.

La mesure de la température a été faite sur place (à l'unité).

Les valeurs du Ph, conductivité et l'analyse des matières en suspension ont été faite dés l'arrivée, pour le reste des paramètres analytique l'eau fût conservée dans un réfrigérateur.

III)1-2 PARAMETRES ANALYTIQUES: Pour pouvoir évaluer la pollution des rejets de l'unité ANABIB et opter pour un traitement nous avons ou recourt aux paramètres analytiques suivants:

- Les matières en suspension (m.e.s.).
- Le potentiel d'hydrogène Ph.
- La conductivité.
- La température.
- La dureté totale TH.
- Le titre alcalimètrique TA.
- Le titre alcalimètrique complet TAC.
- Les métaux lourds (fer, zinc chrome).
- Les sulfates.
- Les chlorures.



LES M.E.S: Théoriquement ce sont les matières qui ne sont ni solubilisés ni a l'état colloidal.

Les matières en suspension comportent des matières organiques et des matières minérales (10).

Des valeurs en matière en suspension peuvent empecher la pénétration de la lumière, dirinuer l'oxygène dissout et limiter ainsi le développement de la vie aquatique et peuvent aussi favoriser la toxicité des poissons (5).

LE POTENTIEL D'HYDROGENE: Le pH est la mesure de l'activité des ions  $H^+$  contenus dans une eau :pH = - Log( $H^+$ ) (11).

Il nous renseigne sur l'alcalinité ou l'acidité d'un effluant.

Le pH définit le carctère aggressif ou incrustant d'une eau et peut influencer plusieurs phénomènes chimiques comme la précipitation, la dureté l'omhydride carbonique, l'alcalinité et la température.

LA TEMPERATURE: De nombreuses industries utilisent l'eau comme fluide de refroidissement "circuit ouvert" et deversent ainsi dans le milieu recepteur des quantités importantes de chaleurs, et cela risque d'avoir de répercutions néfastes sur l'activité biologique, car les variations importantes de température affectent tous les processus biologiques ou la température optimale pour l'activité se situe entre 25 et 30 °C.

La temperature a une influence certaine sur la solubilité de l'oxygène, si la temperature augmente l'oxygène dissout diminue(5)

CONDUCTIVITE: Les deversements d'eau usées se traduisent généralement par une élevation de la conductivité.

La mesure de la conductivité d'une solution donne de nombreux renseignements sur cette solution, telle que la minéralisation, salinité globale de cette eau.

En effet la valeur de la conductivité est influencée par la force de l'eletrolyte, la nature des ions libérés et leur concentration dans la solution (11).

LA DURETE TOTALE -TH-: C'est le titre hydromètrique de l'eau qui est proportionnel au nombre total d'atomes de calcium et de magnesium que renferme cette eau. Selon que la dureté est surtout constituée par des bicarbonates de calcium, du sulfate de calcium ou des sels de magnesium , les eaux sont dites calcaires, séléniteuses ou magnesiennes. Les eaux dont la duretétotale est inferieure à 5 degrés français sont considerées: comme douces(12). (Un degré français correspond à 10 mg de carbonate de calcium). Une dureté elevée constitue un risque important d'entartrage des canalisations (5).

L'ALCALINITE: TA et TAC: Les valeurs relatives du TA et TAC permettent de reconnaître les doses d'hydroxydes, de carbonates ou hydrogeno-carbonates alcalins ou alcalino-terreux contenus dans l'eau.

L'alcalinité se mesure à l'aide d'une solution titrée acide en présence soit de phénolphtaleine (TA= titre alcalimétrique simple) soit de méthylorange ou héliantine (TAC= titre alcalimétrique complet).

Le virage du rouge à l'incolore de la phénolph<sup>t</sup>alcine se produit dés que le Ph est égal à 8,3.

$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2H_2O$$
 (a)  
 $2CaCO_3 + H_2SO_4 = CaSO_4 + CaSO_4$  (b)  
 $Ca(HCO_3)_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$  (c)

Les réactions(a) et (b) sont complètes et la réation (c) commence à ce Ph avec apparition de CO2 dans la solution.

Le TA permet donc de déterminer en bloc la dose d'hydroxyde et seulement la moitié de la dose de carbonate.

Le virage du jaune à l'orange du méthylorange se produit au Ph du 4,3 dés qu'il y a une trace d'acide fort libre, et lorsque la réaction (c) est complète.

Le TAC assure donc le détermination de la teneur en hydrogéno-carbonates.(6).

LES SULFATES ET LES CHLORURES: Ils comptent parmis les paramètres secondaires influençant la minéralisation d'une eau.

La minéralisation globale d'une eau augmente sa conductivité diminue de ce fait la résistance au courant de corrosion. Des traces de chlorures ou de sulfates inferieurs à 1 mg/l peuvent ainsi déclaucher la corrosion.

L'augmentation de la teneur d'une eau en ions chlorures e r t accroit statiquement le developpement de corrosion. L'influence des sulfates se manifeste de trois façons:

-Directement, par accroissement de la minéralisation et diminution de la résistivité électrique.

-Indirectement, par participation au cycle des bactiries sulforéductrices et au developpement de corrosion biologique.

-Dans un processus particulier de dégradation du béton (6).

LES METAUX LOURDS: Que ce soit l'organisme humain, ou celui des animaux, ou des plantes, une petite quantité de ceux-ci leur est nécessaire, mais si cette quantité dépasse la dose nécessaire, elle devient néfaste pour ces organismes.

Parmis les métaux lourds les plus toxiques on compte: le plomb, le mercure, le sélénium, l'argent, et le chrome.

Il importe de doser ces éléments avec précision dans les eaux naturelles ou usées, ainsi que dans les eaux potables pour éviter tout risque de toxicité (13).

III)1-3 RESULTATS DES ANALYSES: Toutes les analyses ont été faites au laboratoire par des méthodes classiques et nouvelles et selon la disponibilité du materiel et des produits chimiques.

Les résultats d'anlyses sont résumes sur les tableaux de3 à 9.

Tab. 3: IR ésultats des analyses effectués sur les prélèvements du point A (eaux de refroidissement).

Date	10.12.86	17.12.86	17.12.86 (cour d'appoint)
РН	7,2	7,6	7,5
T (°c)	30	2,5	20
M.E.S (mg/e)	931,4	1169,5	
Fer total (mg/e)	114,5	123, 6	
Chrome Total (mg/l)		_	
7 vnc (mg/l)	-	_	
Conductivité (ms   cm)	6,7	5, 6	1,4
Sulfatorsoi) (mg/l)	185,2	157,5	112,3
Chlowns(cl) (mg/l)	280,3	288,5	270,8
⊤ H (∘F)	45,2	47,5	40,3
T A (°F)	0	0	0
TAC (°F)	22,7	27,8	27,5
Na HCO3 (mg/e)	381,4	467,1	462,0

Tab. 4: Résultats des analyses effectués sur les prélèvements du point C/Banide décapage à l'Hcl)

				and the second second	
Date	2810,86	03.11.86	05.1 1.86	11.11.86	23:11.86
PH	0	0	0	0	0
T('C)	26,6	24,5	23,0	21,9	26,0
M.E.S (mg/e)	2680	2450	2270	2171	2725
Fentotal (mg/l)	20000	25510	583570	836510	82658
chrome (mg/e)	4,4	2,4	5,8	5 <b>,7</b>	8,1
Zinc (mg/e)	4.67,7	410,0	388,0	320,3	444,5
conductiv (m.s/cm)	138,5	1,61,0	161,0	162,5	134,5

Tab. 5: Résultats des analyses effectués seur les prélèvements du point D. (sortie de l'ancienne galv.)

Date	06.12.86	10.12.86	17.12.86
РН	5,6	4,7	2,8
T (°C)	20	21	23
M E.S (mg/e)	235,2	248,6	254,4
Fee total (mg/l)	236,2	228,4	241,4
chrome total (mg/e)	_	-	-
tinc (mg/e)	-		
Conductivité (ms   cm)	2,2	2,7	15
Sulfaborsos (mg/e)	573,2	578,9	570,8
(mg/e)	790,2	797,5	868,0
TH (°F)	66,6	60,6	57,9
TA (*F)	0	0	0
TAC (°F)	3,6	4,7	4,5
Na HCO3 (mg/e)	60,5	783,9	75,6

Tab. 6: Résultats des analyses effectués sur les préletrements du point B (con acide).

PH	4,8	5,7	4.1	5,8	5,1
Date	23118.6	03.11.86	05.1 1.86	11.11.86	01.12.86
T(°C)	2 2, 5	24,0	27,7	21,7	23,4
M.E.S (mg/e)	125,3	148,3	123,4	157,9	130.4
Fer total (mg/e)	375	3 5 5	418	446	4,09
chrome (mg/e)	0	0	0	0	0
Zinc (mg/e)	5,0	4,3	4,2	1,6	4,1
Conduct (ms/cm)	15,2	15,3	15,2	1 5, 3	15,2
Sulfation (mg/e)	191	192	165	163	165
chlowns (mg/e)	526 -	504	573	489	490
(°F)	65,7	76,3	6 5,9	71,2	6 4, 3
TA (*F)	0	0	0	0	0
TAC (*F)	4,5	4.0	3,2	5,3	3,9
Na H co3 (mg/e)	75,6	67,2	53,8	89,0	6,55

Tab. 7: Il ésultate des analyses effectué pur les prélevemente du point E (Bain de deca page a l'H2504)

Date	11.11.86	231186	01.12.86	10.12.86
РН	0	0	. 0	0
T (°C)	22,5	23,4	75,1	75,6
For bolal (mg/e)	39500	34730	35185	50153
M. E.S (mg/e)	8,0	20,4	17,3	18,6
chrome (mg/e)	13,0	8,5	6,3	9,5
Zinc (mg/e)	544,5	. 541,3	656,0	515,0
(ms/cm)	2 42,0	298,5	298,6	215,0

TOB. 8: Résultate des analyses effectués sur les prélevements du print F (Avant neutralisation).

Date	2 3.1 1.86	01.12.86	06.12.86	10.12.86
РН	1,3	6,1	2,3	2,4
T (°C)	21,5	2 3,0	28,0	28,0
M.E.S (mg/e)	394	253	274	285
Fer total (mg/e)	1051	1162	1309	1374
Chaone (mg/e)	0	0	0	0
Zinc (mg/e)	97,9	41,0	67,5	593
conductinté (ms/cm)	12,9	14,7	12,1	9,6
suefates (mg/e)	7300	5196	3657	2854

Tab.9 Résultats des analyses effectués pur les prélèvements du print 5. (Après Newtralisation)

		t .			
Date	2 3.11/26	01.12.86	0612.86	10.12.86	17.1286
PH	11,3	12,2	12,3	4,8	10,3
M.E.S (mg/e)	2 0,7	18,0	4 5,2	28,3	30,5
Fea (mg/e)	4,8	4,2	9,8	5,8	4,5
FT(°C)	15,3	2 3,0	20,0	20,0	24,0
chaome (mg/e)	0	0	0	0	0
Zinc (mg/e)	0	0	0	0	0
conductiv. ms/cm	11,7	9,7	1 0,2	9,2	9,7
Sulfates (mg/e)	5563,1	5174,5	3578,5	2478,2	6 4 9 1, 7
chlorum, (mg/e)	283,6	277,7	274,6	29 4,2	283,7
T H (•F)	45,7	41,4	48,2	45,7	47,3
TA (°F)	62,8	7 0,3	79,2	Ø	675
TAC (°F)	42,5	3 7,0	38,6	5,7	3 6,4
Na OH (mgle)	905	828	958	0	787
Na, CO3 (mg/e)	1595 欠	1335	1515	0	1277

## III ) 1.4. INTERPRETATION :

L'unité ANABIB rejette dreux sortes d'eaux

- Des eaux acides formées par le mélange d'eaux de refroidissement (Pt A) et des eaux portant de l'auciènne galvanisation (Pt D).
- Des eaux issues de la nouvelle galvanisation , qui après neutralisation sont fortement alcalines.

LES M.E.S.: Vu le mode de fabrication dans cette unité, les m.e.s. qui se trouvent dans les eaux, se composent essentiellement d'oxydes de fer (rouille). Ces oxydes métalliques ont la propriété de se déposer sur les parois des conduitss. Les m.e.s. au point A ne sont dues qu'au lavage des mahines (eaux de refroidissement).

Les rejets de l'unité ANABIB ont une teneur en m.e.s. qui dépassent les normes internationales qui sont limités à 30 g mg/l.

LA CONDUCTIVITE: La mésure de la conductivité permet d'évaluer la minéralisation de l'eau. Selon les normes françaises une conductivité supérieure a 10<sup>6</sup>, m's/cm indique une minéralisation excessive (5).

Toutes les eaux d'ANABIB ont une conductivité élevée par 1 rapport à celle d'une eau non usée . Il faut souligner , par ailleurs , que l'eau d'appoint elle même est très minéralisée ( 1350.103 ms/cm).

Donc l'unité contribue à la minéralisation de l'eau . Les eaux destinées à l'alimentation doivent avoir en général une conductivité de 4.105 m.s/cm à 20°C (5).

PH: Le pH des eaux de l'unité est pratiquement acide sauf celui des eaux sortant de la station de neutralisation qui est très alcalin. Nous pensons que cet excès d'alcalnité n'est dû qu'à une utilisation exagerée de Na OH.

Donc il est conseillé de réajuster le pH de ces eaux résiduaires à des valeurs faiblement alcaline ( pH 7,5 à 8,5) et de procéder a une neutralisation plus exacte. Un pH très élevé peut conduire à la compsion du ciment et des métaux et de cenalisation et a des dépots incrustants dans les circuits de distribution aiisi qu'à la redissolution des boues d'hydroxydes.

Enfin , notons que dans cette série de mésure nous avons constaté que des eaux , soit disant neutralisées possédaient un pH de 4,8,çe qui montre l'inexistance d'un contrôle régulier au niveau de la station.

#### LA TEMPERATURE :

Les points de rejets de l'unité ont une température égale à la température ambiante, de ce fait les eaux d'ANABIB n'ont aucun éffet défavorable sur la nature pour ce qui y ait de la température.

Pour les eaux de refroidissement ( Pt A), elles ne sont pas rejetées directement dans le collecteur mais sont d'abord mélangées aux eaux acides de l'ancienne galvanisation.

Puis elles sont déshuilées dans un grand bassin à l'air libre, ce qui permet leur refroissement.

#### LA DURETTE TOTALE ( TH) :

Une eau a titre hydrométrique élevé est dite " dure " sinon elle est donce.

Les eaux potables de bonnes qualités ont un degré hydrométrique inférieur à 15 °F, elle sont acceptables jusqu'à 50°F, mais si elles dépassent 60°F, leur utilisation devient extrement difficile (6), (3),

Les eaux d'anabib ont une dureté plus ou moins élevée.

Pour le point G : la dureté est acceptable.

Pour le point B : Les eaux sont dures, et si l'ont veut réutiliser ces eaux , il est préférable d'envisager leur adoucissement.

LE TAC : La conaissance de ces valeurs et éssentielle pour l'étude d'une eau et spécialement de son agressivité on de sa tendance à l'incrustation, puisque des deux phénomènes dépendent de l'équilibre entre l'acide carbonique libre et les bicarbonates.

D'après les valeurs du TA et TAC , nous pouvons dire que les eaux du point G contiennent des quantités importantes de carbonates et d'alcalis caustique ( Na OH , Na $_2$  CO $_3$ ) .

- Pour les eaux des points A, B et D, elle ne contiennent que des bincarbonates, absencers d'alcalis caustique et de carbonates.

#### LES METAUX LOURDS :

- \* LE CHROME : La teneur en chrome aux deux point B et G et pratiquement nulle par rapport aux bains de décapage , cela n'est due qu'à la forte dilution par les eaux de ruiçage . Les quantités qui se trouvent dans les bains de décapage ne sont dues qu'aux différents alliages des métaux.
- \* LE FER: Au niveau du point B les quantités de fer sont très élevées, les eaux nécessitent une traitement.

Au niveau du point G, la teneur faible en fer ( de 4 à 10 ppm) indique une précipitation incomplète qui est dûe certainement à un temps de réaction insuffisant on a un mélangenon homogène des réactifs par rapport aux bains de décapage les teneurs en fer aux points D et F sont nettement inférieur cela est due à la dilution par les eaux de ruiçage.

Il faut tout de même savoir que les opérations de décapage ayant pour but éssentiel l'élimination de calamine des tubes conduit a charger progressivement les bains de décapage en fer , ce qui explique ces teneurs élevées , dont il est vivement déconseiller de rejeter sans détoxication.

LE ZINC: Dans les eaux du point B les quantités de zinc sont faibles par rapport à celles des bains de décapage, mais dépassent les normes de rejet qui sont de 2 mg/l.

Par contre les eaux qui sortent de la neutralisation sont exemples de zinc.

LES CHLORURES ET SULFATES: Nous avons procédé aux mésures de sulfates et de chlorures aux niveau des points de rejet, car nous envisageons de faire en recyclage de ces eaux, donc il est interessant de connaître leur tendance vers la comosion on l'entartrage, et comme déjà cité la présence de sulfates en quantités supérieure à 300 mg/l peut entraîner une attaque du béton et accélere la comosion. Au de là de 500 mg/l les chlorures possédent le même effet de déterioration (5).

Les normes canadiennes et françaises limitent la concentration maximale a 250 mg/l de chlorures et de sulfates (13). Les sulfates seuls sont peu corrosifs, il le deviennent beaucoup plus lorsqu'ils sont associés aux chlorur.

Les points de rejet de l'unité ont une teneur élevée en chlorures et sulfates ; la très forte teneur en sulfates du point G est due à l'utilisation d'acide sulfurique dans les bains de décapa ; . Les teneurs en chlorures et en sulfates nous montrent que les eaux d'ANABIB sont comosives.

#### III ) 2. TRAITEMENT :

#### III. 2.1. RECUPERATION DES SULFATES DE FER :

Au cours du décapage qu'il se produit dans le bain acide un enrichissement progressif en sulfate de fer jusqu'à obtention de la limite de saturation avec diminution du pouvoir dissolvant du bain.

La solubilité du sulfate de fer ccroit d'abord avec la température puis suit la loi inverse au de là de 65 °C (voir figure 3). Comme les bains de décapage fonctionnement généralement à des températures élevées, un refroidissement du bain saturé entraine une cristallisation et par là une récupération de sulfate de fer.


En se basant sur les données de la teneur en fer des bains de décepage à l'acide sulfurique, nous avons fait évaporer la quantité d'eau qui se trouvait en excés dans le bain jusqu'à obtention d'une concentration en fer qu'on a estimé supérieure à 15 %, puis on a laissé refroidir jusqu'a la cristallisation du sulfate de fer hêptahydraté.

Les résultats obtenus sont classés sur le tableau 10 .

A titre d'indication le sulfate de fer hêptahydraté peut se déshydrater à une température de 100 ° C et perdre complètement la molécule d'eau a 300°CC, suivant la réaction

· (Fe SO<sub>4</sub>,7 H<sub>2</sub>0 ) 100 °C, (Fe SO<sub>4</sub> · 1 H<sub>2</sub>0) 300 °C, Fe SO<sub>4</sub> (18)

A l'échelle industrielle la cristallisation est pratiqué de manière très diverses selon les volmmes à traiter et les installations existantes.



TOD.10: Résultats de la récuperation des sulfates de fer.

	00000			
Date	11.11.86	(*) 01.12.86	10.12.86	01 12.86
Volume d'en traité (e)	1	1	1	1
quantité de fermities	39/5	35,2	50,2	35, 2
% Fe 504	10,7	9,6	20,0	9,6
quantité de fer en solution A prés austré		6,8	13,2	11,1
Evaporation consopradant	au 3 de la solution initiale	à la moité de la solution initiale	au 1 de la solution initiale	à la moitre de la solution mitiale
Volume d'eau restantapis récuperation		0,4	0,5	0,5
n = touse de recupera-	94,4	80,68	6B,5	77.7

(\*). Addition de 20 ml de H<sub>2</sub>504 concentré
l'acide sulfurique a pour effet de de placer l'equilibre
vers la précipitation: Fe + H<sub>2</sub>504 excé Fe 504.

Il ne faut pas oublier que le sulfate de fer a plusieurs usages. Il est utilisé par la confection de catalyseur, dans la fabrication de "rouge de fer" comme pigment pour peinture, de rouge à polir, de peinture auti-rouille de bleu de "PRUSS" etc...

Le sulfate de fer est utilisé comme mordant en teinturerie, en tenneriec pour la conservation des bois, comme réactif de précipitation dans le traitement des eaux résiduaires, pour la fabrication de diverses teintures minérales et d'aucre (7).

Par grillage du sulfate de fer, il est possible de récuperer de l'acide sulfurique.

Le sulfate ( Fe SO $_4$  , 7 H $_2$ O ) préalablement deshydraté en (Fe SO $_4$  , 1 H $_2$ C ) est alors chauffé dans des fours tubulaires tournant à des températures allant jusqu'à 1200 °C.

Les gaz produits lors de l'échauffement sont envoyés à la fabrication d'acide sulfurique, le sulfate de fer se transforme en oxyde de fer (7).

Pour les bains de décapage à l'HCL, la méthode de concentration, de cristallisation mentionnée pour les bains sulfuriques, ne peut pas être utilisée car le chlorure ferreux possède une très grande solubilité.

( Voir tableau 11 pour la solubilité de Fe Cl<sub>2</sub>)

( Voir figure 3 pour la solubilité de Fe SO<sub>4</sub>)

Ce qui rend difficile la cristallisation et la régénération des bains de décapage à l'acide chlorhydrique.

Il existe toutefois certains procédés assez coûteume qui exigent des grandes installations, on citera parmis ceux-ci :

1- Le procédé de NETTER et JACOBI ont proposé de récuperer l'acide chlorhydrique consommé lors du décapage, par décomposition thermique du chlorure du fer, en présence d'eau et oxygène atmosphérique. Il es'est averé que ce procedé n'avait qu'une très faible rentabilité.

Tableau 11.

T° en° C	Solubilité (g)
0	33,6
20	38,6
50	42,0
70	45,8
1000	jusqu'à 51,5

Solubilité exprimée en g de substance Fe Cl<sub>2</sub>

amhydre dans 100 g de la solution résultante.

- 2- Le procédé de 0 . RUTHNER : a proposé une méthode dans laquelle on introduit de l'acide chlorhydrique gazeux dans les bains de décapage chlorhydriques , ce qui provoque la précipitation de chlorure ferreuse solidé , ce sel est ensuite traité selon le procédé de NETTER et JACOBI .
- 3- Le procédé de SIERP et FRANSEMEIER: on verse le bains de décapage dans le l'acide sulfurique fort. De ce fait, le mélange s'échauffe fortement, le gaz acide chlor-hydrique distille, et est soit absorbé dans des colonnes à ruissellement d'eau, soit envoyé directement dans les bains de décapage a recharger.

Ces procédés transformant le Fe  $\text{Cl}_2$  en oxyde Fe $_2$   $^0_3$  avec récupération de l'acide chlorhydrique sous forme gazeux. Le procedé par décomposition thermique , le processus s'éffectue selon la réaction.

Fe 
$$Cl_2 + H_2O$$
 -----> FeO + 2 HCl

qui n'est éfficace qu'au dessus de 600 °C.

1

En présence de la vapeur d'eau et oxygène atmosphérique, la réaction suivante s'amorce toutefois déjà à partir de 180 °C.

$$2\text{Fe Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 4 \text{ H Cl}$$
.

Cette réaction s'accomplit avec une vitesse suffisante à partir de 300°C environ.

# CALGUL DU TAUX DE RECUPERATION ( $\eta$ ):

Pour avoir une idée sur les différents résultats obtenus et résumés dans le tableau 10, faisons le calcul détaillé pour l'exemple du 11. 11. 86.

Teneur initiale en fer = 39,5 g/l.

Teneur linal en fer = 2,2 g /1.

$$\% = \frac{(39.5 - 2.2)^{\times 100}}{39.5 \times 100} = 94,4$$

La nouvelle galvanisation décape 10 t/h avec une perte en fer de 5 à 6 kg / t d'acier décapé (en moyenne de 0,055 %).

Sur les 10 t décapés on aura une perte en fer de 55 kg.
 Sur les 35 kgg de fer on récupérera 52 kg de fer sous forme de sulfate de fer hydraté pour 10 t/h d'acier décapé.

Il faut mentionner ici que nous somme partis de solution non saturés ( 10,7 % au lieu de 20 % of plus en Fe SO<sub>4</sub>). Ce qui nous a conduit à évaporer une certaine quantité d'eau pour atteindre la concentration nécessaire à la cristallisation.

Pour le déplacement de l'équilibre vers la droite en présence d'acide su furique, ce bain est rechargér avec de l'acide ce qui abaisse encore d'avantage la solubilité du sulfate de fer.

En pratique, la cristallisation se fait de manière très diverses, on utilise des cristalliseurs avec agitation, des cristalliseurs rotatifs, des cristalliseurs cychones, et aussi de simple bacs de cristallisation.

Le procédé le moins coûteux , mais aussi celui dont le rendement est le plus faible , est la cristallisation en bacs simples , cuves en bois a ec revêtement en plomb.

Le bain ainsi régéneré avec l'acide non consommé est ensuite renvoyé aux opération de décapage, à noter que les métaux lourds chrome et restent en solution et ne contaminent pratiquement pas le sulfate de fer regéneré, ce quin'est pas le cas lors de la récupération du fer sous forme de boues d'hydroxydes (lors de la neutralisation).

#### III ) 2.1. LA NEUTRALISATION :

La neutralisation des eaux résiduaires acides se fait au moyen d'ai culiés.

Nous avons procédé à une neutralisation par la chaux techniques à 5 %.

La présipitation du chrome ou du zinc , par le lait de chaux and à l'avantage de réduire considérablement le risque de rédissolution de l'hydroxyde amphotère par suite de la formation de zineates , et de chromites

En présence de nos eaux résiduaires dilués la teneur en SO<sub>4</sub> au point F dépasse parfois le seuil de 1,14 g/l, mais en cas de récupération corecte de Fe SO<sub>4</sub> et régénération de l'acide sulfurique dans le bain de décapage le problème de boues volumoneuses ne se pose plus et la neutralisation à la chaux technique est tout indiquée dans (Dec. cas, d'autant plus que la chaux technique est disponible sur le marché nationale à prix très bas (prix de détail : 4,0 DA le kg).

Pour éviter un serchaulage, il est nécessaire de doser la quantité de chaux nécessaire à la neutralisation, un éxcès de réactif risque d'entrainer par absorption du CO<sub>2</sub> un dépot de calcaire non soudmité.

La présence de sels de fer dans ces eaux résiduaires facilité la décantation floculation qui se fait sans adjonction de réactifs supplémentaires.

Les résultats de la neutralisation sont résumés dans les tableaux 12 et 13 .

#### INTERPRETATION :

La neutralisation par la chaux est éfficace à 100 % pour conqui est de l'élémination des métaux lourds (zinc et far ).

#### - Ancienne galvanisation :

- Un litre d'eau usée consommé en moyenne 5 ml de lait de chaux Ca (OH) soit 0,25 g de Ca O technique et produit 35 ml de boues liquides d'hydroxydes.
- La galvanisation rejette 12 m<sup>3</sup>/h (288 m<sup>3</sup>/j h), elle consommera plus de 1,4 m<sup>3</sup> de lait de chaux Ca (OH)<sub>2</sub> à 5 % soit 72 kg/j de Ca O technique et produira plus de 10 m<sup>3</sup> de boues liquides par j jour .

#### - Nouvelle galvanisation :

- Un litre d'eau usée consomme 55 ml de lait de chaux (Ca (OH) 2) à 5 % soit 2,75 g de Ca O technique et produit 95 ml de boues liquides.
- Cette galvanisation rejette 13 m<sup>3</sup>/h d'eau usée (312 m<sup>3</sup>/jour) elle consommera 17 m<sup>3</sup>/j de lait de chaux à 5 % soit 858 kg/j de Ca O technique et produira plus de 29 m<sup>3</sup>/j de boue liquide.
- Pour les deux galvanisations: ANABIB consomme plus 19 m<sup>3</sup>/jour de Ca (OH)<sub>2</sub> à 5 % soit 930 kg de Ca O technique et produira quelques 40 m<sup>3</sup> de boues / jour.

Tab.11: N'entralisation à la chause technique 5%.
Ancienne galvanisation (points B et D).

Date	11.11.86	01.12.86	06.12.86	10.12.86
PH awant reutralisation	5,8	5,1	. 5,6	4,7
PH aprés neutralization	8,7	8,5	8,4	8,2
Volume d'eau usée (l)	1	1	1	1
Volume de chause. necessaire (me)	3	3	5	5
masse de GO technique correspondant	150	150	250	250
Volume de boue formés (ml)	20	15	30	35
Teneur en Fer avant rentzaleation	446,8	409,2	209,2	228,4
Tenemen for après rentralisation (mg) ()	0	0	0	0
teneur eu : Zine avant neutrolisation (mg/e)	1,1	4,1		_
Tonour en Zinc Apres rentalisation (mg/2)	0	0		- I

<sup>-</sup> Décautation complète après une heure.

Tab.12: IN entralisation à la chaux technique 5% Nouvelle galvanisation (point F).

Date	23.11.86	06.12.86	10.12.86	01.12.86
PH avant rentralisation	1,3	2,3	2,4	6,1
PH aprés	8,4	8,2	8,6	9, 4
Volume d'eau usé (l)	2	1	1	1
Volume de chause ne cessaire (me)	105	50	5 5	10
masse de coo technique (ones prodent	5,2	2,5	2,7	0,5
Volume de boue formée (ml)	2 25 7 25 1 25 1 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	110	120	40
Teneuren Fer avant rentralisation	1051	1310	2374	162
Teneur en fer rentralisation (may e	0	0	0	0
Teneur en Zinc Avout neutralisation (mg/e)		67,6	59,3	41,0
Tenous entinaprès rembalisation (mg/E)	0	0	0	0

<sup>.</sup> Décantation complète après une heure

l'unité devra donc tenir compte de tous les paramètres entrant en jeu au cours de la détoxication

- Bassin d'égalisation
- Bassin de mélange de lait de chaux suffisament grand .
- Bassin de réaction avec mélangeur approprié soit mélange mécanique , soit mélange par insufflation d'air.
- Bassin de désautation pour une durée d'au moins une heure.
- Bien contrôler le PH.
- Système d'évacuation des boues après neutralisation.

#### III. 2.3. LE RECYCLAGE :

La croissance des besoins industriels en eaux de bonne qualité et la nécessité d'économiser cellesci (surtout dans les pays peu tempérés) en vue de diminuer le prélévement et le rejet con duisent a une utilisation méthodique de l'eau qui peut se manifester sous un aspect principal : "Le recyclage ".

Il consisté en une reutilisation indéfini d'une même eau pour la même fonction.

Donc l'utilisation de l'eau en circuit fermé à l'intérieur de l'usine.

L'appoint compensant uniquement des pertes diverses inéluctables ou des purges systèmatiques et l'évaporation.

L'épuration poussée des eaux résiduaires conduit a envisagée de ne plus les évacuer, mais de les reutiliser dans l'usine même en remplacement d'eau fraiche.

Dans le cas ou il ne se produit pas d'augmentation notable de salinité des eaux de rinçage, ou lorsque les conditions imposées pour la pureté des eaux de rinçage ne sont pas très élevées (premier rinçage après bains décapants et de dégréssage) la pratique du recyclage et recommandable.

Dans le recychage de l'eau de fabrication après épuration chimique et clarification ou filtration, il se produit en règle générale, un enrichissement graduel de l'eau en sels solubles, soit en matière en suspension accumulées progressivement peut devenir rapidement génante et nécessiter une épuration continue.

Des limitations de ces accumulations sont donc recherchées vis à vis :

Des sulfates et des carbonates alcalinaterreux, afin d'éviter leur précipitation :

- de tout les sels minéraux solubles, pour ne pas accroître la conductivité des eaux ni ccréer de corrosion intolérable.
- des matières organiques dégradables, des sels amminiacaux et des phosphates, pour ne pas favoriser de développement bactériens aérobies ou anaérobies.
- des détergeants pour éviter la formation de mrusse et autres phénomène génants.
- des matières en suspension (6).

#### PROBLEMES TECHNIQUES POSES PAR LES EAUX RECYCLEES.

Généralement, les eaux recyclées ont un degré de pureté plus faible que celui de l'eau d'appoint.

Elles sont succeptible de causer les phénomènes de corrosion et d'entartrage.

# 1- La corrosion :

L'eau est composive vis à vis d'une matière solide quand elle manifeste une tendanceeà dissoudre cette matière. La dissolution d'un minéral tel Ca CO, , est accompagnée de sa dispassion en ions positifs et négatifs en solution , (13) dans de nombreux cas , la composion à la présence ou à la formation de pile locales.

Le phénomène de comosion peut s'observer :

- Sur les réseaux de distribution et dans les circuits de chauffage et de refroidissement.

- Dans les chardières, les réseaux de distribution de vapeur et les tetours de parges (12).
- Dans les conalisation en fonte, en aciens non revetus (6).

#### L'ENTARTRAGE

Une cause générale de ce phénomène est la rupture de l'équilibre carbonique , .

$$Ca (HCO_3)_2$$
 ----->  $Ca CO_3 + CO_2 + H_2 O$ 

Le CO nécessaire à cet équilibre est appelé " CO équilibrant " .

Tout phénomène physique ou chimique ; aération , chauffage, neutralisation , de nature a éliminer tout ou une partie du CO<sub>2</sub> équilibrant déplacec la réaction vers la droite et provoque l'entartrage par dépot de carbonate de calcium.

Le phénomène d'entartrage peut se manifester :

- A l'intérieur des chaudières.
- Sur les réseaux de distribution, dans les circuits de chauffage, de refroidissement, et surtout dans les échangeurs de température (12).

Le tartre supprime, au moins en partie, : le contract o entre métal et eau, donc la compsion. En évitant la formation de tartre, on revèle souvent la comosion.

Pour une eau et un circuit donnés, les risques de comosion et d'entartrage doivent être étudiés simultanement puisqu'ils dépendant des même paramètres ( PH , TH , TA , TAC et salinités totales).

Pour évitor ces phénomènes, on dispose de 3 méthodes :

- 1. Par équilibre entre corrosion et entartrage : on règle le pH et le TAC de façon que l'eau ne soit ni entartrante ni corrosive.
- 2. Par inhibition d'entartrage : on détermine les différents titres de l'eau de façon qu'elle soit en tout point du circuit soit à l'équilibre calco-carbonique,, sont entartrante et l'on ajoute des produits cchimiques retardateurs de la précipitation du tartre. On peut ainsi éviter corrosion et entartrage dans des conditions de températures et de pression très sévères.
- 3.- Par inhibition de corrosion : le pH est amené à des valeurs (6,5 à 7) de façon a admettre des taux de concentration élevées sans précipitation, et lcon ajoute de inhibateurs de corrosion. (14).

Ces inhibiteurs de corrosion n'agissent pas sur les composants chimiques de l'eau mais forment, en général, sur les métaux une mince pellicule protectrice qui en supprimant le contact metal-eau, évite la corrosion qui resulterait de ce contact. De très nombreux produits sont utilisés à cet effet.

- inhibiteurs simples : les plus connus sont les amines filtrants
- les polyphosphates, les silicates, les chromates et les nitrites
- inhibiteurs ccomposés : les chromates-phosphates, les phosphates-zinc (6)

Pour lutter contre l'entartrage on fait appel aux produits suivants :

- les polyphosphates sous forme de poudre : (peu couteux)
- les polyphosphates et polyacyalates : plus couteux mais ont l'avantage d'éviter le développement d'organisme (15).

Nous envisageons le recyclage des eaux seulement en vue de leur réutilisation dans les bains de rinçage attesi que dans le refroidissement des machines.

Comme déjà cité la corrosion et l'entartrage dépendent des mêmes paramètres (TH, TA, TAC et pH).

Si nous comparons ces paramètres à ceux de l'eau d'appoint nous remarquons que :

- -- les eaux du point A : ont presque les mêmes caractères que l'eau d'alimentation, donc elles sont très favorables pour le recyclage.
- tandis que les eaux des points B et D, sont acides, ont une alcolinité faible, donc une teneur élevée en NaHCO3, qui aidera le développement des phénomènes de corrosion et cortage

Les eaux sortant de la neutralisation, sont très alcaline, ont le TA et TAC très élevés donc riches en NaOH et Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, ceux-ci perturberont l'équilibre carbonique de l'eau et par suite le développement de la corrosion ou l'entartrage.

Les eaux d'ANABIB sont dures. La dureté développe le phénomène de minéralisation et aidera le phénomène de corrosion des canalisation.

Les eaux rejetées ont une teneur élevée en sulfates et chlorures par rapport à l'eau d'appoint.

La forte concentration en chlorures des points B et D est dûe à l'utilisation d'acide chlorhydrique, par contre celle du point G et en sulfates est dûe à l'utilisation d'acide sulfurique.

Par contre la présence des sulfates au niveau du point D est dûe sans doute à l'utilisation d'acide sulfurique comme mélange, avec l'acide chlorhydrique, dans les bains de décapage. Etant donné que l'unité possède déjà une station de neutralisation des eaux acides, d'une capacité de 29m³/h et vu que le volume total des rejets ne s'élève qu'à 25m³/h. Il serait très interessant d'envisager une collecte des eaux des deux galvanisations en vue d'un traitement commun.

Le problème consiste à ammener les eaux acides de l'anciment galvanisation aux eaux de la nouvelle, et les neutraliser en même temps (faire coîncider les points D et F); voir figure 4).


Il est inutile de contaminer les eaux du point A par les eaux provenant du point D, mais plutôt de les recycler après deshuilage, et traitement, celui-ci ne demandera qu'une simple filtration. Le debit d'eau recyclé est inférieur à celui d'eau d'appoint, car le refroidissement se fait à l'air libre et l'évaporation est assez élevée dans la portion (I).

Pour les eaux de la portion (II) l'évaporation est minime, et les pertes sont faibles, ainsi que le volume à recycler est plus élevé.

- on ne devrait pas envisager le recyclage des eaux traitées pour les bains de décapage à l'H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, car il se formerait du CaSO<sub>4</sub> qui diminuera l'acidité du bain.
- le CaCl<sub>2</sub> est soluble, il ne generait pas dans le recyclage pour les bains à base d'HCl.
- un ajustement de pH des eaux sortant de la neutralisation a celui de l'eau d'appoint est nécessaire.

FIG.4:SCHEMA GENERAL DE L'UNITE PETITS TUBES "ANABIB"

AVEC RECYCLAGE



#### CONCLUSION GENERALE :

Cette étude bien que modeste, vu le temps cours qui nous est impartéeet les moyens disponibles, nous a permi d'aboutir à des resultats utiles et de résoudre le problème des eaux acides de l'unité ANABIB par leur noutralisation, et l'élimination des métaux lourds toxiques sons formes de boue d'hydroxyde, qui nécessitent un traitement ultérieur.

Jusqu'à présent l'unité rejette, soit des eaux acides, soit des eaux tres basiques, soit des eaux chargés fortement en métaux lourds et commalgré l'existance d'une station d'épuration.

Les solutions concentrées des bains de décapage étaient l'origine de grandes munitées de boues.

La quantification des bains de décapage nous a aidé en envisager la récupération du sulfate de fer et la régénération des bains, usées.

Ceci évite d'être confrontés à la détoxication de solution concentrées et à des fluctuations très fortes dans la neutralisation car les bains de decepage ne sont vidés que d'une manière sporadique. (tous les 15j)

Le régénération des bains acides met du  ${\rm FeSO_4}$  à la disposition d'autres organismes à d'autres fins utils et diminue la consommation en  ${\rm I_2SO_4}$ .

Le station de neutralisation déjà existante au sein de l'unité devrait être l'objet de plus d'attention et de précautions, nous avons vu que si le teneur en fer après neutralisation restait assez faible et acceptable, il n'en demeurait pas moins que ces eaux étaient parfois acé les et très souvent très alcalines Que la neu calisation se fasse à la soude on a la la chaux technique comme nous le présentons ici, le but à atteindre est le même, et les conditions sechniques très semblables. Mais il est dans les deux cas necessaire de procéder à un contrôle stricte en vue d'éliminer toute fluctuation ou abmissement let rendement de l'épuration souvent pour des raisons involentaires, secondaires et par manque d'inattention.

L'unité ANABIB représente un exemple classique d'une industrie grande consormatrice d'eau,

Dans un pays comme le notre la rereté des eaux douces et potables rend criminel leur gaspillage.

Le recyclage est non seulement souhaitable mais devrait être obligatoire.

Economiser 25m<sup>3</sup>/h ou plus signiferait une eau suffisante pour une population de plus de 2 500 hab**it**ants (en admettant une consommation généreuse de 1001/j par habitant).

Le côté technique du recyclage ne présente en principe pas d'installations importantes à coût élevés car elles ne seront utilisées que pour le rinçage ou dilution.

Le bain de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lui même n'étant vidé que d'une manière intermettante, il est préférable de le remplir par de l'eau d'appoint afin d'éviter :

- a) la précipitation du CaSO $_4$  avec donc diminution du rendement du bain (surconsommation de  ${\rm H_2SO}_4$ ).
- b) le bain travaillant à des températures élevées (70°C) le problème de corrosion peut avoir un effet contraire au dérapage.

Le pH des eaux sortant de la station globale de neutralisation doit être l'égèrement réajuster vers pH 7 à 7,5 afin d'éviter l'entartrage.

Enfin l'expérience au sein de l'unité montrera qu'avec le temps les eaux recyclées montreront une très forte minéralisation surtout en sulfate, et en chlorures, dans ce cas les eaux devraient être rejetées et remplacés par une eau fraiche qui entrera de nouveauudans le cycle.

On peut même envisager une utilisation des eaux composés en moitié d'eau fraiche d'appoint et l'autre moitié étant une eau recyclé La aussi les problèmes techniques sont minimes et se resument a quelques pompes mélongeuses à débits controlables.

L'idéal serait l'installation d'échangeurs d'ions qui éliminerait la minéralisation.

Enfin nous tenons à souligner que cette étude reste à carace tère partiel.

Les prélèvements ne sont pas très représentatifs car lors du vidange des bains les teneurs trouvés seront certainement dépassés, d'autre part pour les essais de récupération du FeSO<sub>4</sub> les prélèvements ont été faits sur des bains non saturés.

La neutralisation ayant été faite sur de faible volume (1 à 21) les quantités de chaux nécessaires peuvent différer quelques peut ne serait-ce à cause du mélange intime des eaux et des réactifs neutralisant qui au niveau pratique est plus difficile à réaliser.

En resolvant le problème des rejets d'ANABIB nous pensions avoir participer, et d'une façon très modeste à la protection de l'environnement et des eaux du Lac de REGHAIA.

## B I B L I O G R A P H I E

- (1) F. MEINCK; M. STOOF; H. KOHLSCHUTEL :Les eaux résiduaires industrielles, Paris, Ed. Masson 1980.
- (2) P. PASCAL: Nouveau traité de chimie minérale T5, Paris, Ed. Masson 1962.
- (3) RAMADE F.: Ecotoxicologie
- (4) S. BOUTRIA: I.F.E., E.N.P.A. 1986.
- (5) J. ROTIER: Analyse de l'eau
- (6) DEGREMONT: Mémento technique de l'eau, Paris, Ed. Decrement 1978.
- (7) R. WEINER: Epuration des eaux résiduaires dans la transformation et la galvanisation des métaux, Paris, Ed. Eyrolles 1975.
- (8) V. ALEXEEVE: Analyse quantitative, Moscou, Ed. Mir 1980.
- (9) W. WESLEY; J. R. ECKENFELTER: Gestion des eaux usées urbaines et indusyrielles,
  Ed. Technique et documentation 82.
- (10)J. P. BECHAC; P. BOUTIN; B. MERCIER; P. NUER: Traitement des eaux usécs,
  Paris, Ed. Eyrolles 84.
- (11)C. GOMELLA; H. GUERREE: Le traitement des eaux publiques, industrielles et privées, Paris, Ed. Eyrolles 1978.
- (12)L. GERMAIN;L. COLAS,J. ROUQUET: Le traitement des eaux destinées à l'alimentation des chaudière à vapeur, Paris, Ed. Punod 1977.
- (13)M. T. HENRY: Chimie des eaux, Canada, Ed. Le Griffon 1984.
- (14) F. VALIRON: La réutilisation des eaux usées, Paris, Ed. BRGM 1983.
- (15)0. TOURE: P.F.E., E.N.P.A. 1986.
- (16)M. YALA: P.F.E., E.N.I.A. 1986.
- (17) V. ALEXEEVE: Analyse qualitative, Moscou, Ed. Mir 1980.
- (18) MALY KALENDARZ CHEMICZNY "petit almanach chimique", NOT, LODZ, 50.

# A N N E X E Nº 1 (5)

# Tetermination de la teneur en matière en suspension

hateriels utilisé: - Papier filtre.

- Balance analytique
- Etuve róglée à 105 °C
- l'essiccateur
- Appareil de filtration, beïchner relié a un dispositif d'aspiration

### Mode opératoire:

Laver au préalable le papier filtre à l'eau distilée, le sécher à l'étuve à 105 °C et le peser une fois refroidi dans un dessiccateur jusqu'à obtention d'un poids constant.

Insérer le papier filtre dans le systeme de filtration; verser l'echantillon et 10 ml d'eau distillée ayant servi au rinçage de la fiole, sur le papier filtre. Laisser essorer et faire sécher le filtre à l'étuve aprés refroidissement dans le dessiccateur; le peser jusqu'à poids constant.

## Expression des résultats:

La teneur en matière en suspension de l'échantillon exprimée en mc/l s'obtient par l'expression:

W - M. x 100 .

M et Mo désignent respectivement le poids en mg du papier filtre après et avant utilisation, et V le volume de l'échantillon utilisé en ml.

# A N N E X E N 2 (5)

# Mesure du TH par la methode complexometré (E.J.T.A.)

Réactifs: - Solution de noir d'érichrome T dans l'alcool éthylique à 0,4 % ( à conserver à l'abris de la lumière ).

- Solution tampon (Ph= 9,5;10)
  - · chlorure d'ammonium 54 6.
  - · Ammoniac à 25 % 350 ml.
  - Eau distillée ompleter à 1000 ml•
- Solution d'E.D.T.A. N/50
  - Sel disodique de l'acide diaminetetracitique 3,721 g.
  - Eau distillée completer à 1000 ml.

(à conserver de préférence dans un flacon en polyéthylène)

## Mode operatoire:

Prélever 100 ml d'eau à analyser; chauffer la prise d'essai à une température d'enviror 60 °C. Ajouter 5 ml de solution tampon (Ph 9, ; 10) et une quinzaine de fouttes d'indicateur coloré. Verser la solution d'E.D.T.A. jusqu'au virage du rouge vieux au bleu-vert. Verifier qu'une goutte d'E.D.T.A. ne produit plus de tache bleu-vert.

#### Expression des résultats:

Pour une prise d'essai de 100 ml la dureté totale; exprimée en degrés français sera égale à V et V en milliéquivalents.

# Λ N N E X E N° 3 (5)

#### Tétermination de l'alcalinité

#### Methode volumetrique

#### Principe:

Ces déterminations sont basées sur la neutralisation d'un certain volume d'eau par un acide minéral dilué, en présence d'un indicateur coloré.

#### Réactifs:

- Acide chlorhydrique ou sulfurique N/50.
- Solution de phénolphtaleine dans l'alcool à 0,5 %.
  - . Phónolphtalóine 5 g.
  - . Alcool óthylique 500 ml.
  - . Eau distillée.
  - Solution d'hydroxyde de sodium N/50, completer jusqu'à l'apparition d'une faible coloration rose.
- Eau distillée exempte d'anhydride carbonique libre ( par ébullition de 15 mm ).

#### Mode opératoire:

#### - 1 ≥ D términation du TA:

Prélever 100 ml d'eau à analyser dans une capsule de procelaine blanche de 12 cm de diamètre environ. Ajouter 1 à 2 couttes de solution alcoolique de phénolphtaléine. Une coloation rose doit alors se developper. Fans le cas contraire le The est nul, ce qui se produit en général pour les eaux naturelles dont le Phest inferieur à 8,3. Verser ensuite doucement l'acide dans la capsule à l'aide d'une buvette, en agitant constamment, et ceci jusqu'à décoloration complète de la solution (Ph 8,3). Soit V le nombre de millilitres d'acide utilisés pour obtenir le virage.

#### - 24 Jétermination du TAC:

Utiliser l'échantillon traité précédemment ou le prélévement primitif s'il n'y a pas eu de coloration. Ajouter 2 gouttes de solution de méthylorange et titrer de nouveau avec le même acide jusqu'au virage du jaune au jaune-orangé (Ph 4,3). S'assurer qu'une goutte d'acide en excès provoque le passage de la coloration du jaune-orangé au rose-orangé (Ph 4). Soit V' le nombre de millilitres d'acide N/50 versés depuis le début du dosage.

Retrancher de ce volume 0,5 ml, quantité d'acide nécessaire pour le virage de l'indicateur, qui est un peu plus faible que le Ph de neutralisation exacte de l'hydrogénocarbonate.

#### Expression des résultats:

#### 1≥ TA:

- $\frac{V}{5}$  exprime le titre alcalimétrique en milliéquivalents par litre.
- . V exprime le titre alcalimétrique en degrés français (en effet,1° français correspond à 10 mg de carbonate de calcium ou 0,2 mé/1).

#### 2ª TAC:

- V'-0,5 exprime le titre alcalimétrique complet en milliéquivalents par litre.
- . V'-0,5 exprime le titre alcalimétrique complet en degrés français.

## $A = N = N = E = X = E = N^{\circ} 4 (16)$

#### losare du fer par la méthode mantanométrique.

La man, anométrique utilise la grande puissance d'oxydation de l'ion permanganate.

La réaction d'oxydo-réduction dépend de la nature du milieu.

En milieu basique la réduction s'arrête au M<sub>n</sub>(IV).

 $M_nO_4^-$  + 4 H + 3 6 ===  $M_nO_2$  + 2  $H_2O$  (1). En milieu acide où la plus part des réactions auront lieu

 $M_{n}^{0} O_{4}^{-} + 8 H^{+} + 5 \circ ---- M_{n}^{++} + H_{2}^{0}$  (2).

Jans les 2 cas les éléctrons sont fournis par le réducteur.

Aussi peut-on doser les solutions de Fe++ d'après la réaction

rlobale.

 $M_n O_L^- + 50 + 8H^+ - M_n^{++} + 5Fo^{+++} + 4H_2O$  (3). Cotte roaction aura lieu en milieu acide sulfurique.

lonc d'après (3) on voit que Fe++ sera oxydé en Fe+++.

Mode opérateire:

1- Fe+++ sera réduit au Fe++ par le chlorure

d'étain  $S_n$ cl<sub>2</sub>.  $S_n^{++}$  + 2fe<sup>+++</sup> ----  $\angle Fe^{++}$  +  $S_n^{4+}$ . Un excés de  $s_n^{++}$  sera oxydé par  $H_1cl_2$  d'après  $s_n^{++}$  +  $2H_1^{++}$  +  $2cl_2$  .

2- Fe<sup>++</sup> est titré par KM<sub>m</sub>O<sub>4</sub> O,1 N .

Remplir la fiole jaugée contenant la sulotion à analyser sur 100ml, porter un prélèvement de 20ml dans un béecher de 11 et y ajouter goutte à goutte Sncl jusqu'à disparition de la coulour jaune.

Eviter d'ajouter un éxcès de Sncl2 .Après refroidissement de la solution, ajouter d'un coup 10ml de Hacl, Il y a formation de précipité blanc Hopel, si le précipité est cris (He !) faites un nouveau prélèvement et recommancer l'opération.

Après quelques minutes diluer avec l'eau distillée sur 600ml et y ajouter 10ml de solution de Reinhard-Zimmerman (  $\rm H_3PO_4$  +  $\rm H_2SO_2$  +  $\rm M_nSO_4$ ). Titrer alors la solution avec  $\rm KM_nO_4$  O,1n jusqu'à la première

apparition persistante d'une couleur rose.

#### Calcul:

1ml do  $KM_{11}^{0}$  0,1 = 5,585 m de fer total.

# Λ N N E X E N° 5 (16)

# Spectrometrie d'émission à l'aide d'un générateur inductif de plasma

C'est une téchnique très récente qui offre des possibilités d'analyses très larges; sa sensibilité est en général supérieureà celle de la spectrometrie d'absorption atomique; elle représente peu de problèmes d'interférence.

Son principe est le suivant:

Les éléments à analyser sont introduits par un nébuliseur dans leplasma à une température de 13.000 °C, où ils seront atomisés.

En se déséxcitant ils émettent un rayonnement caractéristique pour chaque élément. La séparation spéctrale des divers longueurs d'ondes se fait à l'aide d'un monochromateur.

On entend par plasma un mélange gazeux à haute température de particules neutres (atomes; molécules) et des particules chargées (éléctrons; ions) ces derniers apportant au plasma ses propriétés. Le gaz utilisé est l'argon: Ar \_\_\_\_\_ Ar + 1e

La plasma est crée par transfert d'énergie éléctromagnétique du générateur d'onde à haute fréquence au caz plasmogène qu'il ionise en partie; le plasma ainsi crée cède à son tour de l'émérgie aux éléments introduits:

Il semblerait que ce transfert d'énérgie soit essentielement collisionnelet est dù aux atomes d'argon métastables.

En effet certains atomes d'argon exités ne repassent pas à l'état fondamental par deexcitation radioactive mais passent par un état métastable de grande durée de vie (1 seconde). Leur desexcitation radioactive étant impossible (règle de sélection du nombre quantique) seule une desexcitation collisionnelle interviendra.

Longueur d'ondes des éléments analysés sont:

Zinc: = 2138,56 A Chrome: = 2843,25 A

## 1 N N E X E N 6 (5)

#### osa e des sulfates.

Les ions  $50_4^{-}$  sont précipités à l'état de sulfates de baryum et évalués gravimètriquement :

Réactifs: - Solution d'acid chlorhydrique à 10 %.

- Solution de chlorure de baryum à 10 %.

- Solution de nitrate d'arcent à 10 %.

- Acide nitrique pur.

- Alcool éthylique pur.

- Ehter.

#### Mode opérataire:

Introduire 100ml d'eau à analyser dans un bécher. Ajouter 5ml d'acido chlorhy rique à 10 %. Chauffer jusqu'à ébullution tumultuouse en agitant constamment pour éviter les projections.

Faire tomber coutte à coutte 20ml de selution de chlorure de baryum à 10 %.Prolon er l'ébullution pendant 10mn sans interrompre l'ajitation.Laisser repeser, s'assurer que la précipitation est complète par l'addition d'une petite quantité de chlorure de baryum.

l'écanter le liquide surnagant encore chaud en le laissant écouler le long d'un agitateur au dessus des filtre sans condres, lisse, placé sur un entonnoir de joulie.

Entrainer le moins possible de précipité au cours de cette opération. Lavor le précipité resté dans le bécher avec de l'eau bouillante.

Aciter, laisser déposer 5mn. L'eanter à nouveau sur le filtre. Pour finir, entraîner le précipité sur le filtre; en détachant avec un acitatuer muni d'un bout de caoutchouc, Cosparcelles de sulfates achérant aux pareis du bécher. Laver le précipité resté dans le bécher avec de l'eau bouillante. Aciter, laisser déposer 5mn. l'écanter à neuveau sur le filtre.

Pour finir, entrainer le précité sur le filtre, en détachant avec un agtateur muni d'un bout de caoutchuoc, les parcelles de sulfates adhérant aux parois du bécher laver le précipité à l'l'eau distillée bouillante jusqu'à ce que les eaux de lavage ne précipitent plus par le nitrate d'argent (élimination de l'excés de chlorure de baryum).

Laver une dernièr : fois à l'alcool puis à l'ether. Porter le filtre et l'entonnoir à l'étuve à 110 °C jusqu'à dessication complète.

Renversor délicatement le filtre au dessus d'une capsule de platine préalablement tarée après avoir été portée au rouge et refroidie dans un dessiccateur. Tapoter légérement le filtre pour faire tomber les particules adhérant au filtre.

Saisir la pointe du filtre entre les mors d'une pince métallique et calculer au dessus de la capsule en laissant tomber la pointe avant que la flamme ne l'atteigne. Laisser refroidir. Ajouter 2 à 3 gouttes d'acide nitrique. Evaporer doucement en évitant les projections, de préférence au bain marie. Calciner; l'aisser refreidir dans un dessiceateur et peser. Soit P le poids de sulfate de baryum trouvé.

#### Expression des résultats:

Pour une prise d'essai de 100 ml:
- P x 10 x 0,41155 donne la teneur en sulfates exprimée en mg
de SO<sub>h</sub> par litre d'eau.

#### $\underline{A} \underline{N} \underline{N} \underline{E} \underline{X} \underline{E} \underline{N}^{\circ} \underline{7}$ (13)

#### DOSAGE DES CHLORURES PAR LA METHODE DE MOHR.

#### REACTIFS :

Solution normalisé de Ag NO<sub>3</sub>0, 0,41eq/l

- dissoudre 2,395g de AgNO<sub>3</sub> dans l'eau distillée et ajuster à 1dm<sup>3</sup>. Titrer cette solution par la méthode décrite dans le mode opératoire suivant fb) et en utilisant une solution de NaCl 0,0141eq/l comme étalon primaire. Conserver la solution de Ag NO<sub>3</sub> dans une bouteille brune.

#### Solution de NaCl 0,0141éq/1:

- dissoudre 824, 1mg de NaCl, préalablement asséché à 140°C, dans de l'eau distillée et ajuster jusqu'à 1000ml

#### Indicateur :

- dissoudre 50g de K<sub>2</sub>GO<sub>4</sub> dans un peu d'eau distillée. Ajouter du nitrate d'argent jusqu'à formation d'un précipité rougeâtre de chromate d'argent. Laisser décauter 12h. Filtrer, ajuster à 1000ml en ajoutant de l'eau distillée.
- suspension d'alumine pour la décoloration des échantillons fortement colorés.
- peroxyde d'hydrogène H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> à 30%.

#### MODE OPERATOIRE :

- a) préparation de l'échantillon
  - vorifier que le pH de l'échantillon est compris entre 7 et 8, sinon, l'ajuster en ajoutant H2SO4 ou NaOH dilués.

- si l'eau est fortement colorée, ajouter a 100cm<sup>3</sup> d'échantillon, 3cm<sup>3</sup> de suspension d'alumine. Agiter, laisse décauter, filtrer, rincer à l'aide d'eau distillée et ajouter les eaux de rinçage au filtrat.
- si l'échantillon est susceptible de contenir des sulfures sulfutes ou thiosulfates, ajouter 1cm3 de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> et agiter pendant une minute.

b) .- Dosage :

- a 100cm d'échantillon ajouter 1ml d'indicateur K2 104. Titrer par addition progressive de nitrate d'argent jusqu'à obtention d'une coloration à peine brunâtre, on mieux, jusqu'à ce que la solution cesse d'être jaune ccitron. Pour achaque type d'eau étudie, faire ce dosage en double. Noter la chutte de burette moyenne, A
- c) Détermination de la "correction"
  - recommencer le dosage précédent sur 100cm<sup>3</sup> d'eau distillée. Noter la chute de burette correspondant au témoin B(généralement de 0,2 ou 0,3cm<sup>3</sup>)
- d) Détermination de la concentration de AgNa<sub>3</sub>
   dans un erlen meyer de 250cm<sup>3</sup>, introduire 5cm<sup>3</sup> de la solution NaCl
  Ajouter environ 95cm<sup>3</sup> d'eau distillée. Titrer comme en (b). Noter
  la chute de burette, C.

#### RAPPORT :

- Calculer la normalité de la solution de AgNO3

$$N AgNO_3 = 5.00 \cdot 0.0141$$
(C - B)

- Calculer la teneur en ions chiorure

$$N Cl = \underbrace{N \text{ AgNO}_3 (A - B)}_{\text{V \'echlantillon}} \text{\'eg/dm}^3$$

(C1) = 
$$\frac{\text{N AgNO}_3 \cdot (A - B) 35450}{\text{V \'echantillon}}$$
 mg/l

